


การปรับปรุงวิธีการตรวจรับชิ้นส่วนได้ช้าในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิគุกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางวิគุกรรม คณะวิគุกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2556

**Improvement Procedure Inspection of Dice Material
for Electronics Industry**



**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Engineering
Department of Engineering Management
Faculty of Engineering, Dhurakij Pundit University**

2013

หัวข้อวิทยานิพนธ์	การปรับปรุงวิธีการตรวจรับชิ้นส่วนไดซ์ในการผลิตชิ้นส่วน
ชื่อผู้เขียน	อเล็กทรอนิกส์
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน์
สาขาวิชา	การจัดการทางวิศวกรรม
ปีการศึกษา	2555

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแผนวิธีการตรวจรับชิ้นส่วนไดซ์ ณ โรงงานกรณีศึกษาโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้เทคนิคคุณภาพห้อง 7 เป็นเครื่องมือหลัก เพื่อทำการเก็บข้อมูลระบบการตรวจสอบของแผนกตรวจรับวัตถุคิบ (Incoming Quality Control, IQC) ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถสักดูของเสียได้ทั้งหมด ได้อ่าย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการตรวจรับชิ้นส่วนไดซ์ให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุคิบ เพื่อไม่ให้มีของเสียลุกนำเข้ามาในกระบวนการผลิตได้มาก

การตรวจรับชิ้นส่วนไดซ์ในปัจจุบันจะทำการตรวจตัวอย่างของไดซ์ทั่วทั้งเวเฟอร์ ซึ่งการตรวจทั่วทั้งเวเฟอร์นั้นมีโอกาสที่จะตรวจขับจำนานของเสียได้ไม่เหมาะสม ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงทำการปรับปรุงแผนการตรวจรับ กระบวนการตรวจรับนี้จะทำให้มีโอกาสที่จะพบของเสียมากกว่าการตรวจที่ปูบดตอยู่ในปัจจุบัน

จากการเปรียบเทียบการปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจแบบที่ใช้ในปัจจุบันกับแบบใหม่นั้นพบว่าวิธีการแบบใหม่สามารถลดของเสียที่หลุดเข้ากระบวนการผลิตจาก 0.43% เป็น 0.21% และสามารถลดสัดส่วนของเสียที่เกิดหลังจากการทดสอบขั้นสุดท้ายจาก 10 ตัวต่อหนึ่งล้านตัว (10 ppm) ไปเป็น 6 ตัวต่อหนึ่งล้านตัว (6 ppm) นอกจากผลที่เกิดขึ้นนั้นยังสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถึง 213,052 บาทต่อเดือน หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 51.03% ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการลดต้นทุนการผลิตและทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: แผนการสุ่มตัวอย่าง, เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด, ของเสียเป็นคุณย์

Thesis Title	Improvement Procedure Inspection of Dice Material for Electronics
	Industry
Author	Jakkrich Dinchen
Thesis Advise	Assistant Professor, Suparatchai Vorarat, Ph.D.
Department	Engineering Management
Academic Year	2012

ABSTRACT

The objective of this research focuses on improving the material inspection procedure in order to reduce leakages of defective dice materials of the studied factory by using the Seven Quality Control tool as the fundamental equipments. The technique has been used for recording the related information of Incoming Quality Control department (IQC) which cannot detect all defective parts efficiently. This is for controlling the material inspection procedure to avoid any return of defective materials into the line process in case.

Presently, the inspection of dice material will check the dice for all of wafer which check the defective all of the wafer would be improper methodology. Therefore, the research has brought the improving plan for the material inspections once receive. Since this material inspection will increase the possibility of finding the defective parts more than the current checking methodology.

From the compartion of the performance between the existing and new inspection procedure, the new inspection procedure can reduce the defective parts to the production line from 0.43% to 0.21%, and reduce the defectives ration after final test from ten parts per one million (10 ppm) to six parts per million (6 ppm). Moreover, the improving method can help to decrease the expense cost at 213,052 baht per month, or 51.03% for cost reduction. The results of this research have presented both cost reduction as well as product quality improvement as well.

Keywords: sampling plan, 7 QC tools, zero defect

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้เนื่องด้วยความกรุณาจาก พศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรณตน์ ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้แนวคิด ข้อคิดเห็นต่างๆ และตรวจสอบข้อมูลของ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในครั้งนี้ งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงได้ขอขอบพระคุณ อาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี่ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณบริษัทตัวอย่าง และ พนักงานที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านข้อมูลสำหรับการทำงานวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้ให้การอบรมสั่งสอน ให้กำลังใจ และ สนับสนุนจนสำเร็จการศึกษา รวมไปถึงครูอาจารย์ทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอนจนสามารถนำ ความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

จักรกริช ดินชื่น

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๙
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๑
กิตติกรรมประกาศ.....	๑
สารบัญตาราง.....	๘
สารบัญรูป.....	๙
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ.....	๙
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	3
1.3 สมมุติฐานการวิจัย.....	3
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย.....	4
1.6 แผนการดำเนินการวิจัย.....	4
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 แนวคิดพื้นฐานในเรื่องการชักด้วยย่างเพื่อการยอมรับ.....	6
2.2 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control).....	8
2.3 การควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ.....	9
2.4 การชักด้วยย่างเพื่อการยอมรับ.....	12
2.5 เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools).....	14
2.6 8 ดี (8 Discipline, 8D) เทคนิคเพื่อการแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ.....	24
2.7 การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ.....	25
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	26

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3. วิธีการดำเนินการวิจัย.....	29
3.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของแผนกร่างรับวัตถุคิด ของโรงพยาบาลตัวอย่างในปัจจุบัน....	31
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุง และศึกษาผลผลกระทบ.....	37
3.3 วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิด.....	38
3.4 เสนอวิธีการปรับปรุง.....	41
3.5 ขึ้นยังผลการปรับปรุง.....	41
3.6 ทดลองนำไปใช้งานจริง.....	41
3.7 เก็บข้อมูลหลังจากนำวิธีที่ทำการปรับปรุงไปใช้ในโรงพยาบาลตัวอย่าง.....	41
3.8 นำเสนอวิธีการสู่มตรวจสอบแบบใหม่.....	42
3.9 กำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน.....	42
4. ผลการดำเนินการวิจัย.....	43
4.1 ผลวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิด.....	43
4.2 วิธีการปรับปรุงการสู่มตรวจสอบแบบใหม่.....	48
4.3 ผลการปรับปรุงวิธีการสู่มตรวจสอบแบบใหม่.....	50
4.4 ขึ้นยังผลการปรับปรุง โดยทำการทดสอบสมมุติฐาน.....	52
4.5 ทดลองนำไปใช้งานจริงและเก็บข้อมูลหลังจากนำวิธีที่ทำการปรับปรุงไปใช้ในโรงพยาบาลตัวอย่าง.....	52
4.6 นำเสนอวิธีการสู่มตรวจสอบแบบใหม่.....	55
4.7 กำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน.....	55
5. สรุป อกิจกรรมผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ.....	56
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน.....	56
5.2 อกิจกรรมผลการดำเนินงาน.....	58
5.3 ข้อเสนอแนะ	59

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บรรณานุกรม.....	61
ภาคผนวก.....	63
ก คู่มือการปฏิบัติงานการสุ่มตรวจสอบ.....	64
ข เวเฟอร์ไซด์และเวเฟอร์ย่อย.....	72
ค ขั้นตอนการใช้โปรแกรม.....	74
ง ตารางแผนการซักตัวอย่างของมาตรฐาน MIL-STD-105E.....	80
ประวัติผู้เขียน.....	83

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนการดำเนินงานวิจัย.....	4
2.1 เปรียบเทียบประเภทของการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ.....	11
2.2 สัดส่วนยอดขายรถยนต์.....	18
2.3 ระดับความรู้ของพนักงานในการใช้เครื่องมือคุณภาพ.....	19
3.1 สัดส่วนของเสียในสายการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากการทดสอบ 100% ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554.....	37
3.2 สัดส่วนของเสียในสายการผลิตที่เกิดจากปัญหาของวัตถุคิ่น ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554.....	38
3.3 ปริมาณของเสียแต่ละช่วงของเวเฟอร์ และปริมาณของเสียเฉลี่ย.....	40
4.1 ปริมาณของเสียแต่ละช่วงของเวเฟอร์ และปริมาณของเสียเฉลี่ยในแต่ละช่วง.....	45
4.2 ผลการสุ่มตรวจก่อน- หลังปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจ.....	51
4.3 เวลาในการสุ่มตรวจก่อน- หลังปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจ.....	52
4.4 ผลลัพธ์ของการนำไปใช้จริง และผลการทดสอบขั้นสุดท้าย.....	55
5.1 ตารางเปรียบเทียบการตรวจแบบเก่าและแบบใหม่.....	58

สารบัญ

รูปที่	หน้า
1.1 เวเฟอร์ และ ไดซ์.....	2
2.1 แผนการตรวจสอบแบบคัดเลือก.....	9
2.2 แผนการตรวจสอบผลงานแบบวงจรเปิด.....	9
2.3 แผนการตรวจสอบผลงานแบบวงจรปิด.....	10
2.4 กระบวนการของการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการขอมรับ.....	12
2.5 ประเภทของแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการขอมรับ.....	13
2.6 ตัวอย่างแผนผังพาราโต.....	16
2.7 เปอร์เซ็นต์การพบของเสียในแต่ละช่วง โดยเฉลี่ย.....	17
2.8 การพบของเสียในแต่ละช่วง โดยเฉลี่ย.....	18
2.9 สัดส่วนยอดขายรายนั้น.....	19
2.10 ระดับความรู้ของพนักงานในการใช้เครื่องมือคุณภาพ.....	20
2.11 โครงสร้างของผังก้างปลา.....	21
2.12 แบบปกติ (Normal Distribution).....	23
2.13 แบบแยกเป็นเกาะ (Detached Island Type).....	23
2.14 แบบระหว่างคู่ (Double Hump Type).....	23
2.15 แบบฟันปลา (Serrated Type).....	24
2.16 แบบหน้าพา (Cliff Type).....	24
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	30
3.2 ขั้นตอนการผลิตสินค้าของโรงงานตัวอย่าง.....	32
3.3 เวเฟอร์ และ ไดซ์.....	34
3.4 ลักษณะเวเฟอร์ย่อย และ ตำแหน่งที่หิน ไดซ์ ในแต่ละเวเฟอร์ย่อย.....	34
3.5 ผังการไหลของขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุคุณ.....	36
3.6 แผนผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram).....	39
3.7 การแบ่งเวเฟอร์ออกเป็นช่วงๆ.....	39
4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยแผนผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram).....	43
4.2 การแบ่งเวเฟอร์ออกเป็นช่วงๆ.....	45
4.3 จำนวนของเสียแต่ละเวเฟอร์.....	46

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.4 จำนวนของเสียเฉลี่ย.....	47
4.5 เปอร์เซ็นต์การพบของเสียในแต่ละช่วง โดยเฉลี่ย.....	47
4.6 แผนภูมิพาราไดซ์.....	48
4.7 ตำแหน่งตรวจสอบโดยใช้ก่อนการปรับปรุง.....	49
4.8 ตำแหน่งตรวจสอบโดยหลังการปรับปรุง.....	50
4.9 ผลการคำนวณด้วยโปรแกรม MINITAB.....	53
4.10 ผลการคำนวณด้วยโปรแกรม MINITAB.....	54
5.1 ตำแหน่งตรวจสอบโดยหลังการปรับปรุง.....	57

คำอธิบายศัพท์คณิตและคำย่อ

IQC	Incoming Quality Control
AQL	Acceptable Quality Level
PPM	Parts Per Million
8D	8 Discipline
WI	Work Instruction
PCR	Process Capability Ratio
PQC	Process Quality Control
AQC	Acceptance Quality Control
AOQL	Average Outgoing Quality Limit
AOQ	Average Outgoing Quality
CL	Control Limit
UCL	Upper Control Limit
LCL	Lower Control Limit

บทที่ 1


บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การใช้ระบบการตรวจสอบวัตถุคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตถุคุณภาพทุกชนิดที่จะนำมาใช้ผลิตสินค้าในกระบวนการผลิต ซึ่งในทางปฏิบัตินี้ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพของวัตถุคุณภาพได้ 100% ดังนั้นจึงจะต้องมีการสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัตถุคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ของเสีย (Defect) เข้าไปในสายการผลิต แต่ในปัจจุบัน ณ โรงงานตัวอย่าง ยังพบว่ามีของเสียที่ผ่านการสุ่มตัวอย่างจากแผนกราฟตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพ (Incoming Quality Control, IQC) เข้าไปยังสายการผลิต ซึ่งอาจเกิดจากแผนกราฟตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีการทิ้ง (Scrap) ชิ้นงานที่ได้ผลิตแล้ว และอาจต้องนำวัตถุคุณภาพที่ผ่านการสุ่มตัวอย่างแล้ว มาทำการคัดเลือกเพื่อแยกงานดี และงานเสียออกครั้ง ซึ่งนอกจากจะมีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แล้วยังทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

นอกจากนี้แผนกราฟตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพ เป็นส่วนที่ต้องทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลของการสุ่มตัวอย่างปริมาณของเสียที่จะต้องติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต (Supplier) เพื่อให้มีการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพต่อไป ดังนั้นถ้าไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล และเอกสารในการติดต่อกับผู้ผลิตที่ดีแล้ว จะเป็นการยากที่จะทำให้ผู้ผลิตมีการพัฒนา หรือปรับปรุงคุณภาพของวัตถุคุณภาพ ซึ่งในส่วนนี้ที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของแผนกราฟตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพ

จากการสุ่มตัวอย่างของวัตถุคุณภาพหลักของโรงงานตัวอย่าง ซึ่งก็คือ ไดซ์ในปัจจุบัน จะแบ่งออกเป็นการตรวจสอบลักษณะภายนอก ซึ่งจะตรวจภายในตัวอย่างให้กล้องกำลังขยาย และการตรวจสอบคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องมีการจ่ายศักดิ์ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าแล้วจะทำให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ออกมารามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัด เคฟาระ สำหรับไดซ์จะมีลักษณะเป็นแผ่นวงไฟฟ้า โดยจะมีไดซ์อยู่ประมาณ 12,000 ตัวต่อล็อต และจะทำการแบ่งออกเป็นวงไฟฟ้าอยู่ๆ ดังนั้น ใน 1 ล็อต จะมีอยู่หลายวงไฟฟ้าอยู่ ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 เวเฟอร์ และ ไดซ์

การตรวจสอบคุณสมบัติการใช้งานของไดซ์ในปัจจุบันนั้นยังคงพบของเสียที่หลุดเข้ามาอย่างการผลิตเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการประกอบเป็นสินค้าแล้วท้ายที่สุดไม่สามารถผ่านกระบวนการทดสอบขั้นสุดท้าย ทำให้เกิดความสูญเสีย ซึ่งกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต และอาจจะเกิดปัญหาคุณภาพเมื่อส่งสินค้าที่ผลิตโดยไดซ์ที่เป็นของเสีย เนื่องจากไดซ์ที่เป็นของเสียจะแสดงผลทันที หรืออาจจะแสดงผลหลังจากที่ลูกค้าได้นำไปใช้งานระยะหนึ่ง จึงเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันคุณภาพของสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อธุรกิจ เนื่องจากคู่แข่งทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการแข่งขันทึ้งในเรื่องของราคา และคุณภาพ ดังนั้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกันต้องผลิตที่ต้นทุนที่ต่ำที่สุดอีกด้วย

จากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ซึ่งแสดงสัดส่วนของเสียในสายการผลิตที่เกิดจากปัญหาของวัสดุคือ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดของเสียโดยเฉลี่ย 0.43 % หรือคิดเป็นมูลค่า 417,477 บาท โดยมีอัตราคิดเป็นปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นได้ข้อมูลดังนี้

ปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อเดือน	65 ล้านตัว
มีของเสียที่เกิดจากวัตถุคิบ	0.43 %
ดังนั้นมีของเสียที่เกิดขึ้น	278,318 ตัว
ต้นทุนการผลิตต่อหนึ่งตัวประมาณ	1.5 บาท
ดังนั้นเกิดความสูญเสีย	417,477 บาทต่อเดือน

วัตถุคิบที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบไปนั้น ยังคงเห็นของเสียหลุดรอดเข้ากระบวนการผลิตไปจนถึงลูกค้า เมื่อทำการตรวจสอบสุดท้ายก่อนส่งมอบให้ลูกค้ายังตรวจสอบของเสียหรือผ่านการตรวจสอบแบบกึ่งดีกึ่งเสีย นอกจากนั้นบางส่วนแสดงปัญหาหลังจากการใช้งานก่อให้เกิดการร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อเปลี่ยนสินค้า หรือปรับเปลี่ยนจำนวนเงินที่มีมูลค่าสูง ในปัจจุบันระดับของเสียณ จุดตรวจสอบขั้นสุดท้ายคือ 10 ตัวต่อหนึ่งล้านตัว (10 ppm)

ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่จะยอมรับของเสียที่ 0 ตัวต่อหนึ่งล้านตัว (0 ppm) นั้นคือไม่พบของเสียเลย (Zero defect) จากข้อมูลสัดส่วนของเสีย และ ppm (Part per Million) เป็นการยืนยันว่าวิธีการตรวจสอบ วัตถุคิบ และการสุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน ยังไม่สามารถตรวจจับปัญหาที่เกิดจากวัตถุคิบได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อปรับปรุงวิธีการสุ่มตัวอย่างและ วิธีการตรวจสอบสำหรับวัตถุคิบหลัก (ไดซ์/Dice) ของโรงงานตัวอย่าง
- เพื่อเสนอคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถทำให้ระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิบสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุคิบที่เป็นของเสียไม่ให้ผ่านไปสู่กระบวนการผลิตได้

1.3 สมมุติฐานการวิจัย

การหาสาเหตุปัญหาของระบบตรวจสอบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิบ สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุคิบและสามารถตรวจสอบของเสียไม่ให้ผ่านไปสู่กระบวนการผลิตได้

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

ทำการศึกษาเฉพาะแผนกรุงเทพฯ สำหรับคุณภาพวัตถุคิบ ณ โรงงานผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง วิธีการตรวจสอบวัตถุคิบ การรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการติดต่อประสานงานกับผู้ผลิต (Supplier) ในการศึกษาระดับนี้จะมุ่งเน้นไป

ยังวัดคุณดูบันตัวหลักในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพ โดยจะศึกษา เนื้อพะ ไดซ์ (Dice) เท่านั้น

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

- ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีของการสุ่มตัวอย่าง แนวความคิดเกี่ยวกับระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ (Acceptable Quality Level, AQL) และแผนการสุ่มตัวอย่าง MIL-STD-105E
 - ศึกษาระบบทองแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิบ การสุ่มตัวอย่าง วิธีการตรวจสอบวัตถุคิบ และ ของเสียที่พบในสายการผลิตซึ่งผ่านการสุ่มตัวอย่าง
 - วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ระบบของแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิบ ไม่สามารถสกัดของเสียได้ด้วยเทคนิค 7 QC Tools
 - เสนอวิธีการปรับปรุงการสุ่มตัวอย่างที่จะทำให้ระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิบ สามารถคุณคุณภาพของวัตถุคิบให้ปราศจากของเสีย
 - กำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน

1.6 แผนกรดำเนินการวิจัย

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินการวิจัย

ข้อตอนที่คร่าวลักษณะ	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
1. ศึกษาแนววัสดุและทฤษฎี								
2. ศึกษาระบบทรัจสืบคุณภาพวัสดุคิบในปัจจุบัน								
3. ศึกษาผลกระบวนการที่เกิดขึ้นในสายการผลิต								
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา								
5. ศึกษาหาวิธีการปรับปรุง และ สรุปผลการปรับปรุง								
6. จัดรูปเล่ม และ เสนอวิทยานิพนธ์								

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง แผนการสุ่มตัวอย่าง และวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้อง
2. ทำให้สามารถตรวจสอบวัตถุคุณภาพและสกัดไม่ให้ของเสียผ่านเข้าไปในสายการผลิตซึ่งทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต
3. ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายจากการที่จะต้องนำวัตถุคุณภาพที่ผ่านการสุ่มตัวอย่าง มาทำการตรวจเช็คอีกครั้ง หลังจากพบว่ามีของเสียเข้าไปในสายการผลิต
4. ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของวัตถุคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้าในสภาวะการณ์ที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดพื้นฐานในการเรื่องการซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับเป็นการตรวจสอบเพื่อรับหรือปฏิเสธวัตถุคุณภาพที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือเพื่อการตัดสินใจส่งสินค้าไปให้ลูกค้า การตรวจสอบจะทำโดยวิธีการซักตัวอย่างจากของที่ส่งมา แล้วทำการตรวจสอบลักษณะคุณภาพตามที่กำหนด จากผลของการตรวจสอบตัวอย่างจึงตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธวัตถุคุณภาพทั้งหมด (พิชิต สุขเจริญ, 2535) (Eugene L. Grant and Richard S. Leavenworth, 1999)

วัตถุประสงค์ของการซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับนั้นก็เพื่อตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธของที่ส่งมา วัตถุประสงค์ก็คือการหนึ่งคือ กำหนดแนวทาง หรือวิธีการคำนวณความเสี่ยงในการยอมรับวัตถุคุณภาพที่มีคุณภาพที่กำหนดการซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับมิได้ใช้เพื่อการควบคุมคุณภาพโดยตรง การควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นหน้าที่ของแผนภูมิควบคุม กล่าวโดยสรุป วัตถุประสงค์ของการซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับมิวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือจะปฏิเสธสินค้า มิใช่เพื่อจะประมาณระดับคุณภาพสินค้า

2. แผนการซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ มิใช่วิธีการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยตรง แต่เป็นแผนที่ใช้เพื่อการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธสินค้าในล็อตที่ส่งเข้ามา ถึงแม้ว่าสินค้าทุกล็อตจะมีระดับคุณภาพเท่ากัน แต่ผลของการซักตัวอย่างจะยอมรับบางล็อต และบางล็อตจะถูกปฏิเสธ ทั้งที่ล็อตที่รับการยอมรับก็มิได้มีระดับคุณภาพดีกว่าล็อตที่ถูกปฏิเสธ

3. วิธีใช้แผนการซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับที่มีประสิทธิผลคือ อย่าใช้เพื่อกำหนดระดับคุณภาพของสินค้าแต่ใช้เพื่อการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ผลผลิตที่ได้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ต้องการ

โดยทั่วไปการตัดสินรับวัตถุคุณภาพจากผู้ขายเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอาจทำได้ 3 วิธี คือ

1. รับโดยไม่ต้องตรวจสอบเลย

2. ตรวจพินิจทุกชิ้นหรือตรวจทั้งหมด 100% แล้วคัดของเสียคืนผู้ขาย หรือซ่อมแซม ก่อนนำไปใช้

3. ชักตัวอย่างโดยอาศัยแผนชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แล้วตัดสินใจรับเฉพาะล็อตที่ ผ่านตามกฎเกณฑ์เท่านั้น ส่วนล็อตที่ไม่ผ่านตามกฎเกณฑ์อาจส่งคืนผู้ขาย หรือทำการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อคัดชิ้นที่เสียออก

การรับ โดยไม่ต้องตรวจสอบเหมาะสมสำหรับกรณีที่สินค้าที่ส่งมาไม่ของเสียน้อย ซึ่งอาจ ได้จากการกระบวนการผลิตที่ดี หรือจากผู้ที่ทำการคัดของเสียออกแล้วก่อนส่งสินค้ามาให้ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ขายมีกระบวนการผลิตที่มีค่าอัตราส่วนสมรรถภาพกระบวนการ (Process Capability Ratio, PCR) เป็น 3 หรือ 4 ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องทำการตรวจสอบสินค้าที่ส่งมา ส่วนการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต์มักใช้กับกรณีที่วัตถุคุณที่นำมาใช้ไม่ได้มาตรฐาน จะส่งผลถึงความเสียหาย อย่างรุนแรงหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง หรือเมื่อสมรรถภาพกระบวนการของผู้ขายไม่ดีพอ ส่วนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับจะใช้กับกรณีดังต่อไปนี้คือ

1. เมื่อการทดสอบเป็นแบบทำลาย ซึ่งจะทำให้การตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำลาย ของทั้งหมด

2. เมื่อการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต์มีต้นทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่จะมี วัตถุคุณที่ไม่ได้คุณภาพผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต

3. เมื่อมีของที่เหมือนกันจำนวนมากที่ต้องการตรวจสอบ การใช้แผนชักตัวอย่างที่ดีจะ ทำให้ได้ผลดีเทียบเท่ากับการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่มีต้นทุนการตรวจสอบต่ำกว่า

4. เมื่อไม่รู้จะคัดคุณภาพสินค้าของผู้ขาย

5. เมื่อไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ

6. เมื่อการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เสียเวลาการคัดแยกกว่าจะรู้ผลอาจไม่ทันต่อ การผลิตหรือการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

7. เมื่อผู้ขายมีประวัติที่ดีในการผลิตสินค้าตรงตามข้อกำหนด และผู้ซื้อต้องการลด ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบวัตถุคุณ

8. เมื่อผู้ขายมีประวัติที่ดีในการผลิตสินค้าตรงตามข้อกำหนดแต่เพราความเสียหาย จากการรับวัตถุคุณที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรงผู้ซื้อจึงต้องอาศัยการตรวจสอบ โดยวิธีชักตัวอย่างแทนการยอมรับโดยไม่ต้องตรวจสอบ

การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ จัดได้ว่าเป็นทางสายกลางระหว่างการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต์ และการยอมรับโดยไม่ตรวจสอบเลย นอกจากนี้การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ยังเป็น แนวทางอย่างสำคัญในการเปลี่ยนไปใช้วิธีการตรวจพินิจ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือยอมรับโดยไม่มีการ

ตรวจสอบเลยก์ได้ โดยอาศัยข้อมูลจากผลการซักตัวอย่าง แม้ว่าการซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับมิได้ใช้เพื่อการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต หรือสินค้าลีอตที่ผลิตโดยตรง แต่การใช้แผนการซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับกับลีอตของสินค้าอย่างต่อเนื่องจะเป็นหนทางป้องกันการผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพของผู้ผลิตและป้องกันการรับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้แผนซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับยังให้ข้อมูลสะสมถึงประวัติของคุณภาพจากการกระบวนการผลิตหรือผู้ผลิตรายโดยรายหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับไปสู่ผู้ผลิตเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้นและการสุดท้ายการใช้แผนการซักตัวอย่างเพื่อการยอมรับจะมีผลทางจิตวิทยาทำให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้ามีแรงกระตุ้นให้ต้องพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอยู่ตลอดเวลา

2.2 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

ในการประกันคุณภาพที่ดีนั้น มีความจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างครบวงจรชีวิตซึ่งประกอบด้วย คุณภาพในการออกแบบ (Quality of Design) และคุณภาพของความถูกต้องในการผลิต (Quality of Conformance) (กิติศักดิ์ พโลยพานิชเจริญ, 2547) สำหรับการควบคุมคุณภาพคุณภาพของความถูกต้องในการผลิต ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ

1. การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ (Process Quality Control; PQC) หมายถึงระบบคุณภาพที่ให้ความสนใจกับการตรวจสอบตาม (Monitoring) และการพัฒนากระบวนการผลิตโดยอาศัยการวิเคราะห์แนวโน้มและการของปัญหาด้านคุณภาพ

2. การควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ (Acceptance Quality Control; AQC) หมายถึงระบบคุณภาพในอันที่จะป้องกันลูกค้าจากการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง ตลอดจนการรุกรุนใจและกระตุ้นให้ผู้ผลิตดำเนินการใช้ระบบการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ ทั้งนี้ด้วยการกำหนดจำนวนตรวจสอบและเข้มงวดกับการตรวจสอบ เพื่อการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ในสัดส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับความสำคัญของลักษณะคุณภาพที่ตรวจ เพื่อการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ในสัดส่วนที่สัมพันธ์โดยตรงกับความสำคัญของลักษณะคุณภาพที่ตรวจ และเป็นสัดส่วนผลกระทบกับความถี่ของการดับคุณภาพจากประวัติคุณภาพ


ในการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องเลือกวิธีการที่จะบรรลุจุดประสงค์ดังนี้ (Schilling E.G., 1984, pp. 22-25)

- ก. การป้องกันผู้บริโภคจากการรับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
- ข. การป้องกันผู้ผลิตจากการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ดี
- ค. การกำหนดประวัติคุณภาพ
- ง. การนำข้อมูลป้อนกลับเพื่อการควบคุมกระบวนการ


๑. แรงกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจศาสตร์ ด้านจิตวิทยาและด้านกุศลوبายต่อผู้ผลิตในการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการผลิต

2.3 การควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ


ในการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับนั้นเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวในหัวข้อ 2.2 นี้จะต้องเกิดจากการกำหนดวิธีการตรวจสอบผลงานแบบวงจรปิด ดังรูปที่ 2.3 เท่านั้น สำหรับการตรวจสอบแบบคัดเลือก (Sorting) ดังรูปที่ 2.1 นั้นควรจะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปทำเป็นประวัติคุณภาพ และป้อนกลับเพื่อการควบคุมคุณภาพของกระบวนการส่วนการตรวจสอบผลงานแบบวงจรปิด ดังรูปที่ 2.2 นั้น ควรจะใช้ในกรณีที่สามารถนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปทำเป็นประวัติคุณภาพได้ แต่ไม่สามารถป้อนกลับเพื่อการควบคุมคุณภาพของกระบวนการได้ (กิตติศักดิ์ พโลยพานิชเจริญ, 2547)



รูปที่ 2.1 แผนการตรวจสอบแบบคัดเลือก



รูปที่ 2.2 แผนการตรวจสอบผลงานแบบวงจรปิด



รูปที่ 2.3 แผนการตรวจสอบผลงานแบบบางจราจรปิด

โดยปกติ ประเภทของการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับจำแนกเป็น 4 ประเภท คือ

1. การตรวจสอบแบบ 100 % หมายถึง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ลະหน่วยทุกหน่วย
2. การตรวจสอบเป็นครั้งคราว (Spot-check Inspection) หมายถึง การตรวจสอบแบบเลือกตามใจชอบ โดยมิได้วางอยู่บนเกณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตรวจสอบงานชิ้นแรก (First-item Inspection) การตรวจสอบงานชิ้นสุดท้าย (End-item Inspection) และการตรวจสอบแบบเดินตรวจ (Patrol Inspection) เป็นต้น

3. การให้คำรับรอง (Certification) หมายถึงการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับโดยการให้วิศวกรหรือสถาบันที่ลูกค้าให้การยอมรับเป็นผู้ออกใบประกาศนียบตัวรับรองคุณภาพให้ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันดังกล่าวไม่มากนัก และโดยส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันภาคราชการ แต่เชื่อว่าในอนาคตจะมีสถาบันภาคเอกชนที่ทำธุรกิจด้านนี้เพิ่มมากขึ้นตามจำนวนความต้องการที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น โดยลำดับ

4. การซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling) หมายถึง การตรวจสอบสิ่งตัวอย่าง (Sample) ที่เลือกขึ้นมาจากการทั้งหมดโดยวิธีการทางสถิติค้ำยกฎหมายของความน่าจะเป็น (Probability) และอาศัยคุณลักษณะของสิ่งตัวอย่างที่ตรวจสอบได้ในการอธิบายคุณลักษณะของชิ้นงานทั้งหมดที่ต้องการตัดสินใจ

การเลือกวิธีการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับที่เหมาะสมนั้น จะต้องอาศัยการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยกำหนดจุดคุณภาพเท่ากัน (Break-even Quality) ได้จาก (Juran J.M. and F.M. Grayna., 1993) (Taylor Wayne A., 1994, pp.591-598)

$$P_b = \frac{I}{A}$$

P_b = ระดับคุณภาพที่ทำให้วิธีการตรวจสอบคุณภาพให้ผลเหมือนกัน

I = ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบต่อหน่วย

A = ความเสี่ยงหากอันเนื่องจากข้อบกพร่องหลุดรอดจากการตรวจสอบ

โดยที่ว่า ถ้าหากทราบว่าระดับคุณภาพของล็อต (P) มีค่าต่ำกว่า P_b แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต่ำที่สุดถ้าหากไม่มีการตรวจสอบหรือมีการตรวจสอบด้วยแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแต่หากจะระดับคุณภาพของล็อต มีค่ามากกว่า P_b แล้วการตรวจสอบ 100% จะได้ผลดีที่สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ข้อดีและข้อเสียของการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับทั้ง 4 ประเภทนี้สามารถสรุปได้ด้วยตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบประเภทของการควบคุมคุณภาพเพื่อการยอมรับ


ประเภทของการควบคุม	ข้อดี	ข้อเสีย
1) การตรวจสอบแบบ 100%	* ในทางทฤษฎีแล้วเชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ทำให้ได้ผลที่ป้องกันภัย	* ในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถประยุกต์ได้ว่าปลดข้อบกพร่องเนื่องมาจากความล้าของพนักงาน และการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ * ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูงมาก
2) การตรวจสอบเป็นครั้งคราว	* ใช้ได้กับกรณีที่ผลการตรวจนิ่งมีผลทางคุณภาพที่รุนแรงมากนัก * ประหยัดที่สุด	* ผลการตรวจสอบไม่สามารถใช้อธิบายถึงคุณลักษณะของชิ้นงานทั้งหมดที่ต้องการตัดสินใจได้
3) การให้คำรับรอง	* ไม่มีปัญหาในการจัดการเนื่องจากเป็นวิธีที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อถือที่ลูกค้ามีต่อตรา หรือคำรับรองของสถาบันที่ออกให้	* มีความเสี่ยงต่อการทำธุรกิจทั้งนี้ เพราะว่าคุณภาพในยี่ห้อจะมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจทำธุรกิจด้วยของลูกค้า

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

ประเภทของการควบคุม	ข้อดี	ข้อเสีย
1) การตรวจสอบแบบ 100%	* ในทางทฤษฎีแล้วเชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ทำให้ได้ผลที่ปลอดข้อบกพร่อง	* ในทางปฏิบัติแล้วไม่สามารถประกันได้ว่าปลอดข้อบกพร่องเนื่องจากความล้าของพนักงาน และการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ * ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูงมาก

2.4 การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

เทคนิคของการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เป็นเทคนิคที่อาศัยการประยุกต์หลักการทางสถิติและความน่าจะเป็นในการเลือกสิ่งตัวอย่างที่ต้องการตัดสินใจ (ทางสถิติ เรียกว่าประชากร) และอาศัยการอนุมานทางสถิติ (Statistical Inference) เพื่อการตัดสินใจโดยวิธีการทดสอบสมมุติฐาน (Test of Hypothesis) เพื่อพิจารณาว่าคุณภาพของประชากรนั้นควรได้รับการยอมรับ (Accept) หรือไม่ (กิติศักดิ์ พโลยพานิชเจริญ, 2547) ดังในรูปที่ 2.4




รูปที่ 2.4 กระบวนการของการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

ในยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม ได้เริ่มมีการผลิตจำนวนมาก (Mass Production) มากรขึ้น ก่อให้มีการผลิตชิ้นๆ กันคราวละมากๆ เรียกว่า (Lot) หรือ แบบ (Batch) ดังนั้น จึงเริ่มมีการประยุกต์หลักการทางสถิติมาใช้ โดยเริ่มจาก Walter A. Shewhart ที่เสนอแนวความคิดของแผนภูมิควบคุม (Control Chart) ที่ Bell Telephone เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2467 และในปี พ.ศ. 2470 H.F. Dodge ได้เสนอแผนการซักสิ่งตัวอย่างขึ้นครั้งแรกสำหรับใช้ในการของ Western Electric Group โดยเป็นแผนการที่ประกันด้วยพิกัดคุณภาพจ่ายออกโดยเฉลี่ย (Average Outgoing Quality Limit; AOQL) ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 H.F. Dodge และ H.G. Romig ได้เสนอแผนการประกันคุณภาพขั้นต่ำ โดยใช้ค่า LTPD (Lot Tolerance Percent Defective) ซึ่งต่อมาเรียกว่าแผนการ Dodge-Romig

ในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็นยุคที่มีการพัฒนาทางเทคนิคควบคุมคุณภาพด้วยสถิติมากที่สุดเพื่อกิจการด้านการผลิตอาวุธสำหรับกองทัพพันธมิตร โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากการสร้างมาตรฐานของสหราชอาณาจักรที่ได้ตีพิมพ์ตารางแผนการซักสิ่งตัวอย่างของกรมสรรงานอาวุธ (Ordnance Sampling Table) ขึ้นในปี พ.ศ. 2485 และเป็นแผนการแรกที่ประกันคุณภาพโดยอาศัยระดับคุณภาพที่สามารถยอมรับ (Acceptable Quality Level; AQL) ซึ่งต่อมาพัฒนาเป็น MIL-STD-105E ดังจะได้กล่าวต่อไป

จากรูปที่ 2.4 ซึ่งแสดงถึงกระบวนการของการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับนั้น หากจะจำแนกเทคนิคของแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ด้วยลักษณะของประชากรและประเภทของข้อมูลแล้วสามารถจำแนกได้ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 ประเภทของแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

แผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบเชิงคุณภาพ หมายถึง แผนการซักสิ่งตัวอย่างที่ใช้ในการแบ่งนับสิ่งตัวอย่างด้วยการจำแนก (Classification) ออกตามคุณลักษณะทางคุณภาพ ซึ่งจะมีความเหมาะสมอย่างมากต่อคุณลักษณะทางคุณภาพประเภทอาศัยความรู้สึก (Sensory) และประเภทความสวยงาม (Cosmetic) และสามารถใช้ได้กับคุณลักษณะทางคุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาที่มีความประสงค์ที่ต้องการความรวดเร็วในการตรวจสอบ กล่าวคือ มีการจำแนกออกเป็นผ่าน (Go) กับไม่ผ่าน (No Go) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม แผนการซักสิ่งตัวอย่างประเภทนี้มีข้อเสียที่ไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางคุณภาพที่ต้องการตัดสินใจมากนัก

สำหรับแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับแบบผันแปร หมายถึง แผนการซักสิ่งตัวอย่างที่อาศัยการวัดสิ่งตัวอย่าง ดังนั้น คุณลักษณะทางคุณภาพจึงต้องเป็นคุณลักษณะทางด้านเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยา โดยแผนการซักสิ่งตัวอย่างแบบนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะทางคุณภาพที่ต้องการตัดสินใจได้มาก แต่ก็มีข้อเสียคือ ข้อมูลที่ใช้สำหรับแผนการซักสิ่งตัวอย่างประเภทนี้จะมีค่าใช้จ่ายและเวลาที่สูงกว่าข้อมูลประเภทเชิงคุณภาพ

2.5 เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพในกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยศึกษาสภาพทั่วไปของปัญหา การเลือกปัญหา การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา การค้นหาและวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา ที่แท้จริงเพื่อการแก้ไขได้ถูกต้องตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐาน และควบคุมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย

1. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
2. แผนผังพาร์โต (Pareto Diagram)
3. กราฟ (Graph)
4. แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
5. แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
6. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
7. ฮิสโตรีแกรม (Histogram)

2.5.1 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) คือแบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่างๆเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลได้ง่าย และสะดวก ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก (ศิริพร ขอร��กลาง, 2544) ในการออกแบบฟอร์มทุกริ้งต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อความคุ้มและติดตาม (Monitoring) ผลการดำเนินการผลิต เพื่อการตรวจสอบและ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องซึ่งลักษณะของแผ่นตรวจสอบนั้นมิได้มีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับลักษณะของการนำไปใช้งาน โดยมีขั้นตอนการ

ออกแบบแผ่นตรวจสอบเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์จากนั้นทำการกำหนดตัวแปรต่างๆที่จะทำการบันทึก หลังจากนั้นทำการทดลองและนำไปใช้งานจริง ซึ่งผลที่ได้จากการบันทึกนั้นจะต้องตรงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในตอนแรก ถ้าข้อมูลที่ทำการบันทึกตามแผ่นตรวจสอบไม่ครอบคลุม ข้อมูลจะทำให้เสียเวลาในการบันทึกซ้ำ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าข้อมูลที่มากเพียงพอ และครอบคลุมวัตถุประสงค์นี้จะส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว และแม่นยำ ชนิดของใบตรวจสอบชนิดของใบตรวจสอบโดยปกติแบ่งได้ 5 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการใช้งานใบตรวจสอบที่ใช้บันทึก แบ่งได้ดังนี้

1. ใบตรวจสอบสำหรับหัวข้อเสียหรือข้อมูลร่องในกรณีที่ต้องการลดของเสียหรือข้อมูลร่อง อันดับแรกต้องสำรวจก่อนว่ามีของเสียหรือข้อมูลร่องเกิดขึ้นมากน้อยเท่าไร เกิดในอัตราส่วนอย่างไร จากนั้นสำรวจหัวข้อที่มีของเสียสูงว่ามีสาเหตุจากไหน เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขสำหรับหัวข้อของเสียหรือข้อมูลร่อง อาจเป็นหัวข้อที่คาดคะเนว่าจะเกิดหรือมีของเสียเกิดขึ้นและจดชื่อไว้ แล้วนำมาแยกเป็นข้อตามลำดับความสำคัญในการแก้ไขและที่สำคัญควร

2. ใบตรวจสอบสำหรับตรวจสอบหาสาเหตุของเสีย เมื่อเราทราบหัวข้อของเสียแล้ว ยังจะหาต่อไปถึงสาเหตุของปัญหา โดยคำนึงถึง 4M (Man, Material, Method, Machine) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการผลิตรวมทั้งเวลา ทำให้เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วสามารถได้หัวข้อต่อไปนี้

- 1) หัวข้อบกพร่อง หัวข้อใดมีมาก
- 2) เกิดกับเครื่องใดมาก
- 3) มีความแตกต่างของพนักงานหรือไม่
- 4) เกิดขึ้นเวลาใด

3. ใบตรวจสอบสำหรับสำรวจ การกระจายตัวของขบวนการผลิตใช้สำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องควบคุมเกี่ยวกับขนาด คือ น้ำหนักของผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องการทราบความสมัพนธ์ของการกระจายตัวค่าเฉลี่ยกับค่าที่กำหนด นอกจากนี้ยังใช้วิเคราะห์สาเหตุการกระจายที่ผิดปกติหรือผิดไปจากค่าที่กำหนด โดยแยกประเภทข้อมูลตามผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบหรือเครื่องจักรเป็นดัง


4. ใบตรวจสอบสำหรับคำแนะนำของเสีย โดยทั่วไปจะควบคุมค่าหรือผลิตภัณฑ์ไว้แล้วหากใช้เครื่องหมายตามคำแนะนำของเสียหรือบกพร่อง และหากของเสียมีมากกว่า 1 ประเภทก็อาจใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความแตกต่างได้

5. ใบตรวจสอบที่ใช้ยืนยันเป็นการตรวจสอบเพื่อใช้ยืนยันสภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ ว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่

ในส่วนของใบตรวจสอบจะนำมาออกแบบสำหรับใช้บันทึกข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบเวเฟอร์ของ ไดซ์ โดยได้จำแนกตามหลักการที่ได้ระบุไว้

2.5.2 แผนผังพาร์โต (Pareto Diagram)

เป็นแผนภูมิที่ใช้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความบกพร่องกับปริมาณความสูญเสียที่เกิดขึ้น (ศิริพร ขอพรกลาง, 2544) เราจะใช้แผนผังพาร์โตเมื่อต้องการกำหนดสาเหตุที่สำคัญ (Critical Factor) ของปัญหาเพื่อแยกออกจากสาเหตุอื่นๆ และเมื่อต้องการยืนยันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา โดยเปรียบเทียบ ก่อนทำกับหลังทำ และเมื่อต้องการค้นหาปัญหาและหาคำตอบในการดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหา ซึ่งประโยชน์ของแผนผังพาร์โตนี้ สามารถบ่งชี้ให้เห็นว่าหัวข้อใดเป็นปัญหามากที่สุดทำให้สามารถเข้าใจว่าแต่ละหัวข้อมีอัตราส่วนเป็นเท่าใด ในส่วนทั้งหมดโดยใช้กราฟแท่งบ่งชี้ขนาดของปัญหา ทำให้โน้มน้าวใจใจได้ดีโดยไม่ต้องใช้การคำนวณที่ยุ่งยาก ก็สามารถจัดทำได้และใช้ในการเปรียบเทียบผลได้ใช้สำหรับการตั้งเป้าหมายทั้งตัวเลขและปัญหาต่างๆ ซึ่งโครงสร้างของแผนผังพาร์โต ประกอบด้วยกราฟแท่งและกราฟเส้นนอกจากแกนในแนวตั้ง และแกนแนวนอน และกราฟพาร์โตจะมีแกนแสดงร้อยละหรือเบอร์เซนต์ (%) ของข้อมูลสะสมอยู่ทางด้านขวา มีของแผนผังด้วยความสูงของแท่งกราฟจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จากซ้ายมือไปขวา มือยกเว้นในกลุ่ม ข้อมูลที่เป็น ข้อมูลอื่นๆ จะนำไปไว้ที่ตำแหน่งสุดท้ายของแกนในแนวนอนเสมอ ซึ่งขึ้นตอนในการสร้างแผนผังพาร์โตนี้เราต้องตัดสินใจว่าจะศึกษาปัญหาอะไร และต้องการเก็บข้อมูลชนิดไหน นำไปเก็บข้อมูลแล้วนำข้อมูลมาสรุปจัดเรียงลำดับ แล้วนำมาเขียนแผนผังพาร์โตดัง รูปที่ 2.6




รูปที่ 2.6 ตัวอย่างแผนผังพาร์โต

และในงานวิจัยนี้ได้นำแผนภาพพาร์โตรามาช่วยในการวิเคราะห์ค่าเบอร์เซนต์ของเสียง เพื่อใช้สรุปตำแหน่งที่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นตามหลักพาร์โตรแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปออกแบบการทดลอง

2.5.3 กราฟ (Graph)

แผนภูมิกราฟ คือ แผนภูมิที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลให้ออกมาเป็นรูปแบบของภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย (วันรัตน์ จันทกิจ, 2546) แผนภูมิกราฟมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน การเลือกว่าจะใช้แผนภูมิใดและเมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการนำเสนอและความเหมาะสมของข้อมูล ที่มีอยู่ จะสรุปลักษณะเฉพาะและหน้าที่ของกราฟแต่ละประเภทไว้ดังนี้

1. กราฟแท่งใช้มีมีข้อมูลมาก โดยเปรียบเทียบที่พื้นที่ของกราฟหรือความยาวของเส้นกราฟและไม่เหมาะสมที่จะใช้สำหรับการคุณวโน้มในระยะยาว แต่เหมาะสมสำหรับใช้เปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา เรามักจะเห็นกราฟแท่งบ่อยๆ ในสถานที่ทำงาน ตามหน้าหนังสือพิมพ์และใช้ชีวิตประจำวันลักษณะของกราฟแท่ง คือ การใช้เปรียบเทียบข้อมูลในช่วงระยะเวลาได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยการคุณความยาวของแท่งกราฟและที่สำคัญข้อมูลแต่ละแท่งจะต้องมีความเป็นอิสระต่อกัน ดังตัวอย่างการใช้กราฟดังแสดงในรูปที่ 2.7




รูปที่ 2.7 เปอร์เซนต์การพบของเสียงในแต่ละช่วงโดยเฉลี่ย

ในส่วนแผนภูมิกราฟแท่งนี้ ในงานวิจัยได้นำมาสรุปจำนวนของเสียงที่เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมาสรุปกราฟแท่งในแต่ละช่วงของของเสียงที่เกิดขึ้นด้วย

2. กราฟเส้นจะใช้คุณวโน้มในระยะยาวเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจเรียกว่าเป็นการทำนายสถานการณ์ในอนาคตได้ การเคลื่อนตำแหน่งของจุดแต่ละจุดบนกราฟเส้นจะทำให้

ทราบว่าเราได้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขไปบ้างแล้ว การแก้ไขนั้นดีขึ้นหรือไม่ดังแสดงตัวอย่างการใช้กราฟเส้นใน รูปที่ 2.8

จำนวนของเสียงเลี้ยง




รูปที่ 2.8 การพับของเสียงในแต่ละช่วงโดยเฉลี่ย

ในส่วนแผนภูมิกราฟเส้นนี้ ในงานวิจัยได้นำมาสรุปจำนวนของเสียงที่เกิดขึ้นเพื่อดูแนวโน้มจากการเก็บข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมาสรุปกราฟเส้นในแต่ละช่วงของเสียงที่เกิดขึ้นด้วย

3. กราฟวงกลม (Circular) กราฟวงกลม เป็นกราฟที่ใช้แสดงสัดส่วนของอัตราส่วนของข้อมูลแต่ละประเภทมีมากน้อยเพียงใด แต่จะแสดงออกมาในรูปคล้าย ๆ กับกราฟเส้น โดยจะมีความขาวรวมเท่ากันทุกแท่ง และมีความหมายเหมือนกับกราฟวงกลม คือ พื้นที่ทั้งหมดคิดเป็น 100% ดังแสดงตัวอย่างกราฟวงกลมในตารางที่ 2.2 และรูปที่ 2.9

ตารางที่ 2.2 สัดส่วนยอดขายรถยนต์

ยอดการขายรถยนต์ 2544		
ยี่ห้อ	Q1 / 2544	สัดส่วน (%)
ISUZU	15,817	26%
TOYOTA	15,102	24%
HONDA	8,182	13%
NISSAN	7,898	13%
M' BISHI	4,401	7%
MAZDA	1,532	2%
อื่นๆ	8,805	14%
รวม	61,737	100%




รูปที่ 2.9 สัดส่วนยอดขายรถยนต์

ส่วนในกราฟวงกลมนี้ไม่ได้นำมาใช้วิเคราะห์จำนวนของข้อมูลพร่องที่ได้จากการเก็บข้อมูล เพราะกราฟแท่งและกราฟเส้นเพียงพอสำหรับการสรุปข้อมูลโดยรวมทั้งหมด

4. กราฟไยแมงมุม (Radar Chart) เป็นกราฟรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งจะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณความความมาก-น้อยของแต่ละส่วน โดยการกำหนดค่าแทนงจุดลงในแต่ละเส้นแกนของกราฟ ซึ่งการกำหนดจุดลงบนแกนนี้ จะมีจุดก่อนและหลังการแก้ไขปรับปรุง หรืออาจใช้ในการเปรียบเทียบเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป แสดงตัวอย่างกราฟไยแมงมุมในตารางที่ 2.3 และรูปที่ 2.10

ตารางที่ 2.3 ระดับความรู้ของพนักงานในการใช้เครื่องมือคุณภาพ

เครื่องมือคุณภาพ	ใบตรวจสอบ	กราฟ	พาร์โต	ก้างปลา	แผนผังการกระจาย	ฮิสโซติกรรม	แผนผังควบคุม
พนักงาน							
อนงค์	9	8	5	6	2	5	3
อ๊านาจ	5	5	3	7	3	4	5
อ๊าพล	4	4	2	3	1	2	2
อนันต์	5	6	8	3	2	2	1




รูปที่ 2.10 ระดับความรู้ของพนักงานในการใช้เครื่องมือคุณภาพ

ส่วนในกราฟแมงมุนีในงานวิจัยนี้ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ เนื่องจากข้อมูลที่มีไม่เหมาะสม กับลักษณะกราฟนี้ เพราะไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบปริมาณความความมาก-น้อยของแต่ละส่วน

2.5.4 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)

แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) คือ แผนผังแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะของปัญหา (ผล) กับปัจจัยต่างๆ (สาเหตุ) ที่เกี่ยวข้อง (วนรัตน์ จันทกิจ, 2546) เราจะใช้แผนผังสาเหตุและผลเมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาหรือเพื่อต้องการทำการศึกษา ทำความเข้าใจกับกระบวนการอื่น หรือกระบวนการของแผนกอื่นเมื่อต้องการให้ระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา การสร้างผังก้างปลา้นทำได้ดังนี้

1. กำหนดปัญหารืออาการที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
2. กำหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหานั้นๆ ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย
3. หาสาเหตุหลักของปัญหา
4. จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จำเป็น ดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 โครงสร้างของผังก้างปลา

ชั้งการแก้ปัญหาจากผังก้างปลานี้ทำได้โดยที่ตัดสาเหตุที่ไม่จำเป็นออกลำดับความเร่งด่วนและความสำคัญของปัญหาถ้าขึ้นสาเหตุนั้นไม่ได้ ต้องกลับไปเก็บข้อมูลอีกครั้งเพื่อคิดหาวิธีแก้ไขหลังจากนั้นก็กำหนดวิธีการแก้ไข รวมถึงกำหนดผู้รับผิดชอบ เวลาเริ่มต้น ระยะเวลาเสร็จท้ายที่สุดต้องมีการติดตามผลการแก้ไขในรูปแบบที่เป็นตัวเลขสามารถวัดได้ และในงานวิจัยนี้ได้นำแผนภาพสาเหตุและผลมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ไม่สามารถกัดขาดงเสียให้หลุดเข้าไปในกระบวนการผลิต

2.5.5 แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)

แผนภาพการกระจาย คือ กราฟที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรคู่หนึ่ง โดยใช้เส้นไว้เป็นจุดๆ ปรากฏไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่แล้วแผนภาพสาเหตุและนอกจากนั้นยังใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลและเหตุต่อเหตุอีกด้วย (ศิริพร ขอพรกลาง, 2544) ประโยชน์การใช้แผนภาพการกระจายมีดังนี้

1. ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลนำแผนภาพการกระจายที่ใช้ได้มาเปรียบเทียบกับรูปแบบมาตรฐานของการกระจาย

2. ตรวจสอบว่ามีจุดผิดปกติหรือไม่ การตรวจหาจุดผิดปกตินั้นสามารถทำได้โดยพิจารณาจุดต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในแผนภาพการกระจาย

3. พิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องจำแนกข้อมูลหรือไม่
จากแผนภูมิการกระจาย งานวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย เนื่องจาก
ข้อมูลในงานวิจัยไม่เหมาะสม

2.5.6 แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

แผนภูมิควบคุม คือ เครื่องมือตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงไปของกระบวนการผลิต เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าที่ผลิตโดยธรรมชาติ ชิ้นงานที่เกิดจากกระบวนการผลิตใดๆ (วันรัตน์ จันทกิจ, 2546) มักมีความผันแปร เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยความผันแปรที่เกิดขึ้นนั้นมากจาก 2 ส่วนด้วยกัน คือ ความผันแปรตามธรรมชาติ (Common Cause) และความผันแปรจากความผิดปกติ (Special Cause)

1. ความผันแปร ตามธรรมชาติ (Common Cause)

เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่าง เล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุคุณภาพ เป็นต้น ไม่มีความรุนแรงและไม่มีผลต่อคุณภาพ โดยชิ้นงานที่ออกมานั้นจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความแตกต่างที่ยอมรับได้และอยู่ในพิกัดที่กำหนดทางเทคนิคซึ่งได้อันญญาตเอาไว้แล้วในค่าพิกัดความผ่อนของชิ้นงาน

2. ความผันแปรจากความผิดปกติ (Special Cause)

เกิดจากความผิดพลาดของปัจจัยต่างๆ ในกระบวนการผลิต ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับ การแก้ไขซึ่งจะทำให้คุณภาพของชิ้นงานกลับมาสู่สภาพปกติอีกรังหนึ่ง

3. ชนิดของแผนภูมิควบคุม

แผนภูมิควบคุมจะแบ่งออก 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยแยกตามลักษณะของข้อมูลที่นำเสนอ คือ

3.1 แผนภูมิที่ชนิดของข้อมูลเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่อง หน่วยวัด

3.2 แผนภูมิที่ชนิดของข้อมูลเป็นข้อมูลแบบช่วง หน่วยนับ


ในส่วนกราฟแผนภูมิควบคุมนี้ ในงานวิจัยไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากไม่มีข้อมูลใดๆ ที่ต้องทำการควบคุม

2.5.7 ฮิสโตแกรม (Histogram)

ฮิสโตแกรม (Histogram) คือ กราฟแท่งแบบ漏斗形 โดยแกนตั้งจะเป็นตัวเลขแสดง ความถี่ และมีแกนนอนเป็นข้อมูลของคุณสมบัติของสิ่งที่เราสนใจ โดยเรียงลำดับจากน้อย ที่ใช้คุณสมบัติและปริมาณของกระบวนการ โดยการสังเกตุปริมาณของฮิสโตแกรมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้มา โดยการสุ่มตัวอย่าง (ศิริพร ขอพรกลาง, 2544) โดยเราจะใช้แผนภูมิฮิสโตแกรมดังนี้


1. เมื่อต้องการตรวจสอบความผิดปกติ โดยดูการกระจายของกระบวนการทำงาน

2. เมื่อต้องการเปรียบเทียบข้อมูลกับเกณฑ์ที่กำหนด หรือค่าสูงสุด-ต่ำสุดเมื่อต้องการตรวจสอบสมรรถนะของกระบวนการทำงาน (Process Capability)
3. เมื่อต้องการวิเคราะห์สาเหตุ根本原因 (Root Cause) เมื่อต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการในระยะยาว
4. เมื่อข้อมูลมีจำนวนมากๆ
ลักษณะต่างๆ ของชิ้นโดยรวมมีดังนี้
 1. การกระจายของการผลิตเป็นไปตามปกติ ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลาง ดังรูปที่ 2.12




รูปที่ 2.12 แบบปกติ (Normal Distribution)

2. พนเมื่อกระบวนการผลิตขาดการปรับปรุง/หรือการผลิตไม่ได้ผล ดังรูปที่ 2.13




รูปที่ 2.13 แบบแยกเป็นเกาะ (Detached Island Type)

3. พนเมื่อนำผลิตภัณฑ์ของเครื่องจักร 2 เครื่อง / 2 แบบมารวมกัน ดังรูปที่ 2.14




รูปที่ 2.14 แบบระฆังคู่ (Double Hump Type)

4. พนเมื่อเครื่องมือวัดมีคุณภาพต่ำ หรือการอ่านค่ามีความแตกต่างกันไป ดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 แบบฟันปลา (Serrated Type)

5. พนเมื่อมีการตรวจสอบแบบ Total Inspection เพื่อกัดของเสียออกไป ดังรูปที่ 2.16



รูปที่ 2.16 แบบหน้าผา (Cliff Type)

และในงานวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้นำฮีสโตแกรมมาใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องด้วยข้อมูลที่มีไม่เหมาะสมในการสรุปข้อมูลด้วยฮีสโตแกรม เพราะเป็นกราฟแท่งที่แสดงการกระจายความถี่ของข้อมูลที่ได้จากการวัดหรือข้อมูลที่มีค่าต่อเนื่อง

2.6 8 ดี (8 Discipline, 8D) เทคนิคเพื่อการแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

8 ดี (8 Discipline, 8D) เป็นระบบปฏิบัติการแก้ไขไม่ให้ปัญหาต่างๆ โดยการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการกำจัดสาเหตุของปัญหานั้นอย่างดาวรุ่น ไม่ให้เกิดซ้ำอีก ซึ่งระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหานี้ถูกกำหนดมาจากบริษัท ฟอร์ด โดยที่ระบบปฏิบัติการแก้ไขปัญหานี้แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้

D1: Use Team Approach หมายถึงการกำหนดกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติการแก้ไข

D2: Problem Description หมายถึงการระบุปัญหาว่าคืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน เป็นจำนวนเท่าไรและอื่นๆ

D3: Containment Action หมายถึง การระบุ และการปฏิบัติการแก้ไขเบื้องต้นเพื่อทำการคัดแยกของเสีย เพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบกับลูกค้า ก่อนที่จะดำเนินการปฏิบัติแก้ไขอย่างถาวร ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาถึงประสิทธิผลของการปฏิบัติการแก้ไขเบื้องต้น

D4: Define and Verify Root Causes หมายถึง การระบุสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ และพิจารณาหาสาเหตุที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูลต่างๆ

D5: Define Corrective Action หมายถึง การกำหนดการปฏิบัติการแก้ไข เพื่อทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสาเหตุที่แท้จริง

D6: Implement Permanent Corrective Actions หมายถึงการกำหนดแผนในการปฏิบัติการแก้ไขอย่างถาวร โดยจะต้องมีการกำหนดเครื่องมือที่สามารถวัดผลการปฏิบัติการได้ว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง

D7: Prevent Recurrence หมายถึงการจัดการนำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาทำการประยุกต์เข้ากับปัญหาอื่นๆ เพื่อทำการแก้ไข

D8: Congratulate Your Team หมายถึงการแสดงถึงคุณค่าของทีม

การดำเนินการแก้ปัญหาด้วย 8 ดี (8 Discipline, 8D) เทคนิคเพื่อการแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอย่างมีประสิทธิผลนั้นจะต้องอธิบายปัญหาให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดค่าได้ไม่ใช่วิธีการคาดเดาเหตุการณ์ โดยทำการค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้หลักฐาน ข้อมูลที่มีอยู่โดยอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์โอกาสของ การเกิดปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นทั้งหมด ท้ายที่สุดจะต้องกำหนดวิธีการตรวจสอบตามประสิทธิผลหลังจากการปฏิบัติการแก้ไขไปแล้วเป็นระยะๆ (Six Sigma Green Belt, 2nd wave, 2006)

2.7 การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติโดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง ประชากร หรือตัวแปรที่ต้องการทดสอบ จะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ หรือไกล์เคียงแบบปกติ ขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐานมีดังนี้ (Six Sigma Green Belt, 2nd wave, 2006)

2.7.1 ตั้งสมมุติฐานทางสถิติ เป็นการตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของประชากรซึ่งประกอบด้วยสมมุติฐานว่าง (H_0) และสมมุติฐานแย้ง (H_1) โดยการเปลี่ยนสมมุติฐานการวิจัยเป็นสมมุติฐานทางสถิติ แล้วนำไปใส่ในสมมุติฐานแย้ง (H_1) แล้วจึงกำหนดสมมุติฐานว่าง (H_0) ให้มีลักษณะตรงกันข้าม หรือขัดแย้งกัน แต่ในสมมุติฐานว่าง (H_0) ต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์แบบค่าเดียว หรือค่าที่เท่ากันของพารามิเตอร์เท่านั้น

2.7.2 กำหนดค่าระดับนัยสำคัญ (α) โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนด ดังนี้

ก. $\alpha = .001$ กรณีงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย

ข. $\alpha = .05$ กรณีงานวิจัยทั่วๆไป

ค. $\alpha = .01$ กรณีงานวิจัยต้องการความน่าเชื่อถือมากขึ้น

ง. $\alpha = .10$ กรณีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการทำสำรวจ

2.7.3 กำหนดสถิติทดสอบ โดยต้องคำนึงถึงว่า ทราบการแจกแจงหรือไม่ ขนาดตัวอย่างมากน้อยแค่ไหน และได้มามาด้วยวิธีใด เก็บในมาตรฐานแบบใด ต้องการทดสอบพารามิเตอร์ใด และยังรวมไปถึงข้อมูลมาจากประชากรกี่กลุ่ม

2.7.4 คำนวณค่าสถิติจากข้อมูลที่ได้จากประชากร แล้วนำมาคำนวณค่าสถิติทดสอบ

2.7.5 สร้างเบตปูสเตชสมมุตฐานว่าง (H_0) หรือเรียกว่าบริเวณวิกฤตขึ้นอยู่กับค่า (α) และลักษณะของสมมุตฐานทางสถิติที่กำหนดไว้ ดังนี้

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

เรียกว่าสมมุตฐานแบบ 2 ทาง (2-tailed Hypothesis)

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

เรียกว่าสมมุตฐานแบบ 1 ทาง (1-tailed Lower Hypothesis)

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

เรียกว่าสมมุตฐานแบบ 1 ทาง (1-tailed Upper Hypothesis)

2.7.6 สรุปผลการทดสอบถ้าค่าสถิติทดสอบตกในบริเวณวิกฤตให้ตัดสินใจปฏิเสธสมมุตฐานว่าง (H_0) และยอมรับสมมุตฐานแย้ง (H_1) แต่ถ้าค่าสถิติทดสอบตกในบริเวณยอมรับให้ตัดสินใจยอมรับสมมุตฐานว่าง (H_0)

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นางชัย เบี้ญจลักษณ์ (2545) ทำงานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทุบขี้นรูป่อนงานวิจัยนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิการทำงานโดยรวมของเครื่องทุบขี้นรูป่อนโดยการจัดทำรายการอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องจักร ติดตั้งระบบหล่อลิ่น ปรับปรุงระบบแขนหีดนำยากราไฟต์ ดำเนินการแก้ไขอาการชำรุดหลังจากการซ่อมบำรุงแล้วพบว่าเครื่องทุบขี้นรูป่อนมีเวลาการสูญเสียลดลง 71.47% และประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้น 4.56% และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(สุนทร, 2543) ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนและสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ โดยการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตปัจจุบันของการประกอบอุปกรณ์ขึ้นเคลื่อนหัวอ่านของหน่วยความจำแบบดาวร และได้นำมาดัดแปลงในหลายๆ ทางเลือก เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างของผลลัพธ์ของเวลาตามมาตรฐานการผลิตที่สั้นที่สุด ซึ่งผลการวิจัยพบว่าทางเลือกที่ดีที่สุด สามารถลดเวลาตามมาตรฐานการผลิตได้จาก 53.8 เป็น 41.7 นาที หรือ 22% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และสามารถลดความแปรปรวนของระบบลงจาก 0.008 ลงเหลือ 0.002 ขณะเดียวกันจำนวนสถานีในการผลิตได้ลดลงจาก 19 สถานี เหลือ 18 สถานี

ธนา บุญประสิทธ (2537) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตของโรงงานตู้เย็นสำหรับมาตรฐาน มอก.9000 การศึกษาวิจัยนี้มุ่งปรับปรุงระบบการตรวจสอบในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นส่วนข้างผลิต และการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานตู้เย็นแห่งหนึ่งเป็นกรณีศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งนี้ คือ (1) เพื่อปรับปรุงระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีระบบการประเมินผล และติดตามการทำงานที่ดี เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานไว้อย่างต่อเนื่อง (2) เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกไป เป็นที่เชื่อถือของลูกค้า ในการวิจัยนี้ได้ทำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพ โดยจัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยนิยามคุณภาพ คำสั่งปฏิบัติงาน คู่มือทางเทคนิค ในรายงานและเอกสารสนับสนุนต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินผล การทำงานและการปฏิบัติการแก้ไข จากนั้นทำการอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน และส่วนสุดท้ายเป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งการวางแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบในการตรวจสอบคุณภาพ

ไฟฟูรย์ ช้ออิง (2547) ศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์น้ำวิธีการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เช่นแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบคุณภาพการผลิต โดยการสร้างแผนการซักตัวอย่างแทนการทดสอบทุกชิ้น ผลการวิจัยพบว่า แผนการสุ่มตัวอย่างที่ได้จากวิธีการคำนวนโดยโปรแกรม Samp V 2.0 ช่วยลดค่าความเสี่ยงของผู้บริโภคในการยอมรับสินค้าที่มีข้อบกพร่องมากกว่าวิธีเดิมที่ใช้แผนการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E ถึง 16.46% และจีดักคุณภาพออกเฉลี่ย (AOQL) ถึง 16.34 %

ชัยทัต เวียงหาดทัย (2550) ศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่นำวิธีการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ เช่นกรณีศึกษา: กระบวนการประกอบโซ่อิเล็กทรอนิกส์ พนวณแผนการสุ่มแบบอ้างอิงมาตรฐาน MIL-STD-105E แบบเดิมที่ขนาดลดต 1,000 5,000 และ 10,000 ชิ้นที่ระดับสัดส่วนของเสีย เท่ากับ 0.12%, 0.13% และ 0.17% ตามลำดับแต่เมื่อระดับสัดส่วนของเสียอยู่ระหว่าง 0.2% ถึง 1.0% พนวณแผนการสุ่มที่ปรับปรุงใหม่ทำให้สามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ระหว่าง 10% ถึง 45%


ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้ได้ทำการศึกษา และปรับปรุงกระบวนการสุ่มตรวจรับวัตถุดิบ หลัก คือ ไดซ์ (Dice) ของโรงงานตัวอย่างผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถควบคุมคุณภาพ ของวัตถุดิบ และสามารถตรวจสอบของเสียไม่ให้ผ่านไปสู่กระบวนการผลิตได้




บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

บทนี้จะกล่าวถึงการดำเนินการวิจัย การศึกษาระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ การสุ่มตัวอย่าง วิธีการตรวจสอบวัตถุดิบและของเสียที่พนในสายการผลิต ซึ่งผ่านการสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบจากระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบในอัตโนมัติ ศึกษาผลกระทบและความรุนแรงจากการทิ้งของเสียในสายการผลิต โดยใช้เทคนิค 7 QC Tools จากนั้นวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบไม่สามารถสกัดของเสียได้ด้วยเทคนิค 7 QC Tools รวมไปถึงเสนอวิธีการปรับปรุงการสุ่มตัวอย่างที่จะทำให้ระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ปราศจากของเสีย และท้ายที่สุดกำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานโดยผู้วิจัย ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังรูปที่ 3.1






รูปที่ 3.1 (ต่อ)

3.1 ศึกษาสภาพทั่วไปของแผนกรับวัตถุคิบ ของโรงงานตัวอย่างในปัจจุบัน

ภาพรวมของกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทตัวอย่างดังรูปที่ 3.2 ซึ่งจะเห็นว่าแผนกรับวัตถุคิบ นั้นอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งหมด ของการผลิตทั้งหมด ตามที่แสดงในรูปที่ 3.2 ความผิดพลาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้



รูปที่ 3.2 ขั้นตอนการผลิตสินค้าของโรงงานตัวอย่าง

หน้าที่ของแผนกตรวจสอบและขั้นตอนการทำงานดังแต่รับสินค้า จนเสร็จสิ้นกระบวนการ การ ณ โรงงานตัวอย่าง ซึ่งในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมจะมีหน้าที่ และขั้นตอนการทำงานที่ คล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีวัสดุที่ใช้ในโรงงานแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีวิธีการตรวจสอบ และการ สุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามวัสดุประสงค์หลักของระบบ Incoming Quality Control ในทุกๆ โรงงาน จะมีความคล้ายคลึงกัน คือการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบวัสดุ

ก่อนนำวัตถุคิบเข้าไปในกระบวนการผลิต แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการตรวจสอบ และการสุ่มตัวอย่างของวัตถุคิบในโรงงานตัวอย่าง

แผนการตรวจสอบรับวัตถุคิบ ทำหน้าที่ควบคุมการตรวจสอบวัตถุคิบที่เข้ามา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของวัตถุคิบที่เข้ามามีคุณภาพที่ยอมรับได้ ตามข้อกำหนดเฉพาะซึ่งรวมถึง

1. การตรวจสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และวัตถุคิบที่นำเข้ามา ซึ่งรวมถึงวัตถุคิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว และพบว่าวัตถุคิบมีของเสียปะปน

2. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมด

3. บันทึกข้อมูลคุณภาพของผู้ผลิตแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผู้ผลิต

ขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุคิบที่นำเข้ามาในโรงงาน สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้ และสามารถดูผังการไหลของกระบวนการตรวจสอบวัตถุคิบที่นำเข้ามาในโรงงานตัวอย่างดังรูปที่

3.5

3.1.1 วัตถุคิบที่นำเข้ามายังทำการแยกตามกลุ่มของวัตถุคิบ

กลุ่ม 1 หมายถึงวัตถุคิบหลักซึ่งต้องทำการตรวจสอบตามคุณลักษณะของวัตถุคิบ เช่น ไอดีซี, ลีดเฟรม และสารเคมี ส่วนกลุ่ม 2 หมายถึง วัตถุคิบที่ยอมรับได้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ เช่น กล่องกระดาษ

3.1.2 การตรวจสอบของวัตถุคิบ

วัตถุคิบแต่ละชนิดจะถูกตรวจสอบตามข้อกำหนดเฉพาะของวัตถุคิบแต่ละตัว ซึ่งการตรวจสอบจะมี 3 ลักษณะคือ

1. ขนาด (Dimension) หมายถึง การตรวจสอบขนาดของวัตถุคิบตามบรรทัดฐานที่กำหนดในข้อกำหนดเฉพาะ โดยใช้เครื่องมือวัด


2. ลักษณะภายนอก (Appearance) หมายถึง การตรวจสอบรูปทรง และคุณลักษณะที่เห็นได้ชัดๆ เช่น ไวด์ไลท์ หรือกล้องกำลังขยาย

3. คุณสมบัติการใช้งาน (Functional) หมายถึง การตรวจสอบการใช้งาน ตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเฉพาะ โดยใช้เครื่องมือวัด

3.1.3 การสุ่มตัวอย่างของวัตถุคิบแต่ละชนิด


ซึ่งวัตถุคิบแต่ละชนิดจะใช้จะใช้แผนการสุ่มตัวอย่างจาก MIL-STD-105E และแผนการสุ่มตัวอย่างแบบตัวเลขแห่งการยอมรับเท่ากับศูนย์ โดยที่ระดับ และค่า AQL ของการสุ่มตัวอย่างที่ไม่เท่ากันตามแต่ชนิดของวัตถุคิบซึ่งจะถูกกำหนดโดยวิศวกรรมตามลักษณะดังต่อไปนี้

1. ไดซ์ มีลักษณะเป็นตัวงานสี่เหลี่ยม ซึ่งจะมีคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องมีการจ่ายศักดิ์ไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้าแล้วจะทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือวัดเฉพาะ สำหรับ ไดซ์ทำมาเป็นแผ่นเเวเฟอร์ โดยจะมีชิ้นงานอยู่ประมาณ 12,000 ตัวต่อโลต และจะทำการแบ่งออกเป็นเเวเฟอร์ย่อย ๆ เนื่องจากมีข้อจำกัดของเครื่องจักรในกระบวนการประกอบ ดังนั้น ใน 1 โลต จะมีอยู่หลายเเวเฟอร์ย่อย ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 เวเฟอร์ และ ไดซ์

โดยที่ปัจจุบันทำการสุ่มตรวจสอบทุกเเวเฟอร์ย่อย เวเฟอร์ย่อยละ 5 ตัว โดยพนักงานจะทำการหยิบตัวไดซ์ด้วยเครื่องมือเฉพาะแล้วทำการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดหลังจากนั้นก็จะทำการใส่กลับไปยังตำแหน่งเดิม ซึ่งลักษณะเเวเฟอร์ย่อย และตำแหน่งที่หยิบไดซ์ในแต่ละเเวเฟอร์ย่อยดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 ลักษณะเเวเฟอร์ย่อย และตำแหน่งที่หยิบไดซ์ในแต่ละเเวเฟอร์ย่อย

2. ลีดเฟรม มีลักษณะเป็นเหล็กแผ่นบางขึ้นรูป ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวไดซ์ กับงานที่จะต่อเขื่อมกับงานจรภายนอก โดยที่ใน 1 โลตจะถูกแบ่งออกเป็นกล่องย่อยๆ หลายกล่องเพื่อบรรจุลีดเฟรม โดยที่จะมีการตรวจสอบลักษณะภายนอก และการตรวจสอบขนาด สำหรับการตรวจสอบลักษณะภายนอก จะใช้การตรวจสอบด้วยตาเปล่า หรือกล้องกำลังขยาย และการตรวจสอบขนาดจะใช้เครื่องมือวัด ซึ่งอาจจะต้องมีเครื่องมือพิเศษ เพื่อทำการขับชิ้นงาน ทำให้

ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง จากการตรวจสอบหากมีข้อบกพร่อง 1 จุด หรือมากกว่า 1 จุดในหนึ่งชิ้นของลีดเฟรม ซึ่งจะนับเป็นของเสีย 1 ชิ้น

3. สารเคมี ซึ่งจะมีการตรวจสอบเฉพาะลักษณะภายนอก ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบวันหมดอายุของสารเคมี

3.1.4 การตรวจสอบขนาด คุณลักษณะภายนอก และคุณสมบัติการใช้งานการตรวจสอบจะต้องมีการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งจะรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุคุณิตนั้นๆ เช่น วันที่รับเข้ามา หมายเลขอตชื่อผู้ผลิตและอื่นๆ

3.1.5 ทำการแยกวัตถุคุณิตที่ยอมรับและไม่ยอมรับ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการนำเอางานที่ไม่ยอมรับไปใช้ในการกระบวนการผลิต นอกจากนี้จะต้องทำการส่งข้อมูล และเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุคุณิตที่ไม่ยอมรับ โดยจะมีผลการตัดสินใจอยู่ 3 แบบคือ

1. ส่งคืนผู้ผลิต (Return) หมายถึงการนำวัตถุคุณิตทั้งหมดในงวดการส่งที่ไม่ยอมรับส่งกลับคืนให้กับผู้ผลิต

2. เลือกส่วนที่ยอมรับได้ (Screen) หมายถึงการนำเอาวัตถุคุณิตมาเลือกนำส่วนที่ยอมรับได้มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยแผนการสุ่มตัวอย่าง และขบวนการตรวจสอบพิเศษ ซึ่งจะถูกกำหนดโดยวิศวกร

3. อนุญาตให้นำมาใช้ (Waive) หมายถึงการที่วิศวกรอนุญาตให้นำวัตถุคุณิตมาใช้ในขบวนการผลิตได้ ซึ่งจะต้องผ่านการวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

3.1.6 ทำการส่งข้อมูลการไม่ยอมรับ ให้กับผู้ผลิตทราบ แผนการตรวจสอบรับวัตถุคุณิต ทำหน้าที่รวบรวมผลของคุณภาพของวัตถุคุณิตที่มาจากผู้ผลิตทั้งหมด เพื่อเป็นการแสดงถึงความสามารถของผู้ผลิตแต่ละราย โดยที่ผู้ผลิตจะต้องทำการตอบกลับตามรูปแบบ 8 ดี (8 Discipline, 8D)

3.1.7 ขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับวัตถุคุณิตซึ่งเป็นของเสียที่หลุดเข้าสู่กระบวนการผลิต


1. รับแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น จำนวน และงวดการส่งมอบของวัตถุคุณิตจากแผนกที่เกี่ยวข้องคือ วิศวกรการผลิต พนักงานฝ่ายควบคุมการสั่งซื้อ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. ทำการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน ตามลักษณะปัญหาที่ได้รับแจ้ง และทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด ซึ่งจะตอบกลับผลของการตรวจสอบให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3. แผนการตรวจสอบรับวัตถุคุณิต จะทำการส่งข้อมูลการไม่ยอมรับให้กับผู้ผลิตทราบ ซึ่งจะมีการรวบรวมผลของคุณภาพของวัตถุคุณิตที่มาจากผู้ผลิตทั้งหมด

4. ทำการติดตามการตอบกลับในเรื่องการแก้ไขเกี่ยวกับของเสียที่เกิดขึ้น โดยที่ผู้ผลิตจะต้องทำการตอบกลับตามรูปแบบ 8 ดี (8 Discipline, 8D)

3.1.8 ผังการไหลของขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับวัตถุคุณภาพ



รูปที่ 3.5 ผังการไหลของขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุคุณภาพ

3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุง และศึกษาผลกระทบ

ในการตรวจสอบข้างต้นยังคงพบของเสียที่หลุดเข้ามายังสายการผลิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต เนื่องจากการที่เราได้ทำการประกอบแล้ว แต่ไม่สามารถผ่านกระบวนการทดสอบขั้นสุดท้าย ทำให้เกิดความสูญเสีย ซึ่งกระบวนการโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต และอาจจะเกิดปัญหาคุณภาพเมื่อส่งสินค้าที่ผลิตโดยไดซ์ที่เป็นของเสีย เนื่องจากไดซ์ที่เป็นของเสียจะแสดงผลทันที หรืออาจจะแสดงผลหลังจากที่ลูกค้าได้นำไปใช้งานระยะหนึ่ง จึงเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันคุณภาพของสินค้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อธุรกิจ เพราะว่าในปัจจุบันคู่แข่งทางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการแข่งขันทึ้งในเรื่องของราคา และคุณภาพ ดังนั้นในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงจะต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และต้นทุนที่ต่ำที่สุด จากข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2554 ซึ่งแสดงสัดส่วนของเสียในสายการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากการทดสอบ 100% ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1 และสัดส่วนของเสียในสายการผลิตที่เกิดจากปัญหาของวัตถุคุณภาพซึ่งเป็นขอบเขตที่ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ และศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.1 สัดส่วนของเสียในสายการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากการทดสอบ 100% ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

ปัญหา	ม.ค.-54	ก.พ.-54	มี.ค.-54	เม.ย.-54	พ.ค.-54	มิ.ย.-54	ค่าเฉลี่ย
MATERIAL (ไดซ์)	0.37%	0.42%	0.58%	0.46%	0.37%	0.35%	0.43%
OPEN	0.10%	0.12%	0.00%	0.20%	0.20%	0.40%	0.17%
IR SHORT	0.05%	0.03%	0.05%	0.06%	0.03%	0.02%	0.04%
PTR OPEN	0.21%	0.11%	0.31%	0.09%	0.18%	0.11%	0.17%
PTR SHORT	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.05%	0.07%	0.03%
VISO	0.09%	0.09%	0.05%	0.06%	0.03%	0.02%	0.06%


ตารางที่ 3.2 สัดส่วนของเสียในสายการผลิตที่เกิดจากปัญหาของวัตถุคุณภาพระหว่าง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554

เดือน	เปอร์เซ็นของเสียที่เกิดจากวัตถุคุณภาพ	มูลค่าสูญเสียต่อเดือน (บาท)	สัดส่วนของเสียจากการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ตัวต่อล้านตัว)
ม.ค.-54	0.37%	363,090	11
ก.พ.-54	0.42%	413,693	7
มี.ค.-54	0.58%	569,498	14
เม.ย.-54	0.46%	452,488	12
พ.ค.-54	0.37%	364,650	7
มิ.ย.-54	0.35%	341,445	11
ค่าเฉลี่ย	0.43%	417,477	10


3.3 วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพ

ชี้งพบว่าวิธีการตรวจสอบวัตถุคุณภาพและการสุมตัวอย่างในปัจจุบัน ยังไม่สามารถตรวจจับปัญหาที่เกิดจากวัตถุคุณภาพได้ เพราะใช้วิธีการสุ่มโดยทั่วทั้งเวเฟอร์และทุกจุดมีโอกาสเท่าๆ กัน ดังนั้น จึงทำการวิเคราะห์สาเหตุ

3.3.1 วิเคราะห์สาเหตุโดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) ดังรูปที่ 3.6



3.3.2 วิเคราะห์โดยใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) ผู้วิจัยได้ทำการนำໄไดซ์มาตรวัดสอบ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างงานที่จะนำมาแสดงถึงแนวโน้มของของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเวเฟอร์ ซึ่งมีจำนวนงานทั้งหมดใกล้เคียงกัน คือประมาณ 12,000 ตัวต่อเวเฟอร์ และจะใช้เครื่องมือการตรวจสอบคุณสมบัติโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งจะทำการแบ่งໄไดซ์ออกเป็นช่วงๆ 15 ช่วงเท่าๆ กัน โดยเริ่มจากจุดกึ่งกลางของเวเฟอร์จนับเป็นจุด 0 มิลลิเมตร และจะแบ่งเป็นช่วงๆ ละ 5 มิลลิเมตร แล้วทำการนับจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 การแบ่งเวเฟอร์ออกเป็นช่วง ๆ

จากนั้นทำการตรวจสอบໄไดซ์ทุกๆ ช่วง แล้วบันทึกผลการตรวจสอบ 100% ลงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ปริมาณของเสียงแต่ละช่วงของเวเฟอร์ และปริมาณของเสียงเฉลี่ย

ช่วงที่	จำนวนของเสียง (ตัว)							จำนวนของเสียงเฉลี่ย
	เวเฟอร์ที่1	เวเฟอร์ที่2	เวเฟอร์ที่3	เวเฟอร์ที่4	เวเฟอร์ที่5	เวเฟอร์ที่6	เวเฟอร์ที่7	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

3.3.3 วิเคราะห์โดยใช้กราฟ (Graph) ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) มาเขียนให้อยู่ในรูปกราฟแท่ง และกราฟเส้นเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและยังแสดงถึงแนวโน้มของข้อมูล

3.3.4 วิเคราะห์โดยใช้แผนผังพาร์โต (Pareto Diagram) ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) มาเขียนให้อยู่ในรูปแผนผังพาร์โต (Pareto Diagram) เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล

3.4 เสนอวิธีการปรับปรุง

ผู้ทำการวิจัยนำเสนอวิธีที่จะทำให้ระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบมิให้หลุดรอดเข้าไปในกระบวนการผลิต โดยที่ปัจจุบันทำการสุ่มตรวจสอบทุกเวเฟอร์อย่าง เวเฟอร์อย่างละ 5 ตัว โดยพนักงานจะทำการหยิบตัวได้ซึ่งในบริเวณที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานซึ่งเป็นวิธีที่พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอยู่แล้ว หลังจากนั้นพนักงานจะทำการทดสอบด้วยเครื่องมือวัดเฉพาะ หลังจากนั้นทดลองตรวจสอบด้วยวิธีตรวจสอบแบบใหม่ แล้วนำผลมาเปรียบเทียบกับวิธีตรวจสอบแบบเก่า

3.5 ยืนยันผลการปรับปรุง

ผู้ทำการวิจัยทำการยืนยันผลการตรวจสอบแบบใหม่กับวิธีตรวจสอบแบบเก่าโดยการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสำคัญ (α) 0 .05 และสร้างเขตปฎิเสธสมมุติฐานว่าง (H_0) หรือเรียกว่าบริเวณวิกฤต และกำหนดสมมุติฐานทางสถิติที่กำหนดไว้คือ

$$H_0: P_1 = P_2, \quad H_1: P_1 < P_2$$

เรียกว่าสมมุติฐานแบบ 1 ทาง (1-tailed Lower Hypothesis) และ

$$H_0: \mu_1 = \mu_2, \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

เรียกว่าสมมุติฐานแบบ 2 ทาง (2-tailed Hypothesis) โดยผู้วิจัยใช้การคำนวณด้วยโปรแกรม MINITAB และยังรวมไปถึงการเปรียบเทียบเวลาของพนักงานในการการทำงานก่อน และหลังการปรับปรุงวิธีการทำงาน

3.6 ทดลองนำไปใช้งานจริง

ผู้ทำการวิจัยนำวิธีระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบแบบใหม่ที่สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบมิให้หลุดรอดเข้าไปในกระบวนการผลิตไปใช้งานจริงช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2552 เพื่อดูผลที่เกิดขึ้นหลังจากได้ซึ่งที่ผ่านการตรวจสอบด้วยวิธีใหม่นั้นสามารถลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอันเนื่องมาจากไดซึ่มีปัญหามากจากผู้ผลิต

3.7 เก็บข้อมูลหลังจากนำวิธีที่ทำการปรับปรุงไปใช้ในโรงงานตัวอย่าง

ผู้ทำการวิจัยทำการเปรียบเทียบสัดส่วนของเสียในกระบวนการผลิตที่เกิดจากปัญหาของวัตถุดิบก่อน และหลังการปรับปรุงการสุ่มตรวจสอบด้วยวิธีใหม่ที่สามารถลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอันเนื่องมาจากไดซึ่มีปัญหามากจากผู้ผลิต

3.8 นำเสนอบริษัทการสุ่มตรวจสอบใหม่

ผู้ทำการวิจัยนำเสนอวิธีการสุ่มตรวจสอบใหม่ที่สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุคิดเห็นให้หลุดรอดเข้าไปในกระบวนการผลิตไปใช้ทำงานจริงในแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิดเห็นในโรงงานตัวอย่าง

3.9 กำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน


ผู้ทำการวิจัยจัดทำคู่มือปฏิบัติการ (Work Instruction, WI) ต่อแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิดเห็นเพื่อนำไปใช้งานจริงในโรงงานตัวอย่าง

บทที่ 4

ผลการดำเนินการวิจัย

4.1 ผลวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิบ

4.1.1 ผลการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) ดังรูปที่ 4.1 พบว่าตำแหน่งในการสุมจับไดซ์ไม่สามารถตรวจจับของเสียได้ จึงส่งผลให้วิธีการสุมตรวจในปัจจุบันไม่พบรของเสีย จึงส่งผลให้ระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิบ ไม่สามารถสกัดของเสียเข้าสายการผลิตได้ ซึ่งข้อมูลได้มามาจากการระดมสมองระหว่าง วิศวกรผู้ดูแลกระบวนการพนักงาน พนักงานควบคุมคุณภาพ วิศวกรคุณภาพและผู้วิจัย




รูปที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยแผนผังเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)

4.1.2 ผลวิเคราะห์โดยใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) จากทำการวิเคราะห์สาเหตุพบว่า ตำแหน่งในการสุมจับไดซ์ไม่สามารถตรวจจับของเสียได้ ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการออกแบบแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) เพื่อทำการศึกษาถึงตำแหน่งการสุมตรวจไดซ์บนเวเฟอร์ โดยได้ทำการนำไดซ์มาตรวจสอบ 100% จำนวน 7 เวเฟอร์ หรือเท่ากับ 1 แบบ ซึ่งเป็นตัวแทนของงาน ที่ทำการผลิต ช่วงเวลาเดียวกัน เครื่องจักรเดียวกัน รวมไปถึงพนักงานคนเดียวกัน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างงานที่จะนำมาแสดงถึงแนวโน้มของของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเวเฟอร์ ซึ่งมีจำนวนงานทั้งหมดใกล้เคียงกัน

กีอุปกรณ์ 12,000 ตัวต่อเวเฟอร์ และจะใช้เครื่องมือการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งจะทำการแบ่งได้ซอกเป็นช่วงๆ 15 ช่วงเท่าๆ กัน โดยเริ่มจากจุดกึ่งกลางของเวเฟอร์จะนับเป็นจุด 0 มิลลิเมตร และจะแบ่งเป็นช่วงๆ ละ 5 มิลลิเมตร แล้วทำการนับจำนวนของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง ดังรูปที่ 4.2

ช่วงที่ 1	:	0 มิลลิเมตร - 5 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 2	:	5 มิลลิเมตร - 10 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 3	:	10 มิลลิเมตร - 15 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 4	:	15 มิลลิเมตร - 20 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 5	:	20 มิลลิเมตร - 25 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 6	:	25 มิลลิเมตร - 30 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 7	:	30 มิลลิเมตร - 35 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 8	:	35 มิลลิเมตร - 40 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 9	:	40 มิลลิเมตร - 45 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 10	:	45 มิลลิเมตร - 50 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 11	:	50 มิลลิเมตร - 55 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 12	:	55 มิลลิเมตร - 60 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 13	:	60 มิลลิเมตร - 65 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 14	:	65 มิลลิเมตร - 70 มิลลิเมตร
ช่วงที่ 15	:	70 มิลลิเมตร - 75 มิลลิเมตร



รูปที่ 4.2 การแบ่งเวเฟอร์ออกเป็นช่วงๆ

จากการตรวจสอบ ได้พบว่า ไกด์พับของเสียค้างตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ปริมาณของเสียงแต่ละช่วงของเวเฟอร์และปริมาณของเสียงเฉลี่ยในแต่ละช่วง


ช่วงที่	จำนวนของเสียง (ตัว)							จำนวน ของเสียง เฉลี่ย
	เวเฟอร์ที่1	เวเฟอร์ที่2	เวเฟอร์ที่3	เวเฟอร์ที่4	เวเฟอร์ที่5	เวเฟอร์ที่6	เวเฟอร์ที่7	
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1	0	0	0	0	1
8	4	0	0	0	2	3	2	2
9	3	2	0	0	8	0	2	3

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ช่วงที่	จำนวนของเสีย (ตัว)							จำนวน ของเสีย เฉลี่ย
	เวเฟอร์ที่ 1	เวเฟอร์ที่ 2	เวเฟอร์ที่ 3	เวเฟอร์ที่ 4	เวเฟอร์ที่ 5	เวเฟอร์ที่ 6	เวเฟอร์ที่ 7	
10	8	0	2	0	9	1	1	3
11	3	0	2	0	4	5	1	3
12	3	0	0	0	0	7	1	2
13	6	5	3	1	2	2	4	4
14	1	10	16	10	6	15	11	10
15	14	12	24	21	20	17	19	19


จากข้อมูลจากแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) นี้แสดงให้เห็นว่าช่วงที่ 1 ถึง 6 นี้ไม่พบของเสียเลยจากการตรวจสอบแต่สามารถเขียนเป็นกราฟจำนวนของเสียแต่ละเวเฟอร์ เพื่อให้เห็นความแตกต่างในแต่ละช่วงได้ชัดเจนขึ้น

4.1.3 ผลวิเคราะห์โดยใช้กราฟ (Graph) ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) มาเขียนให้อยู่ในรูปกราฟเส้นในแต่ละเวเฟอร์เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและบังແสດงถึงแนวโน้มของข้อมูลดังรูปที่ 4.3 และ 4.4



รูปที่ 4.3 จำนวนของเสียแต่ละเวเฟอร์


ต่อจากนั้นจะนำข้อมูลจำนวนของเสียแต่ละเวเฟอร์ มาทำการหาค่าเฉลี่ยจำนวนของเสียของทั้ง 7 เวเฟอร์เพื่อจะได้จำนวนของเสียในแต่ละช่วง โดยเฉลี่ยดังจะเห็นได้ดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 จำนวนของเสียเฉลี่ย


จากรูปที่ 4.3, 4.4 และ 4.5 แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าเราไม่พบของเสียเลยตั้งแต่ช่วงที่ 1 ถึงช่วงที่ 6 นั่นคือไม่มีของเสียตั้งแต่ 0 มิลลิเมตร จนถึง 30 มิลลิเมตร โดยนับจากจุดกึ่งกลาง โดยจะเริ่มพบของเสียตั้งแต่ช่วงที่ 7 คือ 30 มิลลิเมตร จนถึงขอบของเวเฟอร์ คือช่วงที่ 15 คือ 75 มิลลิเมตร แต่จะเห็นว่าความชันของจำนวนของเสียมีสูงมากที่ช่วงที่ 14 ถึงช่วงที่ 15 คือตั้งแต่ 65 มิลลิเมตรถึง 75 มิลลิเมตร ดังนั้นกล่าวได้ว่าจะมีของเสียมากในช่วงขอบของเวเฟอร์ ซึ่งสามารถแสดงดังรูปที่ 4.5

เบอร์เซ็นต์จำนวนของเสียเฉลี่ย



รูปที่ 4.5 เบอร์เซ็นต์การพบของเสียในแต่ละช่วงโดยเฉลี่ย

4.1.4 ผลการวิเคราะห์โดยใช้แผนผังพาร์โต (Pareto Diagram) ดังรูปที่ 4.6



จากรูปที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าเราพบของเสียในช่วงที่ 14 ถึงช่วงที่ 15 ถึง 61.71% ซึ่งเป็นเพียง 2 ช่วงจากทั้งหมด 15 ช่วง และจะพบของเสียอีก 38.29% ในช่วงที่ 7 ถึงช่วงที่ 13 ซึ่งจะไม่พบของเสียเลยในช่วงที่ 1 ถึงช่วงที่ 6 เราสามารถวิเคราะห์การพบของเสียมากในบริเวณขอบของเวเฟอร์


จากข้อมูลที่ได้นั้นสรุปได้ว่าการที่ปัจจุบันได้ใช้วิธีการสุ่มทัวไปทั้งเวเฟอร์นั้น ตั้งแต่ในช่วงที่ 1 ถึงช่วงที่ 15 ซึ่งมีโอกาสที่จะพบของเสียมีต่ำมากจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ยังคงพบของเสียที่สายการผลิต

ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้แนวความคิดที่ได้นำเสนอการสุ่มตัวอย่างอย่างมีแบบแผนเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบของเสียด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างของไดซ์เคพะบริเวณที่ขอบของแต่ละเวเฟอร์ย่อย ซึ่งผู้ผลิตไดซ์จะทำการแยกเวเฟอร์ให้เป็นเวเฟอร์ย่อยๆ แล้วส่งมาให้ ณ โรงงานตัวอย่าง

4.2 วิธีการปรับปรุงการสุ่มตรวจสอบไดซ์


ปัจจุบันทำการสุ่มตรวจสอบทุกเวเฟอร์ย่อย เวเฟอร์ย่อยละ 5 ตัว โดยถ้าพบของเสียจะทำการปฏิเสธงานล็อกตอนนั้นๆ ซึ่งอ้างอิง MIL-STD-105E, AQL 1.0 ที่ระดับ การตรวจสอบพิเศษ S-1 และแผนการหักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิงเดียวแบบปกติ โดยพนักงานจะทำการหยิบตัวไดซ์ใน

บริเวณที่ง่ายต่อการปฏิบัติงาน โดยอ้างอิงตามลักษณะการเรียงตัวของไดซ์ในแต่ละเฟอร์ดังรูปที่ 4.7 ซึ่งเป็นวิธีที่พนักงานปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอยู่แล้ว หลังจากนั้นพนักงานจะทำการทดสอบด้วยเครื่องมือวัดเฉพาะ



รูปที่ 4.7 ตำแหน่งตรวจสอบไดซ์ก่อนการปรับปรุง

ผู้วิจัยนำเสนอวิธีที่จะทำให้ระบบตรวจสอบคุณภาพติดตาม โดยที่ทำการสุ่มตรวจทุกเฟอร์ย่อย เวเฟอร์ย่อยละ 5 ตัว ซึ่งถ้าพบของเสียจะทำการปฏิเสธงานล็อตนั้นๆ ซึ่งอ้างอิง MIL-STD-105E, AQL 1.0 ที่ระดับ การตรวจสอบพิเศษ S-1 และแผนการซักลิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิงเดียวแบบปกติ แต่พนักงานจะทำการหยิบตัวไดซ์โดยอ้างอิงตามลักษณะการเรียงตัวของไดซ์ในแต่ละ เวเฟอร์ดังรูปที่ 4.8 หลังจากนั้นทำการทดสอบด้วยเครื่องมือวัดเฉพาะ



รูปที่ 4.8 ตำแหน่งตรวจสอบโดยหลังการปรับปรุง

4.3 ผลการปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจไคซ์

4.3.1 ผู้วิจัยได้ทดลองนำไปใช้โดยกำหนดพนักงานให้เป็นคนเดียวกันตรวจสอบไคซ์ และพนักงานทำการตรวจทั้ง 2 วิธีต่างระยะเวลากันเพื่อป้องกันความเอนเอียงของพนักงาน (Bias) จำนวน 10 เวเฟอร์ย่อยหรือเท่ากับ 1 ล็อต ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ผลการสุ่มตรวจก่อน- หลังปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจ

เกเฟอร์ ย์ออย	ก่อนการปรับปรุง		หลังการปรับปรุง	
	จำนวนไดซ์ต่อ เกเฟอร์ย์ออย	ตรวจพบของเสีย (ตัว)	จำนวนไดซ์ต่อ เกเฟอร์ย์ออย	ตรวจพบของเสีย (ตัว)
1	1810	0	1810	0
2	2215	0	2215	0
3	2520	0	2520	2
4	1945	0	1945	3
5	2392	0	2392	0
6	1665	0	1665	1
7	1505	1	1505	2
8	1920	0	1920	0
9	1180	1	1180	1
10	3135	0	3135	2
รวม	20287	2	20287	11

จากข้อมูลพบว่าวิธีหลังการปรับปรุงสามารถตรวจจับของเสียเฉลี่ยได้ถึง 11 ตัว ในทางตรงกันข้ามพบว่าข้อมูลการตรวจสอบในวิธีปัจจุบันสามารถตรวจจับของเสียเฉลี่ยได้ 2 ตัว ดังนั้น

โอกาสที่ของเสียจะหลุดเข้าไปในกระบวนการผลิตจึงทำได้มากกว่าวิธีตรวจสอบแบบในปัจจุบัน

4.3.2 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีหลังการปรับปรุง เปรียบเทียบกับการตรวจสอบในวิธีปัจจุบันซึ่งได้ผลดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 เวลาในการสุ่มตรวจก่อน- หลังปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจ

ครั้งที่	เวลาในการตรวจสอบ 5 ตัว/เวเฟอร์ (วินาที)		ครั้งที่	เวลาในการตรวจสอบ 5 ตัว/เวเฟอร์ (วินาที)	
	วิธีก่อนการปรับปรุง	วิธีหลังการปรับปรุง		วิธีก่อนการปรับปรุง	วิธีหลังการปรับปรุง
1	10.12	11.18	16	10.55	10.59
2	10.48	11.20	17	10.33	10.46
3	9.81	9.56	18	10.00	10.54
4	11.02	10.87	19	10.49	9.46
5	9.96	10.70	20	10.55	10.76
6	10.79	9.79	21	9.80	10.09
7	10.27	10.63	22	10.31	9.98
8	10.21	10.36	23	10.62	9.89
9	10.26	10.40	24	10.40	10.48
10	10.18	11.07	25	10.76	10.09
11	10.07	10.16	26	10.05	10.87
12	10.05	10.54	27	10.30	9.73
13	10.71	10.82	28	9.75	10.91
14	10.01	9.40	29	9.83	11.12
15	10.90	10.17	30	9.63	9.40
เวลาในการตรวจสอบเฉลี่ย (วินาที)				10.27	10.37

จากข้อมูลพบว่าเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีใหม่ เท่ากับ 10.37 วินาที ต่อเวเฟอร์ ย่ออย แต่พบว่าเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีในปัจจุบันเท่ากับ 10.27 วินาที ต่อเวเฟอร์ย่ออย

4.4 ยืนยันผลการปรับปรุง โดยทำการทดสอบสมมุติฐาน

4.4.1 ผู้วิจัยทำการยืนยันผลการตรวจสอบแบบใหม่กับวิธีตรวจสอบแบบเก่าโดยการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสำคัญ (α) 0.05 กำหนดสมมุติฐานทางสถิติที่กำหนดไว้ คือ

$$H_0 : P_1 = P_2$$

$$H_0 : P_1 \leq P_2$$

P_1 = สัดส่วนของเสียที่ตรวจสอบด้วยวิธีปัจจุบัน

P_2 = สัดส่วนของเสียที่ตรวจสอบด้วยวิธีใหม่

ผู้ทำการวิจัยได้ทำการคำนวณด้วยโปรแกรม MINITAB เพื่อตัดสินใจเลือกที่จะปฏิเสธหรือยอมรับสมมุติฐานว่าง (H_0) หรือ สมมุติฐานแย้ง (H_1) ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐานดังรูปที่ 4.9

Test and CI for Two Proportions			
Sample	X	N	Sample p
1	2	20287	0.000099
2	11	20287	0.000542
 Difference = p (1) - p (2) Estimate for difference: -0.000443634 95% upper bound for difference: -0.000151368 Test for difference = 0 (vs < 0): Z = -2.50 P-Value = 0.006			

รูปที่ 4.9 ผลการคำนวณด้วยโปรแกรม MINITAB

ค่า P-Value เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ ($\alpha = 0.05$) นั้นหมายความว่าการสุ่มตรวจด้วยวิธีหลังจากการปรับปรุงตำแหน่งการสุ่มตรวจสามารถตรวจจับของเสียเพื่อไม่ให้ของเสียเข้าสู่ระบบวนบวนการผลิต ได้มากกว่าวิธีปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

4.4.2 ผู้วิจัยทำการยืนยันผลการใช้เวลาในการตรวจสอบแบบใหม่กับวิธีตรวจสอบแบบเก่าโดยการทดสอบสมมุติฐานที่ระดับนัยสำคัญ (α) 0.05 กำหนดสมมุติฐานทางสถิติที่กำหนดไว้ คือ

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

μ_1 = เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีปัจจุบัน

μ_2 = เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีใหม่

ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณด้วยโปรแกรม MINITAB เพื่อตัดสินใจเลือกที่จะปฏิเสธหรือยอมรับสมมุติฐานว่าง (H_0) หรือ สมมุติฐานแย้ง (H_1) ซึ่งผลการทดสอบสมมุติฐานดังรูปที่ 4.10

Two-Sample T-Test and CI: วิธีก่อนการปรับปูง, วิธีหลังการปรับปูง

Two-sample T for วิธีก่อนการปรับปูง vs วิธีหลังการปรับปูง

	N	Mean	StDev	SE Mean
วิธีก่อนการปรับปูง	30	10.274	0.361	0.066
วิธีหลังการปรับปูง	30	10.374	0.544	0.099

Difference = mu (วิธีก่อนการปรับปูง) - mu (วิธีหลังการปรับปูง)

Estimate for difference: -0.100

95% CI for difference: (-0.339, 0.138)

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.84 P-Value = 0.404 DF = 58

Both use Pooled StDev = 0.4614

รูปที่ 4.10 ผลการคำนวณด้วยโปรแกรม MINITAB

ค่า P-Value เท่ากับ 0.404 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสำคัญ ($\alpha = 0.05$) นั่นหมายความว่าเวลาที่ใช้ในการตรวจด้วยวิธีการปรับปูงตำแหน่งการสุ่มตรวจไม่มีความแตกต่างจากเวลาที่ใช้ในการตรวจด้วยวิธีปั๊กจุบันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

4.5 ทดลองนำไปใช้งานจริง และเก็บข้อมูลหลังจากนำวิธีที่ทำการปรับปูงไปใช้ในโรงงานตัวอย่าง

ผู้วิจัยนำวิธีระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพแบบใหม่ไปใช้งานจริงเพื่อคุ้มคลัพช์ของกระบวนการนำไปใช้จริง และผลการทดสอบขั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้น ดังตารางที่ 4.4 จากข้อมูลพบว่าของเสียที่เกิดขึ้นก่อนการปรับปูงโดยเฉลี่ย 0.43 % ดังนั้นเกิดความสูญเสีย 417,477 บาทต่อเดือน และตัวงานบางส่วนได้ผ่านการตรวจสอบไปแล้วแต่ก็ยังคงพบปัญหาหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายประมาณ 10 ตัวต่อหนึ่งล้านตัว (10 ppm) ดังนั้นผู้วิจัยได้นำวิธีการสุ่มตรวจสอบแบบใหม่ไปใช้ในกระบวนการผลิต และเก็บข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบผลของการปรับปูงวิธีการสุ่มตรวจสอบของกระบวนการตรวจสอบวัตถุคุณภาพ ของโรงงานตัวอย่างพบว่ามีของเสียหลุดเข้ากระบวนการผลิตเท่ากับ 0.21% ดังนั้นเกิดความสูญเสีย 204,405 บาทต่อเดือนและพบปัญหาหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเท่ากับ 6 ตัวต่อหนึ่งล้านตัว (6 ppm) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถึง 213,052 บาทต่อเดือน หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 51.03%

ตารางที่ 4.4 ผลลัพธ์ของการนำไปใช้จริงและผลการทดสอบขั้นสุดท้าย

เดือน	เปอร์เซ็นของเสียที่เกิดจากวัตถุดิน	มูลค่าสูญเสียต่อเดือน(บาท)	ตัวคลื่นของเสียงจากการตรวจสอบขั้นสุดท้าย(ต่อเดือนตัว)
ก่อนการปรับปรุง	ม.ค.-54	0.37%	363,090
	ก.พ.-54	0.42%	413,693
	มี.ค.-54	0.58%	569,498
	เม.ย.-54	0.46%	452,488
	พ.ค.-54	0.37%	364,650
	มิ.ย.-54	0.35%	341,445
	ค่าเฉลี่ย	0.43%	417,477
หลังการปรับปรุง	ม.ค.-55	0.15%	111,150
	ก.พ.-55	0.20%	199,875
	มี.ค.-55	0.28%	302,250
	ค่าเฉลี่ย	0.21%	204,425

4.6 นำเสนอวิธีการสู่มาตรฐานใหม่

ผู้วิจัยนำเสนอวิธีการสู่มาตรฐานใหม่ต่อแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิน เพื่อนำไปใช้งานจริงในโรงงานตัวอย่างหลังจากที่ทำการปรับปรุงเป็นระยะเวลา ระหว่าง เดือนมกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2552 และจากการสอบถามพนักงานทั้ง 2 คนสำหรับงานกะเช้าและ 2 คนสำหรับกะกลางคืนพบว่าการทำงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป และยังได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด ท้ายที่สุดก็ยังทำให้คุณภาพในการตรวจสอบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.7 กำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน

ผู้วิจัยจัดทำคู่มือปฏิบัติการ (Work Instruction, WI) ต่อแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิน เพื่อนำไปใช้งานจริงในโรงงานตัวอย่างซึ่งรายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานจะแสดงวิธีการตรวจและรูปภาพที่แสดงตำแหน่งของการหิน โดยสามารถอ้างอิงเอกสารในภาคผนวก ก

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

5.1.1 ภาพรวมของกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทตัวอย่างจะเห็นว่าแผนกตรวจสอบวัตถุคิบน้ำอยู่ในกระบวนการต้นๆของการผลิตทั้งหมดดังนี้ถ้าแผนกตรวจสอบวัตถุคิบมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหน้าที่ของแผนกตรวจสอบวัตถุคิบนั้นเริ่มตั้งแต่รับสินค้าจากเสริจสิ่นกระบวนการผลิตโดยที่แผนกการตรวจสอบวัตถุคิบจะทำหน้าที่ควบคุมการตรวจสอบวัตถุคิบที่เข้ามาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของวัตถุคิบที่เข้ามามีคุณภาพที่ยอมรับได้ ตามข้อกำหนดเฉพาะซึ่งรวมถึง


1. การตรวจสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และวัตถุคิบที่นำเข้ามา ซึ่งรวมถึงวัตถุคิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว และพบว่าวัตถุคิบมีข้อเสียประปัน
2. บันทึกข้อมูลการตรวจสอบทั้งหมด
3. บันทึกข้อมูลคุณภาพของผู้ผลิตแต่ละรายอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผู้ผลิต

จากการศึกษาการตรวจสอบวัตถุคิบหลักนั้นก็คือโดยของโรงงานตัวอย่างซึ่งพบว่ามีการตรวจสอบโดยที่ทำการสุ่มตรวจทุกเวเฟอร์ย่อย เวเฟอร์ย่อยละ 5 ตัว ข้างอิงภาคผนวก ง ซึ่งถ้าพบของเสียจะทำการปฏิเสธงานลีดอนน์ๆ ซึ่งอ้างอิง MIL-STD-105E , AQL 1.0 ที่ระดับ การตรวจสอบพิเศษ S-1 และแผนการซักลิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิงเดียวแบบปกติ แต่จากข้อมูลดังต่อไปนี้
เดือน มกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ซึ่งแสดงสัดส่วนของเสียในสายการผลิตที่เกิดจากปัญหาของวัตถุคิบนั้นก็คือปัญหาที่เกิดจากไคลช์พบว่าเกิดของเสียโดยเฉลี่ย 0.43 % และในปัจจุบันระดับของเสีย ณ จุดตรวจสอบขั้นสุดท้ายคือ 10 ตัวต่อน้ำล้านตัว (10 ppm)

5.1.2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้แผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิบไม่สามารถสกัด ของเสียได้โดยใช้แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) พบว่าดำเนินการสุ่มจับไคลช์ไม่สามารถตรวจสอบของเสียได้ จึงส่งผลให้วิธีการสุ่มตรวจในปัจจุบันไม่พบของเสีย จึงส่งผลให้ระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุคิบ ไม่สามารถสกัดของเสียเข้าสายการผลิตได้ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ (Graph) และแผนผังพาร์โต (Pareto Diagram) ทำการ

วิเคราะห์สาเหตุพบว่าตำแหน่งในการสุ่มจับได้ซึ่งไม่สามารถตรวจจับของเสียได้จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าช่วงที่ 1 ถึง 6 นั้นซึ่งเป็นบริเวณตรงกลางของเวเฟอร์ไม่พบของเสียเลย แต่เราจะพบของเสียในช่วงที่ 14 ถึงช่วงที่ 15 ซึ่งเป็นบริเวณขอบๆ ของเวเฟอร์ถึง 61.71% ซึ่งเป็นเพียง 2 ช่วงจากทั้งหมด 15 ช่วง และจะพบของเสียอีก 38.29% ในช่วงที่ 7 ถึงช่วงที่ 13 ดังนั้นเราจะพบของเสียมากในบริเวณขอบของเวเฟอร์

5.1.3 วิธีการปรับปรุงการสุ่มตรวจได้ซึ่ง โดยที่ทำการสุ่มตรวจทุกเวเฟอร์ย่อย เวเฟอร์ย่อยละ 5 ตัว อ้างอิงภาคผนวก ก ซึ่งถ้าพบของเสียจะทำการปฏิเสธงานเลือดอนั้นๆ ซึ่งอ้างอิง MIL-STD-105E , AQL 1.0 ที่ระดับ การตรวจสอบพิเศษ S-1 และแผนการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิงเดี่ยวแบบปกติ โดยที่ทำการหยิบตัวได้ซึ่งโดยอ้างอิงตามลักษณะการเรียงตัวของได้ซึ่งในแต่ละ เวเฟอร์ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 ตำแหน่งตรวจสอบได้ซึ่งหลังการปรับปรุง

ซึ่งผลการปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจได้พบว่าของเสียที่ถูกตรวจจับได้ใช้ในการตรวจสอบค่าวิธีหลังการปรับปรุงนั้นได้ถึง 0.054% ในทางตรงกันข้ามพบว่าข้อมูลการตรวจสอบในวิธีปัจจุบันสามารถตรวจจับของเสียได้เท่ากับ 0.010% ดังนั้นโอกาสที่ของเสียจะหลุดเข้าไปในกระบวนการผลิตได้มากกว่าวิธีตรวจสอบแบบในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ (α) = 0 .05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบค่าวิธีใหม่เท่ากับ 10.37 วินาที ต่อเวเฟอร์ย่อย และเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบค่าวิธีในปัจจุบันเท่ากับ 10.27 วินาที ต่อเวเฟอร์ย่อย ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบค่าวิธีการปรับปรุงตำแหน่งการสุ่มตรวจไม่มีความแตกต่างจากเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบค่าวิธีปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ (α) = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

หลังจากนั้นทดลองนำไปใช้งานจริง และเก็บข้อมูลหลังจากนำวิธีที่ทำการปรับปรุงไปใช้ ณ โรงงานตัวอย่าง ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพบว่าการสุ่มตรวจสอบแบบใหม่ของกระบวนการตรวจสอบวัตถุคุณภาพ ณ โรงงานตัวอย่างพบว่ามีของเสียที่เกิดจากวัตถุคุณภาพหลุดเข้ากระบวนการผลิตเท่ากับ 0.21% ดังนั้นเกิดความสูญเสีย 204,405 บาทต่อเดือน และพบปัญหาหลังจากการตรวจสอบขึ้นสุดท้ายเท่ากับ 6 ตัวต่อหน่วยล้านตัว (6 ppm) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถึง 213,052 บาทต่อเดือน หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 51.03%

ตารางที่ 5.1 ตารางเปรียบเทียบการตรวจสอบแบบเก่าและแบบใหม่

รายละเอียด	วิธีการสุ่มตรวจได้แบบเก่า	วิธีการสุ่มตรวจได้แบบใหม่
เอกสารเขียนของเสียที่เกิดขึ้น	0.43%	0.21%
สัดส่วนของเสียจากการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ต่อหนึ่งล้านตัว)	10 ppm	6 ppm
มูลค่าสูญเสียต่อเดือน	417,477 บาท	204,405 บาท
มูลค่าสูญเสียต่อปี	5,009,724 บาท	2,452,860 บาท

ท้ายที่สุด ได้กำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction, WI) ต่อแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพ เพื่อนำไปใช้งานจริง ณ โรงงานตัวอย่างซึ่งรายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานจะแสดงวิธีการตรวจสอบและ รูปภาพที่แสดงตำแหน่งของการหยาม ได้ชี้明ทำการตรวจสอบ

5.2 อภิปรายผลการดำเนินงาน

จากการใช้วิธีการตรวจสอบแบบใหม่โดยกำหนดตำแหน่งของการสุ่มตรวจ ณ โรงงานตัวอย่าง พบร่วมของเสียที่เกิดขึ้นจากวัตถุคุณภาพเท่ากับ 0.21% ดังนั้นเกิดความสูญเสีย 204,405 บาทต่อ

เดือน และพบปัญหาหลังจากการตรวจสอบขั้นสุดท้ายเท่ากับ 6 ตัวต่อหนึ่งล้านตัว (6 ppm) ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ถึง 213,052 บาทต่อเดือน หรือสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 51.03% ดังนั้นวิธีการสุ่มตรวจสอบวัตถุคุณภาพใหม่นี้สามารถตรวจจับของเสียที่เกิดจากวัตถุคุณภาพให้หลุดเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่กระทบถึงวิธีการทำงานของพนักงานในโรงงานตัวอย่างเนื่องจากพนักงานจะต้องทำการตรวจสอบวัตถุคุณภาพหลักนั้นคือไชซ์อยู่แล้ว ซึ่งวิธีการใหม่ที่ผู้วิจัยเสนอขึ้นเป็นการกำหนดวิธีการสุ่มตรวจสอบเท่านั้น โดยไม่เพิ่มภาระของพนักงาน ณ โรงงานตัวอย่าง ซึ่งผลการดำเนินการทั้งหมดได้นำเสนอต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยตรง คือแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพ โดยได้รับการตอบรับอย่างดี และทางแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพ ได้นำวิธีการสุ่มตรวจสอบใหม่ไปใช้งานจริง โดยกำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction, WI)

5.3 ข้อเสนอแนะ

ในการทำงานวิจัยนี้พบปัญหาและอุปสรรคหลายประการ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะนำงานวิจัยนี้ไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคตได้ดังนี้

5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะนำงานวิจัยนี้ไปปฏิบัติ

ผู้ที่จะนำงานวิจัยนี้ไปปฏิบัตินั้นต้องพิจารณาถึงขั้นตอน หรือกระบวนการผลิต รวมไปถึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการนั้น ได้อาจกระทบกับปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง และทางผู้วิจัยไม่สามารถทราบถึงผลกระทบทางด้านต้นทุนคุณภาพ หลังการปรับปรุงวิธีการสุ่มตรวจสอบใหม่ เพราะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับของทางโรงงานตัวอย่าง และสำคัญต่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจ

5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับที่จะพัฒนาต่อ ณ โรงงานตัวอย่าง


ผู้ที่จะนำงานวิจัยนี้ไปพัฒนานั้นสามารถเพิ่มจำนวนตัวของการสุ่มตรวจสอบต่อเวลาเพอร์เซ็นต์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะสกัดกั้นมิให้ของเสียเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ จากที่ปัจจุบันทำการตรวจสอบอยู่ที่ 5 ตัวต่อเวลาเพอร์เซ็นต์โดยสามารถอ้างอิงมาตรฐาน MIL-STD-105E และทำการวิเคราะห์ผลกระทบต่อต้นทุนและคุณภาพควบคู่กันไป

5.3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการสุ่มตรวจสอบโดยกำหนดตำแหน่งการสุ่มหยิบจับไชซ์เพื่อทำการตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลที่ได้ทำการวิจัยนี้สามารถทำการพัฒนาและแก้ไขที่หากแห่งชาติปัญหาโดยทำการปรับปรุง และพัฒนาที่ผู้ผลิต เนื่องจากว่างานวิจัยฉบับนี้เป็นการ

ตรวจปัญหาเพื่อไม่ให้หลุดเข้าไปสู่กระบวนการผลิต ซึ่งในความจริงปัญหาที่ได้รับเสียบ้านเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นเมื่อทราบว่าได้รับเสียส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริเวณขอบๆ ของเวเฟอร์ ดังนั้นการแก้ปัญหาที่รากเหง้าของปัญหา (Root Cause) จะเป็นการแก้ที่มีประสิทธิภาพและท้ายที่สุดก็สามารถลดขั้นตอนการตรวจสอบ หรือยกเลิกการตรวจสอบของแผนกตรวจสอบคุณภาพวัตถุคุณภาพได้





บรรณาธิการ

ภาษาไทย

หนังสือ

กิตติศักดิ์ พโลยพานิชเจริญ. (2542). มาตรฐานระบบการตรวจสอบด้วยการซักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ MIL-STD-105E และแผนการ $Ac = 0$. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ปั๊น).

ศิริพร ขอพอกลาง. (2550). การควบคุมคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สถาบันบูรณา.

พิชิต สุขเจริญพงษ์. (2535). การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: ชีวีดูแลชั้น.

วันรัตน์ จันทกิ. (2547). 17 เครื่องมือนักคิด. กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

วิทยานิพนธ์

ไฟฟาร์ย ช้อปปิ้ง. (2547). แผนการสู่มั่นคงยั่งเพื่อการยอมรับการสู่มั่นคงยั่งผลิตภัณฑ์หลายชนิด.

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารอุตสาหการ.

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เอกสารประชุมวิชาการ

ชัยทัด เวียงหาดทัย. (24-26 ตุลาคม 2550). การปรับปรุงแผนการสู่มั่นคงยั่งเข้าวัตถุคิบตาม มาตรฐาน MIL-STD-105E กรณีศึกษา: กระบวนการประกอบโซ่อิเล็กทรอนิกส์. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

រាយការណ៍កម្ម

BOOKS

Eugene L. Grant and Richard S. Leavenworth. (1999). *Statistical Quality Control*. New York: 7th McGraw-Hill.

Juran J.M. and F.M. Grayna. (1993). *Quality Planning and Analysis*: Third edition. New York: McGraw-Hill Inc.

ARTICALS


Schilling E.G. (April 1984). *An Overview of Acceptance Control*. Quality Progress: ASQC, pp. 22-25.

Schilling E.G. and J.H. Sheesley. (July 1978). *The Performance of MIL-STD-105D under the Switching Rules: Part I. Evaluation*, Journal of Quality Technology, 10(2): ASQC, pp.76-83.

Schilling E.G. and J.H. Sheesley. (July 1978). *The Performance of MIL-STD-105D under the Switching Rules: Part I. Evaluation*, Journal of Quality Technology, 10(3): ASQC, pp.104-124.

Six Sigma Green Belt, 2nd wave. (2006). *BREAKTHROUGH MANAGEMENT GROUP (BMG)*. N.P.

Taylor, Wayne A. (1994). *Acceptance Sampling in the 90's*. 48th Annual Quality Congress Proceedings ASQC, pp. 591-598.





ภาครัฐ ก

คุ้มครองสิทธิ์

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของโรงงานตัวอย่าง

XXXXXXXXXXXXXX-XXX

XXXXXXXXXX

S ubject	ขั้นตอนในการตรวจสอบ Phototransistor (PTR)	Re vision	P age
S pec. No.	XX-XXX-XXXXX-XXX	XX	6 6 of 6

1.0 Purpose (วัตถุประสงค์) :

- 1.0 เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

2.0 Scope (ขอบข่ายใช้งาน) :

- 2.1 All Phototransistor (PTR)

3.0 Reference Documents (เอกสารอ้างอิง) :

- 3.1 Material Specification (MS) ของแต่ละ Part number

4.0 Equipments & Material (เครื่องมือและวัสดุ) :

- 4.1 370A PROGRAMMABLE CURVE TRACER
- 4.2 PROBE TEST

5.0 Safety (ความปลอดภัย) :

N/A

6.0 Procedure (ระเบียบปฏิบัติ) :


6.1 ขั้นตอนการเตรียมงาน

6.1.1 Specification ให้ตรวจสอบ Spec. ตาม Material Specification (MS) ของแต่ละ Part number

6.1.2 จำนวนการสุ่มตรวจ ทุก Lot no. โดยหยิน Dice 5 pcs./sub-wafer

6.1.3 การสุ่มเลือก และตำแหน่งการสุ่ม เลือกที่เป็นขอบเขตของ wafer และ/หรือ แผ่นที่มี dice ไม่เต็ม

ตำแหน่งการสุ่มตรวจ



XXX-XXX , Rev.XX

XXXXXXXXXX DOCUMENT

(XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX)

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของโรงงานตัวอย่าง

XXXXXXXXXXXXXX-XXX

XXXXXXXXXX

S ubject	ขั้นตอนในการตรวจสอบ Phototransistor (PTR)	Re vision	P age
S pec. No.	XX-XXX-XXXXX-XXX	XX	6 7 of 6

6.1.4 ตัวแหน่ง Probe

- เข็ม Probing สำหรับขา B (Base) / E (Emitter)
- แผ่น Plate สำหรับ C (Collector)

6.2 ตารางสำหรับบันทึกผล

		HFE Bin		VCE(sat)		BVCEO	BVECO	ICEO @ 20V		ICEO
NO.	LOT NO.		1	2	3	> 70 V	> 7 V	X	Y	@ 70V
			0- 100mV	101-150 mV	151- 200mV			0 - 30nA	31 - 60nA	0 - 150nA
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
รวม										

6.3 ขั้นตอนการทำงาน

6.3.1 พนักงานต้องต่อสายระหว่างเครื่อง 370A PROGRAMMABLE CURVE TRACER และเครื่อง Probe test ตามขาที่ระบุ (B , C , E)

6.3.2 สุ่มงานตามจุดที่กำหนด ตามข้อ 6.1.2 และ 6.1.3

6.3.3 ทำการปรับ Probe pin ตรงตำแหน่งขา B และ E

6.3.4 ปิดชุดคลุมเพื่อป้องกันกันแสงจากภายนอก

6.3.5 กดปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นหรือลง ตรงฟัง Memory เพื่อเลือก Program และกดปุ่ม Recall

6.3.6 ดูกราฟ และบันทึกค่าลงในตาราง (6.2) ตามลำดับดังนี้ HFE,VCE(sat) หลังจากVCE(sat) มีเวลา 1 วินาที สำหรับยกขา B ขึ้น เพื่อวัดค่า BVCEO ,BVECO และ ICEO

XXX-XXX , Rev.XX

XXXXXXXXXXXX DOCUMENT

(XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX)

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของโรงงานตัวอย่าง

XXXXXXXXXXXXXX-XXX

XXXXXXXXXX


S ubject	ขั้นตอนในการตรวจสอบ Phototransistor (PTR)	Re vision	P age
S pec. No.	XX-XXX-XXXXX-XXX	XX	6 8 of 6

ข้อควรระวัง: ถ้าค่า HFE เป็น 0 ให้ทำการหยุดเครื่อง และ probe ใหม่อีกครั้ง

6.3.7 บันทึก Lot No.,Bin และค่าที่วัดได้ลงในตารางที่กำหนด และ พิจารณากราฟตามข้อ 6.4


6.3.8 ถ้าพบตัวงาน Reject ให้นำ dice ที่เป็นงาน reject ติดบน Wafer และแนบตาราง

6.3.9 ทำการ Stamp บน Label



6.4 ข้อควรระวังในการทำงาน

6.4.1 ลักษณะกราฟที่ปกติ




6.4.2 ถ้าพบว่ากราฟมีลักษณะผิดปกติ ไปจากการข้างต้น แสดงว่า เป็นงาน REJECT UNSTABLE

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของโรงงานตัวอย่าง

XXXXXXXXXXXXXX-XXX

XXXXXXXXXX

S ubject	ขั้นตอนในการตรวจสอบ Phototransistor (PTR)	Re vision	P age																															
S pec. No.	XX-XXX-XXXXX-XXX	XX	6 9 of 6																															
																																		
6.5 วิธีการระบุ Group และ VCE(sat) สำหรับ PTR dice																																		
6.5.1 ตาราง Group			64																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ADD8E6;"> <th style="text-align: center;">AVG.</th><th style="text-align: center;">Group</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">200</td><td style="text-align: center;">A</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">300</td><td style="text-align: center;">B</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">400</td><td style="text-align: center;">C</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">500</td><td style="text-align: center;">D</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">600</td><td style="text-align: center;">E</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">700</td><td style="text-align: center;">F</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">800</td><td style="text-align: center;">G</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">900</td><td style="text-align: center;">H</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1000</td><td style="text-align: center;">I</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1100</td><td style="text-align: center;">J</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1200</td><td style="text-align: center;">K</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1300</td><td style="text-align: center;">L</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1400</td><td style="text-align: center;">M</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1500</td><td style="text-align: center;">N</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1600</td><td style="text-align: center;">O</td></tr> </tbody> </table>			AVG.	Group	200	A	300	B	400	C	500	D	600	E	700	F	800	G	900	H	1000	I	1100	J	1200	K	1300	L	1400	M	1500	N	1600	O
AVG.	Group																																	
200	A																																	
300	B																																	
400	C																																	
500	D																																	
600	E																																	
700	F																																	
800	G																																	
900	H																																	
1000	I																																	
1100	J																																	
1200	K																																	
1300	L																																	
1400	M																																	
1500	N																																	
1600	O																																	

XXX-XXX , Rev.XX

XXXXXXXXXXXX DOCUMENT

(XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX)

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของโรงงานตัวอย่าง

XXXXXXXXXXXXXX-XXX

XXXXXXXXXX

S ubject	ขั้นตอนในการตรวจสอบ Phototransistor (PTR)	Re vision	P age
S pec. No.	XX-XXX-XXXXX-XXX	XX	7 0 of 6

6.5.2 พิจารณาค่า HFE จาก Label ชิ้งอยู่ด้านหลังของ Wafer สำหรับ PTR แต่ละ Lot

	UNIT	MIN	AVG	MAX	STD	CP	CPK
BVCEO	: V	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
BVECO	: V	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
HFE	: B	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
VCE	: V	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
VBE	: V	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

โดยพิจารณาค่า HFE ในช่องสีเหลี่ยม 1 เทียบกับตาราง Group
ยกตัวอย่างเช่น HFE (AVG) = 1021
เทียบกับตาราง Group I 1000 - 1100 ดังนั้นงาน Lot นี้เป็น Group I

6.5.3 ตาราง VCE(sat)

Group	Avg.
A	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0500
B	0.0501-0.0600
C	มากกว่า 0.0601

6.5.4 พิจารณาค่า VCE(sat)จาก Label ชิ้งอยู่ด้านหลังของ Wafer สำหรับ PTR แต่ละ Lot

XXX-XXX , Rev.XX

XXXXXXXXXXXX DOCUMENT

(XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX)

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของโรงงานตัวอย่าง

XXXXXXXXXXXXXX-XXX

XXXXXXXXXX

S ubject	ขั้นตอนในการตรวจสอบ Phototransistor (PTR)	Re vision	P age
S pec. No.	XX-XXX-XXXXX-XXX	XX	7 1 of 6

	UNIT	MIN	AVG	MAX	STD	CP	CPK
BVCEO	:V	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
BVECO	:V	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
HFE	:B	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
VCE	:V	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
VBE	:V	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

โดยพิจารณาค่า AVG. เทียบกับในตาราง VCE(sat) เช่น ค่า VCE(sat) ในช่อง

AVG.= 0.0350 เมื่อเทียบตามตารางจะตรงกับ Group A

6.6 ข้อควรระวัง

6.6.1 ตรวจสอบตัว dice ว่ามีรอยขีดข่วนหรือไม่ หากพบรอยขีดข่วนให้พนักงานหยุด Probe

และ Hold งาน Lot นั้นพร้อมหั้งตัว dice ให้ ENG.

6.6.2 ในการ Probe ให้ระวังไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนตัว dice นอกเหนือจาก Pad หากพบว่ามีรอยขีดข่วนที่เกิดจากการ Probe ให้ทำการ Probe ตัวใหม่ทดแทน

7.0 Quality Control (การควบคุมคุณภาพ) :

7.1 **Frequency :** Every shipments

7.2 **Sampling size :** 5 pcs/sub-wafer

7.3 **Control method :** Table record

7.4 **Other :** N/A

8.0 Reaction Plan (การตอบสนอง) :

N/A

9.0 Record (การเก็บบันทึก) :

XXX-XXX , Rev.XX

XXXXXXXXXXXX DOCUMENT

(XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX)

ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงานของโรงงานตัวอย่าง

XXXXXXXXXXXXXX-XXX

XXXXXXXXXX


S ubject	ขั้นตอนในการตรวจสอบ Phototransistor (PTR)			Re vision	P age
S pec. No.	XX-XXX-XXXXX-XXX			XX	7 2 of 6
Item	Record/Doc. Name (ชื่อ เอกสาร)	Retention times (ระยะเวลา จัดเก็บ)	Location to keep (หน่วยงาน/ สถานที่ จัดเก็บ)	Destruction method when expired times (วิธีการทำลาย เมื่อหมดอายุการ จัดเก็บ)	
9.1	ตารางบันทึกผล	1 ปี	IQC	REUSED	
10.0 Appendix (เอกสารแนบ) : N/A					

XXX-XXX , Rev.XX

XXXXXXXXXX DOCUMENT

(XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX)





รูปที่ 1. เวเฟอร์ไรด์



รูปที่ 2. เวเฟอร์ย้อม




ภาคผนวก ค

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม


การนำข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงมาทดสอบสมมุติฐาน

1. เริ่มต้นเปิดโปรแกรม MINITAB เลือกเมนู Stat > Basic Statistics > 2P 2 Proportions...


จากนั้นป้อนข้อมูลดัวๆ แล้วเลือก Confidence level, Test difference, Alternative แล้วคลิก OK โดยแสดงรูปการใช้ไว้ในรูปที่ 1, รูปที่ 2, รูปที่ 3, และรูปที่ 4. ตามลำดับ



รูปที่ 1. การเลือกใช้ 2P 2 Proportions



รูปที่ 2. หน้าต่างการป้อนข้อมูล



รูปที่ 3. หน้าต่าง 2 Proportions - Option


Test and CI for Two Proportions

Sample	X	N	Sample p
1	2	20287	0.000099
2	11	20287	0.000542


Difference = p (1) - p (2)
 Estimate for difference: -0.000443634
 95% upper bound for difference: -0.000151368
 Test for difference = 0 (vs < 0): Z = -2.50 P-Value = 0.006

รูปที่ 4. ผลการคำนวณค่าทางสถิติ


2. เริ่มต้นเปิดโปรแกรม MINITAB เลือกเมนู Stat > Basic Statistics > 2t 2-Sample t...
 จากนั้นป้อนข้อมูลตัวแปรที่ต้องการ แล้วเลือก Confidence level, Test difference, Alternative แล้วคลิก OK โดยแสดงรูปการใช้ไว้ในรูปที่ ค.5 รูปที่ ค.6 รูปที่ ค.7 และ รูปที่ ค.8 ตามลำดับ



รูปที่ 5. การเลือกใช้ 2t 2-Sample t



รูปที่ 6. หน้าต่างการป้อนข้อมูล



รูปที่ 7. หน้าต่าง 2t 2-Sample t

Two-Sample T-Test and CI: วิธีก่อนการปรับปุ่ง, วิธีหลังการปรับปุ่ง

Two-sample T for วิธีก่อนการปรับปุ่ง vs วิธีหลังการปรับปุ่ง

	N	Mean	StDev	SE Mean
วิธีก่อนการปรับปุ่ง	30	10.274	0.361	0.066
วิธีหลังการปรับปุ่ง	30	10.374	0.544	0.099

Difference = mu (วิธีก่อนการปรับปุ่ง) - mu (วิธีหลังการปรับปุ่ง)

Estimate for difference: -0.100

95% CI for difference: (-0.339, 0.138)

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0.84 P-Value = 0.404 DF = 58
Both use Pooled StDev = 0.4614

รูปที่ 8. ผลการคำนวณค่าทางสถิติ



ขนาดของผลต้นหรือเบ็ด	ระดับการตรวจสอบพิเศษ				ระดับการตรวจสอบทั่วไป		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 – 8	A	A	A	A	A	A	B
9 – 15	A	A	A	A	A	B	C
16 – 25	A	A	B	B	B	C	D
26 – 50	A	B	B	C	C	D	E
51 – 90	B	B	C	C	C	E	F
91 – 150	B	B	C	D	D	F	G
151 – 280	B	C	D	E	E	G	H
281 – 500	B	C	D	E	F	H	J
501 – 1200	C	C	E	F	G	J	K
1201 – 3200	C	D	E	G	H	K	L
3201 – 10000	C	D	F	G	J	L	M
10001 – 35000	C	D	F	H	K	M	N
35001 – 150000	D	E	G	J	L	N	P
150001 – 500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001 – มากกว่าขึ้นไป	D	E	H	K	N	Q	R

ภาพที่ 1. อักษรรหัสสำหรับขนาดสิ่งตัวอย่าง

อัตราส่วนตัว		AQL (การตรวจสอบแบบบุบเพลิง)																									
ชุดสัมภาระ	จำนวนตัวอย่าง	0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000
ชุดสัมภาระ	จำนวนตัวอย่าง	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2																										
B	3																										
C	5																										
D	8																										
E	13																										
F	20																										
G	32																										
H	50																										
J	80																										
K	125																										
L	200																										
M	315																										
N	500																										
P	800																										
Q	1250	0	1																								
R	2000																										

↓ = ใช้แผนภูมิรังสรรค์ที่ต้องซ้ำกันและแมลงมาได้ถูกต้อง
↑ = ใช้แผนภูมิรังสรรค์ที่ต้องซ้ำกันและแมลงมาเท่านั้น

Ac = ตัวต่อไปของรังสรรค์

Re = ตัวต่อไปของรังสรรค์

ภาพที่ 2. เมธอดการรังสรรค์ตัวอย่างเพื่อการย้อมรับประจุด้วยแบบบุบเพลิง

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – นามสกุล

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ขักรกริช ดินชื่น

ปี 2539 สำเร็จการศึกษาระดับวิชากรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาระบบที่ต้องการ

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลพบุรี 6

ตำแหน่งผู้จัดการส่วนวิศวกรรม

โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท Stars Micro Electronic Thailand Co.,Ltd

