การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2552

Preventive Maintenance Planning for Industrial Relay

Machinery

Kasem Rungruang

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

Department of Engineering Management

Graduate School, Dhurakij Pundit University

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เรื่อง "การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย์" ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ คร. ศุภรัชชัย วรรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการ จัคการทางวิศวกรรม คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุม การทำวิจัยที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำและการแก้ไขปัญหาซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่องานวิจัยและ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ทุกท่านที่ให้แนวคิด และคำแนะนำให้ความรู้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลาของการทำวิจัย อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์แผนกช่างซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิต CM RELAY ของ บริษัทพานาโซนิค อิเลคทริคเวอร์ค ไทยแลนด์ จำกัด ที่กรุณาให้ข้อมูลมาทำการ วิทยานิพนธ์ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผู้วิจัยขอการบขอบพระคุณพ่อแม่ที่คอยเป็นกำลังใจในการทำวิจัย ประโยชน์อันใดที่เกิดจากวิจัยเป็นผลมาจากความกรุณาของทุกท่านดังกล่าว

เกษม รุ่งเรื่อง

สารบัญ

		หน้า
บทคัดย่อ	ภาษาไทย	ମ
บทคัดย่อ	ภาษาอังกฤษ	1
	มประกาศ	ข
สารบัญต	าราง	В
สารบัญร	11W	ល្ង
บทที่		
1.	บทนำ	1
	1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
	1.3 ขอบเขตการวิจัย	3
	1.4 วิธีการคำเนินการ	3
	1.5 ประโยชน์ของการวิจัย	4
	1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	4
2.	1 %	5
	2.1 การซ่อมบำรุงรักษา	5
	2.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	8
	2.3 หลักการ TPM	12
	2.4 การวัดประสิทธิภาพผลการซ่อมบำรุง	
	2.5 การวิเคราะห์ปัญหา	17
	2.6 การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	19
3.	ระเบียบวิธีดำเนินวิจัย	27
	3.1 ข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดการคำเนินธุรกิจ	27
	3.2 โครงสร้างการคำเนินงานของแผนก	
	Automation Control Division	27
	3.3 ข้อมูลปัญหาเวลาหยุคผลิตของเครื่องจักร	
	ที่ทำการศึกษาและปรับปรุง	28
	3.4 การเปรียบเทียบระบบงาบพ่อมบำรง	33

สารบัญ

บทที่	หน้า
3.5 ปัญหาการซ่อมบำรุง	33
3.6 การวางแผนซ่อมบำรุงแบบมีระบบ	34
3.7 การจัดทำแผนซ่อมบำรุง	35
3.8 การกำหนครหัสของเครื่องจักร	36
3.9 การจัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงรักษา	123
3.10 การวัดผล	124
4. ผลการคำเนินการทดลอง	125
4.1 ผลการคำเนินการ	125
5. สรุปผลการคำเนินการทคลอง	137
5.1 สรุปผลการดำเนินการ	137
5.3 วิเคราะห์ดัชนีการวัดประสิทธิผล	146
5.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย	146
บรรณานุกรม	149
ภาคผนวก	153
ประวัติผู้เขียน	162

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
	1.1 แสดงเวลาที่เครื่องจักรหยุด (นาที)	2
	2.1 แสดงข้อมูลพาเรโต	18
	3.1 แสดงรายชื่อเครื่องจักรหยุดขัดข้องในกระบวนการผลิต	28
	3,2 แสคงเครื่องจักรที่มีปัญหาขัดข้องสูงสุด	31
	3.3 แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องในแต่ละเคือน	32
	3.4 แสดงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร	35
	3.5 แสดงรายชื่อเครื่องจักรเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่มีปัญหาสูงสุด	36
	3.6 แสคงรายชื่อเครื่องจักรที่ทำการแก้ไข	37
	3.7 แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้องเครื่อง Air Blow Cleaning	38
	3.8 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Air Blow Cleaning	39
	3.9 แสดงอาการปัญหาเครื่อง Air Blow Cleaning	39
	3.10 แสดงกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Air Blow Cleaning	57
	3.11 แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้อง	
	เครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.1	58
	3.12 แสดงค่า MTBF และMTTR	
	ของเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.1	59
	3.13 แสดงอาการปัญหาของเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.1	59
	3.14 แสดงกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	
	เครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.1	70
	3.15 แสคงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง Iron Core Caulking No.2	71
	3.16 แสดงค่า MTBF และ MTTR	
	ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2	72
	3.17 แสดงอาการปัญหาของเครื่อง Iron Core Caulking No.2	72
	3.18 กิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	
	เครื่อง Iron Core Caulking No.2	84
	3.19 แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้อง	
	ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1	85

สารบัญตาราง

ตารางที่			หน้า
	3.20	แสดงค่าMTBF และ MTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1	86
	3.21	แสดงอาการปัญหาเครื่อง Iron Core Caulking No.1	87
	3.22	แสดงกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	
		เครื่อง Iron Core Caulking No.1	98
	3.23	แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้อง	
		เครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2	99
	3.24	แสดงค่า MTBF และ MTTR ของ	
		เครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2	100
	3.25	แสดงอาการปัญหาที่เกิดขึ้นของ	
		เครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2	101
	3.26	กิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	
		เครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2	111
	3.27	แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้อง	
		เครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.2	112
	3.28	แสดงค่า MTBF และ MTTR	
		ของเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.2	113
	3.29	แสดงอาการปัญหาเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.2	113
	3.30	แสดงกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง	
		Armature B/K&Yoke Caulking No.2	122
	3.31	แสดงค่า MTBF และ MTTR ของแต่ละเครื่อง (นาที)	123
	4.1	แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Air Blow Cleaning	125
	4.2 !	เสดงค่า MTBF และ MTTR	
	ๆ	บองเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.1	127
	4.3 1	เสดงค่า MTBF และ MTTR	
	ๆ	ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2	128
	4.4 1	เสดงค่า MTBF และ MTTR	
	૧	Jองเครื่อง Iron Core Caulking No.1	130

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.5	แสดงค่า MTBF และ MTTR	
	ของเครื่อง Resistor/Diode No.2	131
4.6	แสดงค่า MTBF และ MTTR	
	ของเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.2	133
4.7	แสดงค่าความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร	
	ที่ใช้ผลิตตัวรีเลย์ก่อนและหลังการปรับปรุง	135
4.8	แสดงค่าอัตราการเสียของเครื่องจักร	
	ที่ใช้ผลิตตัวรีเลย์ก่อนและหลังการปรับปรุง	136
5.1	สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษา	
	เชิงป้องกันเครื่อง Air Blow Cleaning	137
5.2	สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษา	
	เชิงป้องกันเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.1	138
5.3	สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษา	
	เชิงป้องกันเครื่อง Iron Core Caulking No.2	138
5.4	สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษา	
	เชิงป้องกันเครื่อง Iron Core Caulking No.1	138
5.5	สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษา	
	เชิงป้องกันเครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2	139
5.6	สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษา	
	เชิงป้องกันเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.2	139
5.7	สรุปประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	
	เครื่องจักรที่ใช้ทำการผลิตอุตสาหกรรมรีเลย์	140
5.8	สรุปค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพเครื่องจักรโคยรวม	
	ก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักร	
	ที่มีปัญหาสูงสุดใช้ทำการผลิตอุตสาหกรรมรีเลย์	142

ภาพขึ		หน้า
	1.1 กราฟแสดงเครื่องจักร 6 เครื่องที่มีปัญหาสูงสุดในกระบวนการผล	2
	2.1 เส้นโค้งรูปอ่างน้ำ (Bath Tub Curve)	5
	2.2 แสคง Flow Chart ของแผนการตรวจสอบ	9
	2.3 แสดงผังเหตุและผล	18
	2.4 แสดงการเขียนปัญหาพาเรโต	19
	3.1 โครงสร้างการคำเนินงานของแผนก Automation Control Devision	27
	3.2 แสดงเวลาเครื่องจักรหยุดเรียงลำดับตามขั้นตอนการผลิต	30
	3.3 แสดงเครื่องจักรที่มีเวลาหยุดมากที่สุดไปหาน้อยสุด	30
	3.4 แสดงเวลาเครื่องจักรหยุดโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์	31
	3.5 แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เครื่องจักรหยุดในแต่ละเคือน	33
	3.6 แสดงเวลาที่เครื่องจักรมีปัญหา	37
	3.7 แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง Air Blow Cleaning หยุดขัดข้อง	38
	3.8 แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง Air Blow Cleaning	40
	3.9 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องของ	
	Cylinder Stopper โดนกระแทกแกนงอ	42
	3.10 แสดงการติดตั้งกระบอกสูบกดชิ้นงานไม่ได้ระดับ	43
	3.11 แสคงเครื่อง Air Blow Cleaning	44
	3.12 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องอาการตัว Sensor	
	ตรวจสอบชิ้นงานไม่ถูกต้องชิ้นงานดีเป็นชิ้นงานเสีย	47
	3.13 แสดงการติดตั้งฐานยึด Sensor	47
	3.14 แสดงการติดตั้งสาย Sensor	48
	3.15 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้อง	
	อาการ Origin Lamp ไม่โชว์	51
	3.16 แสดงสวิทช์ควบคุมเครื่องจักร	51
	3.17 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้อง	
	อาการ Coil Relay โดนกระแทกบบ	53

ภาพขึ	i 1		หน้า
	3.18	แสดงอาการ Coil Relay โดนกระแทก	54
	3.19	แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง	
		Armature B/K&Yoke Caulking No.1 บัดป้อง	58
	3.20	แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.1	60
	3.21	แสดงชิ้น Yoke ถูกเฉือน	60
	3.22	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้อง	
		ของชิ้น Yoke เป็นรอยถูกเลือน	61
	3.23	แสดงการประกอบ Punch รองย้ำชื่นงาน	62
	3.24	แสดงการใช้งานเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.1	63
	3.25	แสดง Coil Relay โดนกระแทกบุบ	64
	3.26	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้อง	
		ของอาการ Coil Relay โดนกระแทกบุบ	65
	3.27	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุอาการเครื่องจักร Alarm	67
	3.28	แสดงสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร	68
	3.29	แสดงเวลาและจำนวนครั้งของเครื่อง	
		Iron Core Caulking No.2 บัดข้อง	71
	3.30	แสดงปัญหาของเครื่อง Iron Core Caulking No.2	73
	3.31	Punch สึกทำให้ค่าความแข็งไม่ได้	73
	3.32	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้อง	
		ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2	74
	3.33	แสดงการประกอบ Punch กับ Block ใส่ชิ้นงาน	75
	3.34	แสดงเครื่อง Iron Core Caulking No.2 Alarm	76
		แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุเครื่อง Iron Core Caulking No.2 ขัดข้อง	77
	3.36	แสดงการเกิดการรั่วซึมที่กระบอกสูบ	78
	3.37	แสดงการจัดเก็บสายไฟเครื่อง Iron Core Caulking No.2	79
	3.38	แสดงชิ้นงานถูกเฉือนเครื่อง Iron Core Caulking No.2	80

ภาพที่	j		หน้า
	3.39	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้	81
		เครื่องขัดข้องอาการชิ้น Yoke ถูกเฉือน	
	3.40	แสดงการประกอบ Jig และ Punch	
		เครื่อง Iron Core Caulking No.2	81
	3.41	แสดง Block ใส่ชิ้นและการใช้เครื่องจักร Iron Core Caulking No2	75
	3.42	แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้อง	
		ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1	86
	3.43	แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง Iron Core Caulking No.1	87
	3.44	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุและ โอกาสเครื่องขัดข้อง	
		อาการเครื่องจักร Alarm	88
	3.45	แสดงการเกิดการรั่วซึมที่กระบอกสูบ	89
	3.46	แสดงการจัดเก็บสายใฟเครื่อง Iron Core Caulking No.1	90
	3.47	แสดงชิ้นงานถูกเฉือน	91
	3.48	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้	
		เครื่องขัดข้องอาการ York เป็นรอย	92
	3.49	แสดงการประกอบ Jig และ Punch	85
	3.50	แสดงการใส่ชิ้นงานเอียงเครื่อง Iron Core Caulking No.1	94
	3.51	แสดง Punch เครื่อง Iron Core Caulking No.1	
		ค่าความแข็งไม่ได้ตามที่กำหนด	94
	3.52	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดขัดข้อง	
		ของอาการค่าความแข็งไม่ได้	95
	3.53	แสดงการประกอบ Jig และ Punch	96
	3.54	แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง Resistor/Diode No.2 ขัดข้อง	100
	3.55	แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง Resistor/Diode No.2	101
	3.56	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้	
		เครื่องขัดข้องอาการ Punch ย้ำโดนขา Terminal	102
	3 57	แสดงการประกอบ Jio และ Punch	103

ภาพที่			หน้า
	3.58	แสดงสาเหตุการใช้งานเครื่องจักรโดยการใส่ชิ้นงานเอียง	104
	3.59	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้	
		เครื่องจักรขัดข้องอาการใส่ตัวความต้านทานไม่ตรง	105
	3.60	แสดงการประกอบ Jig และ Punch.	106
	3.61	แสดงการใส่ชิ้นงานเอียงทำให้ใส่ขาไม่ตรง	107
	3.62	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุและโอกาส	
		เครื่องขัดข้องอาการเครื่องจักร Alarm	108
	3.63	แสดงการเกิดการรั่วซึมที่กระบอกสูบ	109
	3.64	แสดงการจัดเก็บสายไฟไม่เป็นระเบียบ	
		ของเครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2	110
	3.65	แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง	
		Armature B/K& Yoke Caulking No.2 หยุด	112
	3.66	แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง	
		Armature B/K& Yoke Caulking No.2	114
	3.67	แสดงชิ้นงานถูกเฉือน	114
	3.68	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้	
		เครื่องจักรขัดข้องอาการ Yoke ถูกเฉือน	115
	3.69	แสดงการประกอบ Jig และ Punch.	116
	3.70	แสดงการใช้งานเครื่องจักร	117
	3.71	แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุและโอกาส	
		เครื่องขัดข้องอาการเครื่อง Alarm	118
	3.72	แสดงการเกิดรั่วซึมที่กระบอกสูบ	119
	3.73	แสดงการจัดเก็บสายไฟ	120
	4.1	แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Air Blow Cleaning	
	1	ก่อนและหลังการปรับปรุง	126
		แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Air Blow Cleaning	
	1	ก่อนและหลังการปรับปรุง	126

ภาพที่	Ì		หน้า
	4.3	แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Armature B/K& Yoke Caulking No.1	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	127
	4.4	แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Armature B/K& Yoke Caulking No.1	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	128
	4.5	แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	129
	4.6	แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	129
	4.7	แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	130
	4.8	แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	131
	4.9	แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	132
	4.1) แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	132
	4.1	1 แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Armature B/K& Yoke Caulking No.2	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	133
	4.1	2 แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Armature B/K& Yoke Caulking No.2	
		ก่อนและหลังการปรับปรุง	134
	5.1	แสดงค่า MTBF เฉลี่ยของเครื่องจักร	
		ที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่อง	140
	5.2	แสดงค่า MTTR เฉลี่ยของเครื่องจักร	
		ที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่อง	141
	5.3	แสดงค่าเฉลี่ยความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร	
		ที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร	141

ภาพที่	หน้า
5.4 แสดงค่าเฉลี่ยอัตราการเสียขัดข้องเครื่องจักร	
ที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร	142
5.5 แสดงค่า MTBF เฉลี่ยโดยรวมของเครื่องจักร	
ที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร	143
5.6 แสดงค่า MTTR เฉลี่ยโดยรวมของเครื่องจักร	
ที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร	143
5.7 แสดงค่าเฉลี่ยอัตราความพร้อมใช้งานเครื่องจักร	
ที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร	144
5.8 แสดงค่าเฉลี่ยอัตราการเสียของเครื่องจักร	
ที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร	144
5.9 แสคงเครื่องจักรขัดข้องและรายใด้ที่หายไปก่อนปรับปรุง	147
5.10 แสดงเครื่องจักรขัดข้องและรายได้ที่หายไปหลังปรับปรุง	147
5.11 แสดงการเปรียบเทียบรายได้ก่อนหลังการปรับปรุง	148

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

ในอุตสาหกรรมรีเลย์

ชื่อผู้เขียน เกษม รุ่งเรื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. ศุภรัชชัย วรรัตน์

สาขาวิชา การจัดการทางวิศวกรรม

ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันใน อุตสาหกรรมรีเลย์ โดยใช้โรงงานตัวอย่างซึ่งผลิตรีเลย์ในประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา จากการศึกษา เบื้องต้นพบว่าโรงงานตัวอย่างยังไม่มีระบบการจัดการการซ่อมบำรุง โดยจะทำการซ่อมบำรุงรักษา ก็ต่อเมื่อมีเครื่องจักรหยุดทำงานในหน้างานเท่านั้น งานวิจัยนี้จึงได้เสนอระบบการบำรุงรักษาเชิง ป้องกันเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และได้นำระบบไปปฏิบัติ และทำการเปรียบเทียบผล ก่อนการดำเนินการ และหลังดำเนินการ ซึ่งสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

ค่า MTBF เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเป็น 215.42 เปอร์เซ็นต์จากเดิม ค่า MTTR ลดลงโดยเฉลี่ย เป็น 73.91 เปอร์เซ็นต์จากเดิม ค่าความพร้อมใช้ของเครื่องจักรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเป็น 18.67 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการชำรุดลดลง 35.89 เปอร์เซ็นต์ Thesis Title Preventive Maintenance Planning for Industrial Relay

Machinery

Author Kasem Rungruang

Thesis Advisor Asst Prof. Suparatchai Vorarat, Ph.D

Department Engineering Management

ABSTRACT

The propose of thesis was to propose a system for preventive industrial relay machine maintenance and scheduled the increase of maintenance performance. A case study from relay factors in Thailand was related. It was found that program of maintenance was not developed as a formal system but normally machine was fixed time by time after breaking down. There lacked of preventive machine maintenance with good standard implemented and appropriated documentation. Then, this thesis was presented by creating preventive maintenance system was shown below,

The average mean time between failure (MTBF) value and availability factor value were increased by 215.42% and 18.67% respectively. In contrast, the average mean time to repair value and Failure Rate value were decreased by 73.91% and 35.89% accordingly.

บทที่ 1

บทน้ำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในธุรกิจปัจจุบันทั่วโลกมีการแข่งขันกันมาก ธุรกิจทุกประเภทจะต้องปรับตัวให้ สามารถอยู่รอดได้ทั้งในด้านการผลิต คุณภาพของสินค้า และต้นทุน เพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยมีเป้าหมายคือการทำให้เกิดผลกำไรสูงสุด อุตสาหกรรมการผลิตรีเลย์เป็นอุตสาหกรรมที่ สามารถสร้างรายได้ ให้กับประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งขายให้กับบริษัทผลิตรถยนต์ที่ มียอดขายในตลาดติดอันดับดันๆ ในดลาดรถยนต์เช่น Honda Nissan Mitsubishi และนับเป็นธุรกิจ ที่แข่งขันกันมากในตลาดปัจจุบัน อุตสาหกรรมรีเลย์ไม่ได้ผลิตเฉพาะที่บริษัทพานาโซนิคที่เดียว เท่านั้น แต่ยังมีบริษัทอื่นอีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการแข่งขันกันใน เรื่องราคาต้นทุนการผลิตและคุณภาพของสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจและวิธีการหนึ่งนั้นที่ช่วยทำให้ลด ดันทุนการผลิตสามารถแข่งขันกับตลาดได้ ก็คือการบริหารการผลิต ซึ่งในกระบวนการผลิตต้องมี เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตได้ต่อเนื่องไม่มีสาเหตุขัดข้องต้องหยุดบ่อยและสามารถผลิตสินค้าได้ ถูกต้องแม่นยำมีคุณภาพ สามารถผลิตได้ตามแผนที่วางไว้โดยใช้เวลาในการผลิตให้สั้นที่สุด การที่ จะทำอย่างนั้นได้ก็คือการวางแผนในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร


เครื่องจักรส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะของบริษัทที่มีกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัย เครื่องจักรเป็นหลัก เนื่องจากเมื่อใดที่เครื่องจักรเกิดขัดข้อง โอกาสในการผลิตสินค้า ให้ได้คุณภาพ จะลดลง ต้นทุนจะสูงและการส่งมอบสินค้าอาจจะไม่ตรงเวลา อาจทำให้ลูกค้ารอไม่ได้ไปสั่งซื้อที่ บริษัทอื่นแทนอาจทำให้เสียโอกาสทางการค้า โดยการซ่อมบำรุงรักษาแบบดั้งเดิมของบริษัทคือ ซ่อมเมื่อเกิดเหตุขัดข้องจึงทำให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้เนื่องจาก เป็นการบำรุงรักษาที่ไม่เป็นระบบ ไม่ได้วางแผน การซ่อมบำรุงเป็นหน้าที่ ของฝ่ายซ่อมบำรุงอย่าง เดียว ยังไม่ได้มีการวางแผนซ่อมบำรุงที่ดีพอจึงทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรหยุดบ่อยทำให้มี ผลกระทบต่อฝ่ายผลิตซึ่งวางแผนการผลิตไว้แล้วแต่ไม่สามารถทำตามแผนได้ ซึ่งระบบการผลิต ของบริษัทที่ทำวิจัยกรณีศึกษานี้ เครื่องจักรจะวางเป็นการผลิตต่อเนื่องกันไปถ้าเครื่องจักรตัวใดตัว หนึ่งขัดข้องจะทำให้เครื่องจักรตัวถัดไปไม่สามารถผลิตได้จึงเกิดปัญหาทำให้เครื่องจักรใน กระบวนการถัดไปไม่สามารถทำการผลิตได้ การทำวิจัยครั้งนี้จึงจัดทำโดยการเก็บข้อมูลปัญหาของ

เครื่องจักรที่หยุดขัดข้องในกระบวนการผลิตจากการเก็บข้อมูลมีจำนวน 6 เครื่องที่มีปัญหาสูงสุดที่ มีผลต่อการผลิตมาทำการแก้ปัญหาโดยการจัดทำแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยวิธีการ ตรวจสอบ จัดแผนเปลี่ยนอะใหล่ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรหยุดขัดข้องในระยะเวลา 6 เคือนระหว่างเคือนมกราคม 2550 ถึง เคือนมิถุนายน 2550 สามารถสรุปแสดงไว้ในตารางที่ 1.1

No.	Process Machine	Breakdown Time (Min.)
1	Air Blow Cleaning	5125
2	Armature B/K & Yoke Caulking (1)	3065
3	Iron Core Caulking (2)	1543
4	Iron Core Caulking (1)	895
5	Resistor/Diode Insertion (2)	895
6	Armature B/K & Yoke Caulking (2)	705

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงเวลาที่เครื่องจักรหยุด (นาที)

จากข้อมูลในตารางเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องของแต่ละเคือนซึ่งมีผลต่อการผลิตทำ ให้ล่าช้าในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าและทำให้ต้นทุนการผลิตสูง สามารถสรุปเป็นกราฟได้ดังนี้



ภาพที่ 1.1 กราฟแสดงเครื่องจักร 6 เครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดในกระบวนการผลิต

ดังนั้นการทำวิจัยครั้งนี้ มุ่งที่จะพัฒนาวิธีการในการทำงานของฝ่ายซ่อมบำรุง เพื่อเข้ามา ช่วยในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรโดยที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยใช้เครื่องจักรจำนวน 6 เครื่อง ที่มีปัญหาอัตราขัดข้องสูงสุดมาทำการวิจัยเป็นต้นแบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เป็นระบบ เพื่อ เพิ่มอัตราค่าความพร้อมการใช้งานของเครื่องจักรโดยใช้วิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.2.1 เพื่อลดเวลาการขัดข้องของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตตัวรีเลย์ โดยเพิ่มค่าความพร้อม ใช้งานและลดอัตราการเสียของเครื่องจักร
 - 1.2.2 เพื่อจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรผลิตตัวรีเลย์

1.3 ขอบเขตการวิจัย

- 1.3.1 การศึกษาวิจัยนี้ใช้โรงงานผลิตตัวรีเลย์ บริษัท Panasonic Electric Works (Thailand)Co.,Ltd. เลขที่ 106 ม.18 นวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เป็น กรณีศึกษา
- 1.3.2 ทำการศึกษาและจัดระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของส่วนงานผลิตตัวรีเลย์โดยมี เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบตัวรีเลย์ จำนวน 6 เครื่อง
 - 1.3.3 ทำการปรับปรุงให้เวลาที่สูญเสียเนื่องจากเครื่องจักรขัดข้องในการผลิตให้ลดลง
- 1.3.4 การศึกษาวิจัยนี้ใช้การวัดค่า MTBF (Mean Time between Failure), MTTR (Mean Time to Repair), อัตราความพร้อมใช้งานและอัตราการเสียของเครื่องจักร โดยเปรียบเทียบค่า ก่อนหลังการปรับปรุง

1.4 วิธีการดำเนินการ

- 1.4.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- 1.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติของเครื่องจักรที่หยุดขัดข้องในการผลิตตัวรีเลย์
- 1.4.3 วางแผนและปรับปรุงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยการจัดทำระบบเอกสารและแผนใน การบำรุงรักษา
 - 1.4.4 ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยนำมาใช้ในกระบวนการผลิตตัวรีเลย์
 - 1.4.5 เปรียบเทียบผลก่อนหลังการดำเนินงาน
 - 1.4.6 สรุปงานวิจัยและเสนอแนะ

1.5 ประโยชน์ของการวิจัย

- 1.5.1 ทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพใช้งานได้ต่อเนื่องในกระบวนการผลิต
- 1.5.2 ทำให้ลดเวลาการสูญเสียจากเหตุขัดข้องของเครื่องจักรลงได้
- 1.5.3 ทำให้ฝ่ายผลิตสามารถนำแผนการซ่อมบำรุงไปวางแผนผลิตได้และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ

1.6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


- 1.6.1 แผนภูมิเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
- 1.6.2 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
- 1.6.3 หลักการ TPM
- 1.6.4 ข้อมูลจากบริษัท Panasonic Electric Works (Thailand) Co.,Ltd.
- 1.6.5 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยทั่วไปต้องมีการควบคุมไม่ว่าจะเป็นของเสียในระหว่าง การผลิตและในการควบคุมคุณภาพ ควบคุมต้นทุน เพื่อที่จะให้องค์กรอยู่ได้โดยมีกำไรตามที่ วางเป้าหมายไว้ หนึ่งในการควบคุมการผลิตและของเสียที่จะเกิดขึ้นก็คือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต จะต้องมีการบริหารและวางแผนเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและพร้อมที่จะใช้งาน เสมอเมื่อถึงเวลา การซ่อมบำรุงจึงมีความสำคัญมากในกระบวนการผลิต

2.1 การซ่อมบำรุงรักษา

ปัญหาเครื่องจักร เครื่องจักรจะมีช่วงอายุการใช้งาน ตามสภาพแวคล้อมที่ทำงานซึ่งอายุ การใช้งานของเครื่องจักรจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบตลอดอายุการ ใช้งานของเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นโค้งรูปอ่างน้ำ



ภาพที่ 2.1 เส้น โค้งรูปอ่างน้ำ (Bath Tub Curve) ที่มา: พูลพร แสงบางปลา (2538: 105)

1) ช่วงการขัดข้องระยะเริ่มแรก

การขัดข้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังจากเริ่มใช้งานเพียงเล็กน้อยโดยสาเหตุ เนื่องมาจากการออกแบบผิดพลาดหรือการสร้างผิดพลาด ในช่วงนี้ควรทดลองเดินเครื่องอย่างเข้มงวดกวดขันก่อนรับเครื่องและรีบขจัดสาเหตุการขัดข้อง เพื่อลดการอัตราการเกิดเหตุขัดข้องให้น้อยลง

2) ช่วงการขัดข้องเป็นครั้งคราว

อัตราการเกิดเหตุขัดข้องนั้นอยู่ในลักษณะคงที่ และการขัดข้องเป็นไปแบบบังเอิญ สาเหตุการขัดข้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างปัจจุบันทันค่วนความผิดพลาด ของพนักงานระหว่างใช้งาน เกิดข้อบกพร่องระหว่างกระบวนการผลิตเนื่องจากควบคุมได้ไม่ทั่วถึง ถึงแม้จะใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ก็จะเป็นการทำให้เกิดการขัดข้องอีกซึ่งจะไม่มีประโยชน์ อะไร ระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่จะต้องคอยสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของลักษณะสมบัติ

3) ช่วงการขัดข้องเนื่องจากการสึกหรอ

อัตราการเกิดเหตุขัดข้องเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากชิ้นส่วนหมดอายุใช้งานถ้า สามารถคาดคะแนช่วงเวลาที่เกิดการสึกหรอได้ล่วงหน้าแล้วทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นก่อนจะเกิด การเสียหายก็จะสามารถลดอัตราการขัดข้องลงได้นอกจากนั้นการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุงจะ ทำให้ช่วงการเริ่มต้นของการขัดข้องเนื่องจากการสึกหรอเกิดช้าได้ (ไกรวิทย์ เศรฐวนิช, 2546: 11-24)

ปัญหาการบริหารการซ่อมบำรุง อาจมีสาเหตุมาจากการวางแผนองค์กรก็ได้คือ

- สร้างเครื่องจักรใช้เองไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ
- พิจารณาซื้อเครื่องจักรเก่าหมดสภาพการใช้งาน
- การออกแบบเครื่องจักรมีจุดอ่อนภายใน
- เครื่องจักรถ้าสมัยไม่มีอะไหล่ขาย และขาคคู่มือการซ่อมบำรุง
- เครื่องเสียบ่อยไม่ทราบสาเหตที่แท้จริง
- ไม่ทราบอายุการใช้งานของอะไหล่ในการใช้งานเสียจึงพ่อมไม่ได้วางแผนการพ่อม บำรุง
 - 2.1.1 การวางแผนการซ่อมบำรุงนั้นมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 - เพื่อให้การผลิตสูงสุด และมีค้นทุนต่ำสุด มีคุณภาพและปลอดภัย
 - เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและลดต้นทุนด้วย
 - เพื่อให้มีการบันทึกการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ถูกต้อง
 - เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงได้
 - เพื่อนำทรัพยากรมาใช้ในการซ่อมบำรุงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
 - เพื่อให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมากที่สุด
 - เพื่อให้พลังงานใช้กับเครื่องจักรต่ำสุด

- เพื่อให้มีการเก็บ อะไหล่ คงคลังให้ไว้ใช้งานต่ำสุด
- 2.1.2 การซ่อมบำรุงทวีผลมีแผนให้เลือก 5 แผน

เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ใช้จากกราฟเส้นโค้ง Bath Tub Curve ถ้าเครื่องจักร ไม่ได้รับการซ่อมบำรุงที่ถูกต้องจะทำให้เครื่องจักรมีอัตราการขัดข้องอันเนื่องมาจากชิ้นส่วน เครื่องจักรเสื่อมสภาพอาจจะทำให้เครื่องจักรหยุดผลิตได้ อมรรัตน์ สนธิไทย(2548: 128-130) กล่าวถึงการซ่อมบำรุงมี 5 แผนให้เลือกปฏิบัติ

- 2.1.2.1 Breakdown Maintenance การซ่อมเครื่องจักรเมื่อเครื่องจักรเสียเป็นการซ่อม ต่อเมื่อเครื่องจักรเสีย โดยที่ฝ่ายผลิตมีหน้าที่แจ้งให้ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงให้มาแก้ไขโดยเร็วที่สุดเมื่อ เครื่องจักรขัดข้อง ดังนั้นช่างซ่อมบำรุงต้องเป็นผู้ที่มีทักษะสูงและจำเป็นต้องใช้ช่างเทคนิคจำนวน มากเพราะว่าเครื่องจักรเสียทุกวัน ฝ่ายผลิตจะมีปัญหาเรื้อรัง การผลิตจะลดลง การทำงานล่วงเวลา สูงขึ้น แผนนี้เหมาะกับอะใหล่ที่ไม่แพงและการเสียจะไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพของสินค้า
- 2.1.2.2 Preventive Maintenance คือการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันเป็นกิจกรรม การเดินตรวจสอบของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องการกำหนดการทำความสะอาด ระบบการหล่อลื่น การ ขันแน่นตามจุดต่างๆ ของเครื่องจักรที่กำหนดไว้ในใบตรวจสอบเครื่องจักร (Check Sheet) และมอง หาความผิดปกติของเครื่องจักรแผนนี้มี 2 ลักษณะ
- Periodic Maintenance คือซ่อมบำรุงตามแผนที่กำหนด เช่นทุก 3 เคือน 6 เคือน 1 ปี เปลี่ยนอะไหล่ โดยที่อะไหล่ยังไม่เสียแต่เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้า
- Preventive Maintenance เป็นการซ่อมเครื่องจักร โดยการพยากรณ์เป็นการคูว่า อะไหล่ที่จะเปลี่ยนว่าจะใช้งานได้ระยะเวลาเท่าไร โดยดูสภาพตอนที่อะไหล่ทำงานจริงเป็นการลด ต้นทุนในการซ่อมบำรุงด้วยอะไหล่ใช้ได้คุ้มรากาที่สั่งซื้อ
- 2.1.2.3 Corrective Maintenance หรือการซ่อมบำรุงแบบแก้ไขปรับปรุง คือการซ่อม เครื่องจักรที่เสียและแก้ไขปรับปรุงอะไหล่หรืออุปกรณ์ให้มีคุณภาพและความคงทนมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อไม่ให้เครื่องเสียอีกโดยมากเป็นการแก้ไขการออกแบบให้ใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้นหรือ เปลี่ยนไปใช้วัสดุชิ้นใหม่ที่แข็งแรงทนทานขึ้น จึงเป็นการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีความสามารถใน การใช้งานสูงขึ้น สะควกในการซ่อมบำรุงและมีความปลอดภัยสูงขึ้น

เมื่อเครื่องจักร ได้รับการปรับปรุงหลังจากการเสียแต่ละครั้งก็เป็นการลดจุดอ่อนขจัด ข้อบกพร่องของเครื่องจักร ทำให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นและลดต้นทุนในการดูแลรักษา

2.1.2.4 Maintenance Prevention เป็นการป้องกันการบำรุงรักษาโดยการเก็บข้อมูลที่ เครื่องจักรหยุดขัดข้องจากฝ่ายซ่อมบำรุงนำไปให้ฝ่ายออกแบบเครื่องจักรแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องของเครื่องจักร


2.1.2.5 Preventive Maintenance เป็นการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทวีผลด้วยการวาง แผนการซ่อมบำรุงรักษาหลายอย่างมารวมกันคือ Preventive Maintenance + Corrective Maintenance + Maintenance Prevention เพื่อให้ช่วยเพิ่มการผลิต และระบบผลิตรวมให้สูงสุด และ ช่วยลดต้นทุน จากแผนดังที่กล่าวมา 5 แผน สามารถนำมาวิเคราะห์ ได้ว่าสมควรใช้แผนไหนเพื่อ วัตถุประสงค์อะไร กับระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

2.2 การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

เมื่อเครื่องจักรในฝ่ายผลิตมีการขัดข้องบ่อยจึงจำเป็นต้องมีการนำแผนมาใช้งานเพื่อ ป้องกันเครื่องจักรหยุดขัดข้องบ่อย ในแผนนั้นที่จะนำมาใช้คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการ วิเคราะห์แล้วเหมาะกับจุดประสงค์และเป้าหมาย (ฟุงุนางะ อิชิโร,2538: 3) งานการบำรุงรักษาเชิง ป้องกันคือการสร้างแผนการบำรุงรักษาโดยอาศัยหลักพื้นฐาน มาตรฐานเป็นหลัก การดำเนินการ ตรวจสอบ การเติมน้ำมันหล่อลื่น การถอดเปลี่ยน การซ่อมแซม การจดบันทึกผล การทำงาน ดังกล่าวเป็นข้อมูลของการบำรุงรักษา การวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้ เพื่อหาที่มาของปัญหาแล้ว สร้างมาตรการแก้ไข

2.2.1 งานตรวจสอบสภาพ

จะมีข้อกำหนดในการตรวจสอบคือ ตรวจสอบได้จุดใหญ่ๆ หลังจากนั้นจึงจำเป็นต้อง หยุดเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดตามแผนการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดการขาดตกบกพร่อง จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบตามแผนการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ขั้นตอนของแผนการที่รวมเอาการตรวจสอบเป็นประจำเข้าไว้ด้วยกันซึ่งแสดงเป็น Flow Diagram ระบบการตรวจสอบนั้นจะต้องมีการสร้างกำหนดการตรวจสอบประจำเดือน โดยอาศัยมาตรฐาน การตรวจสอบเป็นหลัก หลังจากนั้นก็ใช้ปฏิทินการตรวจสอบเป็นคู่มือการดำเนินงานในการ ตรวจสอบ ถ้ารายงานมีการบันทึกว่า "มีการผิดปกติเกิดขึ้น" จำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียด และแจ้งข่าวสารในตารางการตรวจสอบการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงประจำเดือนและเพิ่มเข้าไป ใบแผนการตรวจสอบ



ภาพที่ 2.2 แสดง Flow Chart ของแผนการตรวจสอบ

การตรวจสอบโดยละเอียด ต้องเริ่มจากมาตรฐานการตรวจสอบและต้องหยุดเครื่องจักร เป็นอันดับแรกและจำเป็นต้องใช้ผู้ชำนาญการ ดังนั้นตารางการตรวจสอบการคำเนินงานต้องอาศัย ตารางการควบคุมการตรวจสอบการคำเนินการเป็นหลัก เป็นสิ่งที่ต้องมีไว้ก่อนที่จะคำหนดตาราง การตรวจสอบการคำเนินงานประจำเดือน

การตรวจสภาพเครื่องจักรภายในงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการ กันหาสาเหตุของการเกิดเหตุขัดข้องเครื่องจักร คือ สภาพของอุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรเกิดการ เปลี่ยนแปลง

2.2.2 การทำความสะอาค

พูลพร แสงบางปลา (2538: 111-112) การทำความสะอาด เป็นการขจัดเศษผง คราบ ฝุ่น สกปรก ผง เศษวัตถุดิบของแปลกปลอม ออกจากอุปกรณ์แบบจิ๊ก วัสคุต่างๆ จากกระบวนการ ทำความสะอาดนี้เป็นการขจัดเหตุขัดข้องที่เกิดจากสาเหตุเล็กๆ ต่างๆ ออกไป ผลความเสียหายจาก เศษฝุ่น ผง ความสกปรกและวัสดุแปลกปลอมนั้นมีมากมายโดยนำกรณีหลักๆ มาพิจารณา

- ส่วนเคลื่อนใหวของเครื่องจักร ระบบไฮดรอลิก ระบบไฟฟ้า เมื่อมีวัสคุแปลกปลอม ข้าไป ทำให้เกิดความฝืดเสียดทาน การสึกกร่อน อุดตัน รั่ว กระแสเดินไม่สะดวก ค่าความถูกต้อง ลดลง เป็นสาเหตุของเสียต่างๆ
- สำหรับอุปกรณ์อัติโนมัติบางอย่าง เศษผงหรือวัตถุดิบทำให้ระบบลมเกิดการสกปรก ทำให้ระบบเครื่องจักรที่ใช้ลมทำงานติดๆ ขัดๆ
- มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ แสดงผลโดยตรงให้เห็นเป็นส่วนใหญ่ เช่น เครื่องฉีด พลาสติก อุปกรณ์แบบยึด ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือแม้แต่ชิ้นส่วนวัตถุดิบเข้าไปติดแท่งกระบอก เกิด สภาพการ์บอนทำให้เกิดการรั่วไหลของเรซิน จากแบบ ทำให้ขัดขวางการไหลต่อเนื่องตลอดจนการ ทำงานขั้นตอนต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแบบ การปรับแต่งก็ยากขึ้น
- อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ในตอนติดตั้งถ้ามีเศษฝุ่นสกปรกเข้าจับหน้าสัมผัสทำให้ กระแสเดินผ่านไม่สะดวกเป็นเหตุให้เกิดการขัดข้องการทำงาน
- อุปกรณ์แปรรูปที่ต้องการค่าความแน่นอนสูง ถ้ามีเศษฝุ่นติดอยู่กับอุปกรณ์ ทำให้ กระบวนการปรับศูนย์ลำบาก
- อุปกรณ์ถ้าสกปรก จะทำให้การตรวจลำบากโดยเฉพาะการสึกหรอ การหลวม รอย ขีดข่วน การเปลี่ยนรูป การรั่ว ตลอดจนการตรวจหาข้อบกพร่องก็จะลำบาก นอกจากนี้ถ้าอุปกรณ์ สกปรกย่อมจะไม่ทำให้เกิดความอยากตรวจสอบ

การล้างทำความสะอาดหรือการตรวจ

การทำความสะอาดไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความสวยงามเท่านั้นแต่จะทำให้ตาที่มองสว่าง ขึ้นด้วย การทำความสะอาด สายตาต้องมองหาจุดบกพร่องเล็กๆ ความสั่นสะเทือน อุณหภูมิเสียง ตลอดจนความผิดปกติ ก็จะถูกค้นพบได้ นั่นคือ การล้างทำความสะอาดคือการตรวจ

เครื่องจักรที่ปล่อยให้เดินเครื่องนานๆ โดยไม่มีการทำความสะอาดแต่ถ้าได้ทำความ สะอาดอาจค้นพบจุดบกพร่อง ได้ 200 – 500 รายการ ดังนั้นการทำความสะอาดจึงเป็นการเพิ่มความ น่าเชื่อถือให้แก่อุปกรณ์อย่างสูง

2.2.3 การเติมน้ำมัน

เป็นการป้องกันการเสื่อมสภาพ และรักษาค่าความแน่นอนเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นใน ขณะที่สาเหตุเล็กๆ ถูกมองข้ามไป การเติมน้ำมันแม้จะบกพร่องก็ใช่จะทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์เสีย ทันทีจึงมักถูกละเลย การเติมน้ำมันหล่อลื่นไม่สมบูรณ์ ความเสียหายต่างๆ เช่น อุบัติเหตุจากการเกิด ความร้อน ในส่วนหมุน ความแน่นอน ถูกต้องของการเคลื่อนที่ของสไลด์ตลอดจนระบบแรงดัน ของลมจะลดลง การสึกหรอเพิ่มมากขึ้น ทำให้สภาพการเสื่อมเร็วขึ้นทำให้การเปลี่ยนแบบปรับแต่ง ใช้เวลามากขึ้น

สาเหตุการเติมน้ำมันไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง มีสาเหตุต่างๆคือ

- ผู้รับผิดชอบยังไม่มีความสำนึกคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการละเลยการเติม น้ำมันและทฤษฎีของน้ำมันหล่อลื่น
- มาตรฐานการเติมน้ำมัน ตำแหน่งที่จะเติม ปริมาณ ยังไม่สมบูรณ์ ตลอดจนการ ไม่ได้รับการฝึกอบรมแนะนำ
 - ชนิดของน้ำมันหล่อลื่น และตำแหน่งที่จะเติมมีมากเกินไป
 - เวลาที่จำเป็นในการเติมน้ำมันไม่ได้จัดไว้อย่างเพียงพอ
- จุดเติมน้ำมันถำบากมาก ทำให้เปลืองแรงงาน ก่อนกำหนดการเติมน้ำมันควรมี การทดลองและมีวิธีการที่สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติ

2.2.4 การขันกวด

หัวโบลต์ นัท ถ้าหลวมก็จะเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุปกรณ์และระบบอย่าง มากมาย เช่น แบบจิกซ์ ถ้าโบลต์หลวมก็จะเกิดการแตกหักเสียหายได้

โบลต์ยึดสวิทช์แบบลิมิตในแผงวงจรถ้าหลวมจะทำให้เกิดความเสียหายหรือทำงานผิด ได้ โบลต์ยึดข้อต่อท่อ ถ้าหลวมจะเกิดการรั่วได้ โดยทั่วไป ถ้าเกิดการหลวมของโบลต์สักตัว จะทำ ให้เกิดการสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้หลวมมากขึ้นจนเกิดการแตกหักของอุปกรณ์

เมื่อขจัดความหลวมก็หยุดการสั่นสะเทือนได้ จึงควรมีการทำเครื่องหมายบอกตำแหน่ง ที่โบลต์ขันแน่นไม่หลวมไว้ในขณะที่ทำความสะอาดจะสังเกตุได้ตลอดจนทดสอบเคาะดูบ้างเป็น สิ่งที่ควรทำ

2.2.5 การจัดทำมาตรฐานการทำความสะอาดและหล่อลื่น

อมรรัตน์ สนธิไทย (2548: 113-114) โดยการทำมาตรฐานการทำความสะอาดและ ตรวจสอบเครื่องจักรด้วยตนเองและปฏิบัติตามให้ครบตามมาตรฐานซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบ ประกอบด้วย จุดที่ต้องทำความสะอาด ตรวจสอบระบบหล่อลื่นตามจุดเคลื่อนใหวต่างๆของ เครื่องจักรถ้าจุดใหนจำเป็นต้องมีการวางแผนจัดทำระบบหล่อลื่นและอีกอย่างคือ การขันแน่นต่างๆ ของสกรูมีการตรวจสอบและกำหนดเป็นวิธีการปฏิบัติโดยการทำสัญลักษณ์ต่างๆที่ต้องการ ตรวจสอบ เพื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความสะอาดการตรวจสอบ ระบบหล่อลื่น และขันแน่นโดยต้องปฏิบัติประจำ

2.3 หลักการ TPM

อมรรัตน์ สนธิไทย (2548:7-8) TPM คือ Total Productive Maintenance การ บำรุงรักษาทวีผล โดยทุกคนมีส่วนร่วม เป็นเทคนิคในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต มีเป้าหมายใน การขจัดของเสียและเครื่องจักรเสียให้หมดไปจากการผลิต ดังนั้นฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงไม่ต้อง เจอปัญหาของการ Breakdowns Maintenance บ่อยๆ และ TPM ยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารใน การพัฒนาองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้และแข่งขันระดับโลกได้ TPM ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุงเพื่อร่วมกันขจัดความ สูญเสียทุกกระบวนการในการผลิต และTPM ยังเป็นกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เครื่องจักรมีความสามารถในการใช้งานและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยที่ทุกคนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ พนักงานคุมเครื่อง ช่างซ่อมบำรุง วิศวกรออกแบบ ฝ่ายขาย จัดซื้อ

การปรับปรุงค้วย TPM มีแนวทางการปฏิบัติมีวิธีการทำที่ไม่ยากและสามารถทำได้ทุก วัน โดยการปฏิบัติดังนี้

- การรักษาสภาพการทำงานของเครื่องจักรให้เป็นปกติ โดยการ ทำความสะอาด การหล่อลื่น การตรวจสอบจุดขันแน่น
 - การใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานที่เป็นมาตรฐาน
 - การรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรรุ่มกัน
 - การตรวจสอบและค้นหาข้อบกพร่องของเครื่องจักร เพื่อแก้ไขและป้องกันตั้งแต่แรก
- การแก้ไขปรับปรุงเพื่อขจัดข้อผิดพลาดของการออกแบบเครื่องจักร และออกแบบเครื่องจักร ใหม่ให้ดีขึ้น
 - การฝึกอบรมพนักงานและช่างซ่อมบำรุง เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น

หลักการ TPM ไม่ใช่เป็นการซ่อมบำรุงแต่เป็นการปรับปรุงการออกแบบทางค้านวิศวกรรมให้มี ข้อบกพร่องที่น้อยลงของวิธีการและเครื่องจักร

2.3.1 ขั้นตอนการทำ TPM

อมรรัตน์ สนธิไทย (2548: 33-35)การทำกิจกรรม TPM ต้องมีการกำหนดแผนกิจกรรม หลักขึ้นมาเพราะว่า TPM ประกอบด้วยกิจกรรมหลายส่วน เกี่ยวข้องหลายฝ่ายและใช้เวลาในการ คำเนินงานนาน 6 เดือนถึง 1 ปี โดยการกำหนดจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้าง และเริ่มต้นจากกิจกรรม อะไรก่อน หลัง แต่ที่สำคัญต้องทราบปัญหาขององค์กรในปัจจุบันก่อน

กิจกรรมที่สำคัญใน TPM มีอยู่ 5 กิจกรรม เพื่อการปรับปรุงงานในฝ่ายผลิตให้มี ประสิทธิภาพโดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- กิจกรรม Kobetsu Kaizen หรือ Equipment Improvement Team เพื่อขจัดความสูญเสีย ที่สำคัญของเครื่องจักรเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายวิศวกรรม การผลิต เรียกว่า Problem Solving Group
- กิจกรรม Jishu Hozen หรือ Autonomous Maintenance เป็นการปรับปรุงการ บำรุงรักษาเครื่องจักรประจำวัน ค้นหาข้อบกพร่องความผิดปกติของเครื่องจักร โดยการจัดเป็นกลุ่ม ย่อยของพนักงานฝ่ายผลิต มีการคำเนินงาน 7 ขั้นตอนคังนี้

Step 1 : การทำความสะอาดเบื้องต้น

Step 2 : การกำจัดแหล่งกำเนิดปัญหาและจุดยากลำบากในการทำความสะอาด

Step 3 : มาตรฐานการทำความสะอาดและการหล่อลื่น

Step 4 : การตรวจสอบ โดยรวม

Step 5 : การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยตนเอง

Step 6: การคงสภาพความสะอาคของสถานที่ทำงาน

Step 7 : การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

- กิจกรรม Planned Maintenance และ Predictive Maintenance เพื่อพัฒนาและปรับปรุง แผนการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรเป็นกิจกรรมย่อยของฝ่ายซ่อมบำรุง
 - การฝึกอบรมพนักงานผู้ควบคุมเครื่องจักร เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการทำกิจกรรม
- กิจกรรม Initial Phase Design หรือ Reliability Engineering เพื่อปรับปรุงการออกแบบ เครื่องจักรให้มีความสามารถที่สูงขึ้นและไม่ต้องมีการบำรุงรักษา โดยฝ่ายวิศวกรรมโรงงานและ ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการผลิตโดยฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์

และเมื่อมีการขยายกิจกรรม TPM ไปทั่วทั้งองค์กรจึงจัดเพิ่มกิจกรรมมาอีก 3 กิจกรรม

- กิจกรรม TPM กับการปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียให้เป็นศูนย์
- กิจกรรม TPM กับการปรับปรุงระบบงานและประสิทธิภาพในฝ่ายบริหารต่างๆ งาน ธุรการ งานขาย
- กิจกรรม TPM เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปราสจากอุบัติเหตุและปกป้อง สิ่งแวดล้อม

ดังนั้นการทำกิจกรรม TPM ให้ประสบความสำเร็จจะต้องคำเนินตามกิจกรรมทั้งหมดที่ กล่าวมาเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกฝ่าย และช่วยทำให้เครื่องจักรอยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

2.3.2 ขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง

อมรรัตน์ สนธิไทย (2548: 112-115) การดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย ตนเองมีเทคนิคที่สำคัญอยู่ที่ขั้นที่ 1-3 โดยมีกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ทันทีดังนี้

ขั้นที่ 0 การเตรียมความพร้อมของพนักงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของ TPM ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของเครื่องจักรและฝึกอบรมเทคนิคการทำความ สะอาดคือการตรวจสอบ และการชักจูงให้พนักงานสนใจในกิจกรรมโดยการศึกษาดูงาน

ขั้นที่ 1 การทำความสะอาดเบื้องต้น เป็นการกำหนดวัน อุปกรณ์และเตรียมความพร้อม ในการทำความสะอาด มีการทำความสะอาดโดยทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของพนักงานโดยที่มีช่างซ่อม บำรุงคอยช่วยเหลือ และร่วมปฏิบัติด้วย เครื่องจักรต้องปราสจากฝุ่น คราบน้ำมัน การทำความ สะอาด คือการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา จุดรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น การหลุดหลวมของสายไฟ ท่อลม สกรู การชำรุดของชิ้นส่วนอะไหล่ นอกจากนี้ การใช้ TPM Tag เพื่อติดในจุดที่ผิดปกติและ ดึงออกเมื่อมีการแก้ไขเสร็จ Tag ขาวใช้กับปัญหาที่ฝ่ายผลิตแก้ไขได้ Tag แคงใช้กับปัญหาที่ฝ่าย ซ่อมบำรุงต้องแก้ไข เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาจากความผิดปกติจากข้อมูลใน Tag และรวบรวม ปัญหาที่ทำความสะอาดยาก

ขั้นที่ 2 การกำจัดแหล่งกำเนิดปัญหาและบริเวณที่เข้าถึงยาก เป็นการปรับปรุงจุดที่ยาก ต่อการทำความสะอาดให้สามารถทำงานได้ง่ายและใช้เวลาไม่นาน ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ หล่อ ลื่น และขันแน่น รวมถึงการออกแบบอุปกรณ์ให้มีการทำงานที่ง่ายและรวดเร็ว และปรับปรุงจุดที่ เป็นแหล่งสะสม ฝุ่น สิ่งสกปรก และจุดที่มีการหก กระเด็นของเศษชิ้นงาน สารหล่อเย็นให้หมดไป หรือควบคุมให้อยู่ภายในบริเวณที่จำกัด

ขั้นที่ 3 จัดทำมาตรฐานการทำความสะอาดและหล่อลื่น โดยการจัดทำมาตรฐานการทำ ความสะอาดและการตรวจสอบด้วยตนเอง การหล่อลื่น ขันแน่น วิธีปฏิบัติควบคุมการใหลและ การหมุนของอุปกรณ์ และการทำสัญลักษณ์แสดงวิธีการที่ถูกต้อง

ขั้นที่ 4 การตรวจสอบโดยรวม เป็นการพัฒนาฝึกอบรมพนักงานให้มีความสามารถใน ด้านเทคนิคการทำงานของเครื่องจักร ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น หล่อเย็น จาระบี การขันแน่นสกรู ระบบ ลม ไฮดรอลิกส์ ระบบการควบคุมไฟฟ้า การเดินเครื่องจักรอย่างถูกวิธีปลอดภัย ดังนั้นเมื่อ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ก็จะใส่ใจในด้านเครื่องจักรมากขึ้น

ขั้นที่ 5 การตรวจเช็กเครื่องจักรอุปกรณ์ด้วยตนเอง การตรวจสอบทำได้โดยที่พนักงาน แต่ละคนจะปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบเครื่องจักรโดยการปรึกษาหัวหน้า จุดที่ไม่เคยเกิด ปัญหาให้ตัดออกไปจากมาตรฐาน และแบ่งงานของฝ่ายซ่อมบำรุงมาให้พนักงานตรวจสอบด้วย เมื่อมีการปฏิบัติที่สม่ำเสมอก็สามารถลดความถี่ในการตรวจสอบและการทำความสะอาด โดย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงานของพนักงานด้วย

ขั้นที่ 6 การคงสภาพความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการปรับปรุง สภาพ 5ส ในสถานที่ทำงานเพื่อขจัดการสูญเสียในการค้นหาและตรวจสอบเครื่องจักร และเป็น การสร้างความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานด้วย

ขั้นที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงสิ่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ของเครื่องจักรเพื่อให้บรรลูเป้าหมายที่วางไว้

2.3.3 TPM มีเป้าหมายในการขจัดความสูญเสียทุกประการ

อมรรัตน์ สนธิไทย (2548: 29) โดยการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย ในทางปฏิบัติเพื่อที่จะ ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยการขจัดความสูญเสีย 7 ประการดังนี้

- ขจัดปัญหาเครื่องจักรให้หมดไป
- ลดเวลาการเปลี่ยนแม่พิมพ์ และปรับแต่งเครื่องจักรภายใน 10 นาที
- ลดเวลาการเปลี่ยนมีด ทูลลิ่ง ให้เหลือน้อยที่สุด
- ขจัดปัญหาเครื่องจักรหยุดเล็กๆ น้อยๆ ให้หมดไป
- ขจัดปัญหาเครื่องจักรเสียความเร็วให้หมดไป
- ขจัดปัญหาการผลิตของเสียให้หมดไป
- ลดความสูญเสียวัตถุดิบเมื่อเริ่มเดินเครื่องให้เหลือน้อยที่สุด

2.3.4 กิจกรรมสนับสนุน TPM

กิจกรรม 5 ส (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,2542: 3) เป็นกิจกรรมที่มีแนวคิดในการ ดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน โดยมีความหมายของแต่ละ ตัวดังต่อไปนี้

- Seiri (สะสาง) : การกำจัดสิ่งของไม่จำเป็นที่อาจก่อให้เกิดปัญหา รวมทั้งงาน ระหว่างกระบวนการการผลิต และชิ้นส่วนรวมทั้งต้องมีการกำหนดปริมาณที่เหมาะสมของสิ่งที่ ต้องใช้งานด้วย
- Seiton (สะควก) : จัดเก็บวัสคุสิ่งของให้เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการ ปะปน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
- Seiso (สะอาด) : การทำความสะอาด โดยมุ่งเน้นที่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ และสถานที่ทำงาน
- Seiketsu (สุขลักษณะ): การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 3ส แรกที่ดีไว้และที่สำคัญ ในขั้นนี้คือการป้องกันไม่ให้เกิดความสกปรก รวมทั้งรักษามาตรฐานสุขอนามัยที่ดี
 - Shitsuke (สร้างนิสัย): การสร้างนิสัยและมีวินัยในตนเอง

2.4 การวัดประสิทธิผลการซ่อมบำรุง

เวลาของเครื่องจักรต่อเนื่องเฉลี่ย (Mean Time between Failure-MTBF) เป็นตัวบอก ความเชื่อถือได้ของเครื่องจักร โดยมีความหมายว่าถ้าเดินเครื่องจักรขึ้นมาจะเดินเครื่องได้นานเท่าไร โดยไม่หยุดซ่อมเลย

ถ้ามีการปรับปรุงแล้วได้ค่า MTBF เพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนการปรับปรุง แสดงว่าให้ผลการ ปรับปรุงดีขึ้น

เวลาหยุดซ่อมเฉลี่ย (Mean Time to Repair –MTTR) เป็นตัวบอกความสามารถในการ ดูแลเครื่องจักรของหน่วยงานซ่อมบำรุง โดยมีความหมายว่า ถ้าเครื่องจักรหยุดจะใช้เวลาซ่อมโดย เฉลี่ยนานเท่าไรต่อครั้ง

> MTTR = <u>เวลาที่เครื่องจักรหยุดซ่อม</u> จำนวนครั้งที่หยุดซ่อม

ถ้ามีการปรับปรุงแล้วได้ค่า MTTR ลดลงกว่าช่วงก่อนปรับปรุง แสดงว่าได้ผลการ ปรับปรุงดีขึ้น (อ้างอิงจาก วัฒนา เชียงกูล และเกรียงไกร ดำรงรัตน์, 2546: 150-151)

เมื่อได้คำนวณหาค่า MTBF และ MTTR เพื่อวัดประสิทธิผลนั้นจะวัดโดยใช้อัตรา ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร (Availability Factor) และอัตราเสีย (Failure Rate) ความพร้อม ของเครื่องจักรแสดงให้เห็นว่า ถ้าจัดเวลาให้เครื่องจักรทำงาน (Loading) เครื่องจักรที่มีความพร้อม ในการทำงานหรือรับภาระได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มีให้ทั้งหมด

เมื่อได้ทำการปรับปรุงแล้วความพร้อมของเครื่องจักร(Availability Factor) จะต้องมีค่า มากกว่าช่วงเวลาก่อนปรับปรุง


อัตราการเสีย (Failure Rate)

เป็นตัวบอกความเสื่อมสภาพของเครื่องจักรในแต่ละช่วงเวลาการใช้งานซึ่งจะมีอัตรา การเสียแตกต่างกัน อัตราการเสียจะเป็นส่วนกลับของ MTBF คือแสดงให้เห็นถึงความถี่ของการเกิด ความเสียหายในช่วงเวลาหนึ่งๆ

เมื่อทำการปรับปรุงค่าอัตราการเสีย(Failure Rate) จะต้องมีค่าลดลงกว่าช่วงก่อนการ ปรับปรุง (อ้างอิงจาก วัฒนา เชียงกูล และเกรียงใกร คำรงรัตน์, 2546: 151)

2.5 การวิเคราะห์ปัญหา

ไดอะแกรมของเหตุและผลเป็น ไดอะแกรมที่จัดแจงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ลักษณะสมบัติ(ผล) ที่มีปัญหาจำต้องหาทางแก้ไขกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสาเหตุสำคัญ (สาเหตุ) ที่มี อิทธิพลต่อสิ่งนี้ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวบรวมไว้เป็นลักษณะก้างปลา ไดอะแกรมของ เหตุและผลนับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นอย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงไว้ดังนี้




ภาพที่ 2.3 แสคงผังเหตุและผล

(อ้างอิงจาก คัทซึย่า โฮวาทนิ, ประยูร เชี่ยววัฒนา, ชัยฉลอง อัศวาสนาและสุจริต คูณ ธนกุลวงศ์ ผู้แปล, 2527: 28)ใคอะแกรมพาเรโต เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะตรวจสอบหาปัญหา ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการโดยค้นหาข้อบกพร่องของสิ่งต่างๆ โดยการทำสาเหตุต่างๆ มา แบ่งแยกประเภท แล้วเรียงลำดับตามข้อบกพร่องโดยเรียงจากมากไปน้อยโดยแสดงเป็นกราฟแท่ง โดยใดอะแกรมที่ใด้จะเรียกว่าใดอะแกรมพาราโต

No.	หัวข้อบกพร่อง	จำนวนข้อมูล	ค่าสะสม	เปอร์เซ็นต์สะสม
1	คอยล์ขาด	60	60	31
2	ระบบลม	40	106	55
3	เครื่อง Start ไม่ได้	35	141	73
4	สายไฟขาด	20	161	83
5	สกรูคลายตัว	15	176	91
6	ชิ้นงานเป็นรอยหลังผ่านเครื่อง	7	183	95
7	อื่นๆ	10	193	100

ตารางที่ 2.1 แสคงข้อมูลพาเรโต

จากข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นและเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาจากมากไปหาน้อย เพื่อที่จะคูปัญหาและความสำคัญและเลือกแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการผลิตมากที่สุด ดังแสดงใน ภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.4 แสดงการเขียนปัญหาพาเรโต

2.6 การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการวิจัยซึ่งรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ งานวิจัยมีดังนี้

สุพลเชษฐ์ (2550) จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในอุตสาหกรรม เสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยใช้โรงงานตัวอย่างผลิตสิ้นค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปเป็นกรณีศึกษาจาก การศึกษาพบว่า โรงงานตัวอย่างยังขาดการจัดการด้านพ่อมบำรุงรักษาโดยจะทำการพ่อมบำรุงรักษา จากการที่เครื่องจักรหยุดการทำงานในหน้างานเท่านั้น ซึ่งไม่มีระบบการพ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เชิงป้องกันและระบบเอกสารรวมถึงมาตรฐานในการพ่อมบำรุงจึงได้นำเสนอระบบการบำรุงรักษา เครื่องจักรเชิงป้องกันและระบบเอกสารเพื่อใช้ในการพ่อมบำรุงเครื่องจักร ผู้วิจัยได้นำระบบไป ปฏิบัติและทำการวัดประสิทธิผลของทางโรงงานจากระบบที่ดำเนินการโดยเมื่อทำการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินการและหลังการดำเนินการผลที่ได้รับจากการบำรุงรักษามีดังนี้

ค่า MBTF เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยเป็น 7.85% ค่า MTTR ลดลง โดยเฉลี่ยเป็น 62.23% ค่าความ พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 0.85% ค่าอัตราการเสียลคลง โดยเฉลี่ยเป็น 43.61%

ชนบดี (2549) การนำระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาประยุกต์ใช้สำหรับ อตสาหกรรมเครื่องเงิน: กรณีศึกษาบริษัทภักดี แฟกทอรี่ จำกัด โดยเอาระบบทางด้านเอกสารไป ประยุกต์ใช้กับการจัดการด้านการบำรุงรักษาโดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมโดยใช้แบบประเมิน ระบบซ่อมบำรุง แบบประเมินสภาพเครื่องจักร การหาสถิติการซ่อมบำรุง โดยมีการวิเคราะห์ ออกมาในรูปแบบแผนภูมิแท่ง จากนั้นจึงนำข้อมูลมาออกแบบระบบการซ่อมบำรุง คือระบบการ ประเมินเครื่องจักรแผนการซ่อมบำรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี และแบบฟอร์มเก็บข้อมูล และทำการนำข้อมูลมาวัดผลอีกครั้ง โดยวัดผลที่ ด้านระบบบริหารการบำรุงรักษา ด้านสภาพ เครื่องจักรเบื้องต้น ด้านการทำเอกสารมาตรฐานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรแล้วนำระบบที่จัดทำใหม่ ไปใช้ปรากฏว่าประสิทธิผลเครื่องจักรเพิ่มขึ้น คือเครื่องขัดแม่เหล็กไฟฟ้า(8.81%), มอเตอร์ขัด (5.98%), เตาอบ (5.96%), เครื่องปั้มขัด (5.55%), เครื่องหล่อโลหะ (4.44%), เครื่องหล่อปูน (2.70%) และเครื่องขัดลูกเหล็ก (1.54%)

พรฉัตรชัย (2543) การวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมจัดการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ได้พูดถึงการบำรุงรักษาโดยมีทีมงานบำรุงรักษาเป็นผู้ปฏิบัติบางวันก็มีงานเยอะมากเกินไปไม่ สามารถทำให้เสร็จภายในเวลาปกติได้ และบางวันมีงานน้อยและปัญหาที่ต้องใช้คนในการดูแลงาน เอกสาร ด้านการจัดการสารหล่อลื่นที่ใช้กับเครื่องจักรที่มากเกินไป จากปัญหาดังกล่าวจึงแก้ปัญหาของส่วนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยการวางแผนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อต้องการลดการ ใช้คนลง

จากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันของ คนได้อย่างเหมาะสม ลดการทำงานล่วงเวลา และลดเวลาว่างแต่ละวันลงได้ 62.07% และใช้คนใน การปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน ในส่วนของการจัดการสารหล่อลื่น

พิสิทธิ์ พิพัฒน์ (2542) งานวิจัยเรื่องการจัดระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิง ป้องกัน: กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องเล่นวิดีโอเทป ได้กล่าวถึงสภาพทั่วไปในการบำรุงรักษา เครื่องจักรของโรงงานผลิตเครื่องเล่นวิดีโอไม่มีมาตรฐานการบำรุงรักษา ค่าอะไหล่ที่สั่งซื้อในการ บำรุงรักษาไม่มีระบบเอกสารและประวัติเครื่องจักร และเครื่องจักรขัดข้องระหว่างผลิตอยู่เป็น ประจำ จึงทำการเสนอตั้งระบบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันใช้ระบบเอกสารเป็นคู่มือการ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร หลังจากปรับปรุงแล้วพบว่าเวลาที่สูญเสียในการผลิตเนื่องจากเครื่อง ขัดข้องลดลงร้อยละ 32 ค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงลดลงร้อยละ 45 และจำนวนเครื่องจักรขัดข้อง ลดลงร้อยละ 12

ยงวิทย์ (2542) การศึกษาผลกระทบของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อค่าประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษาเครื่องเป่าภาชนะกลวง ได้กล่าวถึงการบริหารงานเพิ่มผลผลิตใน สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยการใช้ปัจจัยทางการผลิตให้คุ้มค่าที่สุดและได้ผลิตผลสูงสุดเป็นเครื่อง ผลักดันการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ระยะเวลาการส่ง มอบที่ตรงตามเวลา ความปลอดภัยในการทำงาน ขวัญและกำลังใจของพนักงานและสภาพแวดล้อม การทำงาน จะเป็นตัวบ่งชี้ของการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้นอย่างแท้จริง

การศึกษาวิจัยผลกระทบของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร วัตถุประสงค์หลักคือเพิ่มพัฒนารูปแบบของการบำรุงรักษาและหาแนวทางปฏิบัติโดยใช้
การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมเป็นตัวชี้วัดผลของการปรับปรุงและเพื่อลดอัตราของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิต และลดการสูญเสียเวลาผลิตเนื่องจากเครื่องจักรหยุดกะทันหัน โดยการกระจาย
รูปแบบของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการตรวจสอบอย่างง่ายให้กับพนักงานฝ่ายผลิตเพิ่มมาก
ขึ้น

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึง การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินค่าประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักรในด้านอัตราการเดินเครื่องจักร ด้านประสิทธิภาพของเครื่องจักร และด้าน อัตราคุณภาพผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่างอัตโนมัติ วิธีการจัดทำมาตรฐาน การบำรุงรักษา และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ผลของการดำเนินงานระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน โดยการมีส่วนร่วมของ พนักงานทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าประสิทธิผล โดยรวมก่อนและ หลังการปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นจาก 53.1% เป็น 64,92%

เฉลิมชาติ (2543) ระบบให้คำแนะนำกับการจัดองค์กรบำรุงรักษาสำหรับการผลิต สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ได้กล่าวถึงการวางแผนในองค์กรบำรุงรักษาให้ได้ดีต้องใช้ความรู้ความ เชี่ยวชาญสูง ซึ่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในโรงงานแต่ละประเภทก็มีไม่มาก ดังนั้นการมีเครื่องมือที่ สามารถทำงานในส่วนนี้แทนผู้เชี่ยวชาญได้ จึงเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อโรงงานนั้นๆ นโยบายและ การจัดสรรทรัพยากรในแผนกบำรุงรักษาใน 3 ส่วน จะถูกนำมาสร้างขึ้นให้เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) การเลือกวิธีการบำรุงรักษาที่เหมาะสมกับโรงงาน 2) การจัดองค์กรของแผนกบำรุงรักษา และ 3) การจัดสรรกำลังคนโดยสร้างให้ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำตอบแทนผู้เชี่ยวชาญในด้าน นั้น สำหรับนำไปใช้วางแผนให้กับแต่ละโรงงานที่มีปัจจัยต่างกันไป

การสร้างครั้งนี้ได้นำเทคนิคการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ โดยมีฐานความรู้แบบฐานกฎ (Rule Base) และกลไกอนุมานแบบการค้นหาเดินหน้า (Forward Chaining) เพราะลักษณะของ การให้คำปรึกษากับผู้ใช้ หรือลักษณะการตัดสินใจมีลักษณะทราบความจริง (Facts) แล้วป้อนให้ ระบบตัดสินใจ ลักษณะการใช้งานของระบบผู้เชี่ยวชาญในวิทยานิพนธ์นี้เป็นการตัดสินใจเพื่อเลือก ผลที่ดีที่สุด เครื่องมือที่ใช้สร้างระบบผู้เชี่ยวชาญใช้โปรแกรมเลือกระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System Shell) ชื่อ ReSolver ที่เหมาะกับการใช้งานกับโครงสร้างระบบที่สร้างขึ้นมาอย่างมาก เมื่อ นำระบบไปทดสอบโดยให้ผู้จัดองค์กรที่ทำงานในสายงานการซ่อมบำรุงทดลองใช้ แล้วหา

ข้อบกพร่อง ปรากฏผลว่าผู้จัดองค์กรให้ความคิดเห็นคล้ายกันหมดว่ามีความถูกต้องแต่ไม่มั่นใจใน ความครบถ้วนของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และเมื่อทดลองหาคำตอบด้วยการใช้ปัจจัยทั้งหมด จากโรงงานจริง 4 แห่ง โดยให้ระบบหาคำตอบและให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละโรงงานหาคำตอบ ถึ ปรากฏผลใกล้เคียงกันทั้งหมด

กิตติศักดิ์ (2544) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง กรณีศึกษาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการ จัดทำโปรแกรมระบบบริหารงานซ่อมบำรุงด้วยกอมพิวเตอร์โดยใช้ โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จเป็น โรงงานตัวอย่าง ซึ่งได้ทำการศึกษาปัญหา วิเคราะห์ความต้องการข้อมูล และรายงานที่ต้องการโดย การสัมภาษณ์พนักงานซ่อมบำรุงและวิศวกร หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และออกแบบ โดยเทียบเคียงกับทฤษฎีการจัดทำระบบสารสนุเทศซ่อมบำรุง และคำเนินการสร้างโปรแกรม ซึ่ง ประกอบค้วย ระบบหลัก 7 ระบบ คือ ระบบพื้นฐาน ระบบเครื่องจักรอุปกรณ์ ระบบวัสดุคงคลัง และจัดซื้อระบบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ระบบใบสั่งงาน ระบบวัคประสิทธิภาพเครื่องจักร และระบบ รายงานสำเร็จรูป นอกจากนี้โปรแกรมยังมีหน้าที่ในการเพิ่ม ลบ แก้ใจ เรียกข้อมูลซ่อมบำรุงเชิง ป้องกัน จัดทำแผนซ่อมบำรุง ออกใบสั่งงาน และคำนวณผลการตรวจวัดระบบงานงานซ่อมบำรุง เมื่อนำไปใช้กับโรงงานตัวอย่างพบว่า สามารถช่วยให้การทำงานซ่อมบำรุงสะควก รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถสร้างรายงานทางการบริหารได้มากขึ้น จาก 5 รายงานบริหารเป็น 11 รายงานบริหาร และมี 60 รายงานค้านฐานข้อมูล สามารถลดจำนวนพนักงานจัดทำเอกสาร จาก 3 คน เหลือ 1 คน ช่วยประหยัดเวลาการทำรายงานจากเดิมที่ใช้ช่วงเวลา 30 นาที ถึง 12 ชั่วโมง เหลือ 5 ถึง 10 นาทีต่อ รายงาน โดยลดลง 30 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับโรงงานขนาดกลางและ ขนาดเล็กอื่นๆ ได้

ณัฏฐรินทร์ (2545) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา โรงงานฉีด โฟมเพื่อการบรรจุผลิตภัณฑ์ ได้กล่าวถึงการศึกษาข้อมูลที่ได้จากโรงงาน กรณีศึกษา ซึ่งเป็นโรงงานฉีด โฟมเพื่อการบรรจุผลิตภัณฑ์ พบว่าโรงงานมีปัญหาในด้านการขาด มาตรฐานในการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีระบบ โดยการบำรุงรักษาส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อ เครื่องจักรเกิดขัดข้อง มีอุปกรณ์เสียหรือชำรุด (Breakdown Maintenance) อีกทั้งมีเวลาที่ต้อง สูญเสียเพราะเครื่องจักรหยุดการผลิต (Downtime) ค่อนข้างสูง และมีความถี่ในการเกิดเครื่องจักร เสียหรือเกิดการขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง โดยมีจำนวนครั้งในการเกิดความเสียหายกับเครื่องจักร โดยเฉลี่ย อยู่ที่ 25.63 ครั้งต่อเครื่อง เวลาที่ต้องสูญเสียเพราะเครื่องจักรหยุดการผลิต 176.19 ชั่วโมงต่อเครื่อง ระยะเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรเสียในแต่ละครั้ง : MTBF (Mean Time between Failures) โดยเฉลี่ยต่อ เครื่องเท่ากับ 73.36 ชั่วโมง ค่าอัตราความพร้อมใช้งานเฉลี่ยของเครื่องจักรอยู่ที่ 76.48% ทั้งนี้ เพื่อ

เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้มุ่งเสนอการจัดตั้งระบบ การ บำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับโรงงานกรณีศึกษา โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการเพิ่มอัตราความ พร้อมใช้งาน (Availability Rate) ของเครื่องจักรที่ทำการศึกษาจำนวน 8 เครื่อง ให้มีความพร้อมใช้ งานมากกว่า 80 %

หลังการปรับปรุงนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกันพบว่า จำนวนครั้งในการเกิดความ เสียหายลดลงเหลือเพียง 10 ครั้งต่อเครื่อง (ลดลง 60.98%) เวลาที่ต้องสูญเสียเพราะเครื่องจักรหยุด การผลิตลดลงเหลือ 12.81 ชั่วโมงต่อเครื่อง (ลดลง 95.73 %) ระยะเวลาเฉลี่ยที่เครื่องจักรหยุด เสียหายในแต่ละครั้งเพิ่มขึ้นเป็น 196.32 ชั่วโมง (เพิ่มขึ้น 167.61 %) และอัตราความพร้อมใช้งาน ของเครื่องจักร โดยเฉลี่ยเท่ากับ 95.08 % ต่อเครื่อง (เพิ่มขึ้น 24.32 %)

กฤษดา (2545) การประยุกต์ใช้ระบบการบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุงค่าประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษาบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มค่า ประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักรในสายงานผลิตชิ้นส่วนรองแหนบรถยนต์ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและหาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียด้านเวลาการผลิต โดย การกระจายรูปแบบการบำรุงรักษาและการตรวจสอบอย่างง่ายให้พนักงานผลิตมากขึ้น

วิธีการในการวิจัยนี้ ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในสายการผลิต การประเมินประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักร ในแต่ละปัจจัยจากข้อมูลที่รวบรวมได้ การจัดลำดับของปัญหาเพื่อทำการแก้ไข ดำเนินงานการ บำรุงรักษาด้วยตนเองของพนักงานผลิตร่วมกับการจัดทำมาตรฐานการบำรุงรักษาและกำหนด แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตามความเหมาะสมของแต่ละเครื่องจักร

ผลการวิจัยพบว่าจากการนำแนวทางการบำรุงรักษาด้วยตนเองของพนักงานผลิต ร่วมกับซ่อมบำรุงนี้มาใช้สามารถลดความสูญเปล่าของการผลิตลงและสามารถเปลี่ยนแปลงค่า ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรให้เพิ่มขึ้นจาก 48.12% เป็น 65.54 % หรือเพิ่มขึ้น 17.42 % จาก การปรับปรุงข้างต้นเป็นผลให้สายงานผลิตชิ้นส่วนรองแหนบสปริงรถยนต์สามารถเพิ่มรายรับมาก ขึ้นจาก 11,917,496.25 บาท เป็น 15,157,112.25 บาท เพิ่มขึ้น 3,239,616.25 บาท สามารถเพิ่ม ผลผลิตใด้ประมาณ 27.18 % และสามารถใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อนุวัฒน์ (2547) การพัฒนาประสิทธิภาพของแผนกกรอด้ายโดยการบำรุงรักษาเชิง ป้องกัน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานเครื่องจักรในแผนกกรอด้าย โดย ตอบสนองการพัฒนาประสิทธิภาพภายในแผนกโดยการนำวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน มา ประยุกต์ใช้ เนื่องจากทาง บริษัทกรณีศึกษาประสบปัญหาของแผนกทอผ้าซึ่งได้รับผลกระทบ โดยตรงจากแผนกกรอด้ายโดยแผนกกรอด้ายไม่สามารถผลิตด้ายพุ่งๆ ทันความต้องการแผนกทอ ผ้า และหาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียโอกาสในการผลิต

วิธีการในการวิจัยนี้ ได้นำเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพของแผนกกรอด้ายโดยการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน และประเมินประสิทธิภาพของแผนกกรอด้ายนั้นประเมินจากกำลังการผลิต จริงที่แผนกกรอด้ายนั้นผลิตได้ในแต่ละวัน โดยเทียบกับกำลังการผลิตของแผนกกรอด้ายรวมกับค่า ความพร้อมใช้งานของเครื่องกรอด้ายที่เพิ่มขึ้นด้วย โดยในงานวิจัยได้จัดถำดับของการเริ่มแก้ไข ปัญหา โดยทำการปรับสภาพเครื่องจักรให้กลับสู่สภาพที่พร้อมใช้งานเพื่อแก้ไขประสิทธิภาพของ เครื่องจักร และการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องกรอด้ายเพื่อแก้ไขความพร้อมใช้ งานเครื่องจักร

ผลการวิจัยพบว่าหลังจากการนำเสนอวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและนำวิธีการไป ปฏิบัติในแผนกกรอด้ายนั้น สามารถลดความสูญเสียโอกาสในการผลิตได้ทั้งหมด และสามารถลด เวลาการผลิตของแผนกกรอด้ายจากวันละ 22 ชั่วโมง เหลือเพียงวันละ 16 ชั่วโมง ซึ่งเพิ่ม ประสิทธิภาพของแผนกกรอด้ายจาก 48.30 % เป็น 58.33 % หรือเพิ่มขึ้น 10.03 % และเพิ่มความ พร้อมใช้งานเครื่องจักรจาก 45.31 % เป็น 56.61 % หรือเพิ่มขึ้น 11.30 % และสามารถใช้เครื่องจักร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลัฐฐ์ (2547) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องผลิตฟิล์มถนอมอาหารโดย การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงงานทำให้เห็นว่าปัจจุบัน โรงงานมีปัญหาทางด้านเครื่องจักรขัดข้องสูงเช่น สามารถใช้เครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องมาจากเครื่องจักรเกิดขัดข้องกะทันหัน ซึ่งทำให้ไม่สามารถผลิตได้ทันตามลูกค้าต้องการเพราะ โรงงานยังไม่มีระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและระบบการซ่อมบำรุง การวิจัยในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มถนอมอาหารโดยมุ่งที่การเพิ่มค่าอัตราการ เดินเครื่อง โดยนำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเข้ามาประยุกต์ใช้ในการคำเนินการแก้ปัญหาเพื่อลด เวลาขัดข้องของเครื่องจักร

วิธีการวิจัยในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เริ่มให้พนักงานได้รับรู้ถึงการทำกิจกรรมคังกล่าวนี้ โดย การประชุมก่อนเข้ากะ รวมทั้งระดมสมองจากพนักงานเพื่อให้ทุกคนได้เสนอความกิดเพื่อให้ทุกคน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาโดยนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องต่อไป

จากการปฏิบัติผลการวิจัยในครั้งนี้ ได้นำการประยุกต์ใช้การบำรุงรักษาด้วยตนเองอย่าง อัตโนมัติและการวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเข้ามาใช้ เช่น การทำความสะอาดแม่พิมพ์รีด รวมทั้งการกำหนดขั้นตอนการทำความสะอาดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งยังมีมาตรฐานการ แก้ปัญหาในกรณีเครื่องจักรเกิดการขัดข้องอย่างกะทันหัน จากการวิจัยในครั้งนี้ทำให้สามารถเพิ่ม ค่าอัตราการเดินเครื่องจาก 83 % เป็น 91 % หรือเพิ่มเป็น 8 % จากการปรับปรุงในครั้งนี้สามารถ ปรับปรุงมูลค่าเพิ่มที่บริษัทได้ควรได้รับจากการผลิตทุกๆ 1 % จะสามารถทำให้ได้มูลค่าเพิ่มของ ผลิตภัณฑ์กลับมาถึง 1,369,495 บาท / ปี หลังปรับปรุงเพิ่ม 8 % ทำให้ได้รับมูลค่าเพิ่มของ ผลิตภัณฑ์กลับมาถึง 11,171,960 บาท / ปี จากการสรุปสามารถเพิ่มผลผลิตจากเดิม 97,304.89 กิโลกรัมเป็น 107,068.20 กิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้นถึง 10.03 %

พิชิต (2545) การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของระบบถำเลียงในอุตสาหกรรมการผลิต อาหารสัตว์ วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบถำเลียงด้วย สายพานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาสูญเสีย ในกระบวนการผลิตลง และป้องกันการขัดข้องของเครื่องจักร ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานของ โรงงานตัวอย่างด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรยังไม่มีความชัดเจนมากนัก จึงได้มี การศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเครื่องจักรคือ เหตุขัดข้อง ระยะเวลาการหยุดของเครื่องจักร เพื่อนำมาทำ การวิเคราะห์เหตุขัดข้องของเครื่องจักรและดำเนินการแก้ไข เพื่อปรับระบบการบำรุงรักษาเชิง ป้องกันเครื่องจักร โดยแบ่งเป็นขั้นตอนคือ การทำความสะอาดเครื่องจักร การตรวจสอบ การค้นหา สาเหตุและวิธีการแก้ไข และการสร้างมาตรฐานในการทำความสะอาดและตรวจสอบการหล่อลื่น

หลังจากที่ได้ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร โดยการจัดทำแบบฟอร์ม สำหรับการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร และจัดทำมาตรฐานการตรวจเช็ค ผลปรากฏว่าความพร้อมใช้ งานหลังการปรับปรุงสูงขึ้นร้อยละ 2.87 อัตราการขัดข้องของเครื่องจักรลดลงร้อยละ 63.70

วินัย (2546) การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในกระบวนการ ผลิตฉนวนความร้อน โครงงานวิจัยอุตสาหกรรมนี้ เป็นการศึกษาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ ทำงานโดยรวมของเครื่องจักร และป้องกันการขัดข้องของเครื่องจักร โดยการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล เครื่องจักร คือ เหตุขัดข้อง ระยะเวลาการหยุดของเครื่องจักร เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์เหตุขัดข้อง ของเครื่องจักรและดำเนินการแก้ไข เพื่อปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรโดย จัดทำกิจกรรมและความถี่ในการบำรุงรักษา เพื่อนำมาวางแผนและการจัดทำวิธีการปฏิบัติงาน บำรุงรักษา โดยใช้ควบคู่กับแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร นอกจากนี้ยังจัดทำเอกสารควบคุมการ ปฏิบัติ คือ ใบตรวจเช็คเครื่องจักรพร้อมผลิต ใบตรวจเช็คประจำวัน ใบตรวจสภาพเครื่องจักรทุก 15 วัน แผนการหล่อลื่น ใบบันทึกการใช้งาน ใบบันทึกประวัติการซ่อม ใบสรุปเวลาเครื่องจักรทำงาน และเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาแผนการบำรุงรักษาต่อไป

ผลการศึกษาหลังการปรับปรุงพบว่าค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขัดข้องของ เครื่องจักรทั้งระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.97 เวลาเฉลี่ยระหว่างการซ่อมแซมทั้งระบบลดลงร้อยละ 96.15 และประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรทั้งระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.24 ชิระ (2547) การปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องปั๊มโลหะแบบเชิงกล งานวิจัยนี้เสนอเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องปั๊มโลหะ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขัดข้องและ ลดเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องปั๊มโลหะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการ ผลิตโดยรวมของเครื่องปั๊มโลหะที่ศึกษา การศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ระบบการบำรุงรักษาใน ปัจจุบันพบว่าการบำรุงรักษาจะทำต่อเมื่อเกิดเหตุขัดข้องเท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ สาเหตุการขัดข้องเพื่อการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในการศึกษาวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบการบำรุงรักษา เชิงป้องกันโดยเริ่มจากการจัดระบบการเก็บข้อมูลที่สำคัญของเหตุขัดข้องของระยะเวลาการหยุด เครื่องปั๊มโลหะและนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุขัดข้องของเครื่องปั๊มโลหะ ในการประยุกต์ใช้ระบบ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันได้จัดทำกิจกรรมดังนี้ จัดทำการซ่อมบำรุงตลับลูกปืนสวมเพลาข้อเหวี่ยง จัดระบบเอกสารควบคุมการปฏิบัติงาน จัดทำแผนบำรุงรักษาและจัดทำวิธีปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิง ป้องกัน


การวัดผลทำโดยเปรียบเทียบผลจากระยะเวลา 3 เดือนก่อนการประยุกต์ใช้ระบบและ 3 เดือนหลังจากประยุกต์ใช้ระบบ พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องปั๊ม โลหะก่อนปรับปรุงใค้ 1,776 นาที หลังใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทำได้ 15,265 นาที กิด เป็นเปอร์เซ็นต์ระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องก่อนใช้ระบบพ่อมบำรุงร้อยละ 16.21 หลังการใช้ระบบ ลดลงเหลือร้อยละ 3.65 ค่าประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของเครื่องปั๊มโลหะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 83.79 เป็น 96.35

บทที่ 3 ระเบียบวิธีดำเนินวิจัย

3.1 ข้อมูลทั่วไปและรายละเอียดการดำเนินธุรกิจ

ในการทำโครงการวิจัยใช้บริษัทผลิตตัวรีเลย์เป็นที่เก็บรวบรวมหาที่มาข้อมูลปัญหาของ บริษัท PANASONIC THAILAND ซึ่งเป็นบริษัทผลิตส่งออกซึ่งยอดสั่งซื้อเคือนละ 800,000 ตัว โดยส่งออกให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยนำปัญหาการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต มาแก้ปัญหาเพื่อลดการสูญเสียเวลาที่เครื่องจักรหยุดการผลิตโดยการทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้อง การผลิตน้อยที่สุด

3.2 โครงสร้างการดำเนินงานของแผนก Automation Control Division



ภาพที่ 3.1 โครงสร้างการคำเนินงานของแผนก Automation Control Division

3.3 ข้อมูลปัญหาเวลาหยุดผลิตของเครื่องจักรที่ทำการศึกษาและปรับปรุง

ในการทำโครงการวิจัยในเรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรโดยใช้เครื่องจักรที่ ทำการผลิตตัวรีเลย์ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ลักษณะการวางรูปแบบการผลิตของเครื่องจักร จะทำการวางเป็นต่อเนื่องกันไปถ้าเครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งเกิดขัดข้อง เครื่องจักรในกระบวนการ ผลิตถัดไปจะไม่สามารถทำการผลิตได้เพราะต้องรอชิ้นงานในกระบวนการผลิตก่อนหน้านั้น ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการซ่อมบำรุงที่ดีจึงจะทำให้การผลิตผลิตได้ต่อเนื่อง ซึ่งจากการเก็บ ข้อมูลปัญหาเป็นระยะเวลา 6 เดือนของแต่ละกระบวนการตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน มิถุนายน 2550 ได้ข้อมูลดังในตารางที่ 3.1 ดังนี้


ตารางที่ 3.1 แสดงเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องในกระบวนการผลิต

	Breakdown Machine 2007 (January – June)						
No.	Process Machine	Total Time (Min.)					
1	No/Nc Dummy Terminal Insertion (1)	15					
2	No/Nc Dummy Terminal Insertion (2)	104					
3	Yoke & Common Terminal Caulking (1)	355					
4	Yoke & Common Terminal Caulking (2)	0					
5	Yoke Angle Adjusting	0					
6	Iron Core Caulking (1)	895					
7	Iron Core Caulking (2)	1543					
8	Armature & Spring Caulking (1)	492					
9	Armature & Spring Caulking (2)	80					
10	Armature B/K & Yoke Caulking (1)	3065					
11	Armature B/K & Yoke Caulking (2)	705					
12	Resistor/Diode insertion (1)	595					
13	Resistor/Diode insertion (2)	895					
14	Air Blow Cleaning	5125					
15	Operate Cleaning & casing (1)	220					
16	Operate Cleaning & casing (2)	398					

ตารางที่ 3.1 แสดงเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องในกระบวนการผลิต (ต่อ)


No.	Process Machine	Total Time (Min.)					
17	Operate Cleaning & casing (3)	403					
18	Adjusting	395					
19	1 st Sealing (1)	170					
20	1 st Sealing (2)	95					
21	Curing (1)	0					
22	Curing (2)	0					
23	Palletizer	295					
24	2 nd Sealing	155					
25	Characteristic Inspection	134					
26	Virtual Car Load LED Inspection	70					
27	BTS Inspection	195					
28	Air Leak Testing	0					
29	Laser Marking	35					
30	Laser Marking (Nissan Type Only)	0					
31	LED Check (1)	0					
32	LED Check (2)	0					
33	LED Check (3)	0					
34	LED Check (4) 230						
Total	16,571						

จากข้อมูลดังตารางที่ 3.1 ซึ่งแสดงเวลาที่เครื่องจักรทั้งหมดหยุดขัดข้องทุกกระบวนการ ที่ใช้ทำการผลิตตัวรีเลย์ซึ่งจากข้อมูลในตารางที่แสดงจะเห็นว่ามีเครื่องจักรที่มีปัญหาเวลาหยุด ขัดข้องสูงสุดจำนวน 6 เครื่อง ที่มีผลกระทบต่อการผลิตและจำเป็นต้องเร่งทำการแก้ไขเพื่อลดเวลา การขัดข้องในกระบวนการผลิต สามารถแสดงเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องเป็นกราฟดังภาพที่ 3.2




ภาพที่ 3.2 แสดงเวลาเครื่องจักรหยุดเรียงลำดับตามขั้นตอนการผลิต

กระบวนการผลิตตัวรีเลย์ เครื่องจักรหยุดขัดข้องการผลิตจากเครื่องจักรขัดข้องมากไปหาน้อยใต้ดังนี้ซึ่งมีผลกระทบต่อ จากกราฟแสดงเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องในการผลิตสามารถจัดลำดับเวลาที่



กราฟภาพที่ 3.4 โดยเครื่องจักรที่มีเวลาหยุดในการผลิตสามารถนำมากิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งแสดงดังใน



ภาพที่ 3.4 แสดงเวลาเครื่องจักรหยุดโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ผลิตที่จำเป็นต้องริบแก้ ใจจัดทำแผนช่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันจำนวน 6 เครื่องจักรแสดง ได้ดังนี้ ซึ่งจากข้อมูลปัญหาในกราฟภาพที่ 3.4 เครื่องจักรที่มีปัญหาเวลาหยุคนานที่มีผลต่อการ

		Breakdown Machine 2007	achine 2007	
No.	Process Machine	chine	% BDT	Breakdown Time
1	Air Blow Cleaning		30.75	5125
2	Armature B/K & Yoke Caulking (1)	e Caulking (1)	18.39	3065
3	Iron Core Caulking (2)	2)	9.26	1543
4	Iron Core Caulking (1)	1)	5.37	895
5	Resistor/Diode Insertion (2)	ion (2)	5.37	895
6	Armature B/K & Yoke Caulking (2)	e Caulking (2)	4.23	705


ตารางที่ 3.2 แสดงเครื่องจักรที่มีปัญหาจัดข้องสูงสุด

จากตารางที่ 3.2 ข้อมูลปัญหาสามารถนำมาเขียนแสดงเป็นตารางแยกเวลาที่เครื่องจักร หยุดขัดข้องโดยทำการสรุปเป็นเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน 2550 ได้ดังตารางที่ 3.3

							เครื่อง	งจักร					
		Air Blow	Cleaning M/C	Armature B/K &	Yoke Caulking M/C 1	Iron Core	Caulking M/C 2	Iron Core	Caulking M/C 1	Resistor / Diode	Insertion M/C 2	Armature B/K &	Yoke Caulking M/C 2
		เวลา	จำนวน	เวลา	จำนวน	เวลา	จำนวน	เวลา	จำนวน	เวลา	จำนวน	เวลา	จำนวน
ถำดับ	เดือน	(นาที)	(ครั้ง)	(นาที)	(ครั้ง)	(นาที)	(ครั้ง)	(นาที)	(ครั้ง)	(นาที)	(ครั้ง)	(นาที)	(ครั้ง)
1	มกราคม	1215	10	430	9	40	2	30	1	0	0	165	5
2	กุมภาพันธ์	1135	13	177	6	40	1	245	4	0	0	15	1
3	มีนาคม	605	14	390	11	725	8	395	8	0	0	35	2
4	เมษายน	1035	15	1043	14	200	5	45	2	460	5	340	5
5	พฤษภาคม	625	9	545	10	30	2	150	1	0	0	135	5
6	มิถุนายน	510	12	480	11	508	9	30	2	435	9	15	1
	รวม	5125	73	3065	61	1543	27	895	18	895	14	705	19

ตารางที่ 3.3 แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องในแต่ละเดือน

จากข้อมูลในตารางเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องแต่ละเดือนซึ่งสามารถแสดงเวลาที่ เครื่องจักรหยุดและแสดงจำนวนครั้งของแต่ละเดือนได้ดังภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เครื่องจักรหยุดในแต่ละเคือน

3.4 การเปรียบเทียบระบบงานซ่อมบำรุง

ในการดำเนินการวิจัยจะทำการวิเคราะห์ระบบงานซ่อมบำรุงโดยใช้ข้อมูลที่เครื่องจักร หยุดผลิตก่อนและหลังการปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลเวลาเฉลี่ยระหว่างขัดข้องคือค่า MTBF และข้อมูล เกี่ยวกับเวลาเฉลี่ยการซ่อมแซมคือค่า MTTR โดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนทำการปรับปรุง ระบบงานซ่อมบำรุงในปี 2550 ตั้งแต่เคือนมกราคม 2550 จนถึงเคือนมิถุนายน 2550 รวมระยะเวลา 6 เคือน แล้วจึงคำเนินการวางแผนซ่อมบำรุงและจะทำการเก็บข้อมูลปัญหาเครื่องจักรหยุดตั้งแต่ เคือนกรกฎาคม 2550 จนถึงเคือนธันวาคม 2550 มาทำการเปรียบเทียบผลการคำเนินงานวางแผน ซ่อมบำรุง

3.5 ปัญหาการซ่อมบำรุง

ปัญหาการซ่อมบำรุงของบริษัทในปัจจุบันยังไม่ได้มีการวางแผนจัดการระบบการซ่อม บำรุง โดยใช้วิธีการคือถ้าเกิดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมีปัญหาขัดข้องหยุดผลิตขึ้นมาก็จะมีฝ่าย ผลิตจะทำการแจ้งให้ไปซ่อมบำรุงคือเป็นการแก้ปัญหาให้เครื่องจักรสามารถทำงานไปได้ก่อน ฉะนั้นนานวันเข้าถ้าไม่มีระบบเข้าไปแก้ปัญหาอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทได้ ทั้งในเรื่อง ต่างๆ ดังต่อไปนี้คือด้านการผลิตอาจทำให้บริษัทไม่มีผลิตภัณฑ์ส่งให้ลูกค้าได้ถ้ากรณีเครื่องจักรเกิด ขัดข้องนานๆ ผลทางด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถ้าเครื่องจักรที่ไม่สามารถทำงานคำเนินการผลิต ได้วัตถุดิบที่สั่งเข้ามาผลิตจึงต้องจัดเก็บซึ่งสูญเสียพื้นที่ในการจัดเก็บ ทางด้านพลังงานอาจต้อง สูญเสียพลังงานในการใช้กับเครื่องจักรคือเครื่องจักรไม่สามารถทำการผลิตได้แต่ยังจำเป็นต้องใช้ พลังงานและในเรื่องการสูญเสียโอกาสที่จะขายสินค้า โดยการปฏิบัติงานของแผนกซ่อมบำรุงยัง ยุ่งยากต่อการปฏิบัติงานเพราะว่าไม่มีมาตรฐานในการบำรุงรักษาและไม่มีคู่มือปฏิบัติในการซ่อม บำรุงและในเรื่องการจัดการเอกสาร ข้อมูลต่างๆ

3.6 การวางแผนซ่อมบำรุงแบบมีระบบ

- การวางแผนซ่อมบำรุงโดยใช้ช่างซ่อมบำรุงเป็นผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเป็นผู้ แก้ปัญหาเครื่องจักรให้ดำเนินการผลิตได้โดยที่ไม่มีเหตุขัดข้องและเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อที่จะนำมาวางแผนการซ่อมบำรง
- นำข้อมูลที่ได้จากช่างซ่อมบำรุงโดยนำข้อมูลปัญหามาวางแผนโดยจัดทำแผนซ่อมบำรุง ให้กับเครื่องจักรทุกเครื่องโดยจัดทำเป็นเอกสารในการตรวจสอบระบบต่างๆของเครื่องจักรและ จัดทำแผนเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องจักรตามอายุการใช้งาน

วิธีการในการทำงานเพื่อทำให้เครื่องจักรไม่ขัดข้องก่อนปฏิบัติงาน ในการที่จะทำให้ เครื่องจักรทำงานได้โดยที่ไม่มีเหตุขัดข้องนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย ใน กระบวนการผลิตซึ่งต้องอาศัยพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักรเป็นผู้คอยตรวจสอบคูว่าเครื่องจักร ผิดปกติอะไรและจะใช้ช่างซ่อมบำรุงเป็นผู้แก้ปัญหาเครื่องจักรที่ผิดปกติให้สามารถทำงานได้นำ ข้อมูลที่ได้จากฝ่ายผลิตและช่างซ่อมบำรุงมาวางแผนแก้ปัญหาของเครื่องจักรและวางแผนในการที่ จะทำอย่างไรไม่ให้เครื่องจักรหยุดโดยดูในเรื่องอะไหล่ที่ใช้กับเครื่องจักรและการตรวจสอบต่างๆ การวางแผนซ่อมบำรุงในบริษัทจะมีการแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ส่วน

- 3.6.1 การแก้ไขปัญหาให้เครื่องจักรสามารถดำเนินการปฏิบัติงานได้โดยการวิเคราะห์หา สาเหตุการขัดข้องตามอาการที่เกิดขึ้นหน้างาน
- 3.6.2 การวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันมีการเตรียมบุคลากร จัดเตรียมแผนการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรที่มีอัตราการขัดข้อง จัดเตรียมวางแผนการเปลี่ยนอะไหล่ เตรียมเอกสารไว้คอยตรวจสอบ

3.7 การจัดทำแผนซ่อมบำรุง

การทำแผนการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงโดยจัดทำเป็นระบบเอกสารให้มีการตรวจสอบ เครื่องจักรก่อนทำงานทุกครั้งโดยมีวิธีการดังนี้

- การทำความสะอาดเครื่องจักร
- การตรวจสอบจุดเคลื่อนใหวต่างๆของเครื่องจักร การเติมสารหล่อลื่น
- การจัดทำแผนเปลี่ยนอะใหล่เครื่องจักรที่มีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
- การทำแผนปฏิบัติงานโดยกำหนดเป็นรูปแบบเอกสารตามขั้นตอนกระบวนการผลิต โดยแบ่งการตรวจสอบเครื่องจักรเป็น 3 ลักษณะ
- รายวัน D = Daily Check เป็นการตรวจสอบลักษณะของเครื่องจักรภายนอกโดยใช้ พนักงานฝ่ายผลิตเป็นผู้ปฏิบัติ
- รายสัปดาห์ W = Weekly Check เป็นการตรวจสอบในเรื่องชิ้นส่วนของเครื่องจักรในส่วน ที่เคลื่อนใหวระบบกลไกต่างๆระบบนิวเมติก
- รายเดือน M = Month Check เป็นการตรวจสอบระบบกรองฝุ่น ระบบหล่อลื่นที่มีผลต่อการ ทำงานของเครื่องจักร

หัวข้อ	ความถี่	การปฏิบัติงาน	บันทึกผล
การตรวจสอบ	1/วัน	ตรวจสภาพเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงาน	
การทำความสะอาด	1/วัน	- กำหนดจุดทำความสะอาดของเครื่องจักร	
		- อุปกรณ์ JIG ของเครื่องจักร	
การหล่อลื่น	1/เคือน	การเติมสารหล่อลื่น	
การเปลี่ยนชิ้นส่วน	ตามแผน	การเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร	
หมายเหตุ	√ หมายถึ	ึ่ง ปกติ	
การบันทึกผล	X หมายใ		
	🛇 หมายส์		
	• หมายใ	วึง เปลี่ยนชิ้นส่วนตามที่กำหนด	

ตารางที่ 3.4 การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

3.8 การกำหนดรหัสของเครื่องจักร

การกำหนดรหัสของเครื่องจักรในการที่จะวางแผนบำรุงรักษานั้นทางแผนกซ่อมบำรุง จะกำหนดให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานของฝ่ายผลิตเพื่อให้ทราบข้อมูลและทำให้เป็น รูปแบบเดียวกัน

รูปแบบการกำหนครหัสของเครื่องจักรในเรื่องของการตรวจสอบจุดต่างๆของ เครื่องจักร

CM-EIR-120

CM คือ เป็น Model ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

EIR คือ เป็น ชื่อเอกสารมาจาก Equipment Instruction and Record

120 คือ ขั้นตอน (Process) ของกระบวนการผลิต

และมีการจัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อ เป็นการป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักร โดยการกำหนดรหัสเอกสารซ่อมบำรุงเป็นดังนี้

CM-PMT-A (CM: Model, PMT: Preventive Maintenance, Assembly) และเอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานกำหนดเอกสารเป็นดังนี้

CM-P-200 (CM: Model, P: Production, 200: Process)

จากตารางด้านล่างแสดงถึงรหัสเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานซึ่งกำหนดได้ดังนี้ จากข้อมูลเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุด

ลำคับ	ชื่อเครื่องจักร	จำนวน	รหัสเครื่องจักร
1.	Air Blow Cleaning M/C	1	CM-EIR-200
2.	Armature B/K & Yoke Caulking (1) M/C	1	CM-EIR-170
3.	Iron Core Caulking (2) M/C	1	CM-EIR-150
4.	Iron Core Caulking (1) M/C	1	CM-EIR-150A
5.	Resistor/Diode Insertion (2) M/C	1	CM-EIR-190
6.	Armature B/K & Yoke Caulking (2)	1	CM-EIR-170A


ตารางที่ 3.5 แสดงรายชื่อของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตที่มีปัญหาสูงสุด

จากการเก็บข้อมูลของเครื่องจักรขัดข้องซึ่งสามารถแสดงเวลาที่เครื่องจักรหยุดซึ่งจะ เลือกแก้ปัญหาเครื่องจักรที่มีเวลาหยุดมากก่อนและลำดับรองตามลำดับ

Process Machine	Total
Air Blow Cleaning M/C	5125
Armature B/K & Yoke Caulking M/C (1)	3065
Iron Core Caulking (2)	1543
Iron Core Caulking (1)	895
Resistor/Diode Insertion (2)	895
Armature B/K & Yoke Caulking (2)	705

ตารางที่ 3.6 แสดงรายชื่อเครื่องจักรที่ทำการแก้ไข

โคยข้อมูลในตารางของเวลาเครื่องจักรหยุดขัดข้องที่สูงสุดจำนวน 6 เครื่องซึ่งสามารถ แสดงได้เป็นกราฟ




ภาพที่ 3.6 แสดงเวลาที่เครื่องจักรมีปัญหา

จากการเก็บข้อมูลเครื่องจักร พบว่าข้อมูลการหยุดขัดข้องของเครื่องจักรมีการสูญเสีย เวลาในการผลิตตัวรีเลย์มากที่สุดที่เครื่องจักร Air Blow Cleaning เป็นลำดับที่ 1 ซึ่งมีผลกระทบต่อ การผลิตมากที่สุดมาทำการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ ใจปรับปรุงและจะทำการปรับปรุง เครื่องจักรที่มีอาการขัดข้องน้อยเรียงตามลำดับ

ลำดับ	เดือน	จำนวนครั้ง	เวลา (นาที)
1.	มกราคม	10	1215
2.	กุมภาพันธ์	13	1135
3.	มีนาคม	14	605
4.	เมษายน	15	1035
5.	พฤษภาคม	9	625
6.	มิถุนายน	12	510
	รวม	73	5125

ตารางที่ 3.7 แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้องเครื่อง Air Blow Cleaning

จากข้อมูลในตารางที่แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องของเครื่อง Air Blow Cleaning สามารถแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้



ภาพที่ 3.7 แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่องหยุด

จากข้อมูลแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Air Blow Cleaning นำมาคำนวณหาค่า MTBF และ MTTR ดังในตารางที่ 3.8

เคือน	มค.	กพ.	มีค.	เม.ย	พค.	ນີຍ.	เฉลี่ย
เวลาผลิต (นาที่)	1440	1440	1560	1260	1380	1500	1430
เวลาหยุซ่อม(นาที่)	1215	1135	605	1035	625	510	854.16
จำนวนครั้งซ่อม	10	13	14	15	9	12	12.16
MTBF (Min.)	144	110.77	111.42	84	153.33	125	121.42
MTTR (Min.)	121.5	87.30	43.21	69	69.44	42.5	72.15

ตารางที่ 3.8 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Air Blow Cleaning M/C


จากข้อมูลในกราฟและตารางแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Air- Blow Cleaning โดยพบอาการปัญหาของเครื่องและระยะเวลาที่หยุดตามตาราง

ลำคับ	อาการปัญหาที่เกิด			
1.	Cylinder Stopper โดนตัวดันชิ้นงานกระแทกแกนงอ			
2.	ตัว Sensor ตรวจสอบชิ้นงานไม่ถูกต้องตรวจสอบงานดีเป็นงานเสีย			
3.	Origin Lamp ไม่โชว์ทำให้เครื่องจักรกดสวิทช์ทำงานไม่ได้			
4.	Coil Relay โดนตัวดันชิ้นงานกระแทกมีรอยบุบที่ขดลวดทองแดง			
5.	สายพานลำเลียงงานสะคุคทำให้ตัวงานล้ม			

ตารางที่ 3.9 แสดงอาการปัญหาเครื่อง Air Blow Cleaning

จากตารางอาการปัญหาที่แสดงปัญหามากที่สุดเรียงไปน้อย คือ ปัญหา Cylinder Stopper โดนตัวดันชิ้นงานกระแทกแกนงอ ปัญหาตัว Sensor ตรวจสอบชิ้นงานไม่ถูกต้อง ตรวจสอบงานดีเป็นงานเสีย ปัญหา Origin Lamp ไม่โชว์ทำให้เครื่องจักรกดสวิทช์ทำงานไม่ได้ ปัญหา Coil Relay โดนตัวดันชิ้นงานกระแทกมีรอยบุบที่ขดลวดทองแดง และปัญหาสายพาน ลำเลียงงานสะดุดทำให้ตัวงานล้ม ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด 5 ปัญหาและเป็นต้นเหตุให้ เครื่องจักรหยุดขัดข้องมากที่สุดในกระบวนการผลิต สามารถเขียนเป็นกราฟเพื่อแสดงให้เห็นความ

แตกต่างของปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อที่จะนำปัญหามาหาทางแก้ไขเพื่อที่จะลดเวลาการขัดข้องลง สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.8 แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง Air Blow Cleaning

3.8.1 ปัญหา CYLINDER STOPPER โดนตัวดันชิ้นงานกระแทกแกนงอ


จากปัญหากระบอกสูบโคนตัวคันชิ้นงานกระแทกแกนงอ ซึ่งปัญหาที่เกิดมาจากสาเหตุ หลักอยู่ 4 องค์ประกอบ คือ

1) การประกอบกระบอกสูบคันชิ้นงาน การประกอบกระบอกสูบและชิ้นส่วนเครื่องจักร มีความสำคัญมากในเรื่องการขันกวดสกรูการปรับแต่งอุปกรณ์ให้ได้ระดับเพราะว่าภายใน เครื่องจักร 1 เครื่องมีส่วนประกอบของอุปกรณ์มากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ งานแต่ละอย่าง ดังนั้นการประกอบในครั้งแรกก่อนทำการผลิตชิ้นงานทั้งหมดต้องมีความสัมพันธ์ กันของอุปกรณ์และการออกแบบโปรแกรมเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้โดยไม่ขัดข้อง และในเรื่องระบบความปลอดภัย จากปัญหาเครื่อง Air blow cleaning ที่กระบอกสูบโดนตัวดัน ชิ้นงานกระแทกจนแกนคดก็มีสาเหตุมาจาก

- การประกอบกระบอกสูบชุดกดชิ้นงานที่ประกอบไม่ได้ระดับ เอียง ทำให้อุปกรณ์ ทำงานไม่สะดวกตอนใช้งานและการออกแบบโปรแกรมขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรยังไม่ดี พอ
- ฐานเหล็กที่ใช้ยึดตัวกระบอกสูบในการเคลื่อนที่ ซ้าย ขวา การประกอบฐานเหล็ก เอียงรไม่ได้ระดับทำให้ช่วงที่กระบอกสูบเคลื่อนที่ไปสัมผัสโดนกับอุปกรณ์อื่นทำให้เครื่องเกิดการ ขัดข้องหยุดบ่อย
- 2) การติดตั้งปรับแต่งกระบอกสูบคันและกคชิ้นงาน ซึ่งการปรับแต่งการทำงานของ อุปกรณ์ก็มีความจำเป็นค้วยกรณีที่อุปกรณ์ที่เรานำมาใช้แล้วปรับแต่งความเร็วหรือคุณสมบัติอื่นๆ ของอุปกรณ์เกินค่าที่กำหนดก็อาจจะทำให้อุปกรณ์ทำงานไม่ได้ตามการใช้งานที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ นั้นๆ จึงต้องดูคู่มือของอุปกรณ์ควบคู่ไปค้วยและอาจช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ค้วย ซึ่ง เครื่อง Air blow cleaning อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนมากเป็นกระบอกสูบ คังนั้นสาเหตุที่เครื่องหยุดขัดข้อง บ่อยก็มีสาเหตุคังนี้
- การปรับความเร็วของกระบอกสูบ การปรับความเร็วกระบอกสูบเร็วเกินไปโอกาสที่ จะเกิดการกระแทกกันของอุปกรณ์กับชิ้นงานมีความเป็นไปได้สูงจึงจำเป็นต้องปรับให้เหมาะสม กับการใช้งาน
- การปรับแต่งฐานยึดกระบอกสูบให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด หลังจากที่ทำการประกอบ ฐานเหล็กยึดอุปกรณ์กระบอกสูบแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือนำกระบอกสูบมาติดตั้งต้องปรับแต่งให้ได้ ระดับที่ดีที่สุดเพราะว่าต้องใช้ควบคู่กัน
- 3) การใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรมีความสำคัญมากกรณีใช้เครื่องที่มีกลไกซับซ้อน พนักงานที่ใช้เครื่องยังปฏิบัติไม่ถูกวิธีเพราะขาดการฝึกอบรมก่อนการใช้งานและ เครื่องจักรเป็นระบบอัติโนมัติ ซึ่งบางครั้งการใช้งานผิดพลาดทำให้เครื่องเกิดการขัดข้องบ่อยซึ่งมี สาเหตุมาจาก
- ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นเอกสารขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร ทำให้การใช้ งานในบางครั้งข้ามขั้นตอนการใช้งานเป็นเหตุให้เกิดการล่าช้าและเครื่องเสียหาย
 - เป็นพนักงานใหม่ การใช้งานเครื่องจักรยังไม่มีความรู้และขาดทักษะที่จะปฏิบัติงาน
- 4) การทำความสะอาคอุปกรณ์และเครื่องจักรก่อนการใช้งาน การทำความสะอาค เครื่องจักรเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นการตรวจสอบเครื่องจักรเบื้องต้นไปด้วยและช่วยเพิ่มคุณภาพของ ชิ้นงานแต่พนักงานที่ทำความสะอาคต้องมีทักษะด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าจุดสำคัญของเครื่องจักรและ ควรระมัคระวัง ปัญหาที่เจอของเครื่อง Air blow cleaning คือ

- การทำความสะอาคเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยที่ผู้ที่ทำความสะอาคไม่เข้าใจจุดที่ ควรระมัคระวังของเครื่องจักร โดยทำความสะอาคไปโคนชิ้นส่วน สายไฟ และ Auto switch จนเกิด ความเสียหาย

ซึ่งจากการที่เจอปัญหามาของเครื่อง Air blow cleaning ที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน และ สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหากระบอกสูบโดนกระแทกจนแกนคดโดยสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้จาก ผังก้างปลาดังในภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 การวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องของกระบอกสูบกดงานโดนกระแทกแกนงอ

การซ่อมบำรุงในปัจจุบัน ของปัญหา CYLINDER STOPPER โดนตัวดันชิ้นงาน กระแทกแกนงอจากการที่ใช้ผังก้างปลาวิเคราะห์หาสาเหตุมาจาก 4 องค์ประกอบ คือ

- 1) สาเหตุด้านการประกอบ สาเหตุด้านการประกอบมาจากอาการปัญหาดังนี้
- การประกอบชุคดันชิ้นงานไม่ได้ระดับกับตัวกดชิ้นงาน เป็นเหตุให้เวลาที่มีการเป่าลมทำ ความสะอาดทำให้ชิ้นงานกระคกขึ้นจากชุดเคลื่อนที่ ซ้าย ขวา ไปกระแทกกระบอกสูบกดชิ้นงานจึง ทำให้กระบอกสูบทั้งสองตัวขัดกันและเกิดแรงกระแทกเป็นเหตุให้กระบอกสูบตัวกดชิ้นงานที่มี ขนาดเล็กกว่าแกนคด



ภาพที่ 3.10 แสดงการติดตั้งกระบอกสูบกดชิ้นงาน

- 1.1 การแก้ไขการประกอบ จากปัญหาด้านการประกอบซึ่งทำให้ทราบถึงสาเหตุของการ เกิดปัญหาจึงทำการแก้ไขดังนี้
- การประกอบกระบอกสูบชุดดันชิ้นงานกับกระบอกสูบตัวกดชิ้นงานต้องสัมพันธ์กัน ไม่เอียง ระดับสูง ต่ำได้ โดยช่วงที่มีการทำงานร่วมกันกระบอกสูบต้องไม่กระแทกกัน โดยการขัน กวดสกรูให้แน่นไม่ให้กระบอกสูบเอียงมาโดนกันช่วงที่มีการทำงาน
- ประกอบกระบอกสูบตัวดันชิ้นงานไม่ให้โดนกับสายพานถำเลียงชิ้นงานเพื่อไม่ให้ เกิดแรงเสียดทานช่วงที่มีการทำงานเคลื่อนที่
- 1.2 การป้องกัน ซึ่งเมื่อทราบถึงสาเหตุที่มาของปัญหาก็จำเป็นต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาขึ้นอีกโดยการปฏิบัติดังนี้
- ปรับแต่งอุปกรณ์และกระบอกสูบโดยการล็อคให้แน่นและใช้ปากกาสีแต้มที่สกรู เพื่อให้รู้ว่าเกิดการคลายตัวของสกรู
- ออกแบบโปรแกรมเครื่องจักรให้มีความปลอดภัยมากขึ้นขณะใช้งานเครื่องจักร กรณีที่เครื่องจักรมีการทำงานที่ผิดปกติ ก็ทำการแก้ไขออกแบบโปรแกรมให้เครื่องจักรหยุดโดยอัติ โนมัติ
- จัดทำระบบเอกสารการตรวจสอบ ขั้นตอนการทำงานเครื่องจักร แผนการเปลี่ยน ชิ้บส่วบเครื่องจักร
 - 2) สาเหตุด้านการติดตั้ง ปัญหากระบอกสูบโดนกระแทกจนแกนคดมีสาเหตุอาการดังนี้
- การติดตั้งกระบอกสูบกดชิ้นงานต่ำเกินไปจนเป็นเหตุไปกระแทกกับกระบอกสูบชุด เคลื่อนที่ ซ้าย ขวา
- การล็อคสกรูของกระบอกสูบกดชิ้นงานไม่แน่นทำให้เกิดคลายตัวช่วงกระบอกสูบ ทำงานเป็นเหตุให้กระบอกสูบเอียงจนโดนกระแทก

- ปรับขนาดความกว้างปากจับชิ้นงานไม่เหมาะสมกับชิ้นงาน โดยการปรับไว้กว้างเกินไป ไม่พลดีกับชิ้นงาน
 - 2.1 การแก้ไขการติดตั้ง กระบอกสูบชุดกดชิ้นงานโดยทำการแก้ไขดังนี้
- การติดตั้งกระบอกสูบกดชิ้นงานต้องตรวจสอบดูว่าไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ช่วงการ ทำงานต้องไม่ชนหรือกระแทกกับอุปกรณ์ตัวอื่น ซึ่งทำการปรับแต่งและติดตั้งกระบอกสูบโดยการ ปิดระบบลม ไฟฟ้า ของเครื่องจักรและทำการปรับแต่งด้วยการขันสกรูให้แน่นและเคลื่อนที่ กระบอกสูบดูโดยการใช้มือทดสอบเคลื่อนที่
- ในการล็อกกระบอกสูบให้ใช้แหวนสปริงรองยึดสกรูเพื่อความแน่น เพื่อป้องกันการ กลายตัวของสกรู
- 2.2 การป้องกัน การป้องกันปัญหาด้านการติดตั้งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกโดยการจัดทำ เอกสารดังนี้
- จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องจักร เอกสารการตรวจสอบ และแผนเปลี่ยน อุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องจักร
- ปรับแต่งอุปกรณ์และกระบอกสูบโดยการล็อคให้แน่นและใช้ปากกาสีแต้มที่สกรู เพื่อให้รู้ว่าเกิดการคลายตัวของสกรู
 - 3) สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร

ในด้านการใช้งานเครื่องจักรจากการตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรในการผลิต พบว่า ปัญหาการใช้งานเครื่องจักรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องจักรหยุดบ่อยโดยมีสาเหตุดังนี้



ภาพที่ 3.11 แสดงเครื่อง Air blow cleaning

การใช้งานเครื่องจักรของพนักงานยังมีการใช้เครื่องจักรไม่ถูกขั้นตอน จึงทำให้เกิดการ สูญเสียเวลาช่วงที่มีการเริ่มการใช้งานเครื่องจักรและกรณีที่เครื่องจักรเกิดการขัดข้องในช่วงที่มีการ ทำงาน

- เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตขาดการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ ก่อนการใช้งานซึ่ง เป็นสาเหตุให้เครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
- ขาดการวางแผนในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมาก เพราะเป็นการป้องกันก่อนที่เครื่องจักรเกิดการขัดข้อง โดยการจัดเปลี่ยนชิ้นส่วนก่อนที่จะหมดอายุ การใช้งาน

3.1 การแก้ไขการใช้งานเครื่องจักร

- จัดฝึกอบรมผู้ที่ใช้เครื่องจักรก่อนปฏิบัติงานจริงเพื่อให้มีทักษะ เป็นการเพิ่มทักษะ ของผู้ใช้เครื่องจักรเพื่อลดปัญหาการจัดข้องเครื่องจักร

3.2 การป้องกันการใช้งานเครื่องจักร

- จัดทำเอกสาร การตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร

4) สาเหตุด้านการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์

ในการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อนการปฏิบัติงานเป็นงานที่ทางฝ่าย ผลิตกำหนดขึ้นมาเพื่อต้องการให้ชิ้นงานมีคุณภาพ ดังนั้นจึงต้องจัดให้ผู้ที่ควบคุมเครื่องจักรเป็น ผู้ทำความสะอาดเครื่องจักร การทำความสะอาดเครื่องจักรก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้อง โดยมีสาเหตุมาจาก

- การทำความสะอาดโดยขาดทักษะ ขาดความระมัคระวังในจุดที่สำคัญของเครื่องจักร อุปกรณ์ สายไฟภายในตัวเครื่องชำรุด
- 4.1 การแก้ไขปัญหาด้านการทำความสะอาด ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการทำความ สะอาดแล้วทำให้เครื่องเกิดการชำรุด โดยการแก้ไขดังนี้
- ในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร การจัดเก็บสายไฟ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ต้องล็อก และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เพื่อสะดวกแก่การทำความสะอาดภายในเครื่อง

4.2 การป้องกันปัญหา

ในการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดหรือเกิดน้อย ที่สุดโดยการปฏิบัติดังนี้


- จัดอบรมการใช้งานเครื่องจักรเพื่อให้ผู้ควบคุมเครื่องรับรู้ถึงจุดที่สำคัญของ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำความสะอาด
- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแผนเปลี่ยน ชิ้นส่วนเครื่องจักร

3.8.2 ปัญหา ตัว SENSOR ตรวจสอบชิ้นงานไม่ถูกต้องตรวจสอบงานดีเป็นงานเสีย

จากปัญหาตัว SENSOR ตรวจสอบชิ้นงานไม่ถูกต้องตรวจสอบงานดีเป็นงานเสียมี สาเหตุมาจาก 4 องค์ประกอบ

- 3.8.2.1 การประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร ฐานยึดตัว SENSOR การประกอบฐานยึด SENSOR ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะตรวจสอบชิ้นงานได้ถูกต้องดีที่สุด ตัวฐานเอียง ทำให้ ตำแหน่งการตรวจจับชิ้นงานไม่ดีพอเป็นเหตุให้ตัว SENSOR ตรวจสอบว่างานดีเป็นงานเสีย
- 3.8.2.2 การติดตั้งตัว FIBER SENSOR การติดตั้ง FIBER AMP SENSOR ลักษณะของ การติดตั้ง ไม่ ได้คำนึงถึงระยะความห่างระหว่างตัว FIBER AMP SENSOR กับระยะตัวของชิ้นงาน ที่ทำการตรวจสอบ การติดตั้งระยะห่างเกิน และ ไม่ตรงตำแหน่งของชิ้นงาน
- 3.8.2.3 การใช้งานเครื่องจักรและตัว อุปกรณ์ การเข้าใจในระบบการทำงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานต้องทำการศึกษาให้เข้าใจถึงระบบและคุณสมบัติและฟังก์ชัน การใช้งานซึ่งปัญหาที่เกิดการไม่เข้าใจการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของพนักงานคุมเครื่อง และช่างเทคนิคจึงเป็นสาเหตุให้เครื่องจักรขัดข้องด้วย
- 3.8.2.4 การทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ การทำความสะอาดเครื่องจักรและ อุปกรณ์ก่อนการใช้งานเพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานที่ทำการผลิต ปัญหาที่พบพนักงานที่ทำความ สะอาดเครื่องจักรขาดความระมัดระวังส่งผลให้ไปโดนอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องจักรเสียหาย


จากปัญหา SENSOR ตรวจสอบว่าชิ้นงานดีเป็นชิ้นงานที่เสียนั้นซึ่งปัญหาที่พบเกิดจาก องค์ประกอบ 4 อย่างคังที่กล่าวมาเป็นสาเหตุหลักสามารถสรุปวิเคราะห์เป็นผังก้างปลาได้ดังในภาพ ที่ 3.12



ภาพที่ 3.12 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องอาการตัว Sensor ตรวจสอบชิ้นงานไม่ถูกต้อง ชิ้นงานดีเป็นชิ้นงานเสีย

การซ่อมบำรุงในปัจจุบันของตัว Sensor ตรวจสอบชิ้นงานดีเป็นเสียโดยจากการ วิเคราะห์โดยผังก้างปลาซึ่งมาจากสาเหตุหลัก 4 อย่าง คือ การประกอบ การติดตั้ง การใช้งาน เครื่องจักรและอุปกรณ์และ การทำความสะอาดภายในเครื่องจักร

1) สาเหตุด้านการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร สาเหตุด้านการประกอบมีที่มาและอาการที่ ทำให้เกิดปัญหาเป็นดังนี้



การติดตั้งฐาน SENSOR ไม่ได้ระดับ

ภาพที่ 3.13 แสดงการติดตั้งฐานยึด Sensor

- การประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร ฐานยึดตัว Sensor ตัวฐานเอียงทำให้ตำแหน่งการ ตรวจสอบในแต่ละครั้งของตัว Sensor ไม่ตรงตำแห่นง

- 1.1 การแก้ไขปัญหาการประกอบ จากปัญหาตัวฐานยึดอุปกรณ์เอียงทำให้ทราบถึงผลที่ เกิดขึ้น จึงทำการแก้ไขปัญหาดังนี้
- ทำการปรับแต่งฐานยึดตัว Sensor ให้ตรวจสอบตรงตำแหน่งของชิ้นงานที่ ตรวจสอบ โดยการขันกวดสกรูที่ใช้ทำการล็อกฐานยึดตัว Sensor ให้แน่นไม่ให้เคลื่อนที่
- 1.2 การป้องกันปัญหา เมื่อทราบถึงที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและทำการแก้ไขก็ต้องมี การป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยการปฏิบัติดังนี้
- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้งาน ขั้นตอนการทำงานและ แผนการเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักร ดูเอกสารในภาคผนวก
- ขันกวดสกรูให้แน่นและใช้สีทำเครื่องหมายที่สกรูเพื่อใช้ในการสังเกตการณ์คลาย ตัว
 - 2) สาเหตุด้านการติดตั้ง ปัญหาตัว Sensor ตรวจสอบชิ้นงานดีเป็นงานเสียซึ่งมีสาเหตุมาจาก



การติดตั้งหัว Sensor ตรวจสอบ ชิ้นงาน

ภาพที่ 3.14 แสดงการติดตั้งสาย Sensor

- กระบอกสูบคันชิ้นงานมาไม่ถึงตำแหน่งที่ตรวจสอบทำให้ตัว Sensor ตรวจสอบ ชิ้นงานได้ไม่ดี
- การปรับความเข้มแสงของตัว AMP SENSOR ไม่เหมาะสมกับขึ้นงานที่ทำการ ตรวจสอบ
 - 2.1 การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง
- ปรับ STOPPER กระบอกสูบเคลื่อนชิ้นงานซ้าย ขวา มาให้ถึงระยะที่ทำการ ตรวจสอบและปรับตำแหน่งฐานยึด SENSOR ให้พอดีกับชิ้นงาน
 - ปรับค่าความเข้มของแสงของตัว SENSOR ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- 2.2 การป้องกันปัญหา ในการป้องกันปัญหาด้านการติดตั้งตัว SENSOR เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาอีกซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- จัดทำเอกสารตรวจสอบ ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรและแผนการเปลี่ยน ชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อนการปฏิบัติงานให้ตรวจสอบเครื่องจักร คูในภาคผนวก
- ทำการล็อกสกรูที่ยึดหัว SENSOR ให้แน่นและใช้สีทำเครื่องหมายที่หัวสกรูเพื่อใช้ ในการตรวจสอบว่าสกรูมีการคลายตัวหรือไม่
- 3) สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในด้านการใช้งานเครื่องจักรจากการ ตรวจสอบพบว่าปัญหาการใช้เครื่องจักรไม่ถูกวิธีผู้ใช้งานไม่เข้าใจการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งมี สาเหตุมาจาก
- การใช้งานเครื่องจักรไม่ถูกขั้นตอน พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักรยังไม่เข้าใจวิธีการใช้ งานเครื่องจักรและเมื่อเกิดกรณีเครื่องจักรขัดข้องมีการแก้ไขอย่างไร
- เครื่องจักรขาดการบำรุงรักษาชิ้นส่วนบางตัวหมดอายุการใช้งานทำให้เครื่องจักรเกิด การพัดข้องบ่อย
- 3.1 การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ การใช้เครื่องจักรก็มีส่วนสำคัญที่จะ ทำให้เกิดการขัดข้องบ่อยถ้าเครื่องจักรไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ การแก้ไขปัญหาโดยการ
- ก่อนที่จะจัดพนักงานหรือช่างเทคนิคเข้าไปควบคุมหรือซ่อมแซมเครื่องจักรต้อง จัดอบรมการใช้งานและขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร
- ให้พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักรศึกษาขั้นตอนทำงานและ ตรวจสอบเครื่องจักร ก่อนการใช้งานดูได้ในภาคผนวก
- 3.2 การป้องกันการใช้งานเครื่องจักร เพื่อป้องกันปัญหาด้านนี้ให้มีปัญหาน้อยลงจึงได้ จัดทำระบบเอกสารดังนี้
 - จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักร
 - ก่อนการใช้เครื่องจักรต้องตรวจสอบตัว SENSOR และอุปกรณ์
- 4) สาเหตุด้านการทำความสะอาดเครื่องจักร การทำความสะอาดเครื่องจักรเป็นการ ตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรและเป็นการยืดอายุการใช้งานแต่การทำความสะอาดก็ทำ ให้เครื่องจักรมีปัญหาได้เพราะว่าไปโดนอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องจักรซึ่งเกิดปัญหาดังนี้
- พนักงานทำความสะอาดเครื่องจักรโดยไม่ระมัดระวังทำให้ไปโดนชิ้นส่วนและระบบ สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆเครื่องจักรเสียหาย
- 4.1 การแก้ไขปัญหา เมื่อทราบที่มาปัญหาเป็นเพราะพื้นที่ภายในเครื่องจักรมีจำกัดและ การจัดเก็บระบบสายไฟ จึงมีการแก้ไขดังนี้
- ตรวจสอบระบบสายไฟและทำการจัดเก็บสายไฟและอุปกรณ์ภายในให้เป็น ระเบียบ


4.2 การป้องกันปัญหา

- เมื่อทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต้องจัดเก็บสายไฟและใส่ท่อ ให้เป็นระเบียบ
- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร ขั้นตอนการทำงานและแผนเปลี่ยนชิ้นส่วน เครื่องจักร ดูในภาคผนวก

3.8.3 ปัญหา ORIGIN LAMP ไม่โชว์ทำให้เครื่องทำงานไม่ได้

ในการออกแบบเครื่องจักรจำเป็นต้องมีการใช้หลอดไฟในการแสดงสถานะของ เครื่องจักรว่าพร้อมที่จะทำงานหรือติดขัดปัญหาของอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องจักร แสดงตำแหน่ง ของอุปกรณ์โดยการใช้ Lamp LED แสดงสภาวะในการทำงาน ดังนั้นปัญหานี้จึงเกิดขึ้นมีสาเหตุมา จากดังนี้

- 3.8.3.1 การติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรและการออกแบบโปรแกรมเครื่องจักร ซึ่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ทำการติดตั้งได้แก่ กระบอกสูบ, Auto switch, Sensor, Toggle switch โดย อุปกรณ์ดังกล่าวการประกอบและการติดตั้งต้องมีความถูกต้องแม่นยำตรงตามที่ออกแบบเครื่องจักร และโปรแกรมเครื่องจักรต้องมีความปลอดภัยในการใช้งาน และสามารถผลิตงานได้รวดเร็ว แต่ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือในการเปลี่ยนอะไหล่ในบางครั้งมีการ Set up ไม่ดีเป็นเหตุให้ช่วงที่มีการทำงาน ของเครื่องจักรเกิดการกระแทกชนกันหรือระบบสายไฟขาดจึงทำให้เกิดปัญหานี้
- 3.8.3.2 การทำความสะอาด ในการทำความสะอาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักร พนักงานต้องมีความเข้าใจและความชำนาญโดยต้องทราบว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดควรระมัดระวัง แต่ ปัญหาที่เกิดพนักงานทำความสะอาดขาดความระมัดระวังจึงทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสียหาย โดยดู ได้จากแผนผังก้างปลาดังภาพที่ 3.15



ภาพที่ 3.15 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องอาการ Origin lamp ไม่โชว์

จากสาเหตุและปัญหาที่แสดงในแผนผังก้างปลานั้น ปัญหา Origin Lamp ไม่โชว์นั้นมี สาเหตุปัญหามาจาก การติดตั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องจักรและ การทำความสะอาดเครื่องจักรซึ่ง สาเหตุแยกย่อยมาจากการติดตั้งกระบอกสูบ การติดตั้ง Auto switch, และการออกแบบโปรแกรม เครื่องจักรโดยต้องกำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน โดยในการทำความสะอาดเครื่องจักรจากการ วิเคราะห์สาเหตุเกิดจากการขาดความระมัดระวังส่งผลทำให้เครื่องจักรไม่พร้อมในการใช้งาน การ ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาให้เครื่องจักรสามารถทำงานผลิตได้ไปก่อนเป็น การแก้ปัญหาโดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนโดยการแก้ตามสาเหตุดังนี้

1) สาเหตุการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรและออกแบบโปรแกรมเครื่องจักร



ภาพที่ 3.16 แสดงสวิทช์ควบคุมเครื่องจักร

- เครื่องจักรเมื่อมีการทำงานเป็นเวลานานต้องมีช่วงที่เกิดอาการขัดข้องเพราะว่าระบบ AUTO SWITCH ไม่ทำงานหรือสายไฟขาดเนื่องจากการปรับแต่งและติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายใน เครื่องจักรในครั้งแรกไม่ได้มีความละเอียดและการออกแบบตัวเครื่องไม่ตรงตาม DRAWING
- 1.1 การแก้ไขปัญหา เมื่อทราบสาเหตุและที่มาของปัญหาแล้วต้องทำการแก้ไขและ ปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
- โดยทำการตรวจสอบว่าเครื่องจักรหยุดค้างตรงตำแหน่งใหนแล้วทำการตรวจสอบ อาการและปรับแต่ง AUTO SWITCH ตรงตำแหน่งที่เครื่องจักรหยุดค้างเพื่อที่จะให้เครื่องจักร สามารถทำงานได้
- ทำการแก้ไขโปรแกรมเครื่องจักรเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและทำการจัดเก็บระบบ สายไฟไม่ให้กีดขวางห่วงเครื่องจักรทำงาน
- 1.2 การป้องกันปัญหา การป้องกันปัญหาเป็นการวางแผนที่จะควบคุมปัญหานี้ไม่ให้ เกิดขึ้นอีกโดยการ
- ให้พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักรทำการอบรมศึกษาให้รู้ถึงวิธีการใช้และปฏิบัติตาม ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร คูได้ในภาคผนวก
 - 2) สาเหตุด้านการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์

ในการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อนการปฏิบัติงานเป็นงานที่ทางฝ่าย ผลิตกำหนดขึ้นมาเพื่อต้องการให้ชิ้นงานมีคุณภาพ ดังนั้นจึงต้องจัดให้ผู้ที่ควบคุมเครื่องจักรเป็น ผู้ทำความสะอาดเครื่องจักร การทำความสะอาดเครื่องจักรก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้อง โดยมีสาเหตุมาจาก

- การทำความสะอาดโดยขาดทักษะ ขาดความระมัดระวังในจุดที่สำคัญของเครื่องจักร อุปกรณ์ สายไฟภายในตัวเครื่องชำรุด
- 2.1 การแก้ไขปัญหาด้านการทำความสะอาด ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการทำความ สะอาดแล้วทำให้ชิ้นส่วนและอะไหล่ของเครื่องจักรเกิดการชำรุด โดยการแก้ไขดังนี้
- ในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร การจัดเก็บสายไฟ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ต้องถือค และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เพื่อสะควกแก่การทำความสะอาคภายในเครื่อง

2.2 การป้องกันปัญหา


ในการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดหรือเกิดน้อย ที่สุดโดยการปฏิบัติดังนี้

- จัดอบรมการใช้งานเครื่องจักรเพื่อให้ผู้ควบคุมเครื่องรับรู้ถึงจุดที่สำคัญของ เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำความสะอาด
 - จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3.8.4 ปัญหา COIL RELAY โดนตัวดันชิ้นงานกระแทก

จากปัญหาตัว Coil Relay โดนตัวดันชิ้นงานกระแทกมีสาเหตุมาจาก 4 องค์ประกอบที่ ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้อง

- 3.8.4.1 การประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร การประกอบกระบอกสูบและปากจับชิ้นงาน ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะใช้งาน ตัวฐานยึดกระบอกสูบเอียง และตำแหน่งปากจับชิ้นงาน ปรับแต่งได้ไม่ดีพอเป็นเหตุให้ตัวดันและกดชิ้นงานทำงานไม่สัมพันธ์กันทำให้เกิดการกระแทกตัว Coil Relay
- 3.8.4.2 การติดตั้งตัวฐานปากจับชิ้นงานและ การติดตั้งปากจับชิ้นงานลักษณะของการ ติดตั้งไม่ได้คำนึงถึงระดับช่วงที่มีการเคลื่อนที่ไป ทำให้ไปกดทับ กับสายพานลำเลียงชิ้นงานทำให้ เกิดการขัดกันระหว่างตัวกระบอกสูบพางานและตัวกระบอกสูบกดงาน
- 3.8.4.3 การใช้งานเครื่องจักรและตัว อุปกรณ์ การเข้าใจในระบบการทำงานของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานต้องทำการศึกษาให้เข้าใจถึงระบบและคุณสมบัติและฟังก์ชัน การใช้งานซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นการไม่เข้าใจการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของพนักงานคุม เครื่องและช่างเทคนิคจึงเป็นสาเหตุให้เครื่องจักรขัดข้องด้วย โดยสาเหตุปัญหาสามารถแสดงเป็นผัง ก้างปลาได้ดังภาพที่ 3.17



ภาพที่ 3.17 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องอาการ Coil Relay โดนกระแทกบุบ

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรในปัจจุบันอาการ Coil Relay โดนกระแทกบุบเป็นการแก้ไขปัญหาให้ เครื่องจักรสามารถทำงานได้ โดยการแก้ที่อาการไม่ใช่ที่สาเหตุ ดังนี้



Coil Relay โดนตัวดันงานกระแทก

ภาพที่ 3.18 แสดงอาการ Coil Relay โดนกระแทก

- 1) สาเหตุด้านการประกอบกระบอกสูบ ในการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรใน การประกอบและการปรับแต่งก็มีผลต่อการทำให้เครื่องจักรเกิดการขัดข้องได้ ซึ่งปัญหาที่พบของ อาการ Coil Relay โดนกระแทกบุบมาจากสาเหตุ
- การประกอบกระบอกสูบตัวดันและปากจับจับชิ้นงานการติดตั้งไม่ได้ระดับช่วงที่ กระบอกสูบทำงานทำให้กระแทกชิ้นงาน
- 1.1 การแก้ไขปัญหา COIL RELAY โดนกระแทกบุบ ในการแก้ไขปัญหานี้ในสภาพ ปัจจุบันเป็นการแก้ไขเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้โดยการปรับแต่งดังนี้
- ติดตั้งกระบอกสูบดันชิ้นงานและปากจับให้ได้ในตำแหน่งที่ถูกต้องดีที่สุดในช่วง ที่อุปกรณ์ทั้งสองทำงานจะต้องไม่ขัดกันและไปกระแทกโดนชิ้นงานและทำการล็อคสกรูให้แน่น เพื่อป้องกันการคลายตัว
- 1.2 การป้องกัน เมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหาขึ้นจำเป็นต้องมีการป้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ ซ้ำบ่อยๆ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องจึงมีการป้องกันดังนี้
- แก้ปัญหาระบบไฟฟ้าเมื่อเครื่องจักรเกิดการกระแทกหรือขัดกันของกระบอกสูบ ทำการแก้ไขโปรแกรมให้ตัดระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรให้หยุดการทำงานเพื่อป้องกันชิ้นงานและ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสียหาย
- จัดทำแผนการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะใหล่ของเครื่องจักร การตรวจสอบก่อนการ ทำงาน และการใช้งานเครื่องจักร

- 2) สาเหตุด้านการติดตั้ง การติดตั้งเป็นการนำชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ทำการ ประกอบไว้นำไปติดตั้งใช้งาน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้มาจาก
- การปรับแต่ง ตำแหน่งของปากจับชิ้นงานกว้างเกินไปช่วงที่เครื่องจักรทำงานปากจับ จับชิ้นงานเอียง ชิ้นงานจึงล้มโดนกระแทกทำให้เครื่องจักรหยุด
- การล็อกสกรูเพื่อยึดกระบอกสูบและปากจับชิ้นงานไม่แน่น จึงทำให้ขณะที่เครื่องจักร ทำงานสกรูกลายตัวออกทำให้ตัวกระบอกสูบและปากจับเอียง
- 2.1 การแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหากรณีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยจึง ทำการแก้ไขปัญหาที่หน้างานของช่างเทคนิคโดยการแก้ไขคังนี้
- ทำการปรับแต่งระดับความกว้างของตัวปากจับชิ้นงานให้พอดีกับชิ้นงานเพื่อ ป้องกันชิ้นงานล้มขณะที่กระบอกสูบกำลังดันงานไปสู่ตำแหน่งอื่น
- ทำการยึดสกรูลี้อคปากจับให้แน่นเมื่อเครื่องจักรทำงานจะทำให้ไม่เกิดการคลาย ตัวของสกรูจึงทำการใช้แหวนสปริงยึดเพิ่มเพื่อให้ลี้อกแน่น
- 2.2 การป้องกัน การป้องกันการเกิดปัญหามีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดเหตุขัดข้องของ เครื่องจักรเป็นการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก โดยการป้องกันดังนี้
- ก่อนที่พนักงานใช้เครื่องจักรจะต้องตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรว่าพร้อมใช้ งานตามตารางการตรวจสอบ เครื่องจักรถ้ามีการตรวจสอบก่อนการใช้งานก็สามารถลดความ เสียหายของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ลงได้เยอะ เป็นการตรวจสอบก่อนถ้าขัดข้องก็ทำการแก้ไขก่อนที่ จะกดสวิทช์เพื่อใช้งาน ดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก
- 3) สาเหตุด้านการใช้เครื่องจักร จากปัญหา Coil Relay โดนกระแทกบุบโดยที่สาเหตุที่ สำคัญอีกตัวมาจากการใช้งานเครื่องจักรของพนักงานในฝ่ายผลิต ซึ่งตัวพนักงานยังไม่เข้าใจ ขั้นตอนการใช้เครื่องจักรและเมื่อเกิดเหตุเครื่องจักรขัดข้องมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นอย่างไร พนักงาน ที่ใช้เครื่องจักรยังขาดทักษะและการฝึกอบรมก่อนการใช้งานเครื่องจักร
 - 3.1 อาการปัญหา ปัญหาที่เจอในเรื่องของการใช้งานเครื่องจักรในฝ่ายผลิตก็คือ
- เครื่องจักรเกิดขัดข้องที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยที่สาเหตุเกิดจากชิ้นงานเข้าไป ขัดกันในรางสายพานและการไม่เข้าใจสภาวะของเครื่องจักรโดยการไปเปิดประตูของเครื่องจักรใน ขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานทำให้ระบบการป้องกันความปลอดภัยทำงานตัดระบบไฟฟ้าที่ใช้กับ เครื่องจักร ทำให้ต้องทำการปรับแต่งเพื่อเริ่มใช้งานเครื่องจักรใหม่แต่ตัวพนักงานยังไม่เข้าใจ ขั้นตอนการใช้งานเครื่องจักรเป็นเหตุให้เสียเวลาหยุดเครื่องนาน
 - ขาดเอกสารที่จะใช้ในการอธิบายการใช้งานเครื่องจักรกับพนักงานที่ใช้เครื่อง

- 3.2 การแก้ปัญหา ในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องของการใช้งานเครื่องจักรเพื่อที่จะลด ปัญหานี้ไปนั้นกีปฏิบัติโดยการ
- ต้องทำการฝึกอบรมและทำการอธิบายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรให้ พนักงานที่จะใช้เครื่องจักรเข้าใจโดยละเอียดเพื่อป้องกันการผิดพลาด และอธิบายข้อควรระวัง ต่างๆในการใช้งาน
- 3.3 การป้องกันปัญหา ในการป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้นอีก โดยมี วิธีการป้องกัน
- จัดทำระบบเอกสารการใช้งานเครื่องจักร และขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับฝ่าย ผลิต

การดำเนินงานวางแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง AIR BLOW CLEANING

ตารางที่ 3.10 กิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง AIR BLOW CLEANING (รายละเอียดดู ใค้ในภาคผนวก)


รายการ	กิจกรรม/วิธีการ	บันทึก	ตำแหน่ง	ความถื่			
				1/D	1/W	1/M	6/D
การทำความสะอาด				,	l .		
ภายนอกเครื่อง	ฝาครอบเครื่องจักร		ฝาครอบเครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ฝุ่นจากการเป่าทำความสะอาด		ช่องถมคูคทิ้ง				
	ขึ้นงาน		สายพานลำเลียง				
			ตัวมอเตอร์ดูดฝุ่น				
			แผ่นกรองฝุ่นจาอากาศ				
การตรวจสอบ							
ภายนอกเครื่องจักร	ตรวจสภาพฝาครอบต้องไม่แตก	V	ฝาครอบเครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร	$\sqrt{}$	Filter Regular				
			สวิทช์ต่างๆของ				
			เครื่องจักร				
			เครื่องอัคอากาศ				
			เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต				
			น็อตล็อกอุปกรณ์ต่างๆ	1			
			สายพานลำเลียง	1			
			แผ่นกรองเครื่องอัด				
			อากาศ				
			ตัวกรองลม				
			ระบบดูดฝุ่น				
การหล่อลื่น				•			
การเติมสารหล่อลื่น							
ภายในเครื่องจักร	สายพานลำเลียง		ลูกปืนของสายพาน			V	
การเปลี่ยนอะไหล่							
ภายในเครื่องจักร	เปลี่ยนแผ่นกรองลม	$\sqrt{}$	Filter Regulator				
			Micro mist				
			Separator				1
			Mist Separator				

จากข้อมูลกราฟพาเรโตแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่องจักร พบว่ามีการระยะเวลาการหยุดสูงเป็นลำดับที่ 2 ที่เครื่องจักร ARMATURE B/K & YOKE CAULKING M/C 1 โดยมีข้อมูลปัญหาดังตาราง

ลำดับ	เดือน	จำนวนครั้ง	เวลา (นาที)
1.	มกราคม	9	430
2.	กุมภาพันธ์	6	177
3.	มีนาคม	11	390
4.	เมษายน	14	1043
5.	พฤษภาคม	10	545
6.	มิถุนายน	11	480
	รวม	61	3065

ตารางที่ 3.11 แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้องเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No. 1

จากข้อมูลในตารางที่แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องของเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No. 1 แสดงเป็นกราฟได้ดังนี้



ภาพที่ 3.19 แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง ArmatureB/K&Yoke Caulking No.1 หยุดขัดข้อง

จากข้อมูลแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No. 1 นำมาคำนวณหาค่า MTBF และ MTTR ดังแสดงในตารางที่ 3.12

เคือน	มค.	กพ.	มีค.	เม.ย	พค.	ນີ້ຍ.	เฉลี่ย
เวลาผลิต (นาที)	1440	1440	1560	1260	1380	1500	1430
เวลาหยุซ่อม(นาที่)	430	177	390	1043	545	480	510.83
จำนวนครั้งซ่อม	9	6	11	14	10	11	10.16
MTBF (Min.)	160	240	141.82	90	138	136.36	151.03
MTTR (Min.)	47.78	29.5	35.45	74.5	54.5	43.63	47.56


ตารางที่ 3.12 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No. 1

จากข้อมูลในกราฟและตารางแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No. 1 โดยพบอาการปัญหาของเครื่องและระยะเวลาที่เครื่องหยุด ตามตาราง

ลำคับ		อาการปัญหาที่เกิด	
1.	ชิ้น YOKE เป็นรอยถูกเฉือน		
2.	Coil Relay โดนกระแทกบุบ		
3.	M/C Alarm		
4.	Punch รองย้ำแตก		


ตารางที่ 3.13 แสดงอาการปัญหาของเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No. 1

จากอาการปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เครื่องจักร Armature B/K&Yoke Caulking No.1 หยุด ขัดข้องจนทำให้เสียเวลาในการผลิตซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาชิ้น Yoke เป็นรอยถูกเฉือน ปัญหา Coil Relay โดนกระแทกบุบ ปัญหาเครื่องจักร Alarm และปัญหา Punch รองย้ำแตก จากปัญหาที่ เกิดขึ้นมีผลต่อความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรและผลกระทบต่อการผลิตในเรื่องเป้าหมายของการ ผลิตในแต่ละวัน จากสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องทั้ง 4 สาเหตุต้องหาทางแก้ไขเพื่อลดเวลา การสูญเสียของเครื่องจักร สามารถแสดงได้เป็นกราฟเพื่อให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและทำการ วิเคราะห์ดังในภาพที่ 3.20




ภาพที่ 3.20 แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No. 1

3.8.5 ปัญหาชิ้น Yoke เป็นรอยถูกเฉือน จากปัญหาชิ้น Yoke เป็นรอยถูกเฉือนซึ่งมีผลต่อ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเสษที่โดนเฉือนร่วงอยู่ภายในตัวรีเลย์มีผลต่อการทำงานซึ่งมี ผลกระทบต่อลูกค้าจึงต้องทำการแก้ไข โดยที่สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้มี 3 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้



ภาพที่ 3.21 แสคงชิ้น Yoke ถูกเฉือน

- 3.8.5.1) การประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร ซึ่งการประกอบต้องมีความละเอียดเป็น การประกอบตัว PUNCH รองย้ำชิ้นงานเข้าไปในระบบชุด Block ใส่ชิ้นงาน การปรับแต่งต้องได้ ระดับไม่เอียงซ้ายเอียงขวา
- 3.8.5.2) การปรับแต่งเครื่องจักร หลังจากที่มีการประกอบชิ้นส่วนของ Punch เข้ากับ Block ใส่ชิ้นงานแล้วจึงต้องมีการนำชุด Block ไปประกอบเข้ากับกระบอกสูบเพื่อเลื่อนเข้าเลื่อน ออกหาตำแหน่งที่จะใช้ในการย้ำชิ้นงานให้ถูกต้องที่สุด โดยที่ไม่ไปเฉือนชิ้น Yoke โดยการ ปรับแต่งความเร็วกระบอกสูบในการเข้าออกและการปรับ Block ใส่ชิ้นงาน
- 3.8.5.3) การใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรโดยที่ไม่มีการป้องกันและปรับปรุง เครื่องจักรด้วยการใช้งานที่ไม่มีการบำรุงรักษาก็เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ด้วยซึ่ง ปัญหาที่เจอคือเครื่องจักรขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องและไม่มีแผนในการเปลี่ยนชิ้นส่วนและ อะไหล่ โดยที่ปัญหาและสาเหตุแสดงได้ดังในผังก้างปลาภาพที่ 3.22



ภาพที่ 3.22 การวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องของ ชิ้น Yoke เป็นรอยถูกเฉือน

จากการวิเคราะห์ที่มาของปัญหาและสาเหตุโดยปัญหาชิ้น Yoke ถูกเฉือน สาเหตุมา จากในเรื่องของการประกอบตัว Punch และ Block ใส่ชิ้นงานเพื่อการรองย้ำ การปรับแต่ง เครื่องจักรในเรื่องของการปรับความเร็วของกระบอกสูบการเข้าออก การปรับแต่ง Block ไม่พอดี และอีกสาเหตุมาจากการใช้งานเครื่องจักรใช้งานโดยที่ไม่มีแผนการบำรุงรักษา การตรวจสอบก่อน ใช้งานและแผนในการเปลี่ยนชิ้นส่วนและละไหล่

การซ่อมบำรุงในปัจจุบันของปัญหา Yoke เป็นรอยถูกเฉือน ในการซ่อมบำรุงอาการ ปัญหาโดยแยกเป็นสาเหตุได้ดังนี้

สาเหตุด้านการประกอบ การประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักรมีส่วนทำให้ชิ้น
 Yoke ถูกเฉือนด้วยถ้าเกิดปัญหาดังต่อไปนี้



ภาพที่ 3.23 แสดงการประกอบ Punch รองย้ำชิ้นงาน

1.1 อาการปัญหา

- การประกอบ Punch รองย้ำชิ้นงานซ้าย ขวา ไม่เท่ากันทำให้ช่วงเวลาที่ เครื่องจักรย้ำชิ้นงานตัวรองย้ำไม่ได้ Center ซึ่งไปโดนชิ้นส่วนของ Yoke ทำให้เป็นรอยชิ้นงาน ไม่ได้คุณภาพ
- 1.2 การแก้ไขปัญหาด้านการประกอบ การแก้ปัญหาด้านการประกอบซึ่งทำได้ ดังบี้
- ในการประกอบ Set Block ใส่ชิ้นงาน การปรับแต่ง Punch รองย้ำต้องปรับ ให้ตรงตัวชิ้นงาน โดยการใช้เครื่องมือ Dial Gauge และก่อนทำการใช้ Parts ต้องตรวจสอบขนาดให้ ถูกต้อง
- ทำการปรับแต่งกระบอกสูบที่ทำการเคลื่อนที่ Block เข้า ออก ย้ำชิ้นงานให้ พอดีกับชิ้นงาน โดยการปรับระยะของแกนกระบอกสูบและความเร็วในการเข้า ออก
 - 1.3 การป้องกัน การป้องกันปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกโดยการจัดทำดังนี้

- จัดทำแผนเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรเพราะว่าเครื่องจักรใช้นานๆ ชิ้นส่วนสึก หรอ โดยการกำหนดเป็นระยะเวลาและจำนวนครั้งในการเปลี่ยน
- 2) สาเหตุด้านการปรับแต่ง การปรับแต่ง Block และ Punch รองย้ำชิ้นงานช่างเทคนิค หรือพนักงานต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานและต้องมีทักษะความชำนาญด้วยจากปัญหาดังกล่าวสามารถทำ ได้ดังนี้
- การปรับความเร็วกระบอกสูบเข้า ออกเร็วเกินไป การปรับความเร็วถ้าเกิดปรับ ให้กระบอกสูบเร็วเกินไปอาจทำให้ชิ้นงานล้มและเอียงจึงเป็นสาเหตุให้ช่วงที่มีการย้ำชิ้นงานไม่ได้ ระดับ
- การปรับแต่ง Block สำหรับใส่ชิ้นงานการล็อคสกรูยึดไม่แน่นและ Block ใส่ ชิ้นงานอะไหล่สึกหรอทำให้ชิ้นงานเกิดเอียงได้
- 2.1 การแก้ไขปัญหาด้านการปรับแต่ง ในการแก้ปัญหาด้านการปรับแต่งของ Punch และ Block ใส่ชิ้นงานโดยการ
- ทำการปรับความเร็วของกระบอกสูบในการคึง Block ใส่ชิ้นงาน เข้า ออก ให้มีความเร็วที่เหมาะสมและปรับรางประคองไม่ให้หลวมหรือแน่นเกินไป
- ทำการล็อคสกรูที่ยึดชิ้นส่วนเครื่องจักรในชุด Block ใส่ชิ้นงานให้แน่นเพื่อ ไม่ให้เกิดการคลายตัวและในกรณีที่ Block ใส่ชิ้นงานสึกหรอก็ทำการเปลี่ยนอะไหล่
- 2.2 การป้องกัน การป้องกันปัญหาในเรื่องการปรับแต่งเครื่องจักรได้ทำการ จัดเป็นระบบดังต่อไปนี้
- ก่อนการใช้งานเครื่องจักรหรือปฏิบัติงานต้องทำการตรวจสอบเครื่องจักร และในเรื่องของชิ้นส่วนอะไหล่สึกหรอก็จัดทำแผนเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่
- 3) สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร ปัญหาชิ้น Yoke เป็นรอยถูกเฉือนปัญหาที่เกิดก็มี สาเหตุมาจากด้านการใช้งานเครื่องจักรได้ด้วยโดยสาเหตุที่เกิดมาจาก



ขั้นตอนการใช้เครื่องจักรสวิทช์ต้องอยู่ ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ภาพที่ 3.24 แสดงการใช้งานเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.1


- เครื่องจักรขาดการบำรุงรักษา โดยเครื่องจักรใช้งานอย่างเคียวโดยที่ไม่มีการ หยุดทำให้กรณีที่เครื่องจักรเกิดเหตุขัดข้องทำให้มีปัญหาค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าจะซ่อมเมื่อเกิด ปัญหา
- ใช้เครื่องจักรไม่ถูกขั้นตอนการใช้งาน พนักงานผู้ใช้หรือปฏิบัติงานยังไม่มี ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักร จึงทำให้ช่วงที่มีการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรเกิดความไม่เข้าใจก็เป็น สาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องนาน
- เครื่องจักรยังไม่มีแผนในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ จึงเป็นสาเหตุให้ เครื่องจักรหยุดนานด้วย กรณีที่ชิ้นส่วนแตกหักหรือหมด
- 3.1 การแก้ไขปัญหา การแก้ปัญหาด้านการใช้งานเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักร สามารถดำเนินการผลิตชิ้นงานไปได้โดยการ
- ทำการฝึกอบรมพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเครื่องจักร และให้ทำการ ตรวจสอบเครื่องจักรก่อนใช้และปฏิบัติตามวิธีการใช้งานเครื่องจักร (ดูในภาคผนวก)
- 3.2 การป้องกันปัญหา เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ซ้ำเกิดขึ้นมาอีกโดย การจัดทำระบบดังนี้
- จัดทำเอกสารการใช้งานเครื่องจักรเพื่อเป็นการนำไปสอนวิธีการทำงานแก่ พนักงาน จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งาน และเอกสารขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน
- 3.8.6 ปัญหา Coil Relay โดนกระแทกบุบ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของ ชิ้นงานและของเสียที่เกิดขึ้นกับฝ่ายผลิต ที่มีสาเหตุโดยตรงมาจากเครื่องจักร ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก 2 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ



Punch รองย้ำกระแทกชิ้นงานทำให้ Coil Relay ขาด

ภาพที่ 3.25 Coil Relay โดนกระแทกบุบ

- 3.8.6.1 การปรับแต่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ในการย้ำชิ้นงาน ในเรื่อง กระบอกสูบเข้า ออก เร็วเกินไปทำให้ชิ้นงานล้มเอียง และอีกสาเหตุมาจาก Punch รองย้ำชิ้นงาน ปรับแต่งไม่ได้ระดับทำให้ไปชนตัว Coil Relay
- 3.8.6.2 การใช้งานเครื่องจักร พนักงานที่ใช้เครื่องจักรขาดความชำนาญและไม่ได้รับการ สอนงานก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน และเครื่องจักรใช้งานโดยที่ไม่มีการวางแผนการบำรุงรักษาจะทำ การแก้ไขจนกว่าเครื่องจักรหยุดหรือชิ้นส่วนแตกหัก ซึ่งปัญหาการใช้เครื่องจักรไม่ถูกต้องก็เป็น สาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องเป็นเวลาที่นาน โดยสาเหตุมาจากการไม่เข้าใจเครื่องจักรแล้ว เมื่อเกิดการขัดข้องของเครื่องจักรไม่สามารถทำการแก้ไขเบื้องต้นได้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังผัง ก้างปลาดังภาพที่ 3.26



ภาพที่ 3.26 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการขัดข้องของอาการ Coil Relay โดนกระแทกบุบ

จากปัญหาและที่มาสาเหตุของปัญหาที่แสดงในผังก้างปลาที่แสดงไว้ ในเรื่องของ Coil Relay โดนกระแทกบุบโดยมีสาเหตุมาจาก การปรับแต่งเครื่องจักร ในเรื่องของการปรับความเร็ว กระบอกสูบ การติดตั้ง Punch รองย้ำชิ้นงาน และอีกสาเหตุมาจากการใช้งานเครื่องจักร ขาดการ ดูแลเอาใจใส่ ไม่มีการตรวจสอบและขั้นตอนการใช้งาน

การซ่อมบำรุงรักษาอาการ Coil Relay โดนกระแทกบุบในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาที่ อาการโดยที่ไม่ได้แก้ที่สาเหตุ มีที่มาของสาเหตุมาจากด้านต่างๆ ดังนี้ 1) สาเหตุด้านการปรับแต่งเครื่องจักร สาเหตุที่เจอในด้านการปรับแต่งเครื่องจักรที่ทำให้ Coil Relay โดนกระแทกบุบ มีที่มาของปัญหาคือ


1.1 อาการปัญหา

- กระบอกสูบที่ทำการดึง Block ใส่ชิ้นงานเข้า ออกปรับความเร็วเกินไปเป็นเหตุ ให้ชิ้นงานเอียงและล้มจนโดนกระแทกบุบ
- Punch รองย้ำชิ้นงานช่วงที่มีการทำงานดันออกมาเยอะเกินไปทำให้กระแทก โดนตัว Coil Relay
- 1.2 การแก้ปัญหา ในการแก้ปัญหาที่ทำให้ชิ้นงานล้มและเอียงจน Coil Relay บุบและ ขาดซึ่งมีผลโดยตรงต่อการทำงานของตัวรีเลย์ ถ้าสินค้าส่งถึงมือของลูกค้าจะมีผลเสียหายอย่างมาก จึงทำการแก้ปัญหาโดยการ
- ทำการปรับความเร็วในการควบคุมกระบอกสูบให้มีความเร็วที่พอดีเพื่อป้องกัน ชิ้นงานเอียง และล้ม
- ทำการปรับแต่ง Punch รองย้ำชิ้นงานให้ออกมาพอดีกับชิ้นงานโดยการปรับ ระดับทั้ง 2 ตัว ซ้าย ขวา ให้มีระดับที่เท่ากันและการปรับ Stopper
- 1.3 การป้องกันปัญหา การทำให้ปัญหาหมดไปหรือลดน้อยลงต้องมีวิธีป้องกัน โดยมี การป้องกันดังนี้
- การใส่ชิ้นงานใน Block ใส่ชิ้นงานลักษณะการใส่ต้องไม่เอียงโดยการจัดทำ เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานให้พนักงานรับทราบ
- ต้องตรวจสอบขนาดของตัว Coil Relay ต้องตรงตามขนาดที่กำหนดไว้โดยที่มี ขนาดไม่ใหญ่เกินค่าที่กำหนด
- 2) สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรที่ไม่ถูกต้องและปฏิบัติไม่ถูก ขั้นตอนการทำงานก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดขัดข้องและของเสียในการผลิตซึ่ง ปัญหาที่พบคือ

2.1 อาการปัญหา

- การใช้งานเครื่องจักรโดยไม่มีแผนการบำรุงรักษา เครื่องจักรขัดข้องจึงทำการ แก้ไขเป็นการแก้ไขปัญหาให้เครื่องจักรใช้งานไปได้ก่อน ดังนั้นจึงส่งผลให้เครื่องขัดข้องแต่ละครั้ง ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานานเพราะว่าไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
- 2.2 การแก้ปัญหา การแก้ไขปัญหาของการใช้เครื่องจักรที่ไม่ถูกต้องก็โดยการทำให้ พนักงานที่ใช้เครื่องเข้าใจวิธีการและข้อควรระมัดระวังต่างๆและก่อนการใช้เครื่องต้องปฏิบัติดังนี้

- ทำการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งานตรวจสอบคูว่ามี เสียงคัง ชิ้นส่วนแตก หัก ที่เป็นต้นเหตุทำให้เครื่องขัดข้อง และจัดฝึกกอบรมการทำงาน และทำการเปลี่ยนชิ้นส่วน เครื่องจักรและปรับแต่งให้ใช้งาบได้ก่อน
- 2.3 การป้องกันปัญหา เมื่อทราบถึงที่มาของปัญหาและวิธีการแก้ไขแล้วจะต้องมี แผนการป้องกัน โดยได้จัดทำแผนป้องกันไว้ดังนี้
- จัดทำเอกสารแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและ การตรวจสอบเครื่องจักรก่อน การใช้งาน ขั้นตอนการใช้งานเครื่องจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม
- 3.8.7 ปัญหาเครื่องจักร ALARM เครื่องจักรถ้ามีปัญหาไม่พร้อมที่จะใช้งานทั้ง ระบบไฟฟ้า ลมและระบบกลไกต่างๆก็จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในกระบวนการผลิต ดังนั้นปัญหาเครื่องจักร Alarm ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องที่ผลกระทบต่อฝ่ายผลิต ซึ่งปัญหาที่เจอมี สาเหตุมาจากดังนี้
- 3.8.7.1 ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรเมื่อใช้งานนานๆโอกาสเกิด การความผิดปกติความน่าเชื่อถือลดลง ปัญหาที่เจอมาจาก อุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อม การจัดเก็บระบบ สายไฟ การปรับแต่งชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรไม่ถูกต้อง
- 3.8.7.2 การใช้งานเครื่องจักร การไม่เข้าใจระบบอุปกรณ์ที่นำมาใช้กับเครื่องจักรใน เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ ฟังก์ชั่นการใช้งานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องจักรหยุด โดยที่ ปัญหาที่เจอก็คือ การใช้งานไม่ถูกขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรและการไม่เข้าใจในวิธีการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในตัวเครื่อง โดยที่อาการปัญหาที่เกิดสามารถแสดงได้ดังในผัง ก้างปลาภาพที่ 3.26



ภาพที่ 3.27 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุอาการเครื่องจักร ALARM

จากการวิเคราะห์สาเหตุที่มาของอาการปัญหาเครื่องจักร Alarm ที่แสดงในผังก้างปลา สามารถวิเคราะห์สาเหตุซึ่งมาจาก ด้านระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เสื่อมเมื่อใช้งานนานๆและการปรับแต่ง ระบบกลไก รวมถึงการจัดระเบียบของสายไฟภายในเครื่องและอีกสาเหตุมาจากการใช้งาน เครื่องจักรและการไม่เข้าใจระบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่นำมาใช้กับเครื่องจักร

การซ่อมในปัจจุบันของเครื่องจักร จากอาการปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุ 2 องค์ประกอบที่ทำให้เกิดปัญหาเครื่องจักร Alarm

1) สาเหตุด้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้งาน เครื่องจักรและการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเกิดข้อข้องมูลค่าความเสียหายสูงและถ้าเกิด ระบบไฟฟ้ามีเสถีรภาพไม่ขัดข้องบ่อยก็จะช่วยทำให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ภายใน เครื่องด้วย ดังนั้นปัญหาที่เจอเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของเครื่องก็คือ



สายไฟขาดเนื่องจากการจัดเก็บไม่ เป็นระเบียบ

ภาพที่ 3.28 แสดงสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักร

- 1.1 อาการปัญหา ที่เจอทำให้เกิดปัญหาเครื่องจักร Alarm ส่งผลให้เครื่องจักรหยุด ขัดข้องจากการเก็บข้อมูลแล้วปัญหาที่พบคือ
- อุปกรณ์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนของระบบเครื่องจักรเสื่อมทำให้การใช้งานไม่เต็มที่ เช่น ระบบตัว Sensor Solenoid value กระบอกสูบ
- การจัดเก็บระบบสายไฟไม่เรียบร้อยทำให้เกิดปัญหาคือ ช่วงที่มีการทำความ สะอาดเครื่องจักรพนักงานอาจไปโดนระบบสายไฟขาด หรือขณะเครื่องจักรทำงานอาจจะไปชน หรือเกี่ยวสายไฟฟ้าได้

- การปรับแต่งระบบกลไก และระบบ Auto Switch ของเครื่องจักรและการไม่ เข้าใจการทำงานและการใช้งานของอุปกรณ์ที่นำมาใช้กับเครื่องจักรก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักร หยุดด้วย
 - 1.2 การแก้ปัญหา เพื่อที่จะทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้โดยการทำดังนี้
- ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื่องจักรในกรณีที่อุปกรณ์เสื่อมหรือแตกหัก และเมื่อทำการเปลี่ยนอะไหล่ก็ต้องมีการจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ โดนเฉี่ยวชนของเครื่องจักร รวมทั้งปรับแต่งระบบ Auto Switch เมื่อเครื่องจักรเกิดขัดข้อง
- 1.3 การป้องกัน การป้องกันปัญหาเป็นการลดความรุนแรงของปัญหาที่เกิดเพราะว่า ทราบถึงที่มาของปัญหาแล้วจึงทำการปฏิบัติดังนี้
- ควรตรวจสอบเครื่องจักรก่อนที่จะใช้งาน โดยการจัดทำเป็นระบบเอกสาร รวมถึงขั้นตอนวิธีการใช้งาน
- ในการเปลี่ยนอะไหล่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องทำการฝึกอบรมช่างเทคนิคให้ จัดเก็บระบบสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยไม่ให้ไปเกี่ยวกับส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร
- 1.4 สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรที่ไม่ถูกต้องขั้นตอนการ ทำงานก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดขัดข้องในการผลิตซึ่งปัญหาที่พบคือ

1.5 อาการปัญหา

- การใช้งานเครื่องจักรโดยไม่มีแผนการบำรุงรักษา เครื่องจักรขัดข้องจึงทำการ แก้ไขเป็นการแก้ไขปัญหาให้เครื่องจักรใช้งานไปได้ก่อน ดังนั้นจึงส่งผลให้เครื่องขัดข้องแต่ละครั้ง ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานานเพราะว่าไม่มีอะไหล่เปลี่ยน
- 1.6 การแก้ปัญหา การแก้ไขปัญหาของการใช้เครื่องจักรที่ไม่ถูกต้องก็โดยการทำให้ พนักงานที่ใช้เครื่องเข้าใจวิธีการและข้อควรระมัดระวังต่างๆและก่อนการใช้เครื่องต้องปฏิบัติดังนี้
- ทำการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งานตรวจสอบคูว่ามี เสียงคั้ง ชิ้นส่วน แตก หัก ที่เป็นต้นเหตุทำให้เครื่องขัดข้อง และจัดฝึกอบรมการทำงาน และทำการเปลี่ยนชิ้นส่วน เครื่องจักรและปรับแต่งให้ใช้งานได้ก่อน
- 1.7 การป้องกันปัญหา เมื่อทราบถึงที่มาของปัญหาและวิธีการแก้ไขแล้วจะต้องมี แผนการป้องกัน โดยได้จัดทำแผนป้องกันไว้ดังนี้
- จัดทำเอกสารแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและ การตรวจสอบเครื่องจักร ก่อนการใช้งาน ขั้นตอนการใช้งานเครื่องจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรม

การดำเนินงานวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.1

ตารางที่ 3.14 แสดงกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.1 (คูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก)


รายการ	กิจกรรม/วิธีการ	บันทึก	ตำแหน่ง	ความถื่		ามถี่	
				1/D	1/W	1/M	6/D
การทำความสะอาด		•		•	•	•	
ภายนอกเครื่อง	ฝาครอบเครื่องจักร		Cover เครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ฝุ่นจากการเป่าทำความสะอาด		ช่องลมดูดทิ้ง				
	ขึ้นงาน		Block ใส่ชิ้นงาน	$\sqrt{}$			
			ตัวมอเตอร์ดูคฝุ่น	$\sqrt{}$			
			Jig รองย้ำและ Jig ย้ำ				
การตรวจสอบ							
ภายนอกเครื่องจักร	ตรวจสภาพฝาครอบต้องไม่แตก	V	Cover เครื่องจักร	V			
ภายในเครื่องจักร	ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร	V	Filter Regular	V			
			สวิทช์ต่างๆของ	,			
			เครื่องจักร	V			
			Air Pressure	1			
	•		เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต	V			
			น็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆ	V			
			สายพานลำเลียง				
			แผ่นกรองเครื่องอัด				
			อากาศ	$\sqrt{}$			
			ตัวกรองลม			V	
			ระบบคูดฝุ่น				
การหล่อลื่น							
การเติมสารหล่อลื่น							
ภายในเครื่องจักร	ชโลมน้ำมันชุคดึง Jig เข้าและออก		ชุค Guide ประกอง Jig				
การเปลี่ยนอะใหล่							
ภายในเครื่องจักร	เปลี่ยน Punch รองย้ำชิ้นงานและ		Punch				•
	Under Punch		Under Punch				•
	Filter	•	Filter Regulator				•
			Micro Mist Separator				•
			Mist Separator				

จากกราฟข้อมูลพาเรโตแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งพบว่าเครื่องจักรที่มีการหยุด ขัดข้องเป็นลำดับที่ 3 ที่เครื่อง Iron Core Caulking No. 2 ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 3.15 แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง Iron Core Caulking No.2 ปัดป้อง

ลำดับ	เดือน	จำนวนครั้ง	เวลา (นาที)
1.	มกราคม	2	40
2.	กุมภาพันธ์	1	40
3.	มีนาคม	8	725
4.	เทษายน	5	200
5.	พฤษภาคม	2	30
6.	มิถุนายน	9	508
	รวม	27	1543

จากข้อมูลในตารางแสดงเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Iron Core Caulking No.2 แสดงเป็นกราฟได้ดังนี้



ภาพที่ 3.29 แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง Iron Core Caulking No.2 ขัดข้อง

จากข้อมูลในกราฟแสดงจำนวนครั้งและเวลาของเครื่อง Iron Core Caulking No.2 ที่ หยุดขัดข้องของแต่ละเดือนซึ่งสามารถนำมาคำนวณหาค่า MTBF และค่า MTTR ดังแสดงได้ใน ตารางที่ 3.16


ตารางที่ 3.16 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No. 2

เคือน	มค.	กพ.	มีค.	เม.ย	พค.	ນີ້ຍ.	เฉลี่ย
เวลาผลิต (นาที)	1440	1440	1560	1260	1380	1500	1430
เวลาหยุซ่อม(นาที่)	40	40	725	200	30	508	257.17
จำนวนครั้งซ่อม	2	1	8	5	2	9	4.5
MTBF (Min.)	720	1440	195	252	690	166.66	577.28
MTTR (Min.)	20	40	90.62	40	15	56.44	43.67

จากข้อมูลในตารางที่แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2 โดยพบปัญหาที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้อง แสดงได้ดังในตารางที่ 3.17

ตารางที่ 3.17 แสดงอาการปัญหาของเครื่อง Iron Core Caulking No.2

ลำคับ	อาการปัญหาที่เกิด
1.	ค่าความแข็ง (Strength)ของชิ้นงานไม่ได้ตามขนาคที่กำหนด
2.	M/C Alarm
3.	Yoke เป็นรอยหลังจากผ่านเครื่องย้ำชิ้นงาน



ภาพที่ 3.30 แสคงปัญหาของเครื่อง Iron Core Caulking No.2

1. ปัญหาค่าความแข็ง (Strength) ของชิ้นงานไม่ได้ตามขนาดที่กำหนด




ภาพที่ 3.31 Punch สึกทำให้ค่าความแข็งไม่ได้

จากปัญหาด้านค่าความแข็งของชิ้นงานไม่ได้ตามขนาดที่กำหนดก็มีผลต่อคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการทำงานและการใช้งานของลูกค้าปัญหาที่พบมาจาก 2 องค์ประกอบดังนี้คือ

1.1 การประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร ประกอบได้ไม่ดีไม่ได้ระดับทำให้เมื่อใช้งานทำให้ชิ้นส่วน แตก หัก เกิดจากการประกอบ Punch รองย้ำชิ้นงาน ขนาดของ Punch ที่นำมาใช้เก่าสึกหรอเพราะ ขาดการวางแผนการบำรุงรักษาทำให้ไม่มีของใหม่เปลี่ยน และการประกอบชุด Punch ย้ำชิ้นงาน ด้านบนขัดกันและระบบลมที่ใช้ในการย้ำของเครื่องจักรมีความแรงเกินไป


1.2 การใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเป็นการใช้เครื่องจนกว่าเครื่องจะเกิดเหตุขัดข้องซึ่งปัญหา ที่พบคือ เครื่องหยุดขัดข้องและชิ้นงานที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ โดยมีสาเหตุมาจาก ไม่มีแผนการ บำรุงรักษาเครื่องจักรและใช้งานเครื่องจักรไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและไม่มีแผนเปลี่ยนอะไหล่ โดย สามารถแสดงได้ดังผังก้างปลาภาพที่ 3.32



ภาพที่ 3.32 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดขัดข้องของเครื่อง Iron Core Caulking No.2

จากปัญหาค่าความแข็งไม่ได้ตามขนาดที่กำหนดโดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ สาเหตุ ด้านการประกอบ คือการประกอบ Jig และ Punch และสาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักรการไม่ เข้าใจการใช้เครื่องจักรและขาดการบำรุงรักษา โดยที่ทั้งสองสาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา การซ่อมบำรุงในปัจจุบันของเครื่อง Iron Core Caulking No. 2 ปัญหาค่าความแข็งไม่ได้ตามที่ กำหนด

1) สาเหตุด้านการประกอบเครื่องจักร การประกอบ Jig และ Punch ที่ใช้ในการย้ำชิ้นงาน มีความสำคัญมากในเรื่องของคุณภาพของชิ้นงานถ้าเกิดกรณีการประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักรได้ ไม่ดีอาจจะส่งผลถึงอายุการใช้งานของอะไหล่ชิ้นนั้นด้วย ดังนั้นปัญหาด้านการประกอบเครื่องจักร ก็มีผลทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องด้วย ปัญหาที่พบของด้านการประกอบคือ



การประกอบ Punch ต้องไม่สูงเกิน Block ใส่ชิ้นงาน

ภาพที่ 3.33 แสดงการประกอบ Punch กับ Block ใส่ชิ้นงาน

1.1 อาการปัญหา

- การประกอบ Punch ที่จะทำการเพิ่มความแข็งปรับแต่งได้ต่ำกว่าระดับฐานใส่ ชิ้นงานจึงทำให้ช่วงที่มีการลงมากดชิ้นงานกดไม่ถึง
- Punch ที่ประกอบใช้งานมีการสึกหรอเนื่องจากใช้งานที่ยาวนานโดยไม่มีการ วางแผนเปลี่ยนทำให้ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน คืออะไหล่แตกหรือหักจึงเปลี่ยน
- การเลือกใช้ Punch ด้านบนมีขนาดสั้นเกินไปไม่เหมาะสมกับชิ้นงานทำให้การ ย้ำงานที่ออกมามีขนาดความแข็งไม่ได้

1.2 การแก้ไขปัญหา

- ทำการประกอบ Punch ด้านบนให้มีความยาวที่พอดีและปรับระดับของ Jig ด้านล่างที่Block ใส่งานให้พอดีกับชิ้นงาน
- 1.3 การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น การป้องกันปัญหาค่าความแข็งไม่ได้ขนาดที่กำหนด โดยการทำดังนี้
- ทำการให้พนักงานที่ใช้เครื่องต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงานและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 - จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยจัดทำแผนการเปลี่ยนอะใหล่
- 1.4 สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรโดยที่ไม่ทราบข้อควร ระมัคระวังซึ่งส่งผลต่อการทำให้เกิดปัญหานี้เช่นกัน

1.5 อาการปัญหาที่เกิด

- การใช้งานเครื่องจักรของพนักงานยังไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและเครื่องจักรยังไม่ มีแผนการบำรุงรักษา

1.6 การแก้ไขปัญหา

- จัดฝึกอบรมขั้นตอนการใช้งานเครื่องจักรและข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้ เครื่องและจัดอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบชิ้นงานหลังจากการย้ำ

1.7 การป้องกัน


- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรและขั้นตอนการทำงาน ในส่วนทางด้าน ของเครื่องจักรก็มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษา
- 2. ปัญหา M/C ALARM ปัญหาด้านเครื่องจักร Alarm ส่วนมากเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบลม และกลไกของเครื่องจักร โดยปัญหาที่เกี่ยวกับระบบลมและกลไกเครื่องจักร



เครื่องจักร Alarm จะมีเสียงคั้งออกมาที่ Buzzer

ภาพที่ 3.34 แสคง M/C Alarm

- 2.1 ระบบนิวเมติกและกลไกเครื่องจักร การปรับระบบลมที่ใช้กับระบบควบคุมกระบอกสูบ Solenoid Valve และกลไกของเครื่อง การปรับไม่ตรงกับค่าที่กำหนดการใช้งานทำให้เครื่องเกิด หยุดขัดข้องบ่อย อีกสาเหตุการปรับแต่งระบบกลไกของเครื่องจักร การล็อกสกรูยึดไม่แน่นขณะที่ เครื่องทำงานเกิดการคลายตัวของสกรูจึงเกิดปัญหาได้
- 2.2 ระบบไฟฟ้า สายไฟหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าของเครื่องจักรการจัดเก็บไม่เป็น ระเบียบทำให้โดนกระบอกสูบเกี่ยวชนขาดขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน และ Auto switch และ สวิทช์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรแตกหักไม่พร้อมใช้งานเนื่องมาจากการใช้งานโดยไม่ได้ ระมัดระวังและไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน



ภาพที่ 3.35 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุและโอกาสเครื่องขัดข้องอาการเครื่องจักร Alarm

จากปัญหาเครื่องจักร Alarm ไม่สามารถใช้งานได้โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ สาเหตุค้านระบบนิวเมติกและกลไกของเครื่องจักร คือการปรับแรงคันลมที่ใช้กับอุปกรณ์ใน เครื่องจักรและการขันกวดสกรูต่างๆ ในตัวเครื่อง อีกสาเหตุมาจากค้านระบบไฟฟ้าที่ใช้งานใน เครื่องจักรคือการไม่เข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักรและขาดการจัดเก็บสายไฟภายในเครื่อง หลังจากที่มีการเปลี่ยนหรือปรับแต่งเครื่องจักร โดยที่ทั้งสองสาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหา เครื่องจักรหยุดขัดข้องขึ้นมา

การซ่อมบำรุงรักษาในปัจจุบันของปัญหา M/C Alarm โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ ขึ้นมาก็มาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ

1) สาเหตุด้านระบบนิวเมติก เครื่องจักรที่ใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตปัจจุบันใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบลมควบกุมเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการออกแบบแต่ก็มีปัญหาก็มีได้ ด้วยถ้าใช้โดยที่ไม่เข้าใจและไม่มีการควบกุม ซึ่งปัญหาที่เจอทำให้เครื่องจักร Alarm คือ



Seal Oring ใช้งานนานทำให้แข็ง ฉีก ขาดทำให้ลมรั่ว

ภาพที่ 3.36 แสดงการเกิดการรั่วซึมที่กระบอกสูบ

1.1 อาการปัญหาที่เกิด

- ระบบลมที่จ่ายให้กับเครื่องจักรไม่พอ ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องบ่อย เพราะว่าเกิดการรั่วซึมภายในกระบอกสูบเพราะว่าระบบลมไม่ได้ควบคุมเรื่องความสะอาดของลม ไม่มีแผนจัดเปลี่ยนตัวกรองลมจึงส่งผลต่อไปยังตัวอุปกรณ์ของเครื่องจักร

1.2 การแก้ไขปัญหา

- ทำการยึดข้อต่อท่อลมที่นำไปใช้ในเครื่องจักรให้แน่นไม่ให้เกิดการรั่วซึม ออกมาและแก้ไขโปรแกรมเครื่องจักรกรณีที่ลมไม่พอใช้ให้เครื่องจักรแสดงสภาวะไม่พร้อมที่จะใช้ งาน
- จัดการเปลี่ยน Seal Oring ภายในกระบอกสูบตัวที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการ รั่วซึม
 - ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนการใช้งาน

1.3 การป้องกันปัญหา

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักรก่อนการใช้ งานโดยคูว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบภายในเครื่องหรือไม่
- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและแผนการเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่เพื่อเพิ่มระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- 1.4 สาเหตุด้านระบบไฟฟ้า ปัญหาที่เจอในการใช้เครื่องจักรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ของเครื่องจักรโดยทั่วไป คือ การชำรุดและเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และการจัดเก็บสายไฟ ซึ่ง โดยทั่วไปถ้าเกิดการจัดเก็บสายไฟไม่ดีอาจเกิดปัญหาโดนอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันในเครื่องจักรเฉี่ยว ชนเป็นแผลอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเพลิงไหม้ทำความเสียหายแก่เครื่องจักรได้ ดังนั้นหลังจากที่มี

การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ เพราะจะก่อให้เกิด เครื่องจักรหยุดขัดข้องเป็นเวลานานได้

2) สาเหตุปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยมีอาการปัญหาดังนี้คือ



ภาพที่ 3.37 แสดงการจัดเก็บสายไฟเครื่อง Iron Core Caulking No.2

2.1 อาการปัญหา

- ระบบสายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์จัดไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดการสัมผัสขณะทำ ความสะอาคของพนักงานและเกิดอุปกรณ์อื่นภายในเครื่องจักรเฉี่ยวชนขาดขณะที่เครื่องจักรทำงาน และสวิทช์ควบคุมเครื่องจักรชำรุดเนื่องจากการใช้งาน

2.2 การแก้ไขปัญหา

- กรณีสายไฟขาดทำการต่อสายไฟของอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรสามารถ ทำงานได้และจัดการเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ
 - ทำการเปลี่ยนสวิทช์ควบคุมเครื่องจักรเมื่อแตกหรือหัก

2.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งานเป็นการตรวจสภาพ ลักษณะรูปร่างการชำรุดของอุปกรณ์ และอธิบายช่างเทคนิคให้เข้าใจถึงระบบการทำงานของ ชิ้นส่วนอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรหลังจากทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต้องทำความ สะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยดูตามตารางที่กำหนดให้ ตรวจสอบ ในภาคผนวก
- จัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบและทำการยึดสวิทช์ที่ใช้ควบคุมในเครื่องจักร ให้แน่นไม่ให้หลวมหมุนไปมาได้เพราะอาจส่งผลเสียหายต่อการทำงานของเครื่องจักรได้


3. ปัญหา Yoke เป็นรอยหลังจากผ่านเครื่องย้ำชิ้นงาน เป็นปัญหาเกิดจากเครื่องจักรที่ส่งผลต่อ คุณภาพของสินค้า เป็นเหตุให้เครื่องจักรหยุดบ่อยเพราะถ้าเกิดใช้งานเครื่องจักรไปอาจทำให้ของ เสียเกิดขึ้นเยอะได้ โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ



ภาพที่ 3.38 แสดงชิ้นงานถูกเฉือนเครื่อง Iron Core Caulking No.2

- 3.1 การประกอบเครื่องจักรและการปรับแต่ง การประกอบ Jig และ Punch รองย้ำไม่ได้ระดับ และการปรับแต่งตัวประกองงานปรับไว้ไม่พอดีทำให้ช่วงที่มีการทำงานเกิดการเบียดเสียดสีกับ ชิ้นงานทำให้เป็นรอย และการประกอบกระบอกสูบในการดึง Block ใส่ชิ้นงานเข้า ออกปรับ ความเร็วไว้ไม่เหมาะสมคือปรับไว้เร็วเกินไปอาจทำให้กระแทกได้
- 3.2 การใช้งานเครื่องจักร และการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน การใช้งานเครื่องจักรใน ปัจจุบันเป็นการใช้งานโดยที่ไม่มีแผนการบำรุงรักษาทำให้ขึ้นส่วนเกิดการสึกหรอและมีผลต่อการ ทำงานทำงานของเครื่องจักรและชิ้นงานได้

ดังนั้นการใช้งานของเครื่องจักรและขั้นตอนการทำงานจึงมีส่วนสำคัญด้วยในการผลิต ชิ้นงานของฝ่ายผลิต โดยที่พนักงานที่ใช้เครื่องและปฏิบัติงานต้องรู้วิธีการใช้งานและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานและช่วยลดในเรื่องเวลาหยุดขัดข้อง ของเครื่องจักรด้วย ปัญหาที่เกิดและสาเหตุแสดงได้ในภาพที่ 3.39



ภาพที่ 3.39 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้องอาการ Yoke ถูกเฉือน

จากปัญหาชิ้น Yoke ถูกเฉือน ไม่สามารถทำการผลิตต่อได้ โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุ คือ สาเหตุด้านการประกอบชิ้นส่วนภายในเครื่องจักร คือการปรับแรงคันลมที่ใช้กับอุปกรณ์ใน เครื่องจักรและการประกอบ Jig และ Punch รองย้ำชิ้นงาน ในตัวเครื่อง อีกสาเหตุมาจากด้านการใช้ งานเครื่องจักรคือการไม่เข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักร ขั้นตอนการทำงาน แผนการบำรุงรักษา และการปรับแต่งเครื่องจักร โดยที่ทั้งสองสาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดขัดข้อง ขึ้นมา

การซ่อมบำรุงรักษาในปัจจุบันของปัญหา ชิ้น Yoke ถูกเฉือน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิด ปัญหานี้ขึ้นมาก็มาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ

1) สาเหตุการประกอบเครื่องจักรและการปรับแต่ง



ภาพที่ 3.40 แสดงการประกอบ Jigและ Punch เครื่อง Iron Core Caulking No.2

1.1 อาการปัญหาที่ตรวจพบ คือ

- การประกอบ Jig และ Punch ที่ใช้ในการย้ำชิ้นงานไม่ได้ระดับตัวชิ้นงานคือการ ปรับ Punch ขึ้นมาสูงเกินทำให้ช่วงที่มีการลงมาย้ำชิ้นงานเกิดการกระแทกโดนชิ้นงานเป็นรอย
- การปรับความเร็วกระบอกสูบในการดึง Block ใส่ชิ้นงานเข้า ออกไม่เหมาะสม เป็นการปรับไว้เร็วเกินไปเวลาเข้า ออก จึงกระแทกจนงานล้มไปโคนตัวประคองทำให้ชิ้นงานเป็น รอย

1.2 การแก้ไขปัญหา

- ทำการประกอบ Jig และ Punch รองย้ำชิ้นงานให้ได้ระดับกับชิ้นงานโดยการ ปรับแต่งชิ้นส่วนภายใน Block ใส่ชิ้นงาน และทคลองย้ำใหม่
- ทำการปรับแต่งตัวประคอง Block ที่เคลื่อนที่เข้า ออก ไม่ให้คับจนเกินไป เพื่อที่จะปรับความเร็วของกระบอกสูบได้เหมาะสม และทำความสะอาคกระบอกสูบ

1.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรก่อนการใช้ งาน
- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนอะใหล่ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันเครื่องจักรเกิด เหตุหยุดขัดข้องและมีผลต่อคุณภาพของสินค้าของการผลิต
- 1.4 สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรและการปฏิบัติงานไม่ถูก ขั้นตอนก็มีผลต่อการทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องด้วยเช่นกัน โดยปัญหาที่เจอคือ

1.5 อาการปัญหา

- การใส่ชิ้นงานใน Block เอียง แล้วทำการกดสวิทช์เพื่อให้เครื่องจักรทำงานทำให้ เกิดการย้ำชิ้นงานไม่ได้ Center เพราะว่าชิ้นงานเอียง



ภาพที่ 3.41 แสดง Block ใส่งานและการใช้งานเครื่อง Iron Core Caulking No.2

1.6 การแก้ไขปัญหา

- ทำการปรับแต่ง Jig ที่ใช้ใน Block ใส่ชิ้นงานโดยที่ใช้ในการรองย้ำชิ้นงาน ภายในเครื่องจักรให้สามารถย้ำชิ้นงานได้โดยการปรับแต่งตัวประคองให้สามารถใส่ชิ้นงานได้พอดี 1.7 การป้องกัน
- จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานไว้ที่หน้าเครื่องจักร และเอกสารการตรวจสอบ เครื่องจักร (คูในภาคผนวก)
- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนอะ ใหล่ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันการหยุดขัดข้อง ของเครื่องจักรในขั้นที่มีความรุนแรงที่สูง

การดำเนินงานวางแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Iron Core Caulking No.2

ตารางที่ 3.18 กิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Iron Core Caulking No.2 (รายละเอียดดูในภาคผนวก)


รายการ	กิจกรรม/วิธีการ	บันทึก	ตำแหน่ง	ความถี่		เมถี่	
				1/D	1/W	1/M	6/D
การทำความสะอาด				•			
ภายนอกเครื่อง	ฝาครอบเครื่องจักร	V	Cover เครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ฝุ่นจากการเป่าทำความสะอาด		ช่องลมคูดทิ้ง				
	ขึ้นงานและ Jig		Block ใส่ชิ้นงาน				
			ตัวมอเตอร์ดูคฝุ่น				
			Jig รองย้ำและ Jig ย้ำ				
การตรวจสอบ							
ภายนอกเครื่องจักร	ตรวจสภาพฝาครอบต้องไม่แตก	V	Cover เครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร	V	Filter Regular	V			
			สวิทช์ต่างๆของ				
			เครื่องจักร	1			
			Air Pressure	1			
			เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต				
			น็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆ				
			Jig รองย้ำชิ้นงาน				
			แผ่นกรองเครื่องอัด	,			
			อากาศ	1			
			ตัวกรองฝุ่น				
			ระบบดูดฝุ่น	1			
การหล่อลื่น							
การเติมสารหล่อลื่น							
ภายในเครื่องจักร	ชโลมน้ำมันชุคดึง Jig เข้าละออก		ชุด Guide ประกอง Jig				
การเปลี่ยนอะใหล่		T			,		
ภายในเครื่องจักร	เปลี่ยน Filter	•	Filter Regulator				•
			Micro mist Separator				
			Mist Separator				
	เปลี่ยน Jig	•	Punch รองย้ำ				

จากข้อมูลกราฟพาเร โตแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่องจักร พบว่ามีเครื่องจักรที่มีระยะเวลาการหยุดขัดข้องสูงเป็นลำดับที่ 4 ที่เครื่อง Iron Core Caulking No.1 โดยมีข้อมูลปัญหาดังตาราง

ตารางที่ 3.19 แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้องของเครื่อง Iron Core Caulking No.1

ลำดับ	เดือน	จำนวนครั้ง	เวลา (นาที่)
1.	มกราคม	1	30
2.	กุมภาพันธ์	4	245
3.	มีนาคม	8	395
4.	เมษายน	2	45
5.	พฤษภาคม	1	150
6.	มิถุนายน	2	30
	รวม	18	895

จากข้อมูลในตารางที่แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องของเครื่อง Iron Core Caulking No.1 สามารถแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้



ภาพที่ 3.42 แสคงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้องของเครื่อง Iron Core Caulking No.1

จากข้อมูลแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Iron Core Caulking No.1 นำมาคำนวณหาค่า MTBF และ MTTR ได้ดังแสดงในตารางที่ 3.20

ตารางที่ 3.20 แสดงค่า MTBF และMTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1


เคือน	มค.	กพ.	มีค.	เม.ย	พค.	ນີຍ.	เฉลี่ย
เวลาผลิต (นาที)	1440	1440	1560	1260	1380	1500	1430
เวลาหยุซ่อม(นาที่)	30	245	395	45	150	30	149.17
จำนวนครั้งซ่อม	1	4	8	2	1	2	3
MTBF (Min.)	1440	360	195	630	1380	750	792.5
MTTR (Min.)	30	61.25	49.37	22.5	150	15	54.68

จากข้อมูลในกราฟและตารางแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Iron Core Caulking No.1 โดยพบอาการปัญหาของเครื่องตามตาราง

ตารางที่ 3.21 แสดงอาการปัญหาเครื่อง Iron Core Caulking No.1


ลำคับ	อาการปัญหาที่เกิด
1.	M/C Alarm
2.	Yoke เป็นรอยโคนกระแทก
3.	ค่าความแข็งต่ำกว่าค่าที่กำหนด

จากปัญหาที่เกิดขึ้นของเครื่อง Iron Core Caulking No.1 ซึ่งปัญหาที่ทำให้เครื่องจักร หยุดขัดข้องเกิดจากอาการปัญหา M/C Alarm ปัญหา Yoke เป็นรอยโดนกระแทก และปัญหาค่า ความแข็งต่ำกว่าค่าที่กำหนด โดยจากการเก็บข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือน พบปัญหาดังที่แสดงไว้ใน ตารางที่ 3.21 ด้านบน และจะทำการนำปัญหาทั้ง 3 อาการนี้มาแก้ใขเพื่อที่จะลดอาการขัดข้องของ เครื่องจักร จากอาการปัญหาของเครื่องที่แสดงในตารางสามารถนำมาแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้



ภาพที่ 3.43 แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง Iron Core Caulking No.1

- 1. ปัญหา M/C ALARM ปัญหาด้านเครื่องจักร Alarm ส่วนมากเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบลม และกล ใกของเครื่องจักร คือชิ้นส่วนแตกหรือหัก โดยปัญหาที่เกี่ยวกับระบบลมและกล ใก เครื่องจักร
- 1.1 ระบบนิวเมติกและกลไกเครื่องจักร การปรับระบบลมที่ใช้กับระบบควบคุมกระบอกสูบ Solenoid Valve และกลไกของเครื่อง การปรับไม่ตรงกับค่าที่กำหนดการใช้งานทำให้เครื่องเกิด หยุดขัดข้องบ่อย อีกสาเหตุการปรับแต่งระบบกลไกของเครื่องจักร การล็อกสกรูยึดไม่แน่นขณะที่ เครื่องทำงานเกิดการกลายตัวของสกรูจึงเกิดปัญหาได้
- 1.2 ระบบไฟฟ้า สายไฟหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าของเครื่องจักรการจัดเก็บไม่เป็น ระเบียบทำให้โดนกระบอกสูบเกี่ยวชนขาดขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน และ Auto switch และ สวิทช์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรแตกหักไม่พร้อมใช้งานเนื่องมาจากการใช้งานโดยไม่ได้ ระมัดระวังและไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน โดยแสดงได้ดังผังก้างปลาภาพที่ 3.44



ภาพที่ 3.44 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุและโอกาสเครื่องขัดข้องอาการเครื่อง Alarm

หลังจากที่มีการเปลี่ยนหรือปรับแต่งเครื่องจักร โดยที่ทั้งสองสาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหา เครื่องจักรหยุดขัดข้องขึ้นมา

การซ่อมบำรุงรักษาในปัจจุบันของปัญหา M/C Alarm โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ ขึ้น มาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ

1) สาเหตุด้านระบบนิวเมติก เครื่องจักรที่ใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตปัจจุบันใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบลมควบคุมเพื่อความสะควกในการใช้งานและการออกแบบแต่ก็มีปัญหาก็มีได้ ด้วยถ้าใช้โดยที่ไม่เข้าใจและไม่มีการควบคม ซึ่งปัญหาที่เจอทำให้เครื่องจักร Alarm คือ



Seal Oring ฉีกขาดทำให้ลมรั่วออกมา จากกระบอกสูบ

ภาพที่ 3.45 แสดงการเกิดการรั่วซึมที่กระบอกสูบ

1.1 อาการปัญหาที่เกิด

- ระบบลมที่จ่ายให้กับเครื่องจักรไม่พอ ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องบ่อยเพราะว่า เกิดการรั่วซึมภายในกระบอกสูบเพราะว่าระบบลมไม่ได้ควบกุมเรื่องความสะอาดของลมไม่มีแผน จัดเปลี่ยนตัวกรองลมจึงส่งผลต่อไปยังตัวอุปกรณ์ของเครื่องจักร

1.2 การแก้ไขปัญหา

- ทำการยึดข้อต่อท่อลมที่นำไปใช้ในเครื่องจักรให้แน่นไม่ให้เกิดการรั่วซึม ออกมาและแก้ไขโปรแกรมเครื่องจักรกรณีที่ลมไม่พอใช้ให้เครื่องจักรแสดงสภาวะไม่พร้อมที่จะใช้ งาน
 - จัดการเปลี่ยน Seal Oring ภายในกระบอกสูบตัวที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการรั่วซึม
 - ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนการใช้งาน

1.3 การป้องกันปัญหา

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักรก่อนการใช้งาน โดยดูว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบภายในเครื่องหรือไม่

- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและแผนการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะ ใหล่เพื่อ เพิ่มระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- 1.4 สาเหตุด้านระบบไฟฟ้า ปัญหาที่เจอในการใช้เครื่องจักรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของ เครื่องจักรโดยทั่วไป คือ การชำรุดและเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และการจัดเก็บสายไฟ ซึ่ง โดยทั่วไปถ้าเกิดการจัดเก็บสายไฟไม่ดีอาจเกิดปัญหาโดนอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันในเครื่องจักรเฉี่ยว ชนเป็นแผลอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเพลิงไหม้ทำความเสียหายแก่เครื่องจักรได้ ดังนั้นหลังจากที่มี การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ เพราะจะก่อให้เกิด เครื่องจักรหยุดขัดข้องเป็นเวลานานได้
- 2) สาเหตุปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องโดยมีอาการ ปัญหาดังนี้กือ




ภาพที่ 3.46 แสดงการจัดเก็บสายไฟเครื่อง Iron Core Caulking No.1

2.1 อาการปัญหา

- ระบบสายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์จัดไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดการสัมผัสขณะทำ ความสะอาคของพนักงานและเกิดอุปกรณ์อื่นภายในเครื่องจักรเฉี่ยวชนขาดขณะที่เครื่องจักรทำงาน และสวิทช์ควบคุมเครื่องจักรชำรุดเนื่องจากการใช้งาน
 - 2.2 การแก้ไขปัญหา
- กรณีสายไฟขาดทำการต่อสายไฟของอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงาน ได้และจัดการเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ
 - ทำการเปลี่ยนสวิทช์ควบคุมเครื่องจักรเมื่อแตกหรือหัก
 - 2.3 การป้องกัน


- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งานและเอกสารขั้นตอนการ ทำงาน เป็นการตรวจสภาพ ลักษณะรูปร่างการชำรุดของอุปกรณ์ และอธิบายช่างเทคนิคให้เข้าใจถึง ระบบการทำงานของชิ้นส่วนอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรหลังจากทำการซ่อมบำรุง เครื่องจักรต้องทำกวามสะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยดู ตามตารางที่กำหนดให้ตรวจสอบ ในภาคผนวก
- จัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบและทำการยึดสวิทช์ที่ใช้ควบคุมในเครื่องจักรให้ แน่นไม่ให้หลวมหมุนไปมาได้เพราะอาจส่งผลเสียหายต่อการทำงานของเครื่องจักรได้
- 2. ปัญหา Yoke เป็นรอยหลังผ่านการย้ำ เป็นปัญหาเกิดจากเครื่องจักรที่ส่งผลต่อคุณภาพของ สินค้า เป็นเหตุให้เครื่องจักรหยุดบ่อยเพราะถ้าเกิดใช้งานเครื่องจักรไปอาจทำให้ของเสียเกิดขึ้นเยอะ ได้ โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ



ภาพที่ 3.47 แสดงชิ้นงานถูกเฉือน

- 2.1 การประกอบเครื่องจักรและการปรับแต่ง การประกอบ Jig และ Punch รองย้ำไม่ได้ระดับ และการปรับแต่งตัวประกองงานปรับไว้ไม่พอดีทำให้ช่วงที่มีการทำงานเกิดการเบียดเสียดสีกับ ชิ้นงานทำให้เป็นรอย และการประกอบกระบอกสูบในการดึง Block ใส่ชิ้นงานเข้า ออกปรับ ความเร็วไว้ไม่เหมาะสมคือปรับไว้เร็วเกินไปอาจทำให้กระแทกได้
- 2.2 การใช้งานเครื่องจักร และการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน การใช้งานเครื่องจักรใน ปัจจุบันเป็นการใช้งานโดยที่ไม่มีแผนการบำรุงรักษาทำให้ชิ้นส่วนเกิดการสึกหรอและมีผลต่อการ ทำงานทำงานของเครื่องจักรและชิ้นงานได้

ดังนั้นการใช้งานของเครื่องจักรและขั้นตอนการทำงานจึงมีส่วนสำคัญด้วยในการผลิต ชิ้นงานของฝ่ายผลิต โดยที่พนักงานที่ใช้เครื่องและปฏิบัติงานต้องรู้วิธีการใช้งานและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานและช่วยลดในเรื่องเวลาหยุดขัดข้อง ของเครื่องจักรด้วย ปัญหาที่เกิดและสาเหตุแสดงได้ในภาพที่ 3.48




ภาพที่ 3.48 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้องอาการ Yoke เป็นรอย

จากปัญหาชิ้น Yoke ถูกเฉือน ไม่สามารถทำการผลิตต่อได้โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุ คือ สาเหตุด้านการประกอบชิ้นส่วนภายในเครื่องจักร คือการปรับแรงคันลมที่ใช้กับอุปกรณ์ใน เครื่องจักรและการประกอบ Jig และ Punch รองย้ำชิ้นงาน ในตัวเครื่อง อีกสาเหตุมาจากด้านการใช้ งานเครื่องจักรคือการไม่เข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักร ขั้นตอนการทำงาน แผนการบำรุงรักษา และการปรับแต่งเครื่องจักร โดยที่ทั้งสองสาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดขัดข้อง ขึ้นมา

การซ่อมบำรุงรักษาในปัจจุบันของปัญหา ชิ้น Yoke ถูกเฉือน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิด ปัญหานี้ขึ้นมาก็มาจากสาเหตุ 2 ประการ คือการซ่อมบำรุงรักษาในปัจจุบันของปัญหา Yoke เป็น รอย

1) สาเหตุการประกอบเครื่องจักรและการปรับแต่ง



การประกอบ Punch สูงและ Block ใส่ชิ้นงานผิวไม่เรียบ

ภาพที่ 3.49 แสดงการประกอบ Jigและ Punch

1.1 อาการปัญหาที่ตรวจพบ คือ

- การประกอบ Jig และ Punch ที่ใช้ในการย้ำชิ้นงานไม่ได้ระดับตัวชิ้นงานคือการ ปรับ Punch ขึ้นมาสูงเกินทำให้ช่วงที่มีการลงมาย้ำชิ้นงานเกิดการกระแทกโดนชิ้นงานเป็นรอย
- การปรับความเร็วกระบอกสูบในการดึง Block ใส่ชิ้นงานเข้า ออกไม่เหมาะสม เป็นการปรับไว้เร็วเกินไปเวลาเข้า ออก จึงกระแทกจนงานล้มไปโดนตัวประคองทำให้ชิ้นงานเป็น รอย

1.2 การแก้ไขปัญหา


- ทำการประกอบ Jig และ Punch รองย้ำชิ้นงานให้ได้ระดับกับชิ้นงานโดยการ ปรับแต่งชิ้นส่วนภายใน Block ใส่ชิ้นงาน และทดลองย้ำใหม่
- ทำการปรับแต่งตัวประคอง Block ที่เคลื่อนที่เข้า ออก ไม่ให้คับจนเกินไป เพื่อที่จะปรับความเร็วของกระบอกสูบได้เหมาะสม และทำความสะอาดกระบอกสูบ

1.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรก่อนการใช้ งาน
- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนอะ ใหล่ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันเครื่องจักรเกิด เหตุหยุดขัดข้องและมีผลต่อคุณภาพของสินค้าของการผลิต
- 2) สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรและการปฏิบัติงานไม่ถูก ขั้นตอนก็มีผลต่อการทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องด้วยเช่นกัน โดยปัญหาที่เจอคือ

2.1 อาการปัญหา

- การใส่ชิ้นงานใน Block เอียง แล้วทำการกดสวิทช์เพื่อให้เครื่องจักรทำงานทำให้ เกิดการย้ำชิ้นงานไม่ได้ Center เพราะว่าชิ้นงานเดียง



ภาพที่ 3.50 แสดงการใส่ชิ้นงานที่เอียงของเครื่อง Iron Core Caulking No.1

2.2 การแก้ไขปัญหา


- ทำการปรับแต่ง Jig ที่ใช้ใน Block ใส่ชิ้นงานโดยที่ใช้ในการรองย้ำชิ้นงาน ภายในเครื่องจักรให้สามารถย้ำชิ้นงานได้โดยการปรับแต่งตัวประกองให้สามารถใส่ชิ้นงานได้พอดี
 - 2.3 การป้องกัน
- จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานไว้ที่หน้าเครื่องจักร และเอกสารการตรวจสอบ เครื่องจักร (ดูในภาคผนวก)
- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนอะ ใหล่ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันการหยุดขัดข้อง ของเครื่องจักรในขั้นที่มีความรุนแรงที่สูง
- 3. ปัญหาค่าความแข็ง (Strength) ของชิ้นงานไม่ได้ตามขนาดที่กำหนด



ภาพที่ 3.51 แสดง Punch แตกของเครื่อง Iron Core No.1 ค่าความแข็งไม่ได้ตามที่กำหนด

จากปัญหาด้านค่าความแข็งของชิ้นงานไม่ได้ตามขนาดที่กำหนดก็มีผลต่อคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการทำงานและการใช้งานของลูกค้าปัญหาที่พบมาจาก 2 องค์ประกอบดังนี้คือ


- 3.1 การประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร ประกอบได้ไม่ดีไม่ได้ระดับทำให้เมื่อใช้งานทำให้ชิ้นส่วน แตก หัก เกิดจากการประกอบ Punch รองย้ำชิ้นงาน ขนาดของ Punch ที่นำมาใช้เก่าสึกหรอเพราะ ขาดการวางแผนการบำรุงรักษาทำให้ไม่มีของใหม่เปลี่ยน และการประกอบชุด Punch ย้ำชิ้นงาน ด้านบนขัดกันและระบบลมที่ใช้ในการย้ำของเครื่องจักรมีความแรงเกินไป
- 3.2 การใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเป็นการใช้เครื่องจนกว่าเครื่องจะเกิดเหตุขัดข้องซึ่งปัญหา ที่พบคือ เครื่องหยุดขัดข้องและชิ้นงานที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ โดยมีสาเหตุมาจาก ไม่มีแผนการ บำรุงรักษาเครื่องจักรและใช้งานเครื่องจักรไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและไม่มีแผนเปลี่ยนอะไหล่ โดย สามารถแสดงได้ดังผังก้างปลาภาพที่ 3.52



ภาพที่ 3.52 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดขัดข้องของอาการค่าความแข็งไม่ได้

จากปัญหาค่าความแข็งไม่ได้ตามขนาดที่กำหนดโดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ สาเหตุ ด้านการประกอบ คือการประกอบ Jig และ Punch และสาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักรการไม่ เข้าใจการใช้เครื่องจักรและขาดการบำรุงรักษา โดยที่ทั้งสองสาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา การซ่อมบำรุงในปัจจุบันของเครื่อง Iron Core Caulking No. 2 ปัญหาค่าความแข็งไม่ได้ตามที่ กำหนด การซ่อมบำรุงในปัจจุบันของ ปัญหาค่าความแข็งไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ในฝ่ายผลิต

1) สาเหตุด้านการประกอบเครื่องจักร



Punch แตกทำการเปลี่ยนใหม่

ภาพที่ 3.53 แสดงการประกอบ Jig และ Punch

1.1 อาการปัญหา

- การประกอบ Punch ที่จะทำการเพิ่มความแข็งปรับแต่งได้ต่ำกว่าระดับฐานใส่ ชิ้นงานจึงทำให้ช่วงที่มีการลงมากคชิ้นงานกดไม่ถึง
- Punch ที่ประกอบใช้งานมีการสึกหรอเนื่องจากใช้งานที่ยาวนานโดยไม่มีการ วางแผนเปลี่ยนทำให้ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน คืออะไหล่แตกหรือหักจึงเปลี่ยน
- การเลือกใช้ Punch ด้านบนมีขนาดสั้นเกินไปไม่เหมาะสมกับชิ้นงานทำให้การ ย้างานที่ออกมามีขนาดความแข็งไม่ได้

1.2 การแก้ไขปัญหา

- -ทำการประกอบ Punch ด้านบนให้มีความยาวที่พอดีและปรับระดับของ Jig ด้านล่างที่Block ใส่งานให้พอดีกับชิ้นงาน
- 1.3 การป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น การป้องกันปัญหาค่าความแข็งไม่ได้ขนาดที่กำหนด โดยการทำดังนี้
- ทำการให้พนักงานที่ใช้เครื่องต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนปฏิบัติงานและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 - จัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันโดยจัดทำแผนการเปลี่ยนอะใหล่
- 2) สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรโดยที่ไม่ทราบข้อควร ระมัดระวังซึ่งส่งผลต่อการทำให้เกิดปัญหานี้เช่นกัน

2.1 อาการปัญหาที่เกิด

- การใช้งานเครื่องจักรของพนักงานยังไม่ถูกต้องตามขั้นตอนและเครื่องจักรยังไม่ มีแผนการบำรุงรักษา

2.2 การแก้ไขปัญหา

- จัดฝึกอบรมขั้นตอนการใช้งานเครื่องจักรและข้อควรระมัคระวังเกี่ยวกับการใช้ เครื่องและจัดอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานและการตรวจสอบชิ้นงานหลังจากการย้ำ

2.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรและขั้นตอนการทำงาน ในส่วนทางด้าน ของเครื่องจักรก็มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษา

การคำเนินงานวางแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Iron Core Caulking No.1 ตารางที่ 3.22 กิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Iron Core Caulking No.1 (รายละเอียคดูในภาคผนวก)


รายการ	กิจกรรม/วิธีการ	บันทึก	ตำแหน่ง		ควา	เมถี่	
				1/D	1/W	1/M	6/D
การทำความสะอาด		'					•
ภายนอกเครื่อง	ฝาครอบเครื่องจักร	V	Cover เครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ฝุ่นจากการเป่าทำความสะอาด		ช่องลมดูดทิ้ง	V			
	ชิ้นงานและ Jig		Block ใส่ชิ้นงาน	1			
			ตัวมอเตอร์คูคฝุ่น	1			
			Jig รองย้ำและ Jig ย้ำ	V			
การตรวจสอบ							
ภายนอกเครื่องจักร	ตรวจสภาพฝาครอบต้องไม่แตก		Cover เครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร	1	Filter Regular	1			
			สวิทช์ต่างๆของ				
			เครื่องจักร	1			
			เกรื่องอัดอากาศ	V			
			เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต				
			น็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆ				
			Jig รองย้ำชิ้นงาน	V			
			แผ่นกรองเกรื่องอัด				
			อากาศ				
		\ \	ตัวกรองฝุ่น			V	
			ระบบดูดฝุ่น	V			
การหล่อลื่น							
การเติมสารหล่อลื่น							_
ภายในเครื่องจักร	ช โลมน้ำมันชุคคึ่ง Jig เข้าและออก		ชุค Guide ประคอง Jig				
การเปลี่ยนอะใหล่							
ภายในเครื่องจักร	เปลี่ยน Filter	•	Filter Regulator				
			Micro mist Separator				
			Mist Separator				•
	เปลี่ยน Jig	•	Punch รองย้ำ				

จากข้อมูลกราฟพาเรโตแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องเครื่องจักรที่มี ระยะเวลาหยุดขัดข้องสูงเป็นลำดับที่ 5 ที่เครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2 โดยมีข้อมูลปัญหา ดังตารางที่ 3.23

ตารางที่ 3.23 แสคงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้องเครื่อง Resistor/Diode No.2

ลำดับ	เดือน	จำนวนครั้ง	เวลา (นาที)
1.	มกราคม	0	0
2.	กุมภาพันธ์	0	0
3.	ู่ มีนาคม	0	0
4.	เมษายน	5	460
5.	พฤษภาคม	0	0
6.	มิถุนายน	9	435
	รวม	14	895

จากข้อมูลในตารางที่แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องของเครื่อง Resistor/Diode No.2 สามารถแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้



ภาพที่ 3.54 แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง Resistor/Diode No.2 บัดข้อง

จากข้อมูลแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Resistor/Diode No.2 นำมาคำนวณหาค่า MTBF และ MTTR ดังในตารางที่ 3.23

ตารางที่ 3.24 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Resistor/Diode No.2


เคือน	มค.	กพ.	มีค.	ເກ.ຍ	พค.	ນີຍ.	เฉลี่ย
เวลาผลิต (นาที)	1440	1440	1560	1260	1380	1500	1430
เวลาหยุซ่อม(นาที่)	0	0	0	460	0	435	447.5
จำนวนครั้งซ่อม	0	0	0	5	0	9	7
MTBF (Min.)	0	0	0	252	0	166.67	209.33
MTTR (Min.)	0	0	0	92	0	48.33	70.16

จากข้อมูลแสดงในกราฟและตารางของเครื่อง Resistor/Diode No.2 โดยพบอาการ ปัญหาของเครื่องดังในตารางที่ 3.25

ตารางที่ 3.25 แสดงอาการปัญหาที่เกิดขึ้นของเครื่อง Resistor/Diode No. 2


ลำคับ	อาการปัญหาที่เกิด
1.	Punch ซ้ำโดนขา Terminal
2.	ประกอบตัวความต้านทานไม่ตรงขา Terminal
3.	M/C Alarm

จากอาการปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เครื่องจักร Resistor/Diode Insertion No.2 หยุดขัดข้อง จนทำให้เสียเวลาในการผลิตซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหา Punch ย้ำโดนขา Terminal ปัญหา ประกอบ ตัวต้านทานไม่ตรงขา Terminal และปัญหาเครื่องจักร Alarm จากปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลต่อความ น่าเชื่อถือของเครื่องจักรและผลกระทบต่อการผลิตในแต่ละวัน จากสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรหยุด ขัดข้องทั้ง 3 สาเหตุต้องหาทางแก้ไขเพื่อลดเวลาการสูญเสียของเครื่องจักร จากอาการปัญหาที่พบ ในตารางนำมาแยกจำนวนครั้งแสดงเป็นกราฟได้ดังในภาพที่ 3.54



ภาพที่ 3.55 แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง Resistor/Diode No.2


- 1. ปัญหา Punch ย้ำโดนขา Terminal จากปัญหาที่เกิดขึ้นลักษณะของ Punch ที่ย้ำใส่ตัวด้านทาน ไปโดนขา Terminal ทำให้มีเศษเกิดขึ้นและตกลงไปในตัวชิ้นงานมีผลต่อคุณภาพของสินค้าที่ทำการผลิต ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุเนื่องมาจาก
- 1.1 การประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักรและการปรับแต่งซึ่ง การประกอบ Block และ Punch รองย้ำไม่ได้ระดับมีลักษณะการประกอบที่เอียงทำให้ช่วงที่มีการทำงานของเครื่องจักรลงมาย้ำไป โดนขาของ Terminal จึงมีเศษออกมา และสาเหตุการปรับความเร็วของกระบอกสูบปรับความเร็ว ไม่เหมาะสม
- 1.2 การใช้งานเครื่องจักร เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นการใช้งานต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ถึงจะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักร โดยที่ไม่มีแผนในการซ่อมบำรุงรักษา และการ ตรวจสอบก่อนการใช้งาน
- 1.3 การทำความสะอาคชิ้นส่วนของเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ซึ่งสาเหตุและที่มาของปัญหา Punch ย้ำโคนขา Terminal เป็นรอยสามารถแสคงได้ในผังก้างปลาภาพที่ 3.56



ภาพที่ 3.56 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้องอาการ Punch ย้ำโดนขา Terminal

จากปัญหา Punch ย้ำโดนขา Terminal โดยมีสาเหตุมาจาก 3 สาเหตุคือ สาเหตุด้านการ ประกอบ คือการประกอบ Jig และ Punch และ สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักรการไม่เข้าใจ ขั้นตอนการใช้เครื่องจักรและขาดแผนการบำรุงรักษา และสาเหตุจากการไม่ทำความสะอาด Jig ใส่ ชิ้นงาน โดยที่ทั้ง 3 สาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา การซ่อมบำรุงในปัจจุบันของเครื่อง Resistor/Diode No. 2 ปัญหา Punch ย้ำโดนขา Terminal เป็นรอย

1) สาเหตุการประกอบเครื่องจักรและการปรับแต่ง



การประกอบ Punch ซ้าย-ขวาไม่เท่ากัน

ภาพที่ 3.57 แสคงการประกอบ Jigและ Punch

จากสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรพบว่าอาการปัญหาที่เกิดขึ้นมาจนทำให้หยุดการ ผลิตมีดังนี้

1.1 อาการปัญหาที่ตรวจพบ คือ

- การประกอบ Jig และ Punch ที่ใช้ในการย้ำชิ้นงานไม่ได้ระดับตัวชิ้นงานคือการ ปรับ Punch ขึ้นมาสูงเกินทำให้ช่วงที่มีการลงมาย้ำไม่ตรงกับชิ้นงานเกิดการกระแทกโดนชิ้นงาน เป็นรอย
- การปรับความเร็วกระบอกสูบในการดึง Block ใส่ชิ้นงานเข้า ออกไม่เหมาะสม เป็นการปรับไว้เร็วเกินไปเวลาเข้า ออก จึงกระแทกจนงานล้มไปโดนตัวประคองทำให้ชิ้นงานเป็น รอย


1.2 การแก้ไขปัญหา

- ทำการประกอบ Jig และ Punch รองย้ำชิ้นงานให้ได้ระดับกับชิ้นงานโดยการ ปรับแต่งชิ้นส่วนภายใน Block ใส่ชิ้นงาน และทดลองย้ำใหม่
- ทำการปรับแต่งตัวประคอง Block ที่เคลื่อนที่เข้า ออก ไม่ให้คับจนเกินไป เพื่อที่จะปรับความเร็วของกระบอกสูบได้เหมาะสม และทำความสะอาคกระบอกสูบ

1.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรก่อนการใช้

- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนอะ ใหล่ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันเครื่องจักรเกิด เหตุหยุดขัดข้องและมีผลต่อคุณภาพของสินค้าของการผลิต
- 2) สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรและการปฏิบัติงานไม่ถูก ขั้นตอนก็มีผลต่อการทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องด้วยเช่นกัน โดยปัญหาที่เจอคือ
- ใส่ชิ้นงานใน Block เอียงแล้วทำการกดสวิทช์เครื่องจักรทำให้ช่วงที่กระบอกสูบดึง ชิ้นงานเข้าไปการย้ำชิ้นงานไม่ได้ Center ส่งผลให้การย้ำ Punch โดนขา Terminal



📤 การใส่ชิ้นงานเอียงทำให้ชิ้นงานเสีย

ภาพที่ 3.58 แสดงสาเหตุการใช้งานเครื่องจักรโดยการใส่ชิ้นงานเอียง


2.1 การแก้ไขปัญหา

- ทำการปรับแต่ง Jig ที่ใช้ใน Block ใส่ชิ้นงานโดยที่ใช้ในการรองย้ำชิ้นงาน ภายในเครื่องจักรให้สามารถย้ำชิ้นงานได้โดยการปรับแต่งตัวประกองให้สามารถใส่ชิ้นงานได้พอดี

2.2 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรไว้ สำหรับให้พนักงานศึกษา (ดูในภาคผนวก)
- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนอะ ใหล่ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันการหยุดขัดข้อง ของเครื่องจักรในขั้นที่มีความรุนแรงที่สูง
- 2.3 สาเหตุด้านการทำความสะอาด พนักงานยังไม่เข้าใจจุดที่ควรระวังในการทำความ สะอาดทำให้ไปโดนชิ้นส่วนเครื่องจักรเกิดการคลาดเคลื่อน จึงมีการป้องกันโดยการอธิบายและทำ การฝึกอบรมให้เข้าใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
- 2. ปัญหาประกอบตัวด้านทานไม่ตรงขา Terminal การประกอบตัวด้านทาน (Resister) ไม่ตรง กับขา Terminal ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรหยุดและมีผลต่อกุณภาพของชิ้นงานซึ่งสาเหตุที่พบ มาจาก

- 2.1 การประกอบเครื่องจักรและการปรับแต่ง การประกอบ Jig และ Punch รองย้ำไม่ได้ระดับ Center การปรับแต่งความเร็วของกระบอกสูบที่ใช้ในการดึง Block ใส่ชิ้นงานปรับความเร็วไม่ เหมาะสม
- 2.2 การใช้งานเครื่องจักร เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเป็นการใช้งานต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ถึงจะซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักร โดยที่ไม่มีแผนในการซ่อมบำรุงรักษา และการ ตรวจสอบก่อนการใช้งาน ซึ่งสาเหตุแสดงได้ในผังก้างปลาภาพที่ 3.59



ภาพที่ 3.59 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้องอาการใส่ตัวต้านทานไม่ตรง

จากปัญหาประกอบตัวต้านทาน (Resister) ใส่ไม่ตรงขา Terminal โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ สาเหตุด้านการประกอบ คือการประกอบ Jig และ Punch และ สาเหตุด้านการใช้งาน เครื่องจักรการไม่เข้าใจขั้นตอนการใช้เครื่องจักรและขาดแผนการบำรุงรักษา โดยที่ทั้ง 2 สาเหตุเป็น ตัวทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา การซ่อมบำรุงในปัจจุบันของเครื่อง Resistor/Diode No.2 ปัญหาประกอบตัวต้านทานไม่ตรงขา Terminal

1) สาเหตุการประกอบเครื่องจักรและการปรับแต่ง



ภาพที่ 3.60 แสดงการประกอบ Jigและ Punch

1.1 อาการปัญหาที่เกิดขึ้น

- การประกอบ Jig และ Punch ใน Block ใส่ชิ้นงานประกอบแล้วเอียงไม่ได้ระดับ ทำให้ช่วงที่มีการย้ำใส่ขาไม่ตรงกัน ระหว่าง ตัวความต้านทานกับขา Terminal
- การปรับความเร็วของกระบอกสูบที่ใช้ในการดึง Block ใส่ชิ้นงานปรับไว้เร็ว เกินไปไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

1.2 การแก้ไขปัญหา

- ทำการประกอบ Jig และ Punch ที่ใช้ในการรองย้ำชิ้นงานปรับให้ได้ระดับกัน ระหว่าง Punch รองย้ำกับ Block ที่ใช้ใส่ชิ้นงาน และทดลองย้ำ
- ทำความสะอาค Block ใส่ชิ้นงานและปรับความเร็วของกระบอกสูบที่ใช้ดึง Block ใส่ชิ้นงานโดยการปรับ Speed Control เพื่อบังคับกระบอกสูบให้เคลื่อนที่พอดี

1.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนการ ใช้งานและทำการผลิตและช่วยลดเวลาการขัดข้องเครื่องจักรลง
- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร เพื่อป้องกันก่อนที่เครื่องจะเกิด เหตุขัดข้อง
- 2) สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรและการปฏิบัติงานไม่ถูก ขั้นตอนก็มีผลต่อการทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องด้วยเช่นกัน โดยปัญหาที่เจอคือ
- การใส่ชิ้นงานลงใน Block เอียงแล้วทำการกดสวิทช์เครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักร ทำงานทำให้เกิดการย้ำชิ้นงานระหว่างตัวต้านทานกับขา Terminal ไม่ตรงกัน




ภาพที่ 3.61 แสดงการใส่ชิ้นงานเอียงทำให้ใส่บาไม่ตรง

2.1 การแก้ไขปัญหา

- ทำการปรับแต่ง Jig ที่ประกอบใน Block เพื่อใช้รองย้ำชิ้นงานให้สามารถย้ำ ชิ้นงานได้ โดยการปรับตัวประกองชิ้นงานไม่ให้เอียงซ้าย ขวา เมื่อทำการปรับแต่งและทดลองให้ เครื่องย้ำชิ้นงานได้ตามที่กำหนด ก็ทำการล็อกสกรูให้แน่น

2.2 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร อธิบายก่อนการใช้เครื่องจักรไว้ที่เครื่องจักร
- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะ ใหล่เครื่องจักรเพื่อป้องกันก่อนที่ เครื่องจักรจะเกิดเหตุขัดข้อง
- 3. ปัญหา M/C ALARM ปัญหาด้านเครื่องจักร Alarm ส่วนมากเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบลม และกล ใกของเครื่องจักร คือชิ้นส่วนแตกหรือหัก โดยปัญหาที่เกี่ยวกับระบบลมและกล ใก เครื่องจักร
- 3.1 ระบบนิวเมติกและกลไกเครื่องจักร การปรับระบบลมที่ใช้กับระบบควบคุมกระบอกสูบ Solenoid Valve และกลไกของเครื่อง การปรับไม่ตรงกับค่าที่กำหนดการใช้งานทำให้เครื่องเกิด หยุดขัดข้องบ่อย อีกสาเหตุการปรับแต่งระบบกลไกของเครื่องจักร การล็อคสกรูยึดไม่แน่นขณะที่ เครื่องทำงานเกิดการคลายตัวของสกรูจึงเกิดปัญหาได้
- 3.2 ระบบไฟฟ้า สายไฟหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าของเครื่องจักรการจัดเก็บไม่เป็น ระเบียบทำให้โดนกระบอกสูบเกี่ยวชนขาดขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน และ Auto switch และ สวิทช์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรแตกหักไม่พร้อมใช้งานเนื่องมาจากการใช้งานโดยไม่ได้ ระมัดระวังและไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน โดยแสดงได้ดังผังก้างปลาภาพที่ 3.62



ภาพที่ 3.62 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุและโอกาสเครื่องขัดข้องอาการเครื่องจักร Alarm

จากปัญหาเครื่องจักร Alarm ไม่สามารถใช้งานได้โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ สาเหตุค้านระบบนิวเมติกและกลไกของเครื่องจักร คือการปรับแรงคันลมที่ใช้กับอุปกรณ์ใน เครื่องจักรและการขันกวดสกรูต่างๆ ในตัวเครื่อง อีกสาเหตุมาจากค้านระบบไฟฟ้าที่ใช้งานใน เครื่องจักรคือการไม่เข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักรและขาดการจัดเก็บสายไฟภายในเครื่อง หลังจากที่มีการเปลี่ยนหรือปรับแต่งเครื่องจักร โดยที่ทั้งสองสาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหา เครื่องจักรหยุดขัดข้องขึ้นมา

การซ่อมบำรุงรักษาในปัจจุบันของปัญหา M/C Alarm โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ ขึ้น มาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ การซ่อมบำรุงรักษาในปัจจุบันของเครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2 ปัญหา M/C Alarm

1) สาเหตุด้านระบบนิวเมติก เครื่องจักรที่ใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตปัจจุบันใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบลมควบกุมเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการออกแบบแต่ก็มีปัญหาก็มีได้ ด้วยถ้าใช้โดยที่ไม่เข้าใจและไม่มีการควบกุม ซึ่งปัญหาที่เจอทำให้เครื่องจักร Alarm คือ



กระบอกสูบรั่วเพราะ Seal Oring ขาด

ภาพที่ 3.63 แสดงการเกิดการรั่วซึมที่กระบอกสูบ

1.1 อาการปัญหาที่เกิด

- ระบบลมที่จ่ายให้กับเครื่องจักรไม่พอ ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องบ่อยเพราะว่า เกิดการรั่วซึมภายในกระบอกสูบเพราะว่าระบบลมไม่ได้ควบคุมเรื่องความสะอาดของลมไม่มีแผน จัดเปลี่ยนตัวกรองลมจึงส่งผลต่อไปยังตัวอุปกรณ์ของเครื่องจักร

1.2 การแก้ไขปัญหา

- ทำการยึดข้อต่อท่อลมที่นำไปใช้ในเครื่องจักรให้แน่นไม่ให้เกิดการรั่วซึม ออกมาและแก้ไขโปรแกรมเครื่องจักรกรณีที่ลมไม่พอใช้ให้เครื่องจักรแสดงสภาวะไม่พร้อมที่จะใช้ งาน
 - จัดการเปลี่ยน Seal Oring ภายในกระบอกสูบตัวที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการรั่วซึม
 - ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนการใช้งาน

1.3 การป้องกันปัญหา

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักรก่อนการใช้งาน โดยคูว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบภายในเครื่องหรือไม่
- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและแผนการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะ ใหล่เพื่อ เพิ่มระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- 2) สาเหตุด้านระบบไฟฟ้า ปัญหาที่เจอในการใช้เครื่องจักรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของ เครื่องจักรโดยทั่วไป คือ การชำรุดและเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และการจัดเก็บสายไฟ ซึ่ง โดยทั่วไปถ้าเกิดการจัดเก็บสายไฟไม่ดีอาจเกิดปัญหาโดนอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันในเครื่องจักรเฉี่ยว ชนเป็นแผลอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเพลิงไหม้ทำความเสียหายแก่เครื่องจักรได้ ดังนั้นหลังจากที่มี การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ เพราะจะก่อให้เกิด เครื่องจักรหยดขัดข้องเป็นเวลานานได้

เพราะฉะนั้นสาเหตุปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องโดย มีอาการปัญหาดังนี้คือ



ภาพที่ 3.64 แสดงการจัดเก็บสายใฟไม่เป็นระเบียบของเครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2

2.1 อาการปัญหา

- ระบบสายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์จัดไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดการสัมผัสขณะทำ ความสะอาดเครื่องจักรของพนักงานและเกิดอุปกรณ์อื่นภายในเครื่องจักรเฉี่ยวชนขาดขณะที่ เครื่องจักรทำงานและสวิทช์ควบคุมเครื่องจักรชำรุดเนื่องจากการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรเกิด เหตุขัดข้องได้

2.2 การแก้ไขปัญหา

- กรณีสายไฟขาดทำการต่อสายไฟของอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรสามารถ ทำงานได้และจัดการเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ
 - ทำการเปลี่ยนสวิทช์ควบคุมเครื่องจักรเมื่อแตกหรือหัก

2.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งานและเอกสารขั้นตอนการ ทำงาน เป็นการตรวจสภาพ ลักษณะรูปร่างการชำรุดของอุปกรณ์ และอธิบายช่างเทคนิคให้เข้าใจถึง ระบบการทำงานของชิ้นส่วนอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรหลังจากทำการซ่อมบำรุง เครื่องจักรต้องทำความสะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยดู ตามตารางที่กำหนดให้ตรวจสอบ ในภาคผนวก
- จัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบและทำการยึดสวิทช์ที่ใช้ควบคุมในเครื่องจักรให้ แน่นไม่ให้หลวมหมุนไปมาได้เพราะอาจส่งผลเสียหายต่อการทำงานของเครื่องจักรได้

การคำเนินงานวางแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Resistor/Diode No.2 ตารางที่ 3.26 กิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Resistor/Diode No.2 (รายละเอียดดูในภาคผนวก)


รายการ	กิจกรรม/วิธีการ	บันทึก	ตำแหน่ง		ควา	ານຄື່	
				1/D	1/W	1/M	6/D
การทำความสะอาค							
ภายนอกเครื่อง	ฝาครอบเครื่องจักร		Cover เครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ฝุ่นจากการย้ำชิ้นงาน		Block ใส่ชิ้นงาน				
			ฐานเครื่องจักร				
			Control Box				
			เครื่องจักร				
			Jig รองย้ำและ Jig ย้ำ				
การตรวจสอบ							
ภายนอกเครื่องจักร	ตรวจสภาพฝาครอบต้องไม่แตก		ฝาครอบเครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร	1	Filter Regular				
			สวิทช์ต่างๆของ				
			เครื่องจักร	1			
			Air Pressure				
			น็อตยึดอุปกรณ์ต่างๆ				
การหล่อลื่น							
การเติมสารหล่อลื่น							
ภายในเครื่องจักร	ชโลมน้ำมันชุดดึง Jig เข้าและออก	$\sqrt{}$	ชุค Guide ประกอง Jig			1	
การเปลี่ยนอะใหล่	,				4		
ภายในเครื่องจักร	เปลี่ยน Punch		Punch Left				•
			Punch Right				

จากข้อมูลกราฟพาเรโตแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องเครื่องจักรที่มี ระยะเวลาหยุดขัดข้องสูงเป็นลำดับที่ 6 ที่เครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.2 โดยมี ข้อมูลปัญหาดังตารางที่ 3.27

ตารางที่ 3.27 แสดงเวลาและจำนวนครั้งการขัดข้องเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No. 2

ลำดับ	เดือน	จำนวนครั้ง	เวลา (นาที)
1.	มกราคม	5	165
2.	กุมภาพันธ์	1	15
3.	มีนาคม	2	35
4.	เทษายน	5	340
5.	พฤษภาคม	5	135
6.	มิถุนายน	1	15
	รวม	19	705

จากข้อมูลในตารางที่แสดงจำนวนครั้งและเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องของเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.2 สามารถแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้



ภาพที่ 3.65 แสดงเวลาและจำนวนครั้งที่เครื่อง Armature B/K&Yoke Caulking No.2 หยุด

จากข้อมูลแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.2 นำมาคำนวณหาค่า MTBF และ MTTR ดังในตารางที่ 3.27

ตารางที่ 3.28 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.2


เคือน	มค.	กพ.	มีค.	ເກ.ຍ	พค.	มิย.	เฉลี่ย
เวลาผลิต (นาที)	1440	1440	1560	1260	1380	1500	1430
เวลาหยุซ่อม(นาที่)	165	15	25	340	135	15	117.5
จำนวนครั้งซ่อม	5	1	2	5	5	1	3.17
MTBF (Min.)	288	1440	780	252	276	1500	756
MTTR (Min.)	33	15	12.5	68	27	15	28.42

จากข้อมูลในกราฟและตารางแสดงระยะเวลาและจำนวนครั้งการหยุดขัดข้องของเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.2 โดยพบอาการปัญหาของเครื่องและระยะเวลาที่หยุดตาม ตารางที่ 3.29

ตารางที่ 3.29 แสดงอาการปัญหาเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.2


ลำคับ		อาการปัญหาที่เเ	กิด	
1.	Yoke เป็นรอยโคนกระแทก			
2.	M/C ALARM			

จากอาการปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เครื่องจักร Armature B/K&Yoke Caulking No.2 หยุด ขัดข้องจนทำให้เสียเวลาในการผลิตซึ่งมีสาเหตุมาจาก ปัญหาชิ้น Yoke เป็นรอยโดนกระแทก และ ปัญหาเครื่องจักร Alarm จากปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลต่อความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรและผลกระทบต่อ การผลิตในเรื่องเป้าหมายของการผลิตในแต่ละวัน จากสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องทั้ง 2 สาเหตุต้องหาทางแก้ไขเพื่อลดเวลาการสูญเสียของเครื่องจักรที่มีผลต่อการหยุดขัดข้อง จากอาการปัญหาที่พบในตารางนำมาแยกจำนวนการขัดข้อง แสดงเป็นกราฟได้ดังในภาพที่ 3.66



ภาพที่ 3.66 แสดงการจำแนกปัญหาเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.2


1. ปัญหา Yoke เป็นรอยโดนกระแทก เป็นปัญหาเกิดจากเครื่องจักรที่ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า เป็นเหตุให้เครื่องจักรหยุดบ่อยเพราะถ้าเกิดใช้งานเครื่องจักรไปอาจทำให้ของเสียเกิดขึ้นเยอะได้ โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ



ภาพที่ 3.67 แสดงชิ้นงานถูกเฉือน

- 1.1 การประกอบเครื่องจักรและการปรับแต่ง การประกอบ Jig และ Punch รองย้ำไม่ได้ระดับ และการปรับแต่งตัวประกองงานปรับไว้ไม่พอดีทำให้ช่วงที่มีการทำงานเกิดการเบียดเสียดสีกับ ชิ้นงานทำให้เป็นรอย และการประกอบกระบอกสูบในการดึง Block ใส่ชิ้นงานเข้า ออกปรับ ความเร็วไว้ไม่เหมาะสมคือปรับไว้เร็วเกินไปอาจทำให้กระแทกได้
- 1.2 การใช้งานเครื่องจักร และการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน การใช้งานเครื่องจักรใน ปัจจุบันเป็นการใช้งานโดยที่ไม่มีแผนการบำรุงรักษาทำให้ชิ้นส่วนเกิดการสึกหรอและมีผลต่อการ ทำงานทำงานของเครื่องจักรและชิ้นงานได้

คังนั้นการใช้งานของเครื่องจักรและขั้นตอนการทำงานจึงมีส่วนสำคัญด้วยในการผลิต ชิ้นงานของฝ่ายผลิต โดยที่พนักงานที่ใช้เครื่องและปฏิบัติงานต้องรู้วิธีการใช้งานและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานและช่วยลดในเรื่องเวลาหยุดขัดข้อง ของเครื่องจักรด้วย ปัญหาที่เกิดและสาเหตุแสดงได้ในภาพที่ 3.68




ภาพที่ 3.68 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรขัดข้องอาการ Yoke ถูกเฉือน

จากปัญหาชิ้น Yoke ถูกเฉือน ไม่สามารถทำการผลิตต่อได้โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุ คือ สาเหตุด้านการประกอบชิ้นส่วนภายในเครื่องจักร คือการปรับแรงดันลมที่ใช้กับอุปกรณ์ใน เครื่องจักรและการประกอบ Jig และ Punch รองย้ำชิ้นงาน ในตัวเครื่อง อีกสาเหตุมาจากด้านการใช้ งานเครื่องจักรคือการไม่เข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักร ขั้นตอนการทำงาน แผนการบำรุงรักษา และการปรับแต่งเครื่องจักร โดยที่ทั้งสองสาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดขัดข้อง ขึ้นมา

การซ่อมบำรุงรักษาในปัจจุบันของปัญหา ชิ้น Yoke ถูกเฉือน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิด ปัญหานี้ขึ้นมาก็มาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ

1) สาเหตุการประกอบเครื่องจักรและการปรับแต่ง



การประกอบ Punch ซ้าย-ขวาไม่ได้ Center

ภาพที่ 3.69 แสดงการประกอบ Jigและ Punch

1.1 อาการปัญหาที่ตรวจพบ คือ

- การประกอบ Jig และ Punch ที่ใช้ในการย้ำชิ้นงานไม่ได้ระดับตัวชิ้นงานคือการ ปรับ Punch ขึ้นมาสูงเกินทำให้ช่วงที่มีการลงมาย้ำชิ้นงานเกิดการกระแทกโดนชิ้นงานเป็นรอย
- การปรับความเร็วกระบอกสูบในการคึง Block ใส่ชิ้นงานเข้า ออกไม่เหมาะสม เป็นการปรับไว้เร็วเกินไปเวลาเข้า ออก จึงกระแทกจนงานล้มไปโดนตัวประคองทำให้ชิ้นงานเป็น รอย

1.2 การแก้ไขปัญหา

- ทำการประกอบ Jig และ Punch รองย้ำชิ้นงานให้ได้ระดับกับชิ้นงานโดยการ ปรับแต่งชิ้นส่วนภายใน Block ใส่ชิ้นงาน และทดลองย้ำใหม่
- ทำการปรับแต่งตัวประกอง Block ที่เคลื่อนที่เข้า ออก ไม่ให้กับจนเกินไป เพื่อที่จะปรับความเร็วของกระบอกสูบได้เหมาะสม และทำความสะอาดกระบอกสูบ

1.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรก่อนการใช้

- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนอะ ใหล่ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันเครื่องจักรเกิด เหตุหยุดขัดข้องและมีผลต่อกุณภาพของสินก้าของการผลิต
- 2) สาเหตุด้านการใช้งานเครื่องจักร การใช้งานเครื่องจักรและการปฏิบัติงานไม่ถูก ขั้นตอนก็มีผลต่อการทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องด้วยเช่นกัน โดยปัญหาที่เจอคือ

2.1 อาการปัญหา

- การใส่ชิ้นงานใน Block เอียง แล้วทำการกดสวิทช์เพื่อให้เครื่องจักรทำงานทำให้ เกิดการย้ำชิ้นงานไม่ได้ Center เพราะว่าชิ้นงานเอียงทำให้โดน Punch รองย้ำกระแทก



ภาพที่ 3.70 แสดงการใช้งานเครื่องจักร Armature B/K&Yoke Caulking No.2

2.2 การแก้ไขปัญหา


- ทำการปรับแต่ง Jig ที่ใช้ใน Block ใส่ชิ้นงานโดยที่ใช้ในการรองย้ำชิ้นงาน ภายในเครื่องจักรให้สามารถย้ำชิ้นงานได้โดยการปรับแต่งตัวประคองให้สามารถใส่ชิ้นงานได้พอดี

2.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ที่หน้าเครื่องจักรเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจ และเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร (คูในภาคผนวก)
- จัดทำเอกสารแผนการเปลี่ยนอะใหล่ของเครื่องจักรเพื่อป้องกันการหยุด ขัดข้องของเครื่องจักรในขั้นที่มีความรุนแรงที่สูง
- 2. ปัญหา M/C ALARM ปัญหาด้านเครื่องจักร Alarm ส่วนมากเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบลม และกล ใกของเครื่องจักร คือชิ้นส่วนแตกหรือหัก โดยปัญหาที่เกี่ยวกับระบบลมและกล ใก เครื่องจักร
- 2.1 ระบบนิวเมติกและกลไกเครื่องจักร การปรับระบบลมที่ใช้กับระบบควบคุมกระบอกสูบ Solenoid Valve และกลไกของเครื่อง การปรับไม่ตรงกับค่าที่กำหนดการใช้งานทำให้เครื่องเกิด

หยุดขัดข้องบ่อย อีกสาเหตุการปรับแต่งระบบกลไกของเครื่องจักร การล็อกสกรูยึดไม่แน่นขณะที่ เครื่องทำงานเกิดการคลายตัวของสกรูจึงเกิดปัญหาได้


2.2 ระบบไฟฟ้า สายไฟหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้าของเครื่องจักรการจัดเก็บไม่เป็น ระเบียบทำให้โดนกระบอกสูบเกี่ยวชนขาดขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน และ Auto switch และ สวิทช์ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรแตกหักไม่พร้อมใช้งานเนื่องมาจากการใช้งานโดยไม่ได้ ระมัคระวังและไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน โดยแสดงได้ดังผังก้างปลาภาพที่ 3.70



ภาพที่ 3.71 แสดงการวิเคราะห์หาสาเหตุและ โอกาสเครื่องขัดข้องอาการเครื่อง ALARM

จากปัญหาเครื่องจักร Alarm ไม่สามารถใช้งานได้โดยมีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุคือ สาเหตุด้านระบบนิวเมติกและกลไกของเครื่องจักร คือการปรับแรงคันลมที่ใช้กับอุปกรณ์ใน เครื่องจักรและการขันกวดสกรูต่างๆ ในตัวเครื่อง อีกสาเหตุมาจากด้านระบบไฟฟ้าที่ใช้งานใน เครื่องจักรคือการไม่เข้าใจอุปกรณ์ที่ใช้ในเครื่องจักรและขาดการจัดเก็บสายไฟภายในเครื่อง หลังจากที่มีการเปลี่ยนหรือปรับแต่งเครื่องจักร โดยที่ทั้งสองสาเหตุเป็นตัวทำให้เกิดปัญหา เครื่องจักรหยุดขัดข้องขึ้นมา

การซ่อมบำรุงรักษาในปัจจุบันของปัญหา M/C Alarm โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ ขึ้น มาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) สาเหตุด้านระบบนิวเมติก เครื่องจักรที่ใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตปัจจุบันใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ระบบลมควบคุมเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการออกแบบแต่ก็มีปัญหาก็มีได้ ด้วยถ้าใช้โดยที่ไม่เข้าใจและไม่มีการควบคุม ซึ่งปัญหาที่เจอทำให้เครื่องจักร Alarm คือ



ภาพที่ 3.72 แสดงการเกิดการรั่วซึมที่กระบอกสูบ

1.1 อาการปัญหาที่เกิด

- ระบบลมที่จ่ายให้กับเครื่องจักรไม่พอ ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องบ่อยเพราะว่า เกิดการรั่วซึมภายในกระบอกสูบเพราะว่าระบบลมไม่ได้ควบคุมเรื่องความสะอาดของลมไม่มีแผน จัดเปลี่ยนตัวกรองลมจึงส่งผลต่อไปยังตัวอุปกรณ์ของเครื่องจักร

1.2 การแก้ไขปัญหา

- ทำการยึดข้อต่อท่อลมที่นำไปใช้ในเครื่องจักรให้แน่นไม่ให้เกิดการรั่วซึม ออกมาและแก้ไขโปรแกรมเครื่องจักรกรณีที่ลมไม่พอใช้ให้เครื่องจักรแสดงสภาวะไม่พร้อมที่จะใช้ งาน
 - จัดการเปลี่ยน Seal Oring ภายในกระบอกสูบตัวที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการรั่วซึม
 - ทำความสะอาดเครื่องจักรก่อนการใช้งาน

1.3 การป้องกันปัญหา

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องจักรก่อนการใช้งาน โดยดูว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบภายในเครื่องหรือไม่
- จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและแผนการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะ ใหล่เพื่อ เพิ่มระยะเวลาการเกิดเหตุขัดข้องของเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- 2) สาเหตุด้านระบบไฟฟ้า ปัญหาที่เจอในการใช้เครื่องจักรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของ เครื่องจักรโดยทั่วไป คือ การชำรุดและเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ และการจัดเก็บสายไฟ ซึ่ง

โดยทั่วไปถ้าเกิดการจัดเก็บสายไฟไม่ดีอาจเกิดปัญหาโดนอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันในเครื่องจักรเฉี่ยว ชนเป็นแผลอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดเพลิงไหม้ทำความเสียหายแก่เครื่องจักรได้ ดังนั้นหลังจากที่มี การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ เพราะจะก่อให้เกิด เครื่องจักรหยุดขัดข้องเป็นเวลานานได้

เพราะฉะนั้นสาเหตุปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องโดย มีอาการปัณหาดังนี้คือ



ภาพที่ 3.73 แสดงการจัดเก็บสายไฟ

2.1 อาการปัญหา

- ระบบสายไฟที่ใช้กับอุปกรณ์จัดไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดการสัมผัสขณะทำ ความสะอาดเครื่องจักรของพนักงานและเกิดอุปกรณ์อื่นภายในเครื่องจักรเฉี่ยวชนขาดขณะที่ เครื่องจักรทำงานและสวิทช์ควบคุมเครื่องจักรชำรุดเนื่องจากการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักรเกิด เหตุขัดข้องได้

2.2 การแก้ไขปัญหา

- กรณีสายไฟขาดทำการต่อสายไฟของอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงาน ได้และจัดการเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ
 - ทำการเปลี่ยนสวิทช์ควบคุมเครื่องจักรเมื่อแตกหรือหัก

2.3 การป้องกัน

- จัดทำเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการใช้งานและเอกสารขั้นตอนการ ทำงาน เป็นการตรวจสภาพ ลักษณะรูปร่างการชำรุดของอุปกรณ์ และอธิบายช่างเทคนิคให้เข้าใจถึง ระบบการทำงานของชิ้นส่วนอุปกรณ์และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรหลังจากทำการซ่อมบำรุง เครื่องจักรต้องทำความสะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าโดยดู ตามตารางที่กำหนดให้ตรวจสอบ ในภาคผนวก

- จัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบและทำการยึดสวิทช์ที่ใช้ควบคุมในเครื่องจักรให้ แน่นไม่ให้หลวมหมุนไปมาได้เพราะอาจส่งผลเสียหายต่อการทำงานของเครื่องจักรได้



การดำเนินงานวางแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.2

ตารางที่ 3.30 กิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.2 (รายละเอียดดูในภาคผนวก)

รายการ	กิจกรรม/วิธีการ	บันทึก	ตำแหน่ง		ควา	เมถี่	
				1/D	1/W	1/M	6/D
การทำความสะอาด		•					•
ภายนอกเครื่อง	ฝาครอบเครื่องจักร	V	Cover เครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ฝุ่นจากการเป่าทำความสะอาด		ช่องลมคูคทึ้ง				
	ขึ้นงานและ Jig		Block ใส่ชิ้นงาน				
			ตัวมอเตอร์ดูคฝุ่น		V		
			Jig รองย้ำและ Jig ย้ำ				
การตรวจสอบ							
ภายนอกเครื่องจักร	ตรวจสภาพฝาครอบต้องไม่แตก	V	Cover เครื่องจักร				
ภายในเครื่องจักร	ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร	V	Filter Regular	1			
			สวิทช์ต่างๆของ				
			เครื่องจักร	1			
			Air Pressure				
			เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต				
			สกรูยึดอุปกรณ์ต่างๆ				
			แผ่นกรองเครื่องอัด	,			
		\ \	อากาศ	1			
			ระบบคูดฝุ่น	$\sqrt{}$			
การหล่อลื่น							
การเติมสารหล่อลื่น							
ภายในเครื่องจักร	ช โลมน้ำมันชุคดึง Jig เข้าและออก		ชุค Guide ประคอง Jig				
การเปลี่ยนอะใหล่							
ภายในเครื่องจักร	เปลี่ยน Punch รองย้ำชิ้นงานและ		Punch				•
	Under Punch		Under Punch				•
	Filter	•	Filter Regulator				
			Micro mist Separator				•
			Mist Separator				

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาเครื่องจักรหยุดขัดข้องในรอบ 6 เดือนที่ทำการเก็บตั้งแต่ เคือนมกราคม 2550 ถึงเคือนมิถุนายน 2550 สามารถสรุปเวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้องเป็นค่า MTBF (Mean Time Between Failure) และค่า MTTR (Mean Time To Repair) ซึ่งแสดงเป็นของ แต่ละเครื่องดังแสดงในตาราง

ตารางที่ 3.31 แสดงค่า MTBF และค่า MTTR ของแต่ละเครื่อง (นาที)

ลำคับ	เครื่องจักร	MTBF	MTTR
1	Air Blow Cleaning	121.42	72.15
2	Armature B/K& Yoke Caulking No. 1	151.03	47.56
3	Iron Core Caulking No. 2	577.28	43.67
4	Iron Core Caulking No.1	792.5	54.68
5	Resistor/Diode Insertion No.2	209.33	70.16
6	Armature B/K& Yoke Caulking No.2	756	28.42

3.9 การจัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงรักษา

การวางแผนออกแบบวิธีการและกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร เพื่อให้ได้ผลที่ดีและมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งต้องมี เอกสารรายงานดังนี้

1. เอกสารการตรวจสอบประจำวัน สัปดาห์ เดือน

หัวหน้างานหรือพนักงานซ่อมบำรุงจะใช้บันทึกทุกเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงานใช้เครื่องจักร ทุกวันเพื่อตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเครื่องจักร

2. เอกสารการเปลี่ยนอะ ใหล่เครื่องจักร

พนักงานซ่อมบำรุงจะใช้ในการตรวจสอบแผนในการเปลี่ยนอะใหล่และทำการจด บับทึกลงไปเมื่อทำการเปลี่ยบ

3. ใบบันทึกการซ่อมเครื่องจักร

พนักงานซ่อมบำรุงใช้บันทึกการซ่อมบำรุง อาการปัญหาของเครื่องจักร เพื่อนำข้อมูล ปัญหาไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

3.10 การวัดผล

การวิเคราะห์หาสาเหตุจะทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง การปรับปรุง จะทำการวัดผลการปรับปรุงงานโดยใช้ค่า MTBF (Mean Time Between Failures) และค่า MTTR (Mean Time To Repair) ค่าความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร และค่าอัตราการเสีย

บทที่ 4 ผลการดำเนินการทดลอง


4.1 ผลการดำเนินการ

จากการปฏิบัติงานโดยการนำระบบการซ่อมบำรุงรักษาใชิงป้องกันมาดำเนินการในการ ทำงานของแผนกซ่อมบำรุงที่จัดทำเป็นเอกสารการตรวจสอบ แผนการเปลี่ยนอะ ใหล่ของ เครื่องจักรไปใช้ในบริษัทที่เป็นกรณีศึกษาซึ่งทำการผลิตตัวรีเลย์ โดยทำการวัดผลการด้วยค่า MTBF (Mean Time Between Failures) และค่า MTTR (Mean Time To Repair)


โดยแสดงค่า MTBF และ MTTR ก่อนการดำเนินงานระหว่างเดือน มกราคม 2550 ถึง เดือน มิถุนายน 2550 และหลังดำเนินงานระหว่างเดือน กรกฎาคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2550 ซึ่ง เป็นเครื่องจักรที่ใช้ผลิตสินค้า ตัวรีเลย์ ของเครื่อง Air Blow Cleaning

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนดำเนินงาน	หลังคำเนินงาน	อัตราเปอร์เซ็นต์		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลคลง	
MTBF (นาที)	121.42	659.5	68.90	-	
MTTR (นาที)	72.15	65.49	-	4.84	

ตารางที่ 4.1 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Air Blow Cleaning



ภาพที่ 4.1 แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Air Blow Cleaning ก่อนและหลังการปรับปรุง




ภาพที่ 4.2 แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Air Blow Cleaning ก่อนและหลังการปรับปรุง


แสดงค่า MTBF และ MTTR ก่อนการปรับปรุงระหว่างเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน มิถุนายน 2550 และหลังการปรับปรุงเดือน กรกฎาคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2550 ของเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No. 1

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนดำเนินงาน	หลังคำเนินงาน	อัตราเปอร์เซ็นต์	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลคลง
MTBF (นาที)	151.03	269.94	28.25	-
MTTR (นาที)	47.56	45.68	-	2.02

ตารางที่ 4.2 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Armature B/K& Yoke Caulking No. 1



ภาพที่ 4.3 แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.1 ก่อนและหลังการ ปรับปรุง




ภาพที่ 4.4 แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.1 ก่อนและหลังการ ปรับปรุง


แสดงค่า MTBF และ MTTR ก่อนการปรับปรุงระหว่างเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน มิถุนายน 2550 และหลังการปรับปรุงเดือน กรกฎาคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2550 ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนดำเนินงาน	หลังคำเนินงาน	อัตราเปอร์เซ็นต์	
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลคลง
MTBF (นาที)	577.28	799.52	16.14	-
MTTR (นาที)	43.67	42.51	-	1.35

ตารางที่ 4.3 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2



ภาพที่ 4.5 แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2 ก่อนและหลังการปรับปรุง




ภาพที่ 4.6 แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No.2 ก่อนและหลังการปรับปรุง


แสดงค่า MTBF และ MTTR ก่อนการปรับปรุงระหว่างเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน มิถุนายน 2550 และหลังการปรับปรุงเดือน กรกฎาคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2550 ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนคำเนินงาน หลังคำเนินงาน		อัตราเปอร์เซ็นต์		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลคลง	
MTBF (นาที)	792.5	1380	27.04	-	
MTTR (นาที)	54.68	10	-	69.08	

ตารางที่ 4.4 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1



ภาพที่ 4.7 แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1 ก่อนและหลังการปรับปรุง




ภาพที่ 4.8 แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Iron Core Caulking No.1 ก่อนและหลังการปรับปรุง


แสดงค่า MTBF และ MTTR ก่อนการปรับปรุงระหว่างเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน มิถุนายน 2550 และหลังการปรับปรุงเดือน กรกฎาคม 2550 ถึงเดือน ชั้นวาคม 2550 ของเครื่อง Resistor/Diode No.2

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนคำเนินงาน	หลังคำเนินงาน	อัตราเปอร์เซ็นต์		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	อัตราเพิ่มขึ้น	อัตราลคลง	
MTBF (นาที)	209.33	1380	73.66	-	
MTTR (นาที)	70.16	45		21.85	

ตารางที่ 4.5 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Resistor/Diode No.2



ภาพที่ 4.9 แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2 ก่อนและหลังการปรับปรุง




ภาพที่ 4.10 แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2 ก่อนและหลังการปรับปรุง


แสดงค่า MTBF และ MTTR ก่อนการปรับปรุงระหว่างเดือน มกราคม 2550 ถึงเดือน มิถุนายน 2550 และหลังการปรับปรุงเดือน กรกฎาคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2550 ของเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.2

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนคำเนินงาน	หลังคำเนินงาน	อัตราเปอร์เซ็นต์		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	อัตราเพิ่มขึ้น อัตราลคล		
MTBF (นาที)	756	1128	19.75	-	
MTTR (นาที)	28.42	25.33	-	5.75	

ตารางที่ 4.6 แสดงค่า MTBF และ MTTR ของเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.2



ภาพที่ 4.11 แสดงค่า MTBF ของเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.2 ก่อนและหลังการปรับปรุง



ภาพที่ 4.12 แสดงค่า MTTR ของเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.2 ก่อนและหลังการปรับปรุง

จากการแสดงค่า MTBF และ MTTR ที่คำนวณออกมาจากการเก็บข้อมูลของเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตตัวรีเลย์ พบว่าค่า MTBF มีอัตราเพิ่มขึ้น และค่า MTTR มีอัตราลคลงถึงแม้มีอัตรา เพิ่มหรือลดมีค่าไม่มากแต่ตรงตามดัชนีชี้วัดของค่า MTBF และค่า MTTR

การคำนวณหาค่าสำหรับการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักร โดยทั่วไปจะทำการวัดกัน ด้วยการใช้อัตราความพร้อมการใช้งานของเครื่องจักร (Availability Factor) และอัตราการเสีย (Failure Rate) ตามสูตรดังนี้

สูตร ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร (Availability Factor)

X 100

จากสูตรเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า การจัดเวลาให้เครื่องจักรทำงานเครื่องจักรจะมี ความพร้อมในการที่จะปฏิบัติงานหรือรับภาระการทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่มีให้เครื่องจักร ทั้งหมด

เมื่อได้รับการปรับปรุงแล้วค่าความพร้อมของเครื่องจักร (Availability Factor) ต้องมี ค่ามากกว่าช่วงก่อนการปรับปรุง

สูตร อัตราการเสีย (Failure Rate)

1 MTBF

อัตราการเสียเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความเสื่อมสภาพของเครื่องจักรในแต่ละช่วงการ ใช้งานโดยจะมีอัตราการเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งอัตราการเสียจะเป็นส่วนกลับของค่า MTBF คือแสดง ให้เห็นบ่งบอกถึงความถี่ของการเกิดความเสียหายในแต่ละช่วงเวลา

เมื่อทำการปรับปรุงค่าอัตราการเสีย (Failure Rate) จะต้องมีอัตราลคลงกว่าช่วงก่อน การปรับปรุง (อ้างอิงจาก วัฒนา เชียงกูล และ เกรียงใกร คำรงรัตน์,2548: 151)

ความพร้อมใช้งานเครื่องจักร (%)	เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์
	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	การเพิ่มขึ้น
1. Air Blow Cleaning	40.27	87.15	37.01
2. Armature B/K& Yoke Caulking No.1	64.28	79.37	10.49
3. Iron Core Caulking No.2	82.02	89.57	4.09
4. Iron Core Caulking N0.1	89.57	99.35	5.32
5. Resistor / Diode Insertion No.2	68.71	97.10	17.5
6. Armature B/K & Yoke Caulking No.2	91.90	97.35	2.88

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตตัวรีเลย์ก่อนและหลังการปรับปรุง

อัตราการเสียของเครื่องจักร	ค่าต่อชั่วโมง	ค่าต่อชั่วโมง	เปอร์เซ็นต์
(ครั้ง/นาที)	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ที่ลคลง
1. Air Blow Cleaning	0.0082	0.0015	69.07
2. Armature B/K& Yoke Caulking No.1	0.0066	0.0037	28.16
3. Iron Core Caulking No.2	0.0017	0.0013	13.33
4. Iron Core Caulking N0.1	0.0013	0.0007	30.00
5. Resistor / Diode Insertion No.2	0.0048	0.0007	74.55
6. Armature B/K & Yoke Caulking No.2	0.0013	0.0009	18.18

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าอัตราการเสียของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตตัวรีเลย์ก่อนและหลังการปรับปรุง

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินการทดลอง

5.1 สรุปผลการดำเนินการ

จากการคำเนินการทคลองงานวิจัยเครื่องจักรที่ใช้ทำการผลิตตัวรีเลย์ในบริษัทที่เป็น กรณีศึกษาการทำงานวิจัย โดยทำการวิเคราะห์การหยุดขัดข้องของเครื่องจักรที่มีปัญหาการหยุด ขัดข้องสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร โดยทำการศึกษาเพื่อปรับปรุงด้วยวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประกอบด้วยเครื่อง Air Blow Cleaning เครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.1 เครื่อง Iron Core Caulking No.1 เครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2 และ เครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.2 ทำการวัดค่าผลการทดลองโดยใช้ค่า MTBF (Mean Time Between Failures) และค่า MTTR (Mean Time To Repair)

โดยการคำนวณหาค่าสำหรับการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักรนั้นจะทำการวัดกันโดย ใช้ค่าความพร้อมของเครื่องจักร (Availiability Factor) และอัตราการเสีย (Failure Rate) ซึ่งจาก การคำเนินกิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันที่ได้กำหนดขึ้นมานั้น มีผลพบว่า เครื่องจักรมีประสิทธิผลจากการปรับปรุงเป็นไปตามดัชนีชี้วัดโดยแสดงการสรุปผลดังแสดงใน ตารางดังนี้

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์
MTBF (นาที)	121.42	659.50	เพิ่มขึ้น 68.90
MTTR (นาที)	72.15	65.49	ลคลง 4.84
ความพร้อมใช้งานเครื่องจักร (%)	40.27	87.15	เพิ่มขึ้น 37.01
อัตราการเสียขัดข้องเครื่องจักร	0.0082	0.0015	ลคลง 69.07
(ครั้ง/นาที)			

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Air Blow Cleaning

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์
MTBF (นาที)	151.03	269.94	เพิ่มขึ้น 28.25
MTTR (นาที)	47.56	45.68	ลคลง 2.02
ความพร้อมใช้งานเครื่องจักร (%)	64.28	79.37	เพิ่มขึ้น 10.49
อัตราการเสียขัดข้องเครื่องจักร (ครั้ง/นาที)	0.0066	0.0037	ลคลง 28.16

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No. 1

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์	
MTBF (นาที)	577.28	799.52	เพิ่มขึ้น 16.14	
MTTR (นาที)	43.67	42.51	ลคลง 1.35	
ความพร้อมใช้งานเครื่องจักร (%)	82.02	89.57	เพิ่มขึ้น 4.09	
อัตราการเสียขัดข้องเครื่องจักร	0.0017	0.0013	ลคลง 13.33	
(ครั้ง/นาที)				

ตารางที่ 5.3 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Iron Core Caulking No.2

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์
MTBF (นาที)	792.50	1380	เพิ่มขึ้น 27.04
MTTR (นาที)	54.68	10	ลคลง 69.08
ความพร้อมใช้งานเครื่องจักร (%)	89.57	99.35	เพิ่มขึ้น 5.32
อัตราการเสียขัดข้องเครื่องจักร	0.0013	0.0007	ลคลง 30.00
(ครั้ง/นาที)			

ตารางที่ 5.4 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Iron Core Caulking No.1

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์
MTBF (นาที)	209.33	1380	เพิ่มขึ้น 73.66
MTTR (นาที)	70.16	45	ลคลง 21.85
ความพร้อมใช้งานเครื่องจักร (%)	68.71	97.10	เพิ่มขึ้น 17.50
อัตราการเสียขัดข้องเครื่องจักร (ครั้ง/นาที)	0.0048	0.0007	ลคลง 74.55


ตารางที่ 5.5 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2

ค่าที่ทำการวัด	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	เปอร์เซ็นต์
MTBF (นาที)	756	1128	เพิ่มขึ้น 19.75
MTTR (นาที่)	28.42	25.33	ลคลง 5.75
ความพร้อมใช้งานเครื่องจักร (%)	91.90	97.35	เพิ่มขึ้น 2.88
อัตราการเสียขัดข้องเกรื่องจักร (กรั้ง/นาที)	0.0013	0.0009	ลคลง 18.18


ตารางที่ 5.6 สรุปผลการวัดประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Armature B/K & Yoke Caulking No.2

เครื่องจักร	MTBF	(นาที)	MTTR	(นาที)	ความพร้า	อมใช้งาน	อัตราก	ารเสีย
					(%)		(ครั้ง/นาที)	
	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
	ปรับปรุง	ปรับปรุง						
Air Blow Cleaning	121.42	659.50	72.15	65.49	40.27	87.15	0.0082	0.0015
Armature B/K &	151.03	269.94	47.56	45.68	64.28	79.37	0.0066	0.0037
Yoke Caulking No.1								
Iron Core Caulking	577.28	799.52	43.67	42.51	82.02	89.57	0.0017	0.0013
No.2								
Iron Core Caulking	792.50	1380	54.68	10	89.57	99.35	0.0013	0.0007
No.1								
Resistor/Diode	209.33	1380	70.16	45	68.71	97.10	0.0048	0.0007
Insertion No.2								
Armature B/K &	756	1128	28.42	25.33	91.90	97.35	0.0013	0.0009
Yoke Caulking No.2								


ตารางที่ 5.7 สรุปประสิทธิภาพก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ที่ใช้ทำการผลิตอุตสาหกรรมตัวรีเลย์




ภาพที่ 5.1 แสดงค่า MTBF เฉลี่ยของเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่อง



ภาพที่ 5.2 แสดงค่า MTTR เฉลี่ยของเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่อง




ภาพที่ 5.3 แสดงค่าเฉลี่ยความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร




ภาพที่ 5.4 แสดงค่าเฉลี่ยอัตราการเสียขัดข้องเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร

ตารางที่ 5.8 สรุปค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวมก่อนและหลังการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ของเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุด ที่ใช้ทำการผลิตรีเลย์


ลำคับ	MTBF	(นาที่)	MTTR	(นาที)	ความพร้	อมใช้งาน	อัตราก	ารเสีย
					(%	%)	(ครั้ง/	นาที)
	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง
	ปรับปรุง	ปรับปรุง	ปรับปรุง	ปรับปรุง	ปรับปรุง	ปรับปรุง	ปรับปรุง	ปรับปรุง
เครื่องจักร	434.59	936.16	52.77	39.00	72.79	91.64	0.0039	0.0014




ภาพที่ 5.5 แสดงค่า MTBFเฉลี่ยโดยรวมของเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร



ภาพที่ 5.6 แสดงค่า MTTR เฉลี่ยโดยรวมเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร



ภาพที่ 5.7 แสดงค่าเฉลี่ยอัตราความพร้อมใช้งานเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร



ภาพที่ 5.8 แสดงค่าเฉลี่ยอัตราการเสียของเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักร

5.2 วิเคราะห์ดัชนีการวัดประสิทธิผล

วิเคราะห์ผลตามเครื่องจักร

5.2.1 เครื่อง Air Blow Cleaning

ค่า MTBF ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 121.42 นาที หลังการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 659.50 นาที ค่า MTTR ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 72.15 นาที หลังทำการปรับปรุงมีค่าลดลง โดยมีค่าเป็น 65.49 นาที ค่าความพร้อมการใช้งานของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 40.27% หลังทำการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 87.15% และค่าอัตราการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 0.0082 ครั้ง/ ชั่วโมง หลังปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 0.0015 ครั้ง / ชั่วโมง

5.2.2 เครื่อง Armature B/K& Yoke Caulking No.1

ค่า MTBF ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 151.03 นาที หลังการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 269.94 นาที ค่า MTTR ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 47.56 นาที หลังทำการปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 45.68 นาที ค่าความพร้อมการใช้งานของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 64.28% หลังทำการ ปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 79.37% และค่าอัตราการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่า เท่ากับ 0.0066 ครั้ง / ชั่วโมง หลังปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 0.0037 ครั้ง / ชั่วโมง

5.2.3 เครื่อง Iron Core Caulking No.2

ค่า MTBF ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 577.28 นาที หลังการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 799.52 นาที ค่า MTTR ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 43.67 นาที หลังทำการปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 42.51 นาที ค่าความพร้อมการใช้งานของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 82.02% หลังทำการ ปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 89.57% และค่าอัตราการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่า เท่ากับ 0.0017 ครั้ง/ ชั่วโมง หลังปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 0.0013 ครั้ง / ชั่วโมง

5.2.4 เครื่อง Iron Core Caulking No.1

ค่า MTBF ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 792.50 นาที่ หลังการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1380 นาที ค่า MTTR ก่อนทำการปรับปรุง 54.68 นาที หลังทำการปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 10 นาที ค่าความพร้อมการใช้งานของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 89.57% หลังทำการปรับปรุงมีค่า เพิ่มขึ้น 99.35% และค่าอัตราการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 0.0013 ครั้ง /ชั่วโมง หลังปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 0.0007 ครั้ง /ชั่วโมง

5.2.5 เครื่อง Resistor/Diode Insertion No.2

ค่า MTBF ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 209.33 นาที หลังการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1380 นาที ค่า MTTR ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 70.16 นาที หลังทำการปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 45 นาที ค่าความพร้อมการใช้งานของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุง 68.71% หลังทำการปรับปรุงมีค่า เพิ่มขึ้นเป็น 97.10% และค่าอัตราการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 0.0048 ครั้ง/ ชั่วโมง หลังปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 0.0007 ครั้ง / ชั่วโมง

5.2.6 เครื่อง Armature B/K &Yoke Caulking No.2

ค่า MTBF ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 756 นาที หลังการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1128 นาที ค่า MTTR ก่อนทำการปรับปรุงมีค่า 28.42 นาที หลังทำการปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 25.33 นาที ค่าความพร้อมการใช้งานของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุง 91.90% หลังทำการปรับปรุงมีค่า เพิ่มขึ้นเป็น 97.35% และค่าอัตราการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่าเท่ากับ 0.0013 ครั้ง/ชั่วโมง หลังปรับปรุงมีค่าลดลงเป็น 0.0009 ครั้ง/ชั่วโมง

5.2.7 วิเคราะห์ผลโดยรวมของเครื่องจักรที่มีปัญหาสูงสุดจำนวน 6 เครื่องจักรที่ใช้ทำการผลิต ตัวรีเลย์

ค่า MTBF โดยรวมของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงเฉลี่ย 434.59 นาที หลังการ ปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็น 936.16 นาที ค่า MTTR โดยรวมของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุง โดยเฉลี่ย 52.77 นาที หลังทำการปรับปรุงมีค่าลดลง โดยเฉลี่ยเป็น 39.00 นาที ค่าความพร้อมการใช้ งาน โดยรวมของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงเฉลี่ย 72.79% หลังทำการปรับปรุงมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น โดยเฉลี่ย 91.64% และค่าอัตราการเสีย โดยรวมของเครื่องจักรก่อนทำการปรับปรุงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.0039 ครั้ง/ ชั่ว โมง หลังปรับปรุงมีค่าลดลงเฉลี่ยเป็น 0.0014 ครั้ง/ ชั่ว โมง

5.3 วิเคราะห์เรื่องรายได้

จากการนำระบบการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรมาใช้ในการแก้ไข การเกิด เหตุขัดข้องเครื่องจักรเป็นเหตุให้เครื่องจักรหยุดเป็นเวลานาน และจากการแก้ไขเหตุขัดข้อง เครื่องจักร โดยเปรียบเทียบค่า MTBF,MTTR,อัตราความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร และอัตราการ เสีย ก่อนและหลังสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่บริษัทเพิ่มขึ้นด้วย โดยการผลิตรีเลย์ใช้เวลา 66 วินาที/ชิ้น และราคาขายเฉลี่ย ชิ้นละ 20 บาท รายได้ที่เพิ่มคิดรายได้ช่วงที่เวลาหายไปขณะ เครื่องจักรหยุดข้อง คำนวณจาก

จำนวนชิ้น = <u>เวลาที่เครื่องจักรหยุดขัดข้อง</u> เวลาที่ใช้ในการผลิต

รายได้ = (จำนวนที่ผลิตได้ X ราคา/ชิ้น) – ค่าใช้จ่าย ดังนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเครื่องจักรหยุดขัดข้องน้อยลง โดยแสดงได้ดังในภาพที่แสดง




ภาพที่ 5.9 แสดงเครื่องจักรขัดข้องและรายได้ที่หายไปก่อนปรับปรุง

จากภาพที่แสดงรายได้ที่หายไปซึ่งมีสาเหตุมาจากเครื่องจักรหยุดขัดข้อง โดยที่สูญเสีย รายได้ไปค่อนข้างสูง จึงได้นำระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรมาใช้แก้ไขปรับปรุงเครื่องจักร ทำให้เวลาเครื่องจักรหยุดขัดข้องน้อยลงและมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5.10




ภาพที่ 5.10 แสดงเครื่องจักรขัดข้องและรายได้ที่หายไปหลังปรับปรุง

จากกราฟทั้ง 2 ที่แสดงจะเห็นว่าเวลาที่เครื่องจักรหยุดลดลงและทำให้รายได้เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบรายได้ก่อนและหลังให้ดูได้ ดังในภาพที่ 5.11



ภาพที่ 5.11 แสดงการเปรียบเทียบรายได้ก่อนหลังการปรับปรุง

- **5.4 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย** (บริษัท พานาโซนิค อิเลคทริคเวิคร์ ไทยแลนค์ จำกัด) เป็น
- 5.4.1 การดำเนินแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน จะต้องมีการดำเนินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถ้าหากไม่ จัดทำตามแผนที่ทำการวางแผนไว้อาจทำให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องมากขึ้นอาจมีผลกระทบต่อการ ผลิตรนแรงเพิ่มขึ้น
- 5.4.2 ระบบการบำรุงรักษาที่จัดทำขึ้นควรมีการปรับปรุงพัฒนาตามสภาวะการทำงานของการ ผลิต เช่น การผลิตเพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของอะใหล่ที่ทำการจัดซื้อ
- 5.4.3 งานบำรุงรักษาเป็นงานที่มีความสำคัญในการผลิตเทียบเท่ากับการผลิตสินค้า ผู้บริหาร ต้องให้ความสำคัญเทียบเท่าเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้
- 5.4.4 การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร ควรจัดทำงบประมาณในการสั่งซื้อ อะใหล่เครื่องจักรด้วย รวมถึงการเก็บและสถานที่จัดเก็บ
- 5.4.5 จัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรหยุดขัดข้องเพื่อจัดทำแผนซ่อมบำรุงให้เครื่องจักรหยุดขัดข้องใช้ เวลาน้อยที่สุด



บรรณานุกรม

ภาษาไทย

หนังสือ

จำลักษณ์ ขุนแก้ว และ ศุภชัย อาชีวะระรับโรค. อ้างถึง Noriaki Kano. (2548). ค**ู่มือ TQM สู่ความ** เป็นเลิศในภาคธุรกิจการบริหาร. กรุงเทพฯ ตะวันออก จำกัด(มหาชน)

ชนันทร์ ปรีชะพันธ์. (2538) **เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน.** กรุงเทพฯ: สมาคม ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) บริษัท ประชาชน.

พูลพร แสงบางปลา. (2538). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบำรุงรักษา TPM. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฟุคุนางะ อิจิโระ, ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สุวิช พึ่งเจริญ,

วัฒนา เชียงกูล, เกรียงใกร ดำรงรัตน์. (2546). MAINTENANCE THE PROFIT MAKER บำรุงรักษา: งานเพิ่มกำไรบริษัท. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด ยูเคชั่น.

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2546). Maintenance บริหารอย่างไร เพิ่มผลผลิตให้องค์กร.

กรุงเทพฯ: ส่วนวารสารราชการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2542). **คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5ส.**

กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์ จำกัด

อมรรัตน์ สนธิไทย. (2548). 50 ปัญหาสุดฮิตพลิกวิกฤต TPM. กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์ จำกัด

วิทยานิพนซ์

- กิตติศักดิ์ ธีระธัญศิริกุล. (2544) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง
 กรณีศึกษา: โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
 การจัดการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
- กฤษคา วิเศษเสาวภาคย์. (2545) การประยุกต์ใช้ระบบการบำรุงรักษาเพื่อปรับปรุงค่าประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษา: บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญา

- มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- เฉลิมชาติ การุญ. (2543) ระบบให้คำแนะนำกับการจัดองค์กรบำรุงรักษาสำหรับการผลิตสายไฟฟ้า แรงดันต่ำ.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- ชิระ เค่นแสงอรุณ. (2547). การปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องปั๊มโลหะแบบเชิงกล.
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ. กรุงเทพฯ:
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- ณัฏฐรินทร์ อักษรนำ. (2545) **การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา: โรงงานฉีดโฟมเพื่อการบรรจุผลิตภัณฑ์.** วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ.
- ธนบดี ประทุมรัตน์. (2549). การนำระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาประยุกต์ใช้สำหรับ อุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน กรณีศึกษา : บริษัท ภักดี แฟคทอรี่ จำกัด.
 วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.
- พลัฏฐ์ อนันต์วัฒนาศิริ. (2547).การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องผลิตฟิล์มถนอมอาหาร โดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการ จัดการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- พิชิต สอนคงบัง. (2545). การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบถำเลียงในอุตสาหกรรมการผลิต อาหารสัตว์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชนบุรี.
- พิสิทธิ์ พิพัฒน์ โภคากุล. (2543). การจัดตั้งระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเครื่องเล่นวีดีโอเทป. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาวิสวกรรมการ จัดการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- พรณัตรชัย สังขรัตน์. (2544). **การพัฒนาโปรแกรมจัดการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน.**วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม การจัดการอุตสาหกรรม.
 กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- ยงวิทย์ ทองนาค. (2542). การศึกษาผลกระทบของการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อค่าประสิทธิผล โดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษา : เครื่องเปาภาชนะกลวง.วิทยานิพนธ์ปริญญา

- มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
- วินัย หล้าวงษ์. (2546). การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ฉนวนความพร้อม. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
- สุพลเชษฐ์ เพ็ชรัตน์. (2550). การวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบเครื่องจักรงาน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทาง วิศวกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
- อนุวัฒน์ ผลวัฒนา. (2547) การพัฒนาประสิทธิภาพของแผนกกรอด้ายโดยการบำรุงรักษาเชิง ป้องกัน. วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ภาคผนวก

Recorder's signature is require Monthly Recorder's signature is require Daily Recorder's signature is require Weekly 1/Month Air Filter 1/Month Checking the rub-operating point. Machine Name **Product Name** Control No. 1/Day Checking switch Month 1/Day | Checking bolts. 1/Day Checking Punch 1/Day Area sensor. 1/Day Checking air pressure. Freq. Records checker by Leader Edition No.: A Cannot or not sure Approved by พรวจสอบจุฬทล่อลื่นห่าง ๆ **ครวงสอบน้อดล็อดต่าง** ๆ กรวจสอบสวิทช์ท่างๆ นยามู่จรากกอยอดรษ inschade Punch Area sensor. Maintenance Point : CM-EIR-190 Resistor / Diode Insertion M/C CM Relay foreman/supervisor Pattern of Problem or NG Discussion, Plan & Action Problem solving at once Revision No.: 4 Recorder by Checked by Supervisor Foreman Engin. Sec. It must have some oil. น้อกต้องไม่คลายออก จะค้องไม่มีทำมันและน่าอยู่ It must not oil & water ท้องมีน่ามันหล่อสินอยู่ No loosening of bolts. จะก้องไม่สีกหรือทัก No Worn or Break. เมื่อใช้มือกั้นแสงเฮ็นเซอร์เครื่องค้องไม่ทำงาน When to bar sensor machine not work. ต้องไม่หลวมหลุศทรีอนตกทัก No loose and break. คงไว้ซึ่งแรงดับสมที่ 0.45 ± 0.05 Mpa. 0.45 ± 0.05 Mpa. Keep standard pressure main valve (Manager) (Foreman/Supervisor) (Leader) Control Item Effective Date: Oct.01,07 Cannot or not sure Prepared by Date Manager ตรวงสอบลักษณะภายนอก Appearance check. ศรวจสอบลักษณะภายนอก Appearance check. Visual & operation check กรวงสอบลักษณะขึ้นงานกลังการย้ำ Appearance parts after caulking. ลงมีองไกูบัก Operation check. Visual & touch with hand บันทึกค่าเป็นผ่วนสข ระบุ : 🔳 = ปกติ x = ไม่ปกติต้องการการแก้ไข (แจ้งให้หวาหว้าทราบ) ⊗ = ไม่ปกตินต์ได้รับการแก้ไขแล้ว ตูและลงมือปฏิบัติโดยการทดสอบ Input data. กมละใช้มือสัมผัสสวิกซ์ Method Switch Sensor 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Line No. Punch Air pressure Machine No. Oil & Water

Re	Re	Re			T	1/		=		I			_				T	-		_	-				1				1	T		3	0	3	P
cord	cord	cord		1/Month		1/Week		1/Week	I/Day		1/Day		1/Day		1/Day	1/Day		1/Day		1/Day	Freq.	1	Leader		Can			Recor		A	Ed	Month	ontr	achi	Product Name
Recorder's signature is require Monthly	Recorder's signature is require Weekly	Recorder's signature is require Daily	Check	Air Filter	icoli,	Clean	MS390	Check	Conve	BOCS W	Check	POCSI	Check	BOCSIA	Chec	PISONA	BOCSI	Chec	BOCSIN	Chec	7		der	1	Cannot or not sure			Records checker by manager		Approved by	Edition No.: A	-	Control No.	Machine Name	ct Na
ignatı	ignatu	ignati	Checking the rub-operating point. ดรวงสอบจุดหล่อสันต่างๆ	ılter	ทำความสะอาคอุปกรณ์ด้วดูคผุ้น	Cleaning of vacuum Equipment.	กรวจสอบเครื่องอักอากาศ	Checking clean unit filter	Conveyer Input and output	พรวจสอบระบบตัวดูคลุ่น	Checking the Vacuum system.	กรวงสอบน้อดลือกต่าง า	Checking bolts.	หรวจสอบเครื่องกำจัดไฟฟ้าสฉิต	Checking the Static eraser.	RSวจสอบเครื่องอัดอากาศ	สรวงสอบสอิทซ์ต่างๆ	Checking switch	กรวจสอบแรงกับสม	Checking air pressure.	Maintenance Point	1		1	ot sure			ker by		by	.: A		•	ame	me
ire is	are is	ire is	rub-op		nsaí	/acuum	บอัดอาก	n unit fi	nui ŏ i-	คู่ยชิดผู	Vacuun	iongino	lts.	งทำจัดไ	ne Sta	leanin, Joann	LOUB	witch.	man	ir pres	enanc			1						-	H		::		
requi	requi	requi	erating 17		ปุ่มเยิดเล	Equip	H	Ē	U00 Indyn	-	system	-3		nt and a	tic era	Jul Sunt				sure.	e Poin	Discu	Proh	1	\mathcal{L}	Patter		forem		0	Rev		CM-EIR-200	ir B	CM Relay
е Мо	e We	e Dai											.31				_					ssion, P	lem sol	Engin. Sec.	Supervisor Foreman	n of Pr		Recorder by foreman/supervisor		Checked by	Revision No.: 4		R-20	ow C	elay
nthly	ekly	Ţ	It mus	lt mus	ก้องไม่สกปรก	No dirt.	uriunse	Don't	Belt n	manua	Norma	помиол	No loo:	indo-è	Switch is	nsin	MULTICOM	No loc	คงไว้ซึ่งเ	Keep sta		Discussion, Plan & Action	ing at a	18	risor	Pattern of Problem or NG		by ervisor		by	0.:4		0	leani	
9	Ŧ	(F)	It must have some oil ต้องมีน้ำมันหล่อสื่นอยู่	It must not oil & water. จะต้องไม่มีน้ำนับและน้ำอยู่	ndsn	. :-4	แผนกรองต้องไม่สกปรก	Don't filter dirt.	สายพานท้องไม่ฉีกขาดและมอเคอร์ท้อมหมูน	ท่างานผิดปกติหรือไม่	Normal operating or not.	น้อกท้องไม่กลายออก	No loosening of bolts.	งเปิดและ	Switch is on and volume to be correct by operation ,	msทำงานนิดปกติหรือไม่	ท่องในกลวบทลุดทรอนทากก	No loose and break.	คงไว้ซึ่งแรงคันสมที่ 0.45 ± 0.05 Mpa.	Keep standard pressure main valve 0.45 ± 0.05 Mpa.		ction	anne			NG	Ŀ	_	-	+	15			Air Blow Cleaning M/C	
(Manager)	(Foreman/Supervisor)	(Leader)	some	และน้ำย			ianusn	Ē	and m	selui	rating	neer	of bolt	ปุ่นปรับตั	volume t	ating c	MOSM	d brea	บที่ 0.45	essure m	Control Item	L		1	Can			-			Effective Date : Oct.01,07			0	
(er)	an/Su	3	Oj.	/ater.					otor m		or not		· ·	องเป็นไปเ	о ве соп	j j	nin	, K	± 0.0	ain valve	ol Iter	1	~	1	Cannot or not sure			Date		Prepared by	Date :				
	pervi								inrewy.					กมเงื่อนไ	ect by or				5 Mpa.	0.45 ± 0	n		Manager		ot sure			·		ed by	Oct.01,				
	or)							ĺ	2				4	athrimus	eration .					.05 Mpa			Ü								07				
			Appe	Appe	ncenin	Clean	เปลี่ยน	Char	A pp	BOCSI	App	ดูและล	Visu	ชากช่ะต้องเปิดและปุ่นปรับต้องเป็นไปตามเงื่อนไฮที่กำหนด ตรวจสอบสวิตช์เปิด-ปิด และปุ่มปรับ		Chec	in are	Visu	- Umin	Inpu		S=Q :			-			SUM	11	-	F.E.			200	
			Appearance check.	Appearance check.	ท่าความสะขายที่สะเคอร์และท่อดูดทุกวันจันทร่	Clean the filter & hose on Monday	เปลี่ยนแผ่นกรองทุกวันจันกร	Change filter on Monday	Appearance check. Ms>0aouanun:mauen	บอกละบากกับกับการของ	Appearance check.	ดูและลงมือปฏิบัติโดยการทดสอบ	Visual & operation check	เคนสวิหา	Check Switch on-off and volume.	essoaอนโดยใช้มือสัมพัสสมที่เขาออกมา	ดูและไฮมือสัมผัสสัวเทช	Visual & touch with hand	บันทึกค่าเป็นตัวเลข	Input data.		"				7	ALL	Com						h	
			e chec	e chec	ausosua	er & h	Culure	er on	e chec	neur-Tr	e chec	บัตโดยก	perati	ชเปิด-ปี	h on-o	oy han	Тааэма	ouch v	menci		Method	ปกติ				X		Conveyer		K E	7			1	
			lan 🤆	18n X	inggen:	ose on l	Suna	Mond	ien X	ner	*	ารทดสผ	on che	ด และปุ่	ff and v	d. laaviiti		vith ha			bo	X = ไม่ปกติต้องการการแก้ไข (แจ้งให้หัวหน้าทราบ)					1	A3-	红理	90	野		3		
					กวันจันกะ	Monday	1 3	NA.				2	čk	ນປຣັບ	/olume	neent		ınd.			100	ใกลิตัอง			155		1			ered M				Total Paris	
	-				- VA	_		1								_	t		F		=	SUUSTU			1.1			1		2					
								7	G .	F			_				+		-	_	2 3 4 5	ม) อบูเท	,				Switch								
						_		1							:		+			_	1	จังให้หัว				1	G I	- U	N STA		12	H.P.		967	
_								7		-							+		=		6 7 8	ายนาทรา						Th. re	11.3	1		MINISTER .	E-PRODUCT	-	
					1								_				#				9						Stat				Clea				
		_						#									+				10 11 12	= W		Line No			Static Eraser	0			n unh	ě			
		_						1					Ⅎ				1	1			2 13	⇒ ไม่ปกติแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว		No.			ser	6			Clean unit filter				
								1									+				13 14 15 16 17 18	รับการ				-		Towns or	100			100		H	
								1							_	-					16 17	mulloue		'						Allr		di la	W.	-	
							_	+							╛		t		L		19	5,				57	1	-4		Air pressure	-	*			
_	_	-						+	_		=	_					+	_			20 21 22 23 24 25			×		Vacuum				ure			1100	h	
					-			-									-				22 23			Machine No.		mm						-			
							-	T			-		-								24 25			ie Nc				0	4		1	N	-		
					F			+					-1		_		F				26 27).				0II &					1	3/	
								+					7				F			_	7 28 29							Water	/						
-					t			#			-										9 30 31)		•		×		
		-			_				_	_	_		_	_										_		_					_				_

To the	127	F	Ī	T			_					Ť	_	_	_	_			_						_	_		7	0	> =
Recorder's signature is require Monthly	Recorder's signature is require Weekly	Recorder's signature is require Daily	1/Month	1/Month	_	1/Week	1/Day		I/Day	1/Day	I/Day	_	1/Day		1/Day			Freq.		Leader		Cannot		Records		Appr	Editio	Month	Control No.	Machine Name
s signatu	s signatu	s signatu	Air Filter rionsavau	Checking the rub-oper	mความสะอาเ	Cleaning o	Checking	ครวงสอบน้อกลือกท่างๆ	Checking bolts.	Checking associations	Area sensor.	MSONGOU Punch	Checking Punch	ตรวงสอบสวิตช์ต่าง ๆ	Checking switch.	พรวจสอบแรงคับสม	Checking	Main		_	1	Cannot or not sure		Records checker by manager		Approved by	Edition No.: A		Vo.	Name
re is requ	re is requ	re is requ		Checking the rub-operating point. ดรวงสอบจุดหล่อสื่นต่าง ๆ	ท่าความสะอาคอุปกรณ์ของตัวคูลผุ้น	Cleaning of vacuum equipment.	Checking the vacuum system.	เลือกต่างๆ	olts.	Checking the Static craser. ตรวจสอบเครื่องกำจัดไฟฟ้าสนิท	or.	nch	Punch.	ช่องา	switch.	ค้าเลม	Checking air pressure	Maintenance Point	Di			Pat						 	: 0	
ire Month	ire Weekl	ire Daily		ting point.	บุ้ายติญ	quipment.	n system.			eraser.							Ċ	oint	Problem solving at once Discussion, Plan & Action	-	Engin. Sec	Pattern of Problem or NG Supervisor Foreman		Recorder by foreman/supervisor		Checked by	Revision No.: 4		◆CM-EIR-150	Iron Core C
ıly	У	1	It must not oil & พร จะต้องไม่มีน้ำมันและน้ำอยู่	It must have son ตัองมีน้ำมันหล่อสื่นอยู่	ก้องไม่สกปรก	No dirt.	Normol o	นือหลังงไม่คลายออก	No looseni	Switch is on a	เมื่อใช้มือกับเ เมื่อใช้มือกับเ	UMOSKUPITI TO ME	No Worn or Break.	ต้องใม่หลวม	No loose	คงไวซึ่งแรงต่	Keep standa ± 0.05 Mpa.		ng at once in & Action		8	sor NG		ervisor		by	Vo.: 4		50	Iron Core Caulking M/C
(Manager)	(Forem	(Leader)	It must not oil & water. จะต้องไม่มีน้ำกันและน้ำอยู่	It must have some oil. ต้องมีน้ำมันหล่อสื่นอยู่	3	мизаци	Normol operating or not.	สายออก	No loosening of bolts.	Switch is on and volume to be correct by operation สภาศจะต้องเปิดและปุ่นปรับต้องเป็นไปสามเดือนใชที่ทำทนด	น้อใช้มือกั้นแสมเซ็นเซอร์เครื่องค้องไม่ทำง่าน	ISOMU	or Break.	ต้องไม่หลวมหลุดหรือแตกทัก	No loose and break.	คงไว้ซึ่งแรงคันสมที่ 0.45 ± 0.05 Mpa.	Keep standard pressure main valve 0.45 ± 0.05 Mpa.	Control Item	L,		Callino	C				Pı	Effective			M/C
er)	(Foreman/Supervisor)		ter.	į.			r not.			e correct by or hill/mrn/deula	ารีองคัญไม่ท่า			3	•	± 0.05 Mpa.	e main valv	Item		Manager	Campor of not sure	Or not sume		Date		Prepared by	Effective Date: Oct.01,07			
	isor)		Ap	Ap	me	Clo	Ap	n in			?	-	Ap	mğ	Vi	ŭn			: has	Cd.	_						.01,07			
			Appearance check.	Appearance check.	ท่าความสะอาดไทยฟิลเทอร์และท่อดูดทุกวันจันทร์	Clean the filter & hose on Monday.	Appearance check	ดูและลงมีอปฏิบัตโดยการทดสอบ	Visual & operation check	Check Switch on-off and volume หรวงสอบสมิทย์เปิด-ปิด และปุ่มปรับ	aniedกับค	Saeuanuan	Appearance parts after caulking.	ดูแล-ใช้มือส้มผัสสวิตช	Visual & touch with band.	บันทึกค่าเป็นด้วเลข	Input data:		(1				1			1		1	0	
			check.	check.	ยฟิลเทอร์และ	ter & hose	check.	โดยการทดส	eration ch	b on-off a ปด-ปีด และเ	leck.	manemann	parts after	gong	ich with h	av		Method	ปกตี X = ไม่			Area	4	'	00	Switch	Ÿ			
					ังมับกับเลยูงกับ เลยากับกับเลยากับ	on Mond		Dro	eck	ind volum Judšiu		ทนหลงการซา	caulking.		and.				X = ไม่ปกติต้องการการแก้ไข (แจ๊งให้หัวหน้าทราบ)							2 1				
					uns	av						-			_	_		1 2	การแก้ไข (แร่											
						+												3 4 5	งให้หัวหน้าท											
							-											6 7 8	⊗			Punch	3) (Sta					
						+												9 10 11	= ไม่ปกติแต่		Line No.		1		Static Erasev			0		, .
						+						-						10 11 12 13 14 15 16	ไม่ปกติแต่ได้รับการแก้ไขแล้ว		No.	1	0 6		7			A	RI	
E														 -	_			17	louažo			1			Air		Á	N)		N
E						1									_			18 19 20 21				1			Air pressure	-	N N	(2	
E						+									_	-		22			Machine No	Vacuum		7.8						THE STREET
						+										_		23 24 25 26 27 28 29			No.		J		Ø 110		/	N		
E						+												7 28 29 3							Oil & Water	1				
						+			1	_							10-1	30 31						- 1		_				

			((минивег)	require Monthly	Recorder 's signature is require Monthly	Record
					G	
			(Foreman/Supervisor)	require Weekly	Recorder 's signature is require Weekly	Record
			(Leader)	require Daily	Recorder's signature is require Daily	Record
		ทรวจสอบลักษณะภายนอก	จะต้องไม่ขึ้น้ำมันและน้ำอยู่	จะคืองไม่มั	RECESTICAL	
		Appearance check.	It.must not oil & water.	It.must	h Air Filter	1/Month
		ครวจสอบลักษณะภายนอก	ต้องมีน้ำมันหล่อสื่นอยู่		ตรวงสอบจุดหล่อสั้นต่า ง ๆ	
		Appearance check.	It must have some oil.		h Checking the rub-operating point.	1/Month
		ทำความสะอาคาเลเพอร์และทัศลูลทุกวันจับทร์	Isa	น์ของตัวผูดผู้น ต้องไม่สกปรก		
		Clean the filter and hose on monday.		No dirt.	k Cleaning of vacuum	1/Week
		ครวงสอบลักษณะภายนอก	ักศิทร์อไม่	าลูดผุ้น ทำงานผิดปกติทร็อไม่	เล้ายยิ่ <u>ตั้งคุณคุณการก</u> คุยงรม	
		Арреатапсе снеск.	Normal operating or not.		Checking the vacuum system.	1/Day
		ดูและลภ์ไฮปฏิบัตโดยการทดสอบ	เกลายออก	งๆ น๊อดต้องไม่คลายออก	ศรวจสอบนิอหลือคท่างา	
		Visual & operation check	No loosening of bolts.	No loose	Checking bolts.	1/Day
		พรวงสอบลักษณะชิ้นงานหลังการซ้ำ	าหรือทัก		ASSOCIATION & under punch	,
			No Worn or Break.		Checking Punch & under Punch.	i./Day
	,	พระจสอบสวิทช์เปิด-ปิด และปุ่มปรับ	สวาส่จะต้องเปิดและปุ่นปรับต้องเป็นไปตามเงื่อนใชที่กำหนด			
		Check Switch on-off and	Switch is on and volume to be correct by operation.		Checking the Static eraser.	1/Day
		ลงมือปฏิบัติ	เมื่อใช้มือกั้นแสมเซ็นเซอร์เครื่องคืองไม่ทำงาน	เมื่อใช้มือก็	Arca sensor.	
		Operation check.	When to bar sensor machine no work.	When to	Area sensor.	·1/Day
		ดูและใช้มือสัมผัสสวิทธ์	ล้องไม่ทลวบหลุดทร็อนตกทัก			
		Visual & touch with hand.	No loose and break.			I/Day
		บันทึกค่าเป็นตัวเลข	ลงไว้ซึ่งแรมดับสมที่ 0.45 ± 0.05 Mpa.			
		Input data.	Keep standard pressure main valve 0.45 ± 0.05 Mpa.		Chec	1/Day
3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 31	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Method 1 2	Control Item	nce Point	Maintenance Point	Freq.
ไม่ปกตินต์ได้รับการแก้ไทแล้ว	⊗	ระบุ : 🔳 = ปกตี 🗶 = ไม่ปกติต้องการการแก้ไข (นจังให้เร็วหน้าทราช)	ion	Discussion, Plan & Action	_ [
			33	Problem solving at once	Leader	
	Punch		Manager	-		1
Machine No.	Under Line No.		Cannot or not sure	Foreman Engin, Sec.	Cannot or not sure	
				Pattern of Problem or NG		
CHI OF TRANS		The state of the s				
Oil & Water	Series .	Sensor	Date	foreman/supervisor	manager	
	3	Area	Date	Recorder by	Records checker by	Rec
Vacuum	17 7 2			- 1		
Air pressure	Staue Eraser		Prepared by	Checked by	Approved by	
	_	Punc	Effective Date: Oct.01,07	Revision No.: 4	Edition No.: A	
					<u></u>	Month
	0 0	Switch		: \CIM-EIR-170	Control No.	Conti
The second second	Name of Street, or other Persons	10	Armature B/K & Yoke Caulking M/C	: Armature B/K &	Machine Name	Mach
				: CM Relay	Product Name	Produ

ชื่อผลิตภัณฑ์	นผ่นที่	หักเง (ตกามลดนา) รุงรุง เรียนผู้เกิด เกิดเกา เกิดรูก	Edition No. A	Revision No. 2	Effective Date:
CM RELAY	◆ CM - P - 170	โรงงานผลิตรีเลย์	จัดกำเ็ดย -	PAJAGEOCSW	อนุบัตโดย
ich.	บางอังกับ				1
ARMATURE B/K	ARMATURE B/K & YOKE CAULKING	NITH THE MEMBER THE MILES AND			L
1) Working Step	า) Working Step (ขั้นผอนการทำงาน)	2) Method (ISTIS)	3) Cont	3) Control Item (หัวข้อการควบคุม)	(ກ ຸ່ນກ
 กำความสะอาดบริเวณได้ะทำงานและเครื่องจักร เสร็จแล้วเปิดวาล์วลม 	ละเครื่องจักร เสร็จแล้วเปิดวาล่วลม	1. เปิด Power สวิทฮ์และกด Ready สวิทฮ์	1. navusznau Spring	กลังประกอบ Spring ต่องนิปเสียรูป และต้องไปปีแสงพลาลตกติด	นสหมายสายสาย
และ Power เขรกเกอร์	0	2. Air pressure setting ตามที่ระบุไว้ในทั่วข้อควบกุม	2. manus:neu Spring	 หลับประกอบ Spring กับ Yoke ต้องแบบสนิกกับขอดีและไม่มีช่องว่าง 	แทง ดีและไม่มีช่องว่าง
2. เปิด Power switch ของเครื่อง Yoke spring riveting	oke spring riveting	3. วาง Armature b/k องในทาสมะ	3. หลังประกอบรูด้านในเ	 หลังประกอบรูด้านในของ Yake ผู้องไม่เสียรูปหรือเกิดรอยช้ำใหม่ 	รือเกิดรอยช้ำใหม่
3. เปิด Power switch ของเครื่อง Static removes	atic remover	 กำความสะอาดถุงนิ้วด้วยแอลกอฮอล์ 	4. Coil ต้องไม่บุมหรือขาดหลังจากการย้ำ	เด ห ลังจากการซ้ำ	
4. เปิด Power switch ของเครื่อง Dust collector	ust collector	5. ประกอบ Armature b/k เข้ากับ Yoke โดยการเกี่ยวให้รู Armature	5. หลังการเบนบุม Spring ต้องไม่หักหรือเปราะ	ng ต้องไม่หักหรือเปราะ	
ร. ตรวจสอบแรงดับลมตามที่กำหนด		ตรงกับปุ่ม Yoke ทั้ง 2 ปุ่ม	6. วัดความโดยองคุ่ม Y	6. วักความโดนองกุ่ม Yeke Spring ≥ 1.27 mm.	_
6. จัดเตรียม Armature b/k ที่ต้องใช้		6. ห้ามใส่ผิดทาง	 วัดแรงทึ่ง Armature Spring ≥ 35 N 	Spring $\geq 35 \text{ N}$	
z. ໃ ຂ່ ຄຸດນັ້ວ		7. ท้ามชื่นมือเข้าไปบริเวณ Sensor ระหว่างท่าการ Riveting	8. มีการตรวจเขียงกนทุก Lot (N = 5 Pcs.)	Lot $(N = 5 \text{ Pcs.})$	
8. กดปุ่ม Reset ที่ Counter		 ระบุจานวนงานดี, งานเสีย, จานวนงานที่ได้รับ, วันที่ทำการผลิด, 	9. ห้ามใช้มือที่ไม่สวมถุงเ	9. ห้ามใช้มือที่ไม่สวมถุงนิ้วจับตัวงานโดยเด็ดขาด ถุงนิ้วต้องเปลี่ยนทุก ๆ	งนั้วต้องเปลี่ยนทุก ๆ
9. ที่ยิบ Coil b/k บนสายพานด้วยมือข้าย	ງຢ້າຍ	ชื่อพบักงาน, ชื่อขึ้นงานและ Lot ArmaturenBzK assembly Riveting jig Inscriton	2 ชั่วโมงเพื่อนำไปทำความสะอาด	ານສະອາທ _ິ	
โดยให้หน้า Contact ของ Common ตรงกับกับหน้า Contact NO	n ตรงกับกับหน้า Contact NO		10.1 Main valve	0.45±0.05Mpa	
แล้วใช้หัวแม่มือกดี Common ประกอบเข้ากับปุ่ม Yoke ให้แนบสนิท	กอบเข้ากับปุ่ม Yoke ให้แนบสนิท		10.2 Air blow	0.45±0.05Mpa	
11. จับ Coil b/k ที่ประกอบเสร็จด้วย	 จับ Coil b/k ที่ประกอบเสร็จด้วยมือขวา ในขณะเดียวกับใช้มือซ้ายหยิบ 		4) Component a	4) Component & Material (ส่วนประกอบและวัตถุดิบ)	ອນແລະວັກດຸຄົນ)
Coil b/k ย้าเสร็จออกจาก Jig และมือขวาวางงานใส่เข้าไปใน Jig ของ	มือขวาวางานใส่เข้าไปใน Jig ของ		1. Electromagnetic Blo	1. Electromagnetic Block 844, 991, 976, 661, 705	705
เครื่องโดยให้ปุ่ม Yoke อยู่ด้านบน		Maenet R.K. & armsture R.K. basedon	2. Armature Block 408, 974, 825	3, 974, 825	
12. ทั้งมือซ้ายและมือขวา (ถืองานอยู่) กดีบุ้ม Start ให้เครื่องจักรทำงาน	กดปุ่ม Start ให้เครื่องจักรทำงาน	Day of the state o	5) Equipment Jigs	5) Equipment Jigs & Tools (เครื่องจักร, ฮุปกรณ์และเครื่องมือ)	ารณ์และเครื่องมือ)
เสร็จแล้ววางงานในมือข้ายลงบนสายพาน	игмв		1. ภาชนะใส่ Armature b/k)/k	
13. ทำขำข้อ 9 - 12 เรื่อยไป			2. Jig ทดสอบความแป็ง	2. Jig ทิตสอบความแป็งแรงในการย้ำ Yoke spring riveting	riveting
14. เมื่อมีงานเปลี่ยนรุ่นและผลิตครบ Lot ให้คำนวณผลิตภ์ณฑ์ทันบ์ได้	Lot ให้คำนวณผลิตภิณฑกันบัง	Teritory wake Box	3. ถุงนิว (Fingerstalls)		
15. ปักวาล่วลมและ Power สวกซ์ ทั้	15. ปีควาล์วลมและ Power สวกซ์ ทั้งหมดของเครื่อง เมื่อสิ้นสุดการทำงาน	ROB comfact spring. SUUS: NOU	6) Maintenance & Curing (na	6) Maintenance & Curing (ms@uaula:insusmen)	เละทำรงรักษา
		การแก้ไขปัญหา	1) เมื่อพบว่ามีสภาพผิดป	 เมื่อพบว่ามีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น ต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที 	น้างานทราบทันที
		นกัโซโมโล๊ทร็อโม่นน์ใจ เกิดการ	2) จัดเตรียมและทำความ	2) จัดเตรียมและทำความสะอาตรอบ ๆอุปกรณ์และเครื่องจักร	เรื่องจักร
		CLIMAN A	3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐ	3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานใบการรักษาความปลอดภัย	М
			4) จะต้องตรวจสอบสภาพ	4) จะต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำวันตามในตรวจสอบเครื่องจักร	เตรวจสอบเครื่องจักร
		ปริเทษาวางแผนและลงมิอทา	(Equipment Instruction and Records)	on and Records)	

			25 X X 2000	Color Cal Day
ข้อผลดภณฑ แผนท	บริษัท พานาโซนิค อิเลิคทริค เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	Edition No. A	Revision No. 4	Effective Date:
CM RELAY ♠ CM − P − 150	โรงงานผลิตรีเลย์	จัดทำโดย	BUINGBOCSW	อนุมัตโดย
ทัวข้องาน	· it			
IRON CORE CAULKING	ning inaginal name		-	
1) Working Step (ขั้นทอนการทำงาน)	2) Method (วิธีการ)	3) Cont	3) Control Item (ทั่วข้อการควบคุม	ວບຄຸ້ມ)
 กำความสะอาดบริเวณได๊ะทำงานและเครื่องจักร เสร็จแล้วเปิดวาล์ลม 	1. เปิด Power switch และกดปุ่ม Ready switch	1. หลังการประกอบเสร็จ	 กลังการประกอบเสร็จ งานจะต้องสมบูรณ์ที่อ ต้องมีรอย Jig 4 รอย 	งเมีรอย Jig 4 รอย
และ Power เบรกเกอร์	2. ทั้งกำแรงดับลมตามที่กำหนดในหัวข้อควบคุม	2. หลังย้าแล้ว Yoke ต้องไม่หลวม	ม่ทลวม	
2. เปิด Power สวิทช์ของเครื่อง Core riveting	3. แยกภาชนะใส่ Core และ Yoke b/k	3. Caulking Accuracy =	3. Caulking Accuracy = 0.05 ± 0.04 mm. ($0.01 \sim 0.09$ mm)	~ 0.09 mm)
3. เปิด Power สวิทช์ของ Static remover	4. ทำความสะอาดถุงนิ้วด้วยแอลกอฮอล์	4. Riveting Strength \geq 400 N (\geq 40.8 Kgf)	400 N (\geq 40.8 Kgf)	
4. เปิด Power สวิทช์ของ Dust collector	5. ประกอบ Yoke, Iron core เข้ากับ Coil b/k และใส่เข้าไปใน Jig	5. มีการตรวงเช็คงานทุก Lot (N = 5 Pcs.)	Lot $(N = 5 \text{ Pcs.})$	
5. ตรวจสอบแรงดับลมตามที่กำหนด	6. ท้ามชื่นมือเข้าไปบริเวณ Sensor ระหว่างทำการ Core riveting	6. ห้ามใช้มือที่ไม่สวมถุงเ	6. ห้ามใช้มือที่ไม่สวมถุงนิ้วจับตัวงานโดยเด็ดขาด ถุงนิ้วต้องเปลี่ยนทุก ๆ	ุ่งนั้วต้องเปลี่ยนทุก ๆ
6. จัดเตรียม Core และ Yoke b/k ที่ต้องใช้	7. ระบุจำนวนงานดี, งานเสีย, จำนวนงานที่ได้รับ, วันที่ทำการผลิต,	2 ชั่วโมงเพื่อนำไปทำความสะอาด	าบสะอาด	
7. ใช่ถุงนิ้ว	ข้อพนักงาน, ชื่อขึ้นงานและ Lot no.	7. Air pressure setting		
8. กิตปุ่ม Reset ที่ counter		7.1 Main valve 0.4	$0.45 \pm 0.05 { m Mpa}$	
9. ทธิบ Coil b/k ด้วยมือข้าย ทธิบ Yoke ด้วยมือขวาประกอบเข้าด้วยกับ	Iron Core Caulking	7.2 Air blow 0.:	$0.30 \pm 0.05 { m Mpa}$	
10. มือขวาหยิบ Iron core ใช่รู Coil b/k	Core & Volke RAK insertion	4) Component a	4) Component & Material (ส่วนประกอบและวัตถุดิบ)	าอบและวัตถุดิบ)
11. มือขวาหยิบงานที่ย้าเสร็จแล้วออกจาก Jig ขณะเดียวกันมือซ้ายน้ำ	Jig Setting	1. Yoke B/K 177, H44, W52	ı, W52	
งานที่ประกอบจากข้อ 9 - 10 ใส่เข้าไปใน Jig (ใส่ให้ตรง)		2. Iron Core 351		
12. เคลื่อนมือข้ายและมือขวา (ถืองานอยู่ด้วย) กด Start ให้เครื่องจักร				
ทำงาน		5) Equipment Jigs	5)Equipment Jigs & Tools (เครื่องจักร, อุปกรณ์และเครื่องมือ)	กรณ์และเครื่องมือ)
 มือขวาวางงานบนสายพาน ส่วนมือข้ายเอื้อมไปทธิบ Coil b/k ใหม่ 		1. ภาชนะใช้ Yoke b/k		
14. ทำข้าข้อ 9 - 13 เรื่อยไป	0	2. ภาชนะใส่ Core		
 เมื่อเปลี่ยนรุ่นและผลิตครบ lot ให้ค่านวณผลิตภัณฑ์ที่นับได้แล้วระบุ 		3. Jig สำหรับทดสอบคว	3. Jig สำหรับทดสอบความแข็งแรงทลังการซ้ำ Core riveting	re riveting
lɔ̃lu Lot card		4. Jig สำหรับการวัดระย	4. Jig สำหรับการวัดระยะท่างภายหลังการย้ำ Core riveting	riveting
 ปิดวาล์วลมและ Power สวิทย์ทั้งหมดของเครื่องจักร เมื่อสิ้นสุดการ 		5. ฤงนิ้ว (Fingerstalls)		
ทักงาน .		6. Iron Core Caulking Machine	Machine	
	รูปประกอบ	6) Maintenance	6) Maintenance & Curing (การดูแลและบำรุงรักษา)	และข่ารุงรักษา)
	รแก้ไขปัญหา	1) เมื่อพบว่ามีสภาพผิดป	1) เมื่อพบว่ามีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น ต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที	บ้างานทราบทันที
	นก็ไฮไม่ได้หรือไม่นน์ใจ นก็ไฮไม่ได้หรือไม่นน์ใจ	2) จัดเตรียมและทำความ:	2) จัดเตรียมและทำความสะอาดรอบ ๆอุปกรณ์และเครื่องจักร	ารื่องจักร
	String House	3) ปฏิบัติง่านตามมาตรฐ	3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย	ทัช
		4) จะต้องตรวจสอบสภาพ	4) จะต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำวันตามในตรวจสอบเครื่องจักร	ม ตรวจสอบเครื่องจักร
	บริกษาวางแผนและสงมือทำ	(Equipment Instruction and Records)	n and Records)	

															พร้อมทั้งปีดวาล์วลมและปิด Power สวิทธ์	 เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานให้กำความสะอาดบริเวณรอบเครื่องจักร 	 ถ้าเลือก Auto สวิทช์เครื่องจักรทั้งทมดจะทำงานเองโดยอัตโนบัติ 	7. กรวจท่ำ Accuracy ของเครื่อง Air Blow Cleaning ด้วยตัว Dummy	6. ตรวงสอบแรงดับสม	5. เปิด Power สวิทช์ขอมเครื่อง Dust collector	4. เปิด Power สวิทธ์ของเครื่อง Air Tech	3. เปิด Power สวิทย์ของเครื่อง Static Remover	2: เปิด Power สวิทช์ของเครื่อง Air Blow Cleaning	1. ทำความสะอาดเครื่องจักรเสร็จแล้ว เปิดวาล์วลมและ Power เบรกเกอร์	1) Working Step (ขึ้นตอนการทำงาน)	AIR BLOW CLEANING	บางอุดิตัน	CM RELAY CM - P - 200	ชื่อผลิตภัณฑ์ แผ่นที่
ปรึกษาวางแผนและลสมือทำ	แก้ไซปัญหาในกับกั	Cumach Curandon	นกัโซโมโล๊ทร็อไม่แบ่ใจ นกัโซโมโล๊ทร็อไม่แบ่ใจ	การแก้ไขปัญหา	รูฟระกอบ				-				10000000000000000000000000000000000000									 การความคุม Dummy ให้ปฏิบัติ ตามทั่วข้อควบคุม 	2. Air Pressure Setting ตานที่ระบุไว้ในหัวข้อการควบคุม	1. กก Power สวิทช์และกก Start สวิทช์	2) Method (Jans)	ni n		โรงงานผลิทธิเลย์	บริษัท พานาโซนิก อีเล็คทริก เวิร์คส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
(Equipment Instruction and Records)	4) จะต้องตรวจสอบสภา	3) ปฏิบัติงานตามมาตร	2) จัดเตรียมและทำควา	1) เมื่อพบว่ามีสภาพผิด	6) Maintenan	4. Airblow Cleaning Machine	3. Dummy Check	2. Machine Check Sheet	1. ดะกรักใส่งาน NG	5)Equipment Jigs				1. Main b/k ที่ผ่านกระเ	4) Component						กระแสไฟฟ้า		2. Dummy Check Condition	1. Air Pressure; Mai	3) Con			จัดทำโดย	Edition No. A
tion and Records)	4) จะต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำวันตามในตรวจสอบเครื่องจักร	3) ปฏิบัติงานตามนาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย	2) จัดเตรียมและทำความสะอาดรอบ ๆอุปกรณ์และเครื่องจักร	1) เมื่อพบว่ามีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น ต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบกันที่	6) Maintenance & Curing (การดูแลและบำรุงรักษา)	Machine		leet		5)Equipment Jigs & Tools (เครื่องจักร, อุปกรณ์และเครื่องมือ)				 Main b/k ที่ผ่านกระบวนการใส่ตัวตัานทานเรียบร้อยแล้ว 	Component & Material (ส่วนประกอบและวัตถุดิบ						ก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง	กวามถึ	ndition	1. Air Pressure ; Main Valve = 0.45 ± 0.05 Mpa	3) Control Item (ทั่วข้อการควบคุม)	5		หรวจสอบโทย	Revision No. 2
	ใบตรวจสอบเครื่องจักร	วดภัย	ะเศรื่องจักร	ทน้างานทราบกันท์	ลและบำรุงรักษา)					ปกรณ์และเครื่องมือ)				บร้อยแล้ว	:ກອນແລະວັກຄຸຄົນ)					Sheet	Machine Check	บันทีกคุณภาพ		Mpa	(เก้กกรม			ลยานักเล	Effective Date:

	\สีเทาจะอยู่ด้านขวามือของ Jig					Diode	ท่างาน	13. ปีดวาล์วลมและ Power สวิทช์ทั้งหมดของเครื่องจักร เมื่อสิ้นสุดการ	นล้วระบุไว้ใน Lot card	12. เมื่อมีการเปลี่ยนรุ่นทร็อผลิตครบ Lot ให้คำนวณผลิตภัณฑ์ที่บับได้	11. ทำส้ำข้อ 7 - 10 เรื่อยไป	Resistor)	ชา Coll b/k แล้วจึงวางงานลงบนสายพาน (*Relay ที่ย้าแล้วต้องมี	mบล้านขา Coll b/k ขึ้น เพื่อตรวจดูว่า มี Resistor คร้อมอยู่ระหว่าง	10. มือซ้ายทยิบงานที่ย้ำ Resistor เสร็จแล้ว ออกจากเครื่องจักร พสิกงาน	 เคลื่อนมือขวามากต Start ให้เครื่องจักรท่างาน 	ขา Com - Terminal อยู่ด้านนอก)	คร่อม Resistor ที่อยู่ในร้อง Jig ทับขาลง (ขา Coil b/k อยู่ด้านใน	8. มือซ้าชทชิบ Coil b/k บนสายพานใส่เข้าไปใน Jig ของเครื่อง โดยวาง	7. มือขวาจับพินเช็ทคีบ Resistor ใส่ลงในร่อง Jig ให้ตรงร่อง	6. กดิปุ่ม Reset ที่ counter	ร. ใส่ถุงนั้ว	4. จัดเตรียม Resistor ที่ต้องใช้	3. ดรวจสอบแรงตับลมตานที่กำหนด	2. เปิด Power สวิทช์ของเครื่อง Resistor Insertion	และ Power เบรกเกอร์	 กำความสะอาดบริเวณโด๊ะทำงานและเครื่องจักร เสร็จแล้วเปิดวาล์วลม 	1) Working Step (ขั้นตอนการทำงาน)	RESISTOR / DIODE INSERTION	บางอังวัน	CM RELAY CM - P - 190	ข้อผลิตภัณฑ์ แผ่นที่
ปรึกษาวางแผนและลงปิอุทำ	แก้ไขปัญหาในกันที่	CHINGS AND THE COLUMN	แก้ไขไม่ได้หรือไม่แน่ใจ	เรเกียกในเรเ	รูปประกอบ					10	โสขาสรีโปในช่อง			00	こうには、からいというには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これ		Avoisons	Recient		ชื่อพนักงาน, ชื่อขึ้นงานและ Lot no.	7. ระบุจำนวนงานดี, งานเสีย, จำนวนงานที่ได้รับ, วันที่ทำการผลิต,	6. ห้ามชื่นมือเข้าไปบริเวณ sensor ระหว่างทำการ terminal insertion	5. ใส่ขา Leadwire ลงไปที่ช่องทั้งสองด้านของ jig (2 จุด)	 กำความสะอาดถุงนิ้วด้วยแอลกอฮอล์ 	3. วางตัวต้านทานในภาชนะ	 Air pressure setting ตามที่ระบไว้ในหัวข้อการควบคุม 	t. เปิด Power สวิทช์และกดปุ่ม READY สวิทช์	2) Method (25fr)s)	NITU-UIGHINOMNOTH-PUNIT		โรงงานผลิทรีเลย์	บริษัท พานาโชนิก อีเล็คทริก เวิร์คส์ (ไทยนอนด์) จำกัด
(Equipment Instruction and Records)	4) จะต้องตรวจสอบสภา ช	3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐ	2) จัดเตรียมและทำความ	1) เมื่อพบว่ามีสภาพผิดป		4. Resistor / Diode Insertion Machine	3. ถุงนิ้ว (Fingerstalls)	2. คืบเป็ตท์ (Tweezers)	1. ภาชนะใส่ตัวต้านทาน				4. Dlode =>S5688G-T	3. Resistor =>ERDS1	2. Resistor =>ERDS1	1. Main b/k (ที่มี Yoke - spring riveting)								3.1 Main Valve 0.45 ± 0.05Mpa	3. Air Pressure Setting	2. Resistor ภายหลังการย้ำต้องไปบีรอยยูดยึด	1. Resistor ต้องย้าประกอบลงให้ลักสุด	3) (ยญนายด	Edition No. A
on and Records)	4) จะต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรประจำวันตามใบตรวจสอบเครื่องจักร	3) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย	2) จัดเตรียมและทำความสะอาดรอบ าอุปกรณ์และเครื่องจักร	1) เมื่อพบว่ามีสภาพผิดปกติเกิดขึ้น ต้องแจ้งให้หัวหน้างานทราบทันที	6)การดูแลและนำรุงรักษา	sertion Machine				5)อุปกรณ์และเครื่องมือ			4. Dlode =>S5688G-TPA3 ตัวต้านทาน (ที่ผ่านการ Cutting แล้ว)	3. Resistor =>ERDS1TJ681T ตัวตัวนทาน (ที่ผ่านการ Cutting แล้ว)	2. Resistor =>ERDS1TJ272T ตัวต้านทาน (ที่ผ่านการ Cutting แล้ว)	e - spring riveting)	4)ส่วนประกอบและวัตถุดิบ							5 ± 0.05Mpa	άσ	รษ้ำต้องไม่มีรอยนูดขีด	าอบลงให้ลักสุด	3) Control Item (หัวข้อการควบคุม)	R.		ตรวจสอบโทย	Revision No. 3
	มตรวจสอบเครื่องจักร	าภัย	กรื่องขักร	บักงานทราบทันที	เลา					_{ໝື}		-	กร Cutting แล้ว)	านการ Cutting แล้ว)	านการ Cutting แล้ว)		าชุดิน				-					2		ารควบคุม)			อลได้เก๋เอ	Effective Date:

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล ประวัติการศึกษา

ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน

นาย เกษม รุ่งเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีการศึกษา 2546
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทางวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2549
ช่างเทคนิค บริษัทพานาโซนิค อิเลคทริคเวอร์ค
ไทยแลนด์ จำกัด