


# การจัดตารางการผลิตแบบรอดคือภาระในงานทดสอบคุณสมบัติพิลีมสี



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พ.ศ. 2554

**Jobs scheduling method to minimize waiting time of jobs  
in testing film properties**



**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Science  
Department of Engineering Management  
Graduate School, Dhurakij Pundit University**

**2011**

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่อง การจัดตารางการผลิตแบบรอบอย่างในงานทดสอบคุณสมบัติพิล์มสี สำเร็จลงได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ พศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์ ที่ปรึกษาในการทำงานวิจัย ที่ได้กรุณาสละเวลาให้คำแนะนำ แนวคิดในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลรองต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และขอกราบขอบพระคุณ ท่านคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ซึ่งประกอบด้วย ดร.ประภาสน์ จันทรารัพพย์ ดร.ณัฐ พัชร์ อารีรัชกุลกานต์ และ พศ.ดร. ไพบูลย์ ศรี โอพาร ที่ให้คำแนะนำต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณทางบริษัท ผู้จัดการ และพนักงานในแผนกประเมินและควบคุมคุณภาพ ทุกท่านที่ให้กำลังใจและความร่วมมือในการดำเนินการศึกษาและปรับปรุงการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีเป็นอย่างดี รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้นำมาอ้างอิงในงานวิจัยนี้

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวของผู้วิจัย รวมถึงผู้ที่เลี้ยงดูผู้วิจัย อบรมสั่งสอน ผู้วิจัยให้สามารถเดินทางถึงปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อนๆ ผู้ซึ่งให้กำลังใจและความปรารถนาดีต่างๆ ทั้งที่ กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึง

ประโยชน์และสิ่งที่ซึ่งเป็นคุณค่าแห่งงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอขอบให้แก่罵ดาของผู้วิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ความผิดพลาดและข้อมูลรองต่างๆ ของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอรับผิดชอบแต่ เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ ให้แก่ผู้วิจัยท่านอื่นๆ รวมถึงผู้ที่สนใจในงานจัดตารางการผลิต และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

กฤณพ์ พล สิงห์อุบล

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	๔
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	๕
กิตติกรรมประกาศ.....	๖
สารบัญตาราง.....	๗
สารบัญรูป.....	๘
<b>บทที่</b>	
<b>1. บทนำ.....</b>	<b>1</b>
1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	4
1.3 สมมุติฐานของงานวิจัย.....	4
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย.....	4
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย.....	5
1.6 นิยามศัพท์.....	5
<b>2. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....</b>	<b>7</b>
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางการผลิต.....	7
2.2 การใช้โปรแกรม Lekin.....	13
2.3 เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	20
<b>3. ระเบียบวิธีวิจัย.....</b>	<b>23</b>
3.1 แบบจำลองและกรอบแนวคิดในการศึกษา.....	23
3.2 ตัวแปรในงานวิจัย.....	29
3.3 กลุ่มประชากรของงานวิจัย.....	29
3.4 การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงาน.....	29
<b>4. ผลการศึกษา.....</b>	<b>32</b>
4.1 ผลการวิจัยและการทดสอบ.....	32
4.2 วิเคราะห์ผลการทดสอบ.....	59

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5. สรุปผลการศึกษา.....	62
5.1 สรุปผลการศึกษา.....	62
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	65
บรรณานุกรม.....	66
ภาคผนวก .....	70
ประวัติผู้เขียน.....	82

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ตัวอย่างหัวข้อการทดสอบคุณสมบัติสี.....	3
1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้.....	5
3.1 ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี (วัน).....	24
3.2 จำนวนวันในการรอคอยงานก่อนการทดสอบคุณสมบัติสี (วัน).....	26
4.1 จำนวนงานที่ทำการทดสอบคุณสมบัติสี.....	33
4.2 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดือนมีนาคม.....	33
4.3 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ (เดือน มีนาคม).....	40
4.4 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม).....	41
4.5 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ เดือน มีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม).....	45
4.6 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดือนพฤษภาคม.....	47
4.7 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ เดือน พฤษภาคม.....	50
4.8 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ ตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2553.....	50
4.9 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดือนกรกฎาคม.....	51
4.10 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ เดือน กรกฎาคม.....	54
4.11 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดือนกันยายน.....	55
4.12 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ เดือน กันยายน.....	57
4.13 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม-ตุลาคม 2553.....	58
4.14 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ ตั้งแต่เดือน มกราคม-ตุลาคม 2553.....	59

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.15 การเปรียบเทียบปัจจัยการจัดตารางการผลิตช่วงหนึ่ง (เดือนมกราคม-มิถุนายน).....	59
4.16 การเปรียบเทียบปัจจัยการจัดตารางการผลิตช่วงสอง (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม)..	60
4.17 การเปรียบเทียบช่วงที่สามดังแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม 2553.....	60

## สารบัญรูป

หัว	หน้า
<b>รูปที่</b>	
1.1 การจราจรเมื่อมีรถเกิดเหตุขัดข้อง.....	3
2.1 หน้าแรกของการใช้โปรแกรม Lekin .....	13
2.2 รายละเอียดเบื้องต้นของโปรแกรม.....	14
2.3 เลือกแบบจำลองของโปรแกรม Lekin .....	14
2.4 ปริมาณงานที่ต้องการจัดตารางการผลิต.....	15
2.5 การกำหนดเงื่อนไขให้กับงาน.....	16
2.6 ปริมาณเครื่องจักรและปริมาณงานของการจัดตารางการผลิต.....	16
2.7 วิธีการใช้การจัดตารางการผลิตแบบ FCFS .....	17
2.8 ผลของการจัดตารางการผลิตแบบ FCFS.....	18
2.9 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ.....	19
2.10 แผนภาพเรขาห์เปรียบเทียบการจัดตารางการผลิตกับแบบอื่นๆ.....	20
3.1 ข้อมูลกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีตั้งแต่เดือน มกราคม 2553 ถึง มิถุนายน 2553.....	23
3.2 ชนิดของงานทดสอบ.....	24
3.3 ระยะเวลาทดสอบ 2 วัน.....	25
3.4 ระยะเวลาทดสอบ 7 วัน.....	26
3.5 กรอบแนวคิดในงานวิจัย.....	28
3.6 เครื่องจักรที่ใช้ในการศึกษา.....	31
3.7 ชื่องานที่ทำการทดสอบคุณสมบัติสี.....	31
4.1 การจัดตารางแบบงานประจำ (เดือนมีนาคม).....	34
4.2 การจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนมีนาคม).....	35
4.3 การจัดตารางแบบ EDD (เดือนมีนาคม).....	36
4.4 การจัดตารางแบบ SPT (เดือนมีนาคม).....	37
4.5 การจัดตารางแบบ LPT (เดือนมีนาคม).....	37
4.6 การจัดตารางแบบ FCFS (เดือนมีนาคม).....	38
4.7 การจัดตารางแบบ MST (เดือนมีนาคม).....	39
4.8 การจัดตารางแบบ Shift Bottleneck Heuristic (เดือนมีนาคม).....	39

## สารบัญ (ต่อ)

หัวข้อ	หน้า
4.9 การจัดตารางแบบ EDD เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม).....	41
4.10 การจัดตารางแบบ SPT เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม).....	42
4.11 การจัดตารางแบบ LPT เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม).....	43
4.12 การจัดตารางแบบ FCFS เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม).....	43
4.13 การจัดตารางแบบ MST เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม).....	44
4.14 การจัดตารางแบบ Shift Bottleneck Heuristic เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม).....	45
4.15 ภาพรวมการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีเดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม).....	46
4.16 การจัดตารางแบบงานประจำ (เดือนพฤษภาคม).....	48
4.17 การจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนพฤษภาคม).....	49
4.18 การจัดตารางแบบ FCFS (เดือนพฤษภาคม).....	49
4.19 การจัดตารางแบบงานประจำ (เดือนกรกฎาคม).....	52
4.20 การจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนกรกฎาคม).....	53
4.21 การจัดตารางแบบ FCFS (เดือนกรกฎาคม).....	54
4.22 การจัดตารางแบบงานประจำ (เดือนกันยายน).....	55
4.23 การจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนกันยายน).....	56
4.24 การจัดตารางแบบ FCFS (เดือนกันยายน).....	57
5.1 ภาพรวมขั้นตอนการทำงานวิจัย.....	63
5.2 จำนวนงานที่สายทั้งหมด.....	64
5.3 เวลาไหลดของงานรวม.....	64

## หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจัดตารางการผลิตแบบรอกอย่างในงานทดสอบ

คุณสมบัติฟิล์มสี

ชื่อผู้เขียน

กฤษณ์พล สิงห์อุบล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

สาขาวิชา

การจัดการทางวิศวกรรม

ปีการศึกษา

2553

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้เกิดเนื่องมาจากการทดสอบคุณสมบัติสีที่มากขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาการรอกอย่างที่จะทำการทดสอบคุณสมบัติสี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแบบจำลองที่เหมาะสมกับการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ คือ เวลาปีคงงานของระบบ (Makespan) ความล่าช้า (Tardiness) ความล่าช้ารวม (Total Tardiness) เวลาสาย (Lateness) เวลาไหลดของงาน (Flow Time) เวลาไหลดของงานรวม (Total Flow Time) จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs) เปรียบเทียบการจัดตารางการทดสอบระหว่างงานประจำแบบจำลองที่นำเสนอ และกฎการจ่ายงานหรือกฎการจัดลำดับความสำคัญ คือ กฎการจ่ายงานโดยคำนึงถึงกำหนดการส่งมอบ กฎการจ่ายงานโดยคำนึงถึงเวลาดำเนินการน้อยสุด กฎการจ่ายงานโดยคำนึงถึงเวลาดำเนินการมากสุด กฎการจ่ายงานโดยคำนึงถึงงานที่เข้ามาก่อนจะดำเนินการก่อน กฎการจ่ายงานโดยคำนึงถึงเวลา衍่อนน้อยที่สุด และชีวิตรถิกการย้ายคอกอวค์ จากโปรแกรมการจัดตารางการผลิต แล้วนำมายังเคราะห์ผล

ผลงานวิจัย พบร่วมกับ ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่นำเสนอ สามารถลดจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs) ลดลงจากเดิม 47% และเวลาไหลดของงานรวม (Total Flow Time) ลดลงจากเดิม 21% ดังนั้นการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่นำเสนอ สามารถตอบสนองต่อความเหมาะสมของบริษัทได้

Author Krisapon Singubon

Thesis Advisor Asst. Prof. Suparatchai Vorarat, Ph.D.

Department Engineering Management

Academic Year 2010

## ABSTRACT

This research is because of increase of testing properties. Therefore the objective of this research is to present new model for testing properties by efficiency indexes that Makespan Tardiness Total Tardiness Lateness Flow Time Total Flow Time and Total Number of Late Jobs. Those indexes are compared between routine, new model and dispatching rule/priority rule such as Earliest Due Date Shortest Processing Time Longest Processing Time First Come First Served Minimum Slack Time and Shift Bottleneck Heuristic.

Major fact finding, the efficiency indexes of new model can reduce to Total Number of Late Jobs 47% and Total Flow Time 21% so Jobs scheduling method to maximize waiting time of jobs in testing film properties effect to increase customer satisfaction and high efficiency.

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

อุตสาหกรรมสีมีหลายประเภท เช่น สีทาบ้าน สีใช้ในงานรถยนต์ สีใช้ในงานเครื่องใช้ไฟฟ้า สีที่ใช้ในงานไม้ เป็นต้น ซึ่งในการวิจัยนี้จะกล่าวถึงสีที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหลัก โดยอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ในรถยนต์แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ (Brand) เช่น โตโยต้า ฮอนด้า นิสสัน อิซูซุ เป็นต้น เมื่อพูดถึงการเลือกซื้อรถยนต์ ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการเลือกซื้อ คือ สีของรถยนต์ซึ่งมีสีที่ให้เลือกซื้อได้หลากหลาย ไม่ใช่เฉพาะสีภายในออกเท่านั้น สีภายนอกรถยนต์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกซื้ออีกด้วย ซึ่งในงานรถยนต์นั้นจะแบ่งสีที่ใช้เป็น 2 ประเภท หลักๆ คือ สีภายในรถยนต์ (Interior part) และสีภายนอกรถยนต์ (Exterior part) ซึ่งองค์ประกอบของสีทั้งภายในและภายนอกรถยนต์จะต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งาน เช่น สีภายนอกต้องทนทานต่อแสงแดด ความร้อน หรือความชื้น ได้มากกว่าสีภายในรถยนต์ ในขณะเดียวกันสีภายในรถยนต์จะมีคุณสมบัติที่ไม่มีอะไรมาก่อนที่จะเป็นอันตรายสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ เป็นต้น สีที่จะทำให้รู้ถึงผลกระทบดังกล่าวคือการทดสอบคุณสมบัติสีที่ต้องผ่านตามข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งจะทำการทดสอบคุณสมบัติสีในขั้นตอนก่อนการผลิตรถยนต์ออกขายในแต่ละรุ่น เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคไม่ใช่มีแค่สีสนับสนุนตามความต้องการของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องคำนึงถึงคุณภาพ และเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดังกล่าว จึงต้องมีการทดสอบคุณสมบัติของสีให้ผ่านตามข้อกำหนดของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ


ในการทดสอบคุณสมบัติสีนั้น ผู้ผลิตรถยนต์จะกำหนดมาตรฐานการทดสอบแต่ละหัวข้อ โดยอ้างอิงหรือจำลองสภาพการใช้งานจริงจากผู้บริโภค โดยสีที่ผลิตออกขายนั้นต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ารถยนต์ที่ซื้อไปนั้น เป็นสีที่มีความทนทานต่อสภาพการใช้งานได้จริง ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะผลิตรถยนต์ออกมาย่างเปลี่ยนกัน เช่น โตโยต้า (Toyota) รุ่น แคมร์ อัลติส วีออส ยารีส วีโก้ วิช ฟอร์จูนเนอร์ (Camry Altis Vios Yaris Vigo Wish Fortuner)

ฮอนด้า (Honda)	รุ่น	แอคคอร์ด ซิตี้ แจส ซีอาร์วี (Accord Civic City Jass CRV)
อิซูซุ (Isuzu)	รุ่น	ดีแมกซ์ (D-Max)

นิสสัน (Nissan)                      รุ่น                      เทียน่า นาวาร่า ทีด้า (Teana Tiida Navara)

จากรุ่นรถยนต์ในแต่ละบริษัทผู้ผลิตดังกล่าวนั้น พบว่า ในแต่ละรุ่นยังแบ่งระดับราคา และอุปกรณ์เสริมต่างๆ อีกมาก เพื่อให้ว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีการแข่งขันกันเองมีสูงมาก เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อรถยนต์ของตนเอง สิ่งที่สำคัญ คือ ผู้ผลิตสีจะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติสีตามรุ่นรถยนต์แต่ละรุ่น ทุกครั้งก่อนการผลิตรถยนต์ออกขายให้กับผู้บริโภค อีกทั้งในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนรุ่นเล็กน้อย (Minor Change) คือการปรับเปลี่ยนภายใน ภายนอก หรือวัสดุคิบในการผลิตเพียงเล็กน้อยในแต่ละรุ่นขึ้นกับทางผู้ผลิตรถยนต์ จะเห็นได้ว่างานที่จะต้องทำการทดสอบนั้นมีเพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปี ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตสีในส่วนของการทดสอบคุณสมบัติสีจะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติสีตามแผนการผลิตรถยนต์แต่ละรุ่น การผลิตให้ทันเวลา เพื่อตอบสนองความรวดเร็ว ให้กับผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ดังนั้นงานทดสอบคุณสมบัติสีที่มีการทดสอบที่มีมากขึ้น รวมทั้ง มาตรฐานการทดสอบของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อนั้นมีรายละเอียดหรือหัวข้อการทดสอบที่แตกต่างกันออกไปหลากหลาย

เป้าหมายของทุกบริษัทคือการส่งมอบสินค้าหรือบริการ ให้ทันกำหนดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ถ้ามองในส่วนของการผลิตจะมีส่วนที่ทำให้การผลิตไม่เป็นไปตามแผน การล่าช้า การรอคอย ที่จะผลิตต่อไปยังเครื่องจักรอีกเครื่องหนึ่งเกิดขึ้นหรือเรียกว่า คอขาด (Bottleneck) ซึ่งหมายถึง เครื่องจักรเป็นตัวจำกัดผลผลิตของกระบวนการทำงาน คอขาดจะทำให้เกิดข้อจำกัดของการทำงานขึ้นเนื่องจากเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการทำงานเร็วหรือช้า ถ้าเปรียบดังขวดน้ำ อัตราการไหลของน้ำจะขึ้นกับส่วนที่แคบที่สุดของขวด หรือบริเวณคอขวดนั้นเอง โดยที่การเพิ่มอัตราเร็วในส่วนอื่นที่ไม่ใช่คอขวดของระบบ จะไม่มีผลต่ออัตราเร็วของทั้งระบบ หรือ ถนนที่รถวิ่งได้สามเลน แต่เมื่อมีรถเกิดเหตุขัดข้องขึ้นอยู่ส่องเลนทำให้เหลือเพียงแค่เลนเดียว การจราจรจึงเกิดการติดขัด แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการนำรถที่เกิดเหตุขัดข้องออกจากถนนก็จะทำให้การจราจรเป็นไปอย่างปกติเหมือนเดิม ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 (ซ้าย) การจราจรปกติ (ขวา) การจราจรเมื่อมีรถเกิดเหตุขัดข้อง

ปัญหาของวัสดุที่เกิดขึ้นจะต้องมีการจัดการเพื่อให้การผลิตหรือบริการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทันเวลาในการส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ตัวอย่างหัวข้อการทดสอบคุณสมบัติ ดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 ตัวอย่างหัวข้อการทดสอบคุณสมบัติ

APPEARANCE	ACID RESISTANCE
HARDNESSS	SOLVENT RESISTANCE
ADHESION	FOGING TEST
SPECULAR GLOSS	RUBBING RESISTANCE
IMPACT RESISTANCE	WEAR RESISTANCE
PRINT RESISTANCE	SCRATCH RESISTANCE
HUMIDITY RESISTANCE	OIL RESISTANCE
WATER RESISTANCE	WAX RESISTANCE
ALKALI RESISTANCE	HUMIDITY CYCLE RESISTANCE

จากตารางที่ 1.1 เป็นตัวอย่างหัวข้อการทดสอบคุณสมบัติสีซึ่งมีหลายๆ หัวข้อการทดสอบและพบว่าในแผนกที่ทำการวิจัยนี้ได้ศึกษาและพบว่ามีเครื่องจักรเพียงหนึ่งเครื่องที่เป็นคอกขาดในกระบวนการทำงานคือ เครื่อง HUMIDITY CYCLE ซึ่งใช้ทดสอบในหัวข้อ HUMIDITY CYCLE RESISTANCE ดังนั้นเราจึงใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาคือ คือ การจัดตารางการผลิตโดยใช้แบบจำลองเครื่องจักรเดียว (Single Machine) เนื่องจากในกระบวนการการทำงานเครื่องจักรนี้จะไม่สามารถที่จะหยุดระหว่างการทดสอบคุณสมบัติสีได้ เหมือนกับเครื่องจักรอื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ใช้แนวคิดนี้สร้างตารางการผลิตที่เหมาะสมกับทางแผนก โดยงานวิจัยนี้จะใช้โปรแกรม Lekin ในการวัดประสิทธิภาพของ การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี สร้างขึ้นเป็นโมเดลที่เหมาะสมกับทางแผนก

## 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อเสนอแบบจำลองที่เหมาะสมในการจัดตารางกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีของ แผนก โดยเปรียบเทียบกับงานประจำและการใช้โปรแกรม Lekin ในการวัดประสิทธิภาพของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี

## 1.3 สมมุติฐานของงานวิจัย

สามารถจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีในแบบจำลองเครื่องจักรเดียว (Single Machine) เพื่อทำให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมโดยให้เครื่องจักรสามารถรอคิวยางให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เริ่มงานพร้อมกันเมื่องานนั้นมีเงื่อนไขในการทำงานเหมือนกันและในช่วงการร่อนงานนั้นสามารถนำ้งานที่มีเงื่อนไขในการทำงานเหมือนกันเข้าทำงานพร้อมกัน แต่จะไม่สามารถมีการแทรกงานระหว่างการดำเนินงาน โดยที่มีการตั้งค่าของเครื่องจักรรวมอยู่ในเวลาการดำเนินงานแล้ว ไม่มีเครื่องจักรเสีย (Breakdown) และให้งานทดสอบมีความสำคัญเท่ากันทุกงาน โดยวัดประสิทธิภาพจากเวลาปิดงานของระบบ (Makespan) ความล่าช้า (Tardiness) ความล่าช้ารวม (Total Tardiness) เวลาสาย (Lateness) เวลาไหลดของงาน (Flow Time) เวลาไหลดของงานรวม (Total Flow Time) จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)

## 1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

1. ในงานวิจัยนี้จะศึกษาวิธีการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี โดยใช้เครื่องจักรที่เป็นคอกขาด

2. ใช้โปรแกรม Lekin (Academic version) ในการวัดประสิทธิภาพการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี พร้อมคำนวณเมื่อประกอบคำตอบของโปรแกรม Lekin และแบบจำลองที่นำเสนอ
3. ศึกษาเฉพาะแบบจำลองเครื่องจักรเดียว (Single Machine) ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี โดยที่สามารถนำงานเข้ากระบวนการทดสอบได้พร้อมกัน เมื่อเงื่อนไขในการทำงานเหมือนกัน
4. งานที่ทำการจัดตารางการทดสอบจะเป็นงานที่แทรกการเดินเปล่าได้แต่ไม่สามารถแทรกงานได้ พร้อมทั้งกำหนดให้มีมีเครื่องจักรเลี้ยง
5. ในงานวิจัยนี้ เป็นงานแบบตามสั่ง (Make to Order) คือ ทดสอบคุณสมบัติสีตามที่ลูกค้าร้องขอจึงไม่สามารถกำหนดให้งานจะเข้ามาในกระบวนการทดสอบได้
6. จะใช้วิธีวิริสติกในการหาคำตอบที่ดี จะไม่ใช้วิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุด และกฎการจ่ายงาน SPT EDD LPT FCFS MST งานประจำและนำเสนอแบบจำลองใหม่

### 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. สามารถสร้างหลักการในการจัดตารางกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับสภาพการทำงานจริง
2. สามารถทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 1.6 นิยามศัพท์

#### ตารางที่ 1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้

สัญลักษณ์	ความหมาย
$n$	จำนวนของงานทั้งหมดที่นำมาพิจารณาในการจัดตาราง
$m$	จำนวนของเครื่องจักรทั้งหมดที่นำมาพิจารณาในการจัดตาราง
$J_j$	งานที่ $j$
$M_i$	เครื่องจักรที่ $i$
$p_j$	เวลาทำงานหรือเวลาปฏิบัติงาน (Processing Time) หมายถึงเวลาที่งาน $j$ จะต้องใช้บนเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นพร้อมกับรวมเวลาการติดตั้งเครื่องไว้ด้วย
$r_j$	เวลาปล่อยงาน (Release Date) ของงาน $j$ หมายถึง เวลาที่งาน $j$ เข้ามาสู่ระบบหรือ หมายถึง เวลาที่พร้อมจะเริ่มงาน (Ready Date) ได้หรือเวลาเริ่วสุดที่งาน $j$ จะเริ่มได้

### ตารางที่ 1.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ (ต่อ)

สัญลักษณ์	ความหมาย
$d_j$	กำหนดส่งมอบ (Due Date) ของงาน $j$ หมายถึง เวลาจัดส่งหรือเวลาเสร็จงานที่สัญญาไว้กับลูกค้า การทำงานหลังจากกำหนดส่งมอบอาจจะเกิดขึ้นได้
$w_j$	น้ำหนัก (Weight) ของงาน $j$ หมายถึง ปัจจัยที่แสดงความสำคัญของงาน $j$ เมื่อเปรียบเทียบกับงานอื่นในระบบ หรืออาจจะหมายถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บงาน $j$ ไว้ในระบบ ซึ่งอาจจะพิจารณาในเบื้องต้น ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดเก็บพัสดุคงคลังหรือมูลค่าเพิ่มที่ให้กับงานนั้น
$C_j$	เวลาเสร็จงาน (Completion Time) หมายถึง เวลาที่งาน $j$ เสร็จสิ้นการทำงานบนเครื่องจักร
$C_{\max}$	เวลาปิดงานของระบบ (Makespan) คือ เวลาที่ระบบทำงานชิ้นสุดท้ายเสร็จสิ้น
$L_j$	เวลาสายของงาน (Lateness, $L_j$ ) คือ เวลาถึงงานไม่มีค่า $L_j$ มาก แสดงว่า งานนั้นสาย แต่ถึงงานไม่มีค่า $L_j$ ลบ และแสดงว่างานนั้นทำเสร็จก่อนกำหนด และถึงงานไม่มีค่า $L_j$ เท่ากับ 0 และแสดงว่างานนั้นเสร็จทันพอดี
$L_{\max}$	เวลาล่าช้า (Tardiness) ของงาน
$S_j$	เวลาหย่อนของงานหรือเวลาหน่วงของงานแต่ละงาน โดยมีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างเวลาส่งมอบกับเวลาที่งานเสร็จ
$WT_n$	เวลารออย่าง (Waiting Time) ในรอบการคำนวณที่ $n$
$r^*_n$	เป็นค่าของเวลาพร้อมรับงาน โดยมีแนวคิดคือ ถ้า $r_n + WT_n \leq C_{n-1}$ และ $r^*_n = 0$ ถ้า $r_n + WT_n > C_{n-1}$ และ $r_n + WT_n - C_{n-1} = r^*_n$ ในรอบการคำนวณที่ $n$
$t$	เป็นเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงเวลา

## บทที่ 2

### แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึง แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางการผลิตแบบจำลองเครื่องจักรเดียว กฎการจ่ายงาน วิธีชีวิริสติก รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางการผลิต

ในทางปฏิบัติมีปัจจัยเป็นจำนวนมากที่จะใช้ในการจัดตารางการผลิต เพื่อที่จะแยกแยะ หรือจัดกลุ่มให้เข้ากับลักษณะของการผลิตหรือบริการ ซึ่งจะต้องมีแบบจำลองต้นแบบหรือแนวคิด ก่อนที่จะทำการปฏิบัติงาน และการจัดเรียงเครื่องจักรนั้นขึ้นอยู่กับระบบการทำงานและปัจจัย แวดล้อมต่างๆ และแบบจำลองที่นำเสนอไว้กับการจัดตารางการผลิตมีดังนี้

##### 2.1.1 แบบจำลองเครื่องจักรเดียว (Single Machine) (ปาร์เมค ชูติมา, 2546 : 45-46)

ปัญหาการจัดตารางเครื่องจักรเดียวแบบพื้นฐานจะมีสมมุตฐานดังต่อไปนี้

2.1.1.1 มีเซตของงาน  $n$  งาน ที่แต่ละงานมี 1 การดำเนินงาน ซึ่งพร้อมให้เครื่องจักรดำเนินการได้ตั้งแต่เวลาเป็นศูนย์

2.1.1.2 เวลาปรับตั้งเครื่องจักรจะไม่ขึ้นกับลำดับของงานที่ทำก่อนหน้า และเวลาปรับตั้งเครื่องจะรวมอยู่กับเวลาปฏิบัติงาน (Processing Time) เรียบร้อยแล้ว

2.1.1.3 คุณสมบัติต่างๆ ของงานทราบอยู่ล่วงหน้าแล้ว

2.1.1.4 เครื่องจักรมีความพร้อมใช้ตลอดเวลา (สมมุติว่าไม่มีเครื่องจักรเสียในขณะปฏิบัติงาน) และไม่ยอมให้มีเครื่องจักรเดินเปล่าเมื่อมีงานมากอยู่ที่แควคอบาเข้า

2.1.1.5 เมื่อมีการปฏิบัติงานเริ่มขึ้นบนชั้นงานใดๆ แล้วจะไม่ยอมให้มีการแทรกงานเกิดขึ้น

จากสมมุตฐานดังกล่าว ได้มีการพัฒนาแบบจำลองให้มีความทั่วไปมากขึ้น และการขยายผลของแบบจำลองเครื่องจักรเดียวพื้นฐานให้สามารถนำไปใช้ได้กับระบบที่มีความซับซ้อนขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะเริ่มต้นปฏิบัติงานที่เวลาเดียวกันเรียกว่า ปัญหาเครื่องจักรเดียวแบบสถิต (Static Single Machine Problem) และเรียกกรณีที่เวลาพร้อมที่จะเริ่มต้นปฏิบัติงานของแต่ละงานมีความแตกต่างกันว่า ปัญหาเครื่องจักรเดียวแบบพลวัตร (Dynamic Single Machine Problem) ซึ่งการให้ความพร้อมของแต่ละงานไม่เท่ากันจะส่งผลโดยตรงต่อการจัดตารางการผลิต

คือ ในการหาคำตอบที่ดีที่สุด นอกจากจะต้องพิจารณาถึงลำดับของงานที่จะโหลดเข้าสู่เครื่องจักร แล้ว จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทรกเวลาเดินเปล่า (Insert Idle Time) หรือการแทรกงาน (Preemption) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- (1) ไม่มีการแทรกเวลาเดินเปล่า และไม่มีการแทรกงาน
- (2) มีการแทรกเวลาเดินเปล่าได้แต่ไม่มีการแทรกงาน
- (3) มีการแทรกเวลาเดินเปล่า และมีการแทรกงาน เรียกว่า การแทรกงานแบบกลับเข้าทำงานใหม่ (Preempt Resume)

### 2.1.2 ตัววัดประสิทธิภาพหรือตัววัดสมรรถนะของการจัดตารางการผลิต (หน้า 32-37)

ในการจัดตารางการผลิตจะมีตัวประเมินหรือตัววัดประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า ตัววัดสมรรถนะ ซึ่งเป้าหมายของตัววัดสมรรถนะที่ทำการจัดตารางการผลิตนั้น เช่น การหาค่าที่มากที่สุด หรือการหาค่าที่น้อยที่สุดของตัววัดสมรรถนะเอง ดังต่อไปนี้

#### 2.1.2.1 วัตถุประสงค์ด้านประมาณการผลิต

(1) เวลาไหลของงาน (Flow Time,  $F_j$ ) จะหมายถึงระยะเวลาทั้งหมดที่งานใช้เวลาอยู่ในระบบ แทนด้วย  $F_j = C_j - r_j$  ซึ่งเวลาไหลของงานนี้จะเป็นตัววัดความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของระบบ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงเวลาที่แต่ละงานต้องอยู่ในระบบตั้งแต่งานเข้ามาสู่ระบบจนกระทั่งงานออกจากระบบ การทำให้เวลาไหลเฉลี่ยของงาน (Average Mean Flow Time) มีค่าน้อยที่สุดและจะเกี่ยวข้องกับค่าผลรวมของเวลาเสร็จ (Sum of Completion Time) มีค่าน้อยที่สุด

(2) เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) เวลาปิดงานจะมีความสำคัญเมื่องานที่นำมาจัดตารางมีจำนวนจำกัด แทนด้วย  $C_{max} = \max(C_1, C_2, \dots, C_n)$  ซึ่งหมายถึงเวลาที่ระบบทำงานชิ้นสุดท้ายเสร็จสิ้น เวลาปิดงานมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์ด้านปริมาณผลผลิต นั่นคือ การจัดตารางเพื่อทำให้เวลาปิดงานของระบบมีค่าน้อยที่สุดจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ก่อให้เกิดปริมาณผลผลิตมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดการใช้งานเครื่องจักรอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรที่เป็นคงคลังของระบบ

#### 2.1.2.2 วัตถุประสงค์ด้านกำหนดส่งมอบ (Due-Date Related Objectives)

(1) เวลาสาย (Lateness) แทนด้วย  $L_j = C_j - d_j$  ถ้างานใดมีค่า  $L_j$  บวก แสดงว่างานนั้นสาย แต่ถ้างานใดมีค่า  $L_j$  ลบ แสดงว่างานนั้นทำเสร็จก่อนกำหนด และถ้างานใดมีค่า  $L_j$  เท่ากับ 0 แสดงว่างานนั้นเสร็จทันพอดี ซึ่งเวลาสายสูงสุด (Maximum Lateness) แทนด้วย  $L_{max} = \max(L_1, L_2, \dots, L_n)$  การทำให้เวลาสายสูงสุดมีค่าน้อยที่สุด ( $\min L_{max}$ ) คือการทำให้เวลาสายของงานที่สายมากที่สุด ในระบบมีค่าน้อยที่สุดนั่นเอง

(2) จำนวนของงานที่สาย (Number of Jobs Late) จะหาค่าได้จากจำนวนงานที่แสดงค่า  $L_j$  เป็นบวก

(3) เวลาล่าช้า (Tardiness) แทนด้วย  $T_j = \max(C_j - d_j, 0) = \max(L_j, 0)$  ข้อแตกต่างระหว่างเวลาล่าช้ากับเวลาสาย คือ เวลาล่าช้าจะไม่มีทางที่จะมีค่าเป็นลบได้ น้อยที่สุดเท่ากับ 0

(4) เวลาล่าช้าทั้งหมดที่ถูกคล่อน้ำหนัก (Total Weighted Tardiness) ต้องสมมุติฐานว่าแต่ละงานมีความสำคัญต่างกันในด้านของความล่าช้าที่เกิดขึ้น จะทำให้เราต้องให้ค่าน้ำหนักมากกับงานที่มีความสำคัญมาก ซึ่งเวลาล่าช้าทั้งหมดที่ถูกคล่อน้ำหนัก

(5) จำนวนงานล่าช้า (Number of Tardy Jobs) แทนด้วย  $N_j = 1$  เมื่อ  $C_j > d_j$  และ  $N_j = 0$

(6) จำนวนงานล่าช้าที่ถูกคล่อน้ำหนัก (Weighted Number of Tardy Jobs) ในกรณีที่การล่าช้าของงานแต่ละงานมีความสำคัญไม่เท่ากัน ซึ่งจำนวนงานที่ล่าช้าทั้งหมดที่ถูกคล่อน้ำหนัก

#### 2.1.2.3 วัดคุณประสพค้านค่าใช้จ่าย

(1) เวลาเสร็จงานทั้งหมดที่ถูกคล่อน้ำหนัก Total Weighted Completion Time

(2) เวลาเสร็จงานทั้งหมดที่ถูกคล่อน้ำหนักและหักลด (Discounted Total Weighted Completion Time) พิจารณาค่าใช้จ่ายนี้จะถูกหักลดด้วยอัตรา  $r$  โดยที่  $0 < r < 1$  ต่อหน่วยเวลา นั่นคือ ถ้างาน  $j$  ไม่เสร็จภายในเวลา  $t$  และ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอีก  $w_j e^{-rt} dt$  ในช่วงเวลา  $[t, t+dt]$  ถ้างานเสร็จที่เวลา  $t$  และ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วง  $[0, t]$  จะเท่ากับ  $w_j(1-e^{-rt})$  ตามปกติแล้ว  $r$  จะมีค่า ใกล้กับ 0 เช่น 0.1 หรือ 10%

#### 2.1.3 กฎการจ่ายงาน (Dispatching rule) หรือกฎการจัดลำดับความสำคัญ (Priority rule)

2.1.3.1 EDD (Earliest Due Date) ตารางจะสร้างขึ้นโดยพิจารณาจากกำหนดส่งมอบของงานเป็นสำคัญ ซึ่งงานที่ถูกกำหนดส่งมอบเร็วจะถูกพิจารณาให้ดำเนินการก่อนงานที่กำหนดส่งมอบช้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเน้นที่การลดความล่าช้าจากกำหนดการส่งมอบงานแต่ข้อเสียคือจะมีงานที่อยู่ในระบบการผลิตสูง เนื่องจากไม่ได้นำระยะเวลาในการทำงานมาคำนวณด้วย

2.1.3.2 MST (Minimum Slack Time) ลำดับความสำคัญสูงสุดจะให้กับงานที่มีเวลาหัก่อน (Slack time) น้อยที่สุด เวลาหัก่อนมีค่าเท่ากับ ผลต่างระหว่างเวลาส่งมอบกับเวลาที่งานเสร็จสำหรับงานนั้น แทนด้วย  $S_j = d_j - t_j$

2.1.3.3 FCFS (First Come First Served) เป็นกฎของการให้เลือกทำงานตามคิวซึ่งงานที่หนาเข้ามาก่อนจะเลือกทำงานนั้นก่อน ข้อดีคือมีความเป็นธรรมกับลูกค้า แต่ข้อเสียคือถ้างานมีงานที่ใช้เวลาในการทำงานมากจะทำงานในลำดับถัดไปใช้เวลาในการรออยนาน

2.1.3.4 LPT (Longest Processing Time) เป็นกฎที่เลือกงานที่ใช้เวลานานที่สุดซึ่งมักจะเป็นงานที่มีความสำคัญมากที่สุดทำก่อน มีข้อเสียคือจะทำให้ระยะเวลาทั้งหมดของการทำงานนานซึ่งส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพโดยรวมมากกว่าวิธีการอื่นๆ

2.1.3.5 SPT (Shortest Processing Time) กฎนี้อาจจะเรียกว่า SOT (Shortest Operation Time) โดยจะดำเนินการจากงานที่ใช้ระยะเวลาทำน้อยกว่าเรียงลำดับลงมาที่ใช้ระยะเวลาที่สุด วิธีการนี้มุ่งเน้นลดเวลาแಡ่วเต็ร์ของแต่ละงานเพื่อให้งานออกจากระบบให้เร็วที่สุดเป็นผลทำให้เวลาเฉลี่ยของงานในระบบจะต่ำ แต่เมื่อผลเสียทำให้งานที่ใช้เวลาในการทำงานนานอยู่อันดับท้ายเกิดการรออย่างการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการแทรกงานที่มีระยะเวลาในการทำงานต่ำจะทำให้งานที่ใช้ระยะเวลาในการทำงานนานจะยังรออยนานมากขึ้น

#### 2.1.4 วิธีอิริสติก (Heuristic) ของแบบจำลองเครื่องจักรเดียวพื้นฐาน

โดยปกติเราสามารถหาคำตอบที่ดีที่สุดได้แต่ใช้เวลานานมาก (เมื่อมีงานจำนวนไม่เกิน 10 งานเท่ากับ 10!) ซึ่งวิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุดนี้จะประกอบด้วย 2 แบบ

- (1) แบบแจงนับบริบูรณ์ (Complete Enumeration)
- (2) แบบแตกกิ่งและจำกัดขอบเขต (Branch and Bound Algorithm)

แต่ในทางปฏิบัติหรือในเชิงอุตสาหกรรมแล้ววิธีการทั้งสองแบบนั้นไม่เหมาะสมแก่การนำไปใช้ จึงมีวิธีการหาคำตอบแบบพอใช้ได้หรือแบบพอประมาณ หรือเรียกว่า อิริสติก (Heuristic)

#### 2.1.5 อิริสติกการย้ายคอกขวดสำหรับเวลาปิดงานของระบบ (Shifting Bottleneck Heuristic) (หน้า 230-232)

เป็นหนึ่งในอิริสติกที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการทำให้เวลาปิดงานของระบบผลิตแบบตามงานมีค่าน้อยที่สุด คือ อิริสติกการย้ายคอกขวด (Shifting Bottleneck Heuristic) ถ้าให้  $M$  แทนเขตของ  $m$  เครื่องจักรทั้งหมดในระหว่างการวนซ้ำของอิริสติกให้สมมุติว่าส่วนโถงการเลือกที่ได้ถูกเลือกเอาไว้ในการวนซ้ำก่อนหน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเขตของ  $M_0$  ของเครื่องจักร ดังนั้นลำดับการดำเนินงานสำหรับแต่ละเครื่องจักรใน  $M_0$  ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ผลลัพธ์ของการวนซ้ำคือ การเลือกเครื่องจักร  $M - M_0$  เครื่อง เพื่อนำเข้ามาร่วมอยู่ในเขต  $M_0$  และลำดับของการดำเนินงานบนเครื่องจักรนี้จะถูกสร้างขึ้นในระหว่างการวนซ้ำครั้งนี้ด้วย เพื่อหาว่าเครื่องจักรใดควรจะถูกนำมาร่วมเป็นเครื่องถัดไปใน  $M_0$  เราจะต้องหาว่า เครื่องจักรที่ยังไม่ได้ถูกจัดตาราง

เครื่องไหนที่ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงสูงสุด ซึ่งทำได้โดยคัดแปลงกราฟระบุทิศทางดังเดิมด้วยการลบส่วนโถกการเลือกทั้งหมดของเครื่องจักรที่จะต้องจัดตาราง (เครื่องจักรที่อยู่ในเซต  $M - M_0$ ) แล้วเก็บเฉพาะส่วนโถกการเลือกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรในเซต  $M_0$  เอาไว้ (หนึ่งส่วนโถกจากแต่ละคู่) เรียกราฟนี้ว่า  $G'$  การลบส่วนโถกการเลือกทั้งหมดของเครื่องจักรนี้ที่ลักษณะดำเนินงานไปเรื่อยๆ แต่ในตอนนี้การดำเนินงานเหล่านี้อาจทำงานกันไปได้ (รวมกับว่าแต่ละการดำเนินงานมีเครื่องจักรเป็นของตนเอง) กราฟ  $G'$  จะมี 1 เส้นทางวิกฤติหรือมากกว่า ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดเวลาปิดงานของระบบและเรียกว่าเวลาปิดงานของระบบนี้ว่า  $C_{\max}(M_0)$

สมมติว่าการดำเนินงาน  $(i,j) \in \{M - M_0\}$  ซึ่งถูกกำหนดโดยเส้นทางวิกฤต (เส้นทางที่ยาวที่สุด) ที่อยู่ใน  $G'$  จะต้องทำในระหว่างหน้าต่างเวลาของเวลาปล่อยงานกับเวลาส่งมอบงาน โดยที่เวลาปล่อยงานมีค่าเท่ากับเส้นที่ยาวที่สุดใน  $G'$  จากแหล่งต้นทางไปยังโหนด  $(i, j)$  และเวลาส่งมอบงานมีค่าเท่ากับ  $C_{\max}$  ลบด้วยเส้นทางที่ยาวที่สุดจากโหนด  $(i, j)$  ไปยังแหล่งปล่อยงานบวกกับ  $p_{ij}$  ให้พิจารณาแต่ละเครื่องจักร  $M - M_0$  เมื่อมันกับเป็นปัญหาเครื่องจักรเดียวแบบไม่มีการแทรกงานโดยที่แต่ละเครื่องจักรทำงานอย่างเป็นอิสระต่อ กัน และมีการกำหนดเวลาปล่อยงานและเวลาส่งมอบงานให้วัตถุประสงค์ของการจัดตาราง คือ การทำให้เวลาสายของงานที่มากที่สุดมีค่าน้อยที่สุด ซึ่งปัญหาลักษณะแบบนี้เป็นปัญหาแบบอินพุต แต่ว่าขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหานี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดให้ค่าน้อยที่สุดของ  $L_{\max}$  ของปัญหาเครื่องจักรเดียวสำหรับเครื่องจักร  $i$  แทนด้วย  $L_{\max}(i)$  และจะใช้ค่านี้เป็นตัวตัดความวิกฤติของเครื่องจักร  $i$

หลังจากแก้ปัญหาเครื่องจักรเดียวเหล่านี้ทั้งหมด เครื่องจักรที่มีเวลาสายมากที่สุดมีค่าสูงสุดจะเป็นเครื่องจักรที่ถูกเลือกระหว่างเครื่องจักรที่ยังคงเหลือเหล่านี้ เครื่องจักรนี้จะเป็นเครื่องจักรที่มีความวิกฤติสูงสุดหรือเป็นค่าขวด ดังนั้นเครื่องจักรนี้จะถูกรวมเข้าไปใน  $M_0$  เป็นเครื่องจักรถัดไป ให้เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักร  $k$  ให้เรียกค่าเวลาสายที่มากที่สุดนี้ว่า  $L_{\max}(k)$  และจัดตารางเครื่องจักรนี้ตามลำดับที่ดีที่สุดที่หาได้จากการแก้ปัญหาเครื่องจักรเดียวของเครื่องจักรนี้ ถ้าส่วนโถกการเลือกซึ่งกำหนดลำดับการดำเนินงานบนเครื่องจักร  $k$  ถูกแทรกลงในกราฟ  $G'$  แล้วเวลาปิดงานของระบบของตารางแบบบางส่วนปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเท่ากับ  $L_{\max}(k)$  นั่นคือ  $C_{\max}(M_0 \cup k) \geq C_{\max}(M_0) + L_{\max}(k)$  ก่อนที่จะเริ่มการวนซ้ำรอบใหม่และหาเครื่องจักรเครื่องถัดไปที่จะจัดตาราง เราอาจจะต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นในระหว่างการวนซ้ำรอบปัจจุบัน ขั้นตอนนี้จะจัดลำดับเครื่องจักรทั้งหมดที่อยู่ในเซต  $M_0$  ด้วยเดิมเสียใหม่ เพื่อคุ้มครองความสามารถลดเวลาปิดงานของระบบลงได้อีกหรือไม่ กล่าวคือ เครื่องจักร ( $\text{สมมติว่าเป็นเครื่องจักร } l$ ) ถูกนำออกจากเซต  $M_0$  และกราฟ  $G'$  ถูกสร้างขึ้นโดยการคัดแปลงกราฟ  $G'$  โดยการรวมส่วนโถกการเลือกที่กำหนดลำดับของดำเนินงานบนเครื่องจักร  $k$  เอาไว้ และเอาส่วนโถกการเลือกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร  $l$  ออก

เครื่องจักร 1 จะถูกจัดลำดับใหม่โดยการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลาสายที่มากที่สุดของเครื่องจักรเดียว ที่มีเวลาปล่อยงานและเวลาส่งมอบงานถูกกำหนดโดยเส้นทางวิกฤตในกราฟ  $G$  การจัดลำดับแต่ละเครื่องจักรใหม่ในเซต  $M_0$  ดังเดิมจะทำให้การวนซ้ำเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในการวนซ้ำรอบต่อไป ขั้นตอนวิธีทั้งหมดจะถูกทำซ้ำและเครื่องจักรจะถูกเติมเข้าไปในเซต  $M_0 \cup k$  ดังขั้นตอนต่อไปนี้

#### ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้น

(1) ให้  $M_0 = \emptyset$

(2) กราฟ  $G$  เป็นกราฟที่มีส่วนโคงเชื่อมโคงทั้งหมดและไม่มีส่วนโคงการเลือก

(3) กำหนดให้  $C_{\max}(M_0)$  เท่ากับเส้นทางที่ยาวที่สุดในกราฟ  $G$

#### ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์เครื่องจักรที่จะถูกจัดตาราง

ให้ทำสิ่งต่อไปนี้กับแต่ละเครื่องจักร  $i$  ที่อยู่ในเซต  $M - M_0$

(1) สร้างปัญหาเครื่องจักรเดียว โดยที่การดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้เวลาปล่อยงานและเวลาส่งมอบงาน (เวลาปล่อยงานของการดำเนินงาน  $(i, j)$  มีค่าเท่ากับ เส้นทางที่ยาวที่สุดในกราฟ  $G$  จากแหล่งต้นทางไปยังโหนด  $(i, j)$  เมื่อเวลาส่งมอบของการดำเนินงาน  $(i, j)$  หาได้จาก การนำเอาเส้นทางที่ยาวที่สุดในกราฟ  $G$  จากโหนด  $(i, j)$  ไปยังแหล่งปลายทางมาลบด้วย  $p_{ij}$ )

(2) หาค่า  $L_{\max}$  ที่น้อยที่สุดสำหรับปัญหาอยของแต่ละเครื่องจักรเดียวหลังจากนี้

(3) ให้  $L_{\max}(i)$  เป็นค่า  $L_{\max}$  ที่น้อยที่สุดสำหรับปัญหาอยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร  $i$

#### ขั้นตอนที่ 3 การเลือกค่าของเครื่องจักร

#### ขั้นตอนที่ 3 การเลือกค่าของเครื่องจักร

(1) ให้  $L_{\max}(k) = \max_{i \in \{M - M_0\}} (L_{\max}(i))$

(2) จัดตารางเครื่องจักร  $k$  ตามลำดับงานที่หาได้จากขั้นที่ 2

(3) เติมส่วนโคงการเลือกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในกราฟ  $G$

(4) เติมเครื่องจักร  $k$  ลงใน  $M_0$

ขั้นตอนที่ 4 จัดลำดับเครื่องจักรที่เคยจัดตารางไว้ก่อนหน้านี้เสียใหม่ ให้ทำสิ่งต่อไปนี้ กับแต่ละเครื่องจักร  $i \in \{M_0 - k\}$

(1) ลบส่วนโคงการเลือกที่เกี่ยวข้องออกจาก  $G$

(2) สร้างปัญหาอยของเครื่องจักรเดียวสำหรับเครื่องจักร  $i$  ที่มีเวลาปล่อยงาน และเวลาส่งมอบงานของการดำเนินงานที่หาได้จากเส้นทางที่ยาวที่สุดที่คำนวณได้ใน  $G$

(3) หาลำดับงานที่ทำให้  $L_{\max}(i)$  มีค่าน้อยที่สุด

(4) เติมส่วนโคงการเลือกที่เกี่ยวข้องลงในกราฟ  $G$

#### ขั้นตอนที่ 5 เกณฑ์สำหรับหยุดการวนซ้ำ

(1) ถ้า  $M_0 = M$  ให้หยุด ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้กลับไปทำข้อที่ขั้นที่ 2

## 2.2 การใช้โปรแกรม Lekin (Academic Version)


โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยนิวยอร์กซึ่งมี Michael Pinedo เป็นผู้เขียน โปรแกรม Lekin ซึ่งจะประกอบด้วยปัญหาการจัดตารางการผลิตอยู่ 6 แบบ คือ 1) Single machine 2) Parallel machine 3) Flow shop 4) Job shop 5) Flexible flow shop 6) Flexible job shop ซึ่งจะมีวิธีการผลลัพธ์ 2 กลุ่ม คือ

(1) วิธีกฎการแจกจ่ายงานหรือกฎลำดับความสำคัญ เช่น EDD SPT LPT MST FCFS เป็นต้น

(2) วิธีชีวิริสติก (Heuristics) เช่น การบ่ายคดของด้วยวิธีชีวิริสติก Local search Hybrid Method เป็นต้น


ซึ่งจะมีตัวดัชนีประสิทธิภาพของแต่ละวิธี เช่น เวลาปิดงานของระบบ เวลาล่าช้าทั้งหมด จำนวนงานทั้งหมดที่สาย รวมของเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด เป็นต้น และแสดงผลเป็นแผนภูมิแกะรนต์ จำนวนเครื่องจักร ลำดับการจัดตารางการผลิตและการ安排เวลา โดยมีตัวดัชนีประสิทธิภาพที่ต้องการแสดงผลไว้ด้วย ซึ่งขั้นตอนในการใช้โปรแกรมมีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าโปรแกรม โดยจะมีรูปหรือข้อความปรากฏดังรูปที่ 2.1




รูปที่ 2.1 หน้าแรกของการใช้โปรแกรม Lekin

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้าโปรแกรมแล้วจะมีข้อความปรากฏเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมเบื้องต้น ดังรูปที่ 2.2




รูปที่ 2.2 รายละเอียดเบื้องต้นของโปรแกรม

ขั้นตอนที่ 3 จะต้องทำการเลือกแบบจำลองสำหรับการจัดตารางการผลิตที่ต้องการซึ่งจะมีอยู่ 6 แบบจำลอง คือ 1) Single machine 2) Parallel machine 3) Flow shop 4) Job shop 5) Flexible flow shop 6) Flexible job shop ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 เลือกแบบจำลองของโปรแกรม Lekin

ขั้นตอนที่ 4 ทำการเลือกแบบจำลองโดยในงานวิจัยนี้จะเป็นแบบจำลองสำหรับการจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรเดี่ยว ทำการเลือกแล้วจะได้รูปที่ 2.4 แสดงการเลือกปริมาณงานที่ต้องการจัดตารางการผลิต ในตัวอย่างเป็นปริมาณเท่ากับ 9 งาน (เลือกได้สูงสุด 50 งาน)




รูปที่ 2.4 ปริมาณงานที่ต้องการจัดตารางการผลิต

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อเลือกปริมาณงานได้จำนวน 9 งานแล้วทำการใส่เงื่อนไขให้กับงานนั้นๆ โดยที่

Job ID	คือ ลำดับของงาน
Comment	คือ รายละเอียดเพิ่มเติมของงานนั้นๆ
of jobs to add	คือ ในงานหนึ่งงานมีขั้นตอนการทำคำเนินงานจำนวนเท่าใด
style	คือ เลือกสีให้กับลำดับงาน
Release date	คือ ลำดับงานนี้พร้อมจะทำงานเมื่อไหร่เรียกว่า Ready Time
Processing Time	คือ ระยะเวลาในการดำเนินงาน
Due date	คือ วันกำหนดส่งมอบงาน
Status	คือ กำหนดระยะเวลาในการติดตั้งหรือเปลี่ยนเครื่องจักร โดยจะมีตั้งแต่ A ถึง Z
Weight	คือ น้ำหนักของงานแต่ละงานหรือความสำคัญของงานนั้นๆ

หลังจากนั้นทำการใส่ข้อมูลดังรูปที่ 2.5 จนครบจำนวนงาน 9 งานที่กำหนดขึ้น



รูปที่ 2.5 การกำหนดเงื่อนไขให้กับงาน

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อใส่เงื่อนไขให้กับงานจนครบทั้ง 9 งานแล้วจะปรากฏดังรูปที่ 2.6 เป็นตัวอย่างของการใส่งาน ซึ่งกรอบทางซ้ายมีจะแสดงจำนวนเครื่องจักรและเงื่อนไขของเครื่องจักรกรอบทางขวาจะมีการแสดงปริมาณงาน 9 งานที่กำหนดให้ทำการจัดตารางการผลิตพร้อมกับเงื่อนไขของงานนั้นๆ

ID	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
ID	Weight	Rls	Due	Ptm	Stat.					
J1	1	0	18	13	A					
J8	1	0	18	7	A					
J7	1	0	18	7	A					
J4	1	0	18	7	A					
J9	1	0	18	7	A					
J10	1	0	18	7	A					
J1	1	0	26	11	A					
J2	1	8	26	3	A					
J3	1	8	26	7	A					

รูปที่ 2.6 (ซ้าย) ปริมาณเครื่องจักรและ (ขวา) ปริมาณงานของการจัดตารางการผลิต

จากการอบค้านความว้าวุ่นของรูปที่ 2.6 สามารถอธิบายเพิ่มเติม โดยกำหนดให้ค่าต่างๆดังนี้

(1) ค่าน้ำหนักความสำคัญของงาน (Weight) เท่ากับ 1 เมื่อจากทุกงานมีความสำคัญเท่ากัน

(2) เวลาพร้อมของงาน (Release date) ให้งานที่ 25 ถึง 30 มีค่าเท่ากับ 0 คือ พร้อมเริ่มทำงาน และให้งานที่ 31 ถึง 33 มีค่าเท่ากับ 8 คือพร้อมเริ่มทำงานอีก 8 วัน

(3) เวลาส่งมอบงาน (Due date) ให้งานที่ 25 ถึง 30 มีค่าเท่ากับ 18 หมายถึงกำหนดส่งงานอีก 18 วันและให้งานที่ 31 ถึง 33 มีค่าเท่ากับ 26 หมายถึงกำหนดส่งงานอีก 26 วัน


(4) ระยะเวลาทำงาน (Processing Time) ให้งานที่ 25 มีระยะเวลาทำงาน 13 วัน งานที่ 26 ถึง 30 มีระยะเวลาทำงาน 7 วัน งานที่ 31 มีระยะเวลาทำงาน 11 วัน งานที่ 32 มีระยะเวลาทำงาน 3 วัน และงานที่ 32 มีระยะเวลาทำงาน 7 วัน

ขั้นตอนที่ 7 ทำการเลือกรูปแบบวิธีการจัดตารางการผลิตซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ


(1) วิธีกฏการแจกจ่ายงานหรือกฏลำดับความสำคัญ เช่น EDD SPT LPT MST FCFS เป็นต้น

(2) วิธีชี้วิธีสติก (Heuristics) เช่น การย้ายคงขวดด้วยวิธีชี้วิธีสติก Local search Hybrid Method เป็นต้น

ในตัวอย่างนี้จะเลือกรูปแบบวิธีการจัดตารางการผลิตแบบ FCFS (First-Come-First-Serve) ในการเก็บัญหาดังกล่าวดังรูปที่ 2.7 และผลของการจัดตารางการผลิตแบบ FCFS ดังรูปที่ 2.8



รูปที่ 2.7 วิธีการใช้การจัดตารางการผลิตแบบ FCFS



รูปที่ 2.8 ผลของการจัดตารางการผลิตแบบ FCFS (บน) แผนภาพแกนต์ของการจัดตารางการผลิต (ซ้าย) ปริมาณเครื่องจักรและ (ขวา) ปริมาณงานของการจัดตารางการผลิต


จากรูปที่ 2.8 สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 (รูปซ้าย) แสดงปริมาณเครื่องจักรที่ใช้เพียงหนึ่งเครื่อง เนื่องจากเป็นแบบจำลองของเครื่องจักรเดียวจึงใช้เครื่องจักรเพียงหนึ่งเครื่อง

ส่วนที่ 2 (รูปขวา) แสดงปริมาณงานของการจัดตารางการผลิตและรายละเอียดเพิ่มเติมของระยะเวลาการดำเนินงานรวมถึงระยะเวลาล่าช้า (Tardiness)

ส่วนที่ 3 (รูปบน) แสดงแผนภาพแกนต์ของการจัดตารางการผลิตของงาน 9 งานซึ่งเรียงลำดับงานที่เข้ามาก่อนจะเลือกทำก่อนจากตัวอย่างงานสามารถเรียงลำดับตั้งแต่งานที่ 25 ถึงงานที่ 33

ข้อตอนที่ 8 เมื่อได้รูปแบบการจัดตารางการผลิตแล้วนำไปหาค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น เวลาปิดงานของระบบ (Makespan) ความล่าช้า (Tardiness) ความล่าช้ารวม (Total Tardiness) เวลาสาย (Lateness) เวลาให้ของงาน (Flow Time) เวลาให้ของงานรวม (Total Flow Time) จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs) ดังรูปที่ 2.9




รูปที่ 2.9 ด้านนี้ชี้วัดประสิทธิภาพ (บน) ด้านนี้ชี้วัดประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดตารางการผลิตแบบ FCFS โดยจะเป็นค่าสัญลักษณ์ (ซ้าย) เป็นแผนภาพเรขาค้า (ขวา) ด้านนี้ชี้วัดประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดตารางการผลิตแบบ FCFS โดยจะเป็นตัวเลขคำนวนผล

#### จากรูปที่ 2.9 ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆดังนี้

- (1) ค่าเวลาปิดงานของระบบ (Makespan, C<sub>max</sub>) มีค่าเท่ากับ 69 คือเวลาที่ระบบทำงานชั้นสุดท้ายเสร็จสิ้นเท่ากับ 69 วัน
- (2) เวลาล่าช้า (Tardiness, T<sub>max</sub>) มีค่าเวลาล่าช้าเท่ากับ 43 วัน
- (3) จำนวนของงานที่สาย (Number of Late jobs) มีค่าเท่ากับ 8 งาน
- (4) เวลาการทำงานของระบบทั้งหมด (Total Flow Time) มีค่าเท่ากับ 373 วัน
- (5) เวลาล่าช้าทั้งหมด (Total Tardiness) มีค่าเท่ากับ 192 วัน

แผนภาพเรขาคามีไว้สำหรับเปรียบเทียบกับรูปแบบการจัดตารางแบบอื่นๆ ดังรูปที่ 2.10 ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบผลด้านนี้ชี้วัดประสิทธิภาพของแต่ละวิธีการจัดตารางการผลิตโดยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการจัดตารางการผลิตและจะนำไปสู่การเลือกใช้ด้านนี้ชี้วัดประสิทธิภาพที่เหมาะสม



รูปที่ 2.10 แผนภาพ雷达ห้าเหลี่ยมเทียบการจัดตารางการผลิตกับแบบอื่นๆ

ในงานวิจัยนี้จะใช้โปรแกรม Lekin นี้ในส่วนของการจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรเดียวเท่านั้น และจะใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan) ความล่าช้า (Tardiness) ความล่าช้ารวม (Total Tardiness) เวลาสาย (Lateness) เวลาไหลดของงาน (Flow Time) เวลาไหลดของงานรวม (Total Flow Time) จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs) ในการเปรียบเทียบหาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติที่นำเสนอ

### 2.3 เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Y. Guo, A. Lim, B. Rodrigues, S. Yu (2004) ศึกษาเกี่ยวกับการลดเวลาการทำงานทั้งหมดในเครื่องจักรเดียวทุกงานที่เข้ามาใหม่ โดยใช้วิเคราะห์การทดลองซึ่งจะทำการพัฒนาขั้นตอนการจัดตารางการผลิตแบบแทรกรงานครั้งเดียว ไปเป็นการจัดตารางการผลิตแบบไม่แทรกงาน โดยรูปแบบแรกในการแทรกรงานจะใช้กฎการจัดลำดับความสำคัญ Shortest Remaining Processing Time (SRPT) ซึ่งเครื่องจักรทำงานที่สั้นที่สุดและพร้อมที่สุดก่อนซึ่งจะเรียกวิธีการนี้ว่า Modified-PSW และทำการออกแบบการทดลองอย่างมีระบบโดยมีตัวแปรคือ Performance metric parameters Factors และ Levels และจากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพที่มีการสร้างขอบเขตต่างขึ้นใหม่ (New Lower Bound) ของ Modified-PSW มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า SRPT เนื่องจากการสร้างขอบเขตต่างขึ้นใหม่ derived มาจาก SRPT และทำการเปรียบเทียบงานจำนวน 100 งาน มีประสิทธิภาพที่ดี ดังนั้นแบบจำลองที่ได้พัฒนาขึ้นสามารถที่จะตอบสนองสมมติฐานนี้ได้

Nong Ye, Xueping Li, Toni Farley, Xiaoyun Xu (2005) ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดตารางการผลิตโดยลดเวลาแปรปรวนของเวลาค่าอย่างที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเขื่องข่ายซึ่งนำเสนอวิธีการจัดตารางงาน 2 แบบเพื่อลดเวลาแปรปรวนของเวลาค่าอย่างงาน คือ Balanced Spiral (BS) และ Verified Spiral (VS) และทำการเปรียบเทียบกับวิธี First In First Out (FIFO) และ Shortest Processing Time (SPT) ซึ่งวิธีการ VS จะเป็นการปรับปรุงจากวิธีการของ E&C1.1 และ E&C1.2 โดยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของงานที่เหลืออยู่ซึ่งจะเลือกตำแหน่งระหว่างงานที่จัดเป็นลำดับแรกและงานที่จัดเป็นลำดับสุดท้าย แล้วพิจารณาถึงเวลาค่าอย่างงานที่มีความแปรปรวนน้อยของงานที่พร้อมจะเริ่มจัดลำดับแล้วทำการจัดลำดับ ในส่วนของวิธีการ BS จะมีการคำนวณน้อยกว่าวิธีการ VS ซึ่งแทนที่จะทำการตรวจสอบในขั้นตอนที่ 2 ของวิธีการ VS แต่จะทำการจัดสมดุลของเวลาทั้งหมดของการทำงานจากลำดับทางซ้ายไปทางขวาซึ่งสามารถพัฒนาให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดแต่จะเฉพาะปัญหานาคเล็กเท่านั้น ซึ่งการคำนวณจะแสดงผลเป็นค่า Waiting Time Variance Deviation (WTVD) และค่า Waiting Time Mean Deviation (WTMD) ซึ่งปัญหาที่แบ่งเป็นปัญหานาคเล็กและปัญหานาคใหญ่ โดยที่เปรียบเทียบระหว่าง FIFO SPT E&C1.1 E&C1.2 VS และ BS พบร่วมกับวิธีการ VS ดีที่สุด และในภาพรวมวิธีการ VS และ BS ดีกว่าวิธีการอื่นๆ

Xueping Li, Nong Ye, Tieming Liu, Yang Sun (2006) ศึกษาเกี่ยวกับการลดน้ำหนักการรอค่าอย่าง (Weight Waiting Time, WWT) ในเขื่องข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งน้ำหนักหนักของแต่ละงานมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาศัยหลักการ V-Shape และแนวโน้ม นำหลักการดังกล่าวมาทำการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ปัญหา WWT มีค่าที่ดีขึ้น และแบ่งกลุ่มความสัมพันธ์ที่ศึกษาเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) น้ำหนักของความสัมพันธ์เป็นไปทิศทางเดียวกัน (Positively Correlated Weight, PW) 2) น้ำหนักของความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางตรงข้าม (Negatively Correlated Weight, NW) และ 3) น้ำหนักของความสัมพันธ์เป็นไปแบบสุ่ม (Random Weight, RW) โดยทำการแทนค่าสูตรของ WWTV (Weight Waiting Time Variances) ไปเป็น WTV (Waiting Time Variances) จะทำให้สามารถสร้างแบบจำลองได้ 2 แบบ คือ 1) Weighted Verified Spiral (WVS) และ 2) Weighted Simplified Spiral (WSS) และทำการเปรียบเทียบผลการศึกษากับวิธี First In First Out (FIFO) และ Weighted Shortest Processing Time (WSPT) ซึ่งการคำนวณจะแสดงผลเป็นค่า Weighted Waiting Time Variance Difference (WWTVD) และค่า Weighted Mean Waiting Time (WMWT) โดยแบ่งปัญหา 2 แบบ คือ ปัญหานาคเล็กใช้วิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุด และปัญหานาคใหญ่ใช้วิธีการชีวิสติก พบร่วมกับวิธีการ WVS และ WSS จะให้คำตอบในเรื่อง WWTV ที่ดีกว่า FIFO และ WSPT และ WVS จะมีค่าที่ดีกว่า WSS ในกลุ่ม PW และ RW แต่ในกลุ่มของ NW วิธีการ WSS จะมีค่าที่ดีกว่า WVS ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องเขื่องข่ายคอมพิวเตอร์ได้

ประเสริฐ อินประเสริฐ (2010) ได้เสนอรูปแบบการจัดตารางใหม่ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า โดยรวมกฏการรวมเวลาดำเนินงานและวันกำหนดส่งเข้าด้วยกัน เรียกว่า MinsumPDD (Minimum Sum of Processing Time and Due Date) ทำการเรียงลำดับงานที่มีค่าน้อยไปสู่งานที่มีค่ามากจากผลรวมที่สร้างขึ้น โดยใช้ตัววัดประสิทธิภาพหลักคือ ความล่าช้า (Lateness) และตัววัดประสิทธิภาพรอง คือ เวลาให้ผลของงาน (Flow Time) ซึ่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งสองต้องมีค่าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกฏการแจกจ่ายงานพื้นฐาน คือ SPT EDD MST และ Winkerson-Irwin ได้ผลการทดลองคือ กฏการรวมเวลาไม่ผลรวมของงานล่าช้าและผลรวมเวลาให้ผลของงานทั้งหมดเท่ากับกฏของ Winkerson-Irwin คือ 32 และ 231 ตามลำดับ แต่วิธีการคำนวณค่านั้นง่ายกว่า กฏของ Winkerson-Irwin มาก

ในงานวิจัยที่กล่าวมาพบว่า มีการพัฒนาแบบจำลองการจัดตารางการผลิตจากรูปแบบการจัดตารางการผลิตของเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางการผลิตให้ดีขึ้น โดยจะทำการเปรียบเทียบกับกฏการจัดตารางการผลิตแบบอื่นๆ เช่น กฏการจัดลำดับความสำคัญ Shortest Remaining Processing Time (SRPT) วิธี First In First Out (FIFO) Shortest Processing Time (SPT) Weighted Shortest Processing Time (WSPT) หรือกฏของ Winkerson-Irwin ซึ่งใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดตารางการผลิต เช่น Waiting Time Variance Deviation (WTVD) Waiting Time Mean Deviation (WTMD) Weighted Waiting Time Variance Difference (WWTVD) Weighted Mean Waiting Time (WMWT) ความล่าช้า (Lateness) และเวลาให้ผลของงาน (Flow Time) แล้วเสนอแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้น นำไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงาน จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้นำแนวความคิดเรื่องการนำเสนอแบบจำลองขึ้นใหม่ แล้วทำการเปรียบเทียบกับกฏการจัดตารางการผลิตแบบต่างๆ แล้วนำมาประเมินผล โดยใช้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการเลือกรูปแบบการจัดตารางการผลิตที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงาน อีกทั้งในงานวิจัยบางท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับการลดความแปรปรวนของเวลาอย่าง หรือการลดน้ำหนักการรอคوعาง โดยผู้วิจัยได้มองอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งตรงข้ามกับทฤษฎีโดยผู้วิจัยได้แนวคิดที่ว่าจะสามารถรอคوعางให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ทำการจัดตารางการผลิตได้พร้อมกันเมื่อมีระยะเวลาการดำเนินงานและสภาพการทำงานเหมือนกันทำให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานที่ต้องต่อคิว กันได้ โดยที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และได้นำแนวคิดดังกล่าวนี้มาสร้างแบบจำลองและประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 3  
ระเบียบวิธีวิจัย

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ การสร้างเกณฑ์ในการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีและข้อมูลของโรงงานที่ทำการศึกษา โดยนำเสนอคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบจำลองที่นำเสนอให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการทำงานทดสอบคุณสมบัติสี


### 3.1 แบบจำลองและกรอบแนวคิดในการศึกษา

### 3.1.1 ข้อมูลในการศึกษา

รูปที่ 3.1 ข้อมูลกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีตึ้งแต่เดือน มกราคม 2553 ถึง มิถุนายน 2553

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีตั้งแต่เดือน มกราคม 2553 ถึง มิถุนายน 2553 ดังแสดงดังรูปที่ 3.1 โดยงานวิจัยนี้ได้เสนอแบบจำลองการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีงานทดสอบคุณสมบัติสีมีมากขึ้น โดยได้ทำการเก็บข้อมูลย้อนหลังเพื่อสร้างแบบจำลองขึ้นโดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

3.1.1.1 ข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงมิถุนายน 2553 โดยจะเริ่มต้นการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นชนิดของงานทดสอบ เพื่อตรวจสอบว่างานที่เข้ามาในกระบวนการทดสอบมีเงื่อนไขในการทดสอบอย่างไรบ้างดังแสดงดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 ชนิดของงานทดสอบ

จากรูปที่ 3.2 ชนิดของงานทดสอบแต่ละประเภทซึ่งมีเงื่อนไขในการทดสอบคุณสมบัติสีที่แตกต่างกัน พบร่วมกับงาน E มีจำนวนที่เข้ามาทำการทดสอบมากที่สุดจำนวน 20 งาน และงาน A มีจำนวนงานทดสอบ 12 งาน ดังนั้นในงานวิชัยนี้จะศึกษาเฉพาะงานทดสอบทั้งสองงาน เพื่อทำการกำหนดเกณฑ์ในการรอคิวยางก่อนการทดสอบในหัวข้อต่อไป และงานทดสอบแต่ละประเภทมีระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี (วัน)

งาน	ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี (วัน)
A	2
B	3
C	4
D	6
E	7
F	11
G	13


จากตารางที่ 3.1 เป็นระยะเวลาที่จะทำการทดสอบคุณสมบัติสีของงานแต่ละงาน โดยระยะเวลาในกราฟทดสอบคุณสมบัติสี (วัน) มีเวลาตั้งค่าเครื่องจักรรวมกับระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสีรวมอยู่ด้วยกัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานใช้เวลาอยู่มากในการตั้งค่าเครื่องจักรก่อนการทดสอบคุณสมบัติสี

3.1.1.2 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลงาน E มีระยะเวลาทดสอบ 7 วัน และงาน A มีระยะเวลาทดสอบ 2 วัน โดยแยกแต่ละชนิดของงานทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมของงานทดสอบแต่ละงานดังนี้

(1) งาน A มีระยะเวลาทดสอบ 2 วัน จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า มีงานที่ใช้ระยะเวลาทดสอบทั้งหมด 12 งาน โดยสามารถแบ่งเป็น

- 1) มีเพียงงานเดียวต่อหนึ่งวัน เป็นจำนวน 6 งาน
- 2) มีงานที่เข้ามาพร้อมกัน 3 งาน เป็นจำนวน 2 ครั้ง

จากข้อมูลของงาน A ยังพบว่าในวันที่ 6 พ.ค. ถึงวันที่ 15 พ.ค. ซึ่งมีความถี่ของงานมากเป็นจำนวน 6 งานใน 10 วัน มีระยะเวลาห่างในการรับงานเป็นเวลา 4 วัน จึงกำหนดให้งาน A ซึ่งมีระยะเวลาทดสอบ 2 วัน ให้ทำการรออย่างก่อนการทดสอบคุณสมบัติสีเป็นเวลา 4 วันก่อนการทดสอบดังรูปที่ 3.3




รูปที่ 3.3 ระยะเวลาทดสอบ 2 วัน

(2) งาน E มีระยะเวลาทดสอบ 7 วัน จากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า มีงานที่ใช้ระยะเวลาทดสอบทั้งหมด 20 งาน โดยสามารถแบ่งเป็น

- 1) มีเพียงงานเดียวต่อหนึ่งวัน เป็นจำนวน 5 งาน
- 2) มีงานที่เข้ามาพร้อมกัน 2 งาน เป็นจำนวน 1 ครั้ง
- 3) มีงานที่เข้ามาพร้อมกัน 4 งาน เป็นจำนวน 2 ครั้ง
- 4) มีงานที่เข้ามาพร้อมกัน 5 งาน เป็นจำนวน 1 ครั้ง

จากข้อมูลของงาน E พบว่าระยะเวลาห่างของงานที่เข้ามาทำการทดสอบโดยส่วนมากจะเกิน 7 วัน ซึ่งเกินระยะเวลาในการทดสอบ แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวมีเพียงครั้งเดียวคือวันที่ 1 ก.พ. ถึงวันที่ 4 ก.พ. ที่มีระยะเวลาห่างในการรับงาน 3 วัน และจากการพิจารณาทั้งจากระยะเวลาทดสอบและความสัมภัยในการใช้งานเครื่องจักร จึงกำหนดให้งาน E ซึ่งมีระยะเวลาทำงาน 7 วัน ให้ทำการรอกอย่างก่อนการทดสอบคุณสมบัติเป็นเวลา 3 วันก่อนทดสอบดังรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 ระยะเวลาทดสอบ 7 วัน

จากการเก็บข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วทั้งงาน A งาน E จึงทำการแบ่งการทดสอบได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้

(1) กลุ่มที่ใช้ระยะเวลาทดสอบสั้น คืองาน A B C จะกำหนดให้ทำการรอกอย่างก่อนการทดสอบเป็นเวลา 4 วัน

(2) กลุ่มที่ใช้ระยะเวลาทดสอบนาน คืองาน D E F G จะกำหนดให้ทำการรอกอย่างก่อนการทดสอบเป็นเวลา 3 วันนั้นสรุปได้ดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 จำนวนวันในการรอกอย่างก่อนการทดสอบคุณสมบัติ (วัน)

งาน	ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติ (วัน)	จำนวนวันในการรอกอย่างก่อนการทดสอบคุณสมบัติ ( $WT_j$ )
A	2	4
B	3	4
C	4	4
D	6	3
E	7	3
F	11	3
G	13	3

ผู้จัดได้ทำการสร้างเกณฑ์ในการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติให้เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลดังที่กล่าวมาแล้วกำหนดเป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับการทดสอบคุณสมบัติดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1. ทำการรออย่างตามเกณฑ์ดังนี้

(1) เมื่อมีงาน A หรือ B หรือ C เข้ามายังกระบวนการทดสอบให้ทำการรออย่างก่อนการทดสอบคุณสมบัติหรือเวลาอย (Waiting Time,  $WT_j$ ) เป็นระยะเวลา 4 วัน นับตั้งแต่ได้รับงาน

(2) หรือเมื่อมีงาน D หรือ E หรือ F หรือ G เข้ามายังกระบวนการทดสอบให้ทำการรออย่างก่อนการทดสอบคุณสมบัติหรือเวลาอย (Waiting Time,  $WT_j$ ) เป็นระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่ได้รับงาน

ขั้นตอนที่ 2. ทำการทดสอบโดยพิจารณาจากเวลาพร้อมเริ่มงาน (Ready Time,  $r_j$ ) ที่น้อยที่สุดก่อน และจะรายงานตามเวลาอย (Waiting Time,  $WT_j$ ) ถ้าระหว่างเวลาอยของงานทดสอบที่ใช้เวลาในการทดสอบคุณสมบัติเท่ากัน ให้ทำงานใหม่นั้นอย่างตามเวลาอยของงานแรกและเมื่อครบกำหนดเวลาอยของงานแรก ให้ทำงานแรกและงานใหม่นั้นทำการทดสอบพร้อมกันได้ และใช้งานแรกในการคำนวณค่าต่างๆ ยกเว้นการคำนวณจำนวนงานสาย (ถ้างานใหม่ที่เข้ามาระหว่างเวลาอยของงานแรกใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันแล้ว ให้งานใหม่นั้นอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป)

(1) ถ้าเวลาพร้อมเริ่มงาน (Ready Time,  $r_j$ ) มีค่าเท่ากัน (มีงานเข้ามายังพร้อมกันหรือวันเดียวกัน) จะต้องพิจารณาที่เวลาอย (Waiting Time,  $WT_j$ ) ที่น้อยที่สุดตามเกณฑ์ก่อน


(2) ถ้าเวลาอยของงาน (Waiting Time,  $WT_j$ ) มีค่าเท่ากัน ให้พิจารณาระยะเวลากระบวนการทำงานที่มากที่สุดเลือกทำการทดสอบ

(3) การคำนวณค่าต่างๆ ให้ข้างอิงจากงานแรกที่มากอย่างก่อน แต่ด้านนี้ชี้วัดประสิทธิภาพในส่วนของจำนวนงานที่สายให้คิดตามเวลาเสร็จจริงจากการคำนวณและวันส่งจริงสามารถเขียนเป็นสมการเบื้องต้นได้ดังนี้

รอบที่ 1	$C_0 + r^*_1 + P_1$	=	$C_1$ ให้ $C_0 = 0$
รอบที่ 2	$C_1 + r^*_2 + P_2$	=	$C_2$ ถ้า $r_n + WT_n \leq C_{n-1}$ และ $r^*_n = 0$
.	.	.	ถ้า $r_n + WT_n > C_{n-1}$ และ $r_n + WT_n - C_{n-1} = r^*_n$
.	.	.	.
รอบที่ n	$C_{n-1} + r^*_n + P_n$	=	$C_n$

ขั้นตอนที่ 3. นำรูปแบบการจัดตารางกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีนี้ ไปทำการเปรียบเทียบกับกฎการจัดลำดับความสำคัญหรือกฎการแจกจ่ายงาน คือ EDD SPT LPT FCFS MST พร้อมกับวิธีการอิริเวสติกแบบย้ายคอกขาด (Shifting Bottleneck Heuristics) เพื่อทดสอบกับแบบจำลองที่ผู้วิจัยนำเสนอว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้าง

### 3.1.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา



รูปที่ 3.5 กรอบแนวคิดในงานวิจัย

จากรูปที่ 3.5 ผู้วิจัยได้ทำการแบ่งแนวคิดในการศึกษาเป็น 3 ช่วงการศึกษา ซึ่งจะประกอบไปด้วย

- (1) ช่วงหนึ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2553 โดยเลือกเดือนที่มีปริมาณของงานที่เข้ามาทำการทดสอบที่ไม่ต่อเนื่องหรือเป็นอิสระจากเดือนก่อนหน้า เพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างงานประจำและแบบจำลองที่สร้างได้อย่างชัดเจน ต่อจากนั้นทำการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่สร้าง ขั้นตอนต่อไปทำการเปรียบเทียบกับงานประจำ และกฎการจัดความสำคัญในโปรแกรม Lekin

(2) ช่วงสอง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2553 โดยเลือกเดือนที่มีปริมาณงานของงานที่เข้ามาทำการทดสอบที่ไม่ต่อเนื่องหรือเป็นอิสระจากเดือนก่อนหน้า เพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างงานประจำและแบบจำลองที่สร้างได้อย่างชัดเจน ต่อจากนั้นทำการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่สร้างขึ้นตอนต่อไปทำการเปรียบเทียบกับงานประจำ และกฎการจัดความสำคัญในโปรแกรม Lekin

(3) ช่วงสาม ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม 2553 โดยใช้ข้อมูลจากการทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายให้ทำการทดสอบคุณสมบัติสี

### 3.2 ตัวแปรในงานวิจัย

3.2.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ คือ การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี

3.2.2 ตัวแปรตาม คือ

3.2.2.1 เครื่องจักรทำการทดสอบคุณสมบัติสีได้อย่างต่อเนื่อง

3.2.2.2 ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี เช่น เวลาปิดงานของระบบ (Makespan) ความล่าช้า (Tardiness) ความล่าช้ารวม (Total Tardiness) เวลาสาย (Lateness) เวลาไหลของงาน (Flow Time) เวลาไหลของงานรวม (Total Flow Time) จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)

### 3.3 กลุ่มประชากรของงานวิจัย

3.3.1 เครื่องจักรสำหรับทดสอบคุณสมบัติสี

3.3.2 พนักงานที่ทำการทดสอบคุณสมบัติสี

3.3.3 ชิ้นงานที่ต้องการทดสอบคุณสมบัติสี

### 3.4 การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงงาน

ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี ในอุตสาหกรรมสีพ่นพลาสติก ซึ่งอยู่ในส่วนของแผนกประเมินและควบคุมคุณภาพ ซึ่งขึ้นกับส่วนประเมินคุณภาพและควบคุมกระบวนการ ในฝ่ายวิศวกรรม โดยได้ศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### 3.4.1 ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน

โครงสร้างของโรงงานจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักในด้านการผลิตคือ ฝ่ายของวิศวกรรมและฝ่ายโรงงาน

ฝ่ายวิศวกรรมจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ

- (1) ส่วนออกแบบผลิต
- (2) ส่วนบริการทางด้านเทคนิค
- (3) ส่วนควบคุมระบบ
- (4) ส่วนประเมินคุณภาพและควบคุมกระบวนการ

ฝ่ายโรงงานจะประกอบด้วย 4 ส่วนหลักๆ คือ

- (1) ส่วนผลิต
- (2) ส่วนควบคุมคุณภาพ
- (3) ส่วนประกันคุณภาพ
- (4) ส่วนคลังสินค้า

#### **3.4.2 รายละเอียดของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติ**

ในการดำเนินการทดสอบคุณสมบัติสินค้าจะสังเกตอยู่กับแผนกประเมินและควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่ที่จะดำเนินการทดสอบคุณสมบัติสีซึ่งพ่นสีลงบนชิ้นงานของลูกค้า (Actual Part) หรือชิ้นงานที่ทางบริษัททำการพ่นสีเอง (Plate) โดยขั้นตอนก่อนการทดสอบคุณสมบัติสินค้าลูกค้า จะร้องขอให้ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติสีเพื่อตรวจสอบและยืนยันผลว่า สีที่ทำการส่งมอบให้กับลูกค้านั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากำหนด โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติสี เช่น มาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติสีของโตโยต้า 伊藤車體 อีชูชู มาสด้า นิสสัน เป็นต้น แต่ทางแผนกประเมินและควบคุมคุณภาพจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการส่งมอบให้กับลูกค้า นั้นๆ ซึ่งจะเป็นไปตามระบบคุณภาพ (ISO 9001:2008) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ตามนโยบายบริหารของบริษัท


#### **3.4.3 รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องจักร**

เครื่องจักรที่จะทำการศึกษานี้เป็นเครื่องจักรที่สามารถกำหนดเงื่อนไขในการทดสอบได้และเป็นเครื่องเดียวของทางแผนกประเมินและควบคุมคุณภาพ เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจำลองสภาพภายนอกเช่น สามารถกำหนดอุณหภูมิ (Temperature) ความชื้นสัมพันธ์ (Relative Humidity) และสามารถที่จะกำหนดระยะเวลารวมถึงตั้งเวลาเป็นแบบ Cycle time ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่กำหนดอยู่ในมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติสีของลูกค้า โดยที่การตั้งค่าของเครื่องนั้นใช้เวลาไม่นานจึงทำให้เวลาการตั้งเครื่องนั้นสามารถรวมอยู่ในระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติได้ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 (ซ้าย) เครื่องจักรที่ใช้ในการศึกษา (กลาง) ແພງความคุณของเครื่องจักรที่ใช้ในการศึกษา (ขวา) ภายในเครื่องจักรที่ใช้ในการศึกษา

จากรูปที่ 3.6 ด้านขวานี้จะมีชิ้นงานที่ใช้ในกระบวนการทดสอบคุณสมบัติอยู่ในเครื่องทดสอบแล้ว ซึ่งชิ้นงานทดสอบก็จะมีรูปทรงที่แตกต่างกันไปตามการใช้งานดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ชิ้นงานที่ทำการทดสอบคุณสมบัติ

#### 3.4.4 ปัญหาที่พบ

ในการทดสอบคุณสมบัติในอดีตมีงานที่จะต้องทำการทดสอบยังมีไม่น่าจะทางเศรษฐกิจและสภาวะการขยายตัวของบริษัท จึงยังไม่จำเป็นที่จะต้องทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติเป็นผลทำให้การทดสอบคุณสมบัตินี้ไม่มีมาตรฐานในการจัดตารางการทดสอบ แต่ปัจจุบันพบว่าช่วงเศรษฐกิจที่ขยายตัวมากชิ้นงานที่จะต้องทำการทดสอบคุณสมบัติมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีผลทำให้จำเป็นที่จะต้องนำแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตารางการผลิตมาทำ การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติ เพื่อที่จะทำให้เครื่องจักรที่มีเพียงเครื่องเดียวเนื้มประสิทธิภาพ และดำเนินการทดสอบคุณสมบัติภายใต้เงื่อนไขเดียวกันให้ได้มากที่สุด

## บทที่ 4

### ผลการศึกษา

#### 4.1 ผลการวิจัยและการทดสอบ

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากเครื่องทดสอบคุณสมบัติสี เพื่อทำการศึกษาถึงพฤติกรรมของงานที่เข้ามาทำการทดสอบคุณสมบัติสี ลำดับต่อไปทำการสร้างแบบจำลองขึ้นใหม่เพื่อทำให้กระบวนการทำงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และกฏการจัดตารางการผลิตที่อยู่ในโปรแกรม Lekin ซึ่งใช้ข้อมูลของงานทดสอบตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2553 (ช่วงที่หนึ่ง) มีจำนวนทั้งหมด 42 งาน และข้อมูลของงานทดสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2553 (ช่วงที่สอง) มีจำนวนทั้งหมด 37 งาน และข้อมูลของงานทดสอบตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2553 (ช่วงที่สาม) รวมทั้งสิ้น 79 งาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) การศึกษาช่วงหนึ่ง (ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2553) ประกอบด้วย
  - 1) เดือนมกราคม มีจำนวนงานทั้งหมด 7 งาน
  - 2) เดือนกุมภาพันธ์ มีจำนวนงานทั้งหมด 7 งาน
  - 3) เดือนมีนาคม มีจำนวนงานทั้งหมด 9 งาน
  - 4) เดือนเมษายน มีจำนวนงานทั้งหมด 5 งาน
  - 5) เดือนพฤษภาคม มีจำนวนงานทั้งหมด 9 งาน
  - 6) เดือนมิถุนายน มีจำนวนงานทั้งหมด 5 งาน
- (2) การศึกษาช่วงที่สอง (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2553) ประกอบด้วย
  - 1) เดือนกรกฎาคม มีจำนวนงานทั้งหมด 14 งาน
  - 2) เดือนสิงหาคม มีจำนวนงานทั้งหมด 3 งาน
  - 3) เดือนกันยายน มีจำนวนงานทั้งหมด 13 งาน
  - 4) เดือนตุลาคม มีจำนวนงานทั้งหมด 7 งาน
- (3) การศึกษาช่วงที่สาม (ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2553) มีจำนวนงานทั้งหมด 79 งาน

ตารางที่ 4.1 จำนวนงานที่ทำการทดสอบคุณสมบัติสี

	การศึกษาช่วงที่สาม									
	การศึกษาช่วงที่หนึ่ง						การศึกษาช่วงที่สอง			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
จำนวนงาน	7	7	9	5	9	5	14	3	13	7

#### 4.1.1 การศึกษาช่วงที่หนึ่ง (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน)

ในการศึกษาช่วงที่หนึ่งผู้วิจัยได้เลือกเดือนที่มีจำนวนงานที่มากที่สุดมา 2 เดือน คือเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคม 2553 เพื่อทำการเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพระหว่างงานประจำ แบบจำลองที่สร้างขึ้น และกฎการแจกจ่ายงานในโปรแกรม Lekin ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### 4.1.1.1 การศึกษาเดือนมีนาคม

ข้อมูลของงานทดสอบในเดือนมีนาคมมีจำนวนงานที่ทำการทดสอบคุณสมบัติสีทั้งหมด 9 งาน โดยเริ่มจากงานที่ 25 ถึงงานที่ 33 ในวันที่ 16 มีนาคม มีงานที่เข้ามาในกระบวนการทดสอบจำนวนทั้งหมด 6 งานซึ่งเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี 13 วัน จำนวน 1 งาน ส่วนงานที่เหลือทั้งหมดมีระยะเวลาทดสอบคุณสมบัติสี 7 วัน โดยมีระยะเวลากำหนดส่งงานในวันที่ 3 เมษายน พิจารณางานต่อไปในวันที่ 24 มีนาคม มีงานที่เข้าในกระบวนการทดสอบจำนวนทั้งหมด 3 งาน มีงานที่ใช้ระยะเวลาทดสอบคุณสมบัติสีที่แตกต่างกันคือ ระยะเวลาทดสอบคุณสมบัติสี 11 วัน 3 วัน และ 7 วันตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดือนมีนาคม

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )
25	16	13	34
26	16	7	34
27	16	7	34
28	16	7	34
29	16	7	34
30	16	7	34
31	24	11	42
32	24	3	42
33	24	7	42

เนื่องมีงานที่เข้ามาในกระบวนการทดสอบ ผู้วิจัยได้ทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี โดยในการปฏิบัติงานปัจจุบันใช้หลักการให้ความสำคัญของงานที่มาก่อนทำการทดสอบคุณสมบัติสีก่อน ยกเว้นในกรณีที่งานที่เข้ามาในกระบวนการทดสอบมีเงื่อนไขในการทดสอบคุณสมบัติสีที่เหมือนกันสามารถทำการทดสอบพร้อมกันได้

ข้อมูลของเดือนมีนาคมผู้วิจัยได้ทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี โดยในวันที่ 17 มีนาคม มีงานที่ 25 เข้ามาในกระบวนการทดสอบและใช้ระยะเวลาในการทดสอบทั้งหมด 13 วัน พิจารณางานต่อไปเป็นงานที่ 26-30 และงานที่ 33 ซึ่งมีเงื่อนไขในการทดสอบเหมือนกัน คือ มีระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสีทั้งหมด 7 วัน ดังนั้นจึงสามารถทำการทดสอบได้พร้อมกัน ต่อจากนี้เป็นงานที่ 31 ใช้ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสีทั้งหมด 11 วัน และงานสุดท้ายของเดือนมีนาคมเป็นงานที่ 32 มีระยะเวลาการทดสอบ 3 วัน ผู้วิจัยได้รูปแบบของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของงานประจำ ดังรูปที่ 4.1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ตารางที่ 4.1 การจัดตารางแบบงานประจำ (เดือนมีนาคม)																																																					
DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
JOB																																																					
	25-29																																																				
Routine																																																					

รูปที่ 4.1 การจัดตารางแบบงานประจำ (เดือนมีนาคม)

จากการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของงานประจำ ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 1 ซึ่งได้คัดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของงานประจำคือ เวลาปีค้างงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 50 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 8 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 7 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 162 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 15 วัน

ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีโดยใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้น ซึ่งใช้ข้อมูลที่ได้จากการที่ 4.2 โดยเริ่มจากงานที่ 25 ซึ่งถ้าใช้การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบงานประจำจะทำให้ต้องเข้าทำการทดสอบภายในวันที่ 17 มีนาคม แต่จากเกณฑ์กำหนดระยะเวลาในการทดสอบอย่างก่อนการทดสอบคุณสมบัติสีนั้นกำหนดให้งานที่มีระยะเวลาทดสอบ 13 วัน ทำการรออยู่ก่อนการทดสอบคุณสมบัติสีเป็นเวลา 3 วัน ดังนั้นจึงต้องเริ่มทำการทดสอบในวันที่ 20 มีนาคม

พิจารณางานต่อไปคืองานที่ 26-30 และงานที่ 33 ซึ่งมีเงื่อนไขในการทดสอบเหมือนกัน คือ มีระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี่ 7 วัน ดังนั้นจึงสามารถทำการทดสอบได้พร้อมกัน จากการกำหนดระยะเวลาในการรอคอยงานก่อนการทดสอบกำหนดให้งานที่มีระยะเวลาทดสอบ 7 วัน ทำการรอคอยก่อนการทดสอบคุณสมบัติสี่เป็นเวลา 3 วัน แต่เนื่องจากงานที่ 25 ใช้ระยะเวลาทดสอบนานกว่าเวลาการรอคอยงานของงานที่ 26-30 และงานที่ 33 ดังนั้นจึงสามารถให้งานที่ 26-30 และงานที่ 33 ทำการทดสอบต่อจากงานที่ 25 ได้เลย


ขั้นตอนต่อไปเป็นงานที่ 31 ใช้ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี 11 วัน โดยงานสุดท้ายเป็นงานที่ 32 มีระยะเวลาการทดสอบ 3 วัน โดยอย่างก่อนการทดสอบคุณสมบัติตามกำหนดได้ข้อมูลของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่สร้างขึ้น ดังรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 การจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนมีนาคม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 2 ซึ่งได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 53 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 11 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 7 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 174 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 24 วัน

ลำดับต่อไปนี้จัดตั้งขึ้นได้จากการเปรียบเทียบกับการจัดตารางงานในโปรแกรม Lekin โดยใช้การจัดตารางแบบ EDD SPT LPT FCFS MST และ Shift Bottleneck Heuristic โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 4.2 ในการจัดตารางการทดสอบความสมบัติสีได้ผลดังนี้


ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 ทำการจัดตารางแบบ EDD โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีซึ่งเรียงลำดับตั้งแต่งานที่ 25 ถึง 33 ตามลำดับ โดยคำนึงถึง ระยะเวลาการส่งมอบงานตามทฤษฎีการจัดตารางแบบ EDD ได้ผลดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 การจัดตารางแบบ EDD (เดือนมีนาคม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ EDD โดยใช้โปรแกรม Lekin คำนวณค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 3 ซึ่งได้ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพแบบ EDD คือ เวลาปีคงงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 85 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 43 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 8 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 517 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 192 วัน


ผู้อ่านใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 ทำการจัดตารางแบบ SPT โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีซึ่งเรียงงานที่ใช้ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสีจากน้อยไปมากตามทฤษฎีการจัดตารางแบบ SPT ได้ผลดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 การจัดตารางแบบ SPT (เดือนมีนาคม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ SPT โดยใช้โปรแกรม Lekin คำนวณ ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 4 ซึ่งได้ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพแบบ SPT คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 86 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 52 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 6 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 449 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 145 วัน


ผู้จัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 ทำการจัดตารางแบบ LPT โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีซึ่งเรียงงานที่ใช้ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสีจากมากไปน้อยตามทฤษฎีการจัดตารางแบบ LPT ได้ผลดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 การจัดตารางแบบ LPT (เดือนมีนาคม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ LPT โดยใช้โปรแกรม Lekin คำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 5 ซึ่ง ได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ LPT คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 85 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 43 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 7 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 541 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 218 วัน


ผู้อัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 ทำการจัดตารางแบบ FCFS โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี ซึ่งใช้หลักการที่งานเข้ามาในกระบวนการทดสอบก่อนทำการทดสอบคุณสมบัติสีก่อนตามทฤษฎีการจัดตารางแบบ FCFS ได้ผลดังรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.6 การจัดตารางแบบ FCFS (เดือนมีนาคม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ FCFS โดยใช้โปรแกรม Lekin คำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพพังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 6 ซึ่งได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ FCFS คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 85 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 43 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 8 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 517 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 192 วัน


ผู้อัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 ทำการจัดตารางแบบ MST โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี ซึ่งใช้หลักการให้ความสำคัญกับงานที่มีเวลาห่าง (Slack time) น้อยที่สุดก่อนตามทฤษฎีการจัดตารางแบบ MST ได้ผลดังรูปที่ 4.7



รูปที่ 4.7 การจัดตารางแบบ MST (เดือนมีนาคม)

จากผลการจัดตารางการหดส่วนคุณสมบัติแบบ MST โดยใช้โปรแกรม Lekin คำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 7 ซึ่งได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ MST คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{\max}$ ) 85 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{\max}$ ) 43 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 8 งาน มีเวลาของกระบวนการหดส่วนคุณสมบัติรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 521 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 196 วัน

ผู้จัดทำใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.2 ทำการจัดตารางแบบ Shift Bottleneck Heuristic โดยใช้โปรแกรม Lekin ในการจัดตารางการหดส่วนคุณสมบัติโดยใช้หลักการที่คำนึงถึงเวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{\max}$ ) ให้มีค่าน้อยที่สุดก่อนตามทฤษฎีการจัดตารางแบบ Shift Bottleneck Heuristic โดยให้ความสำคัญกับเวลาปิดงานของระบบได้ผลดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 การจัดตารางแบบ Shift Bottleneck Heuristic (เดือนมีนาคม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ Shift Bottleneck Heuristic โดยใช้โปรแกรม Lekin คำนวณค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 8 ซึ่งได้ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพแบบ Shift Bottleneck Heuristic คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 85 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 43 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 8 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 521 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 196 วัน

ตารางที่ 4.3 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ (เดือนมีนาคม)

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	EDD	SPT	LPT	FCFS	MST	SB-HEURISTIC
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	50	53	85	86	85	85	85	85
ความล่าช้า ( $T_{max}$ )	8	11	43	52	43	43	43	43
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	7	7	8	6	7	8	8	8
เวลาไฟลของงานรวม (Total Flow Time)	162	174	517	449	541	517	521	521
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	15	24	192	145	218	192	196	196

จากตารางที่ 4.3 ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลของกฎการจัดลำดับความสำคัญของแบบจำลองที่สร้างขึ้นและงานประจำ พบร่วมกัน งานประจำที่ทำการทดสอบคุณสมบัติสีในปัจจุบันมีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ตามด้วยแบบจำลองที่สร้างขึ้น และการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบอื่นๆ ในโปรแกรม Lekin ที่ทำการเปรียบเทียบกัน

เนื่องจากตามทฤษฎีการจัดตารางงานของเครื่องจักรเดียวคือให้เครื่องจักรต้องทำงานได้เพียงงานเดียว แต่จากการคำนวณของโปรแกรมนั้นไม่สามารถที่จะทำให้งานที่มีเงื่อนไขเดียวกันทำการทดสอบพร้อมกันได้ตามทฤษฎี ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดเรียงข้อมูลในตารางที่ 4.2 ใหม่ และทำการคำนวณ โดยรวมงานที่มีเงื่อนไขเดียวกันเป็นหนึ่งงาน ซึ่งขึ้นตอนต่อไปถ้ามีงานเข้ามาใหม่ในช่วงเวลาอย่างที่มีเงื่อนไขเดียวกันให้นำไปทดสอบพร้อมกันได้ ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาต้องมี (Due date, d <sub>j</sub> )
25	16	13	34
26 – 30	16	7	34
31	24	11	42
32	24	3	42
33	24	7	42

จากตารางที่ 4.4 ผู้จัดทำการจัดเรียงงานใหม่โดยรวมงานที่ 26-30 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกัน เข้าไว้ด้วยกัน ต่อจากนั้นทำการเปรียบเทียบกับโปรแกรม Lekin โดยใช้การจัดตารางแบบ EDD SPT LPT FCFS MST และ Shift Bottleneck Heuristic


ผู้จัดใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.4 ทำการจัดตารางแบบ EDD โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี ชั้งงานที่ 33 เป็นงานที่โปรแกรมไม่สามารถรวมงานที่มี เงื่อนไขเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันได้

ดังนั้นผู้จัดได้ทำการรวมงานขึ้นใหม่ได้ผลดังนี้คืองานที่ 25 จะเข้าทำการทดสอบคุณสมบัติสีก่อน หลังจากนั้นจะเป็นงานที่ 26-30 และงานที่ 33 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันเข้าทำการทดสอบพร้อมกัน ต่อจากนั้นจะเป็นงานที่ 31 และงานที่ 32 ตามลำดับดังรูปที่ 4.9

รูปที่ 4.9 การจัดตารางแบบ EDD เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ EDD ผู้จัดได้ทำการคำนวณค่าดังนี้ซึ่งวัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 9 ซึ่งได้ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพแบบ EDD คือ เวลาปิดงานของระบบ ( $Makespan, C_{max}$ ) 50 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 8 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 7 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติรวมทั้งหมด ( $Total Flow Time$ ) 162 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด ( $Total Tardiness$ ) 15 วัน

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.4 ทำการจัดตารางแบบ SPT โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี ซึ่งจะทำการรวมงานที่ 26-30 เข้าด้วยกันเนื่องจากมีเงื่อนไข ในการทดสอบคุณสมบัติสีเดียวกัน ดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 การจัดตารางแบบ SPT เดือนมีนาคม(ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

จากการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ SPT โดยใช้โปรแกรม Lekin คำนวณ ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 10 ซึ่งได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ แบบ SPT คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 58 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 24 วัน มี จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 2 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสี รวมทั้งหมด (Total Flow Time) 187 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 27 วัน

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.4 ทำการจัดตารางแบบ LPT โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี ซึ่งงานที่ 33 เป็นงานที่โปรแกรมไม่สามารถรวมงานที่มี เงื่อนไขเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันได้

ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการรวมงานขึ้นใหม่ได้ผลดังนี้คืองานที่ 25 จะเข้าทำการทดสอบ คุณสมบัติสีก่อน ต่อจากนั้นจะเป็นงานที่ 31 ลำดับต่อไปเป็นงานที่ 26-30 และงานที่ 33 ซึ่งมี เงื่อนไขเดียวกันเข้าทำการทดสอบพร้อมกัน และสุดท้ายงานที่ 32 ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.11

รูปที่ 4.11 การจัดตารางการผลิตแบบ LPT เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ LPT ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดังนี้ที่วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 11 ซึ่งได้ค่าดังนี้ที่วัดประสิทธิภาพแบบ LPT คือ เวลาปีค้างงานของระบบ ( $Makespan, C_{max}$ ) 50 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 13 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 6 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด ( $Total Flow Time$ ) 166 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด ( $Total Tardiness$ ) 21 วัน

ผู้จัดใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.4 ทำการจัดตารางแบบ FCFS โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี ซึ่งงานที่ 33 เป็นงานที่โปรแกรมไม่สามารถรวมงานที่มี เงื่อนไขเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันได้

ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการรวมงานขึ้นใหม่ได้ผลดังนี้คืองานที่ 25 จะเข้าทำการทดสอบคุณสมบัติสีก่อน ต่อจากนั้นจะเป็นงานที่ 31 ลำดับต่อไปเป็นงานที่ 26-30 และงานที่ 33 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันเข้าทำการทดสอบพร้อมกัน และสุดท้ายงานที่ 32 ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.12

รูปที่ 4.12 การจัดตารางแบบ FCFS เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

จากผลการจัดตารางการทดลองคุณสมบัติสีแบบ FCFS ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดังนี้ ชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 12 ซึ่งได้ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพแบบ FCFS คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 50 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 8 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 7 งาน มีเวลาของกระบวนการทดลองคุณสมบัติรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 162 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 15 วัน

ผู้จัดใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.4 ทำการจัดตารางแบบ MST โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี ซึ่งงานที่ 33 เป็นงานที่โปรแกรมไม่สามารถรวมงานที่มี เงื่อนไขเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันได้

ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการรวมงานขึ้นใหม่ได้ผลดังนี้คืองานที่ 25 จะเข้าทำการทดสอบคุณสมบัติสีก่อน ต่อจากนั้นจะเป็นงานที่ 31 ลำดับต่อไปเป็นงานที่ 26-30 และงานที่ 33 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันเข้าทำการทดสอบพร้อมกัน และสุดท้ายงานที่ 32 ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.13

รูปที่ 4.13 การจัดตารางแบบ MST เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ MST ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดังนี้ที่วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 13 ซึ่งได้ค่าดังนี้เช่นวัดประสิทธิภาพแบบ MST คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 50 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 8 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 7 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 162 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 15 วัน

ผู้จัดใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.4 ทำการจัดตารางแบบ Shift Bottleneck Heuristic โดยใช้โปรแกรม Lekin ในการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี ซึ่งงานที่ 33 เป็นงานที่โปรแกรมไม่สามารถรวมงานที่มีเงื่อนไขเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันได้


ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการรวมงานขึ้นใหม่ได้ผลดังนี้คืองานที่ 25 จะเข้าทำการทดสอบคุณสมบัติสีก่อน ต่อจากนั้นจะเป็นงานที่ 31 ลำดับต่อไปเป็นงานที่ 26-30 และงานที่ 33 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันเข้าทำการทดสอบพร้อมกัน และสุดท้ายงานที่ 32 ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.14

รูปที่ 4.14 การจัดตารางแบบ Shift Bottleneck Heuristic เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ Shift Bottleneck Heuristic ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 14 ซึ่งได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ Shift Bottleneck Heuristic คือ เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ ) เวลา 50 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 8 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 7 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 162 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 15 วัน

ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	EDD	SPT	LPT	FCFS	MST	SB-HEURISTIC
เวลาปีค่างานของระบบ ( $C_{max}$ )	50	53	50	58	50	50	50	50
ความล่าช้า (Tardiness, $T_{max}$ )	8	11	8	24	13	8	8	8
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	7	7	7	2	6	7	7	7
เวลาไหลของงานรวม (Total Flow Time)	162	174	162	187	166	162	162	162
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	15	24	15	27	21	15	15	15



รูปที่ 4.15 ภาพรวมการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีเดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

จากตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.15 แสดงผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบงานประจำมีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเท่ากับการจัดตารางแบบ EDD FCFS MST และ Shift Bottleneck Heuristic เนื่องจากการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีเป็นไปในลักษณะเดียวกัน โดยพบว่า แบบจำลองที่นำเสนอ มีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพต่ำที่สุด และการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบจำลองที่นำเสนอ นั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับกฎการจัดตารางแบบ LPT เนื่องจากแบบจำลองที่นำเสนอ นั้นมีหลักการของการจัดตารางแบบ LPT รวมอยู่ด้วย

#### 4.1.1.2 การศึกษาเดือนพฤษภาคม

จากข้อมูลเดือนมีนาคม พบร่วมกับการจัดเรียงงานที่มีเงื่อนไขเดียวกันให้เข้ากับโปรแกรม Lekin เนื่องจากถ้าไม่ทำการจัดเรียงงานให้เข้ากับโปรแกรมแล้วจะทำให้ค่าดัชนีชี้วัด

ประสิทธิภาพที่ได้จากโปรแกรมมีค่าสูงกว่าแบบงานประจำและแบบจำลองที่นำเสนอดังกล่าวและผู้จัดใช้การจัดตารางแบบ FCFS เปรียบเทียบเพียงอย่างเดียว เนื่องจากผลการศึกษาของเดือนมีนาคมและจากการปฏิบัติงานประจำนั้นมีค่าเท่ากันและเพื่อใช้การจัดตารางแบบ FCFS เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพอีกด้วย

ข้อมูลของงานทดสอบในเดือนพฤษภาคมมีจำนวนงานที่ทำการทดสอบคุณสมบัติสีทั้งหมด 9 งาน โดยเริ่มจากงานที่ 45 ถึงงานที่ 55 โดยในวันที่ 6 พฤษภาคม มีงานที่เข้ามาในกระบวนการทดสอบ 1 งาน เป็นงานที่ใช้ระยะเวลาทดสอบคุณสมบัติสี 2 วัน ลำดับถัดไปเป็นงานที่เข้ามาในวันที่ 10 พฤษภาคม มีจำนวน 2 งาน เป็นงานที่ใช้เวลาการทดสอบคุณสมบัติสี 2 วัน และ 4 วัน ตามลำดับ ถัดไปเป็นงานที่เข้ามาในวันที่ 11 พฤษภาคม มีงานเข้ามาในระบบทั้งหมด 3 งานเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาทดสอบคุณสมบัติสี 2 วันทั้งหมด ลำดับถัดไปเป็นงานที่เข้ามาในวันที่ 15 พฤษภาคม มีงานเข้ามาในระบบทั้งหมด 2 งาน เป็นงานที่ใช้ระยะเวลาทดสอบคุณสมบัติสี 11 วัน และ 2 วัน ตามลำดับ ต่อจากนั้นเป็นงานที่เข้ามาในวันที่ 19 พฤษภาคม มีงานที่เข้ามาในระบบ 1 งานและเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาทดสอบคุณสมบัติสี 11 วัน แสดงดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติของเดือนพฤษภาคม

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )
45	6	2	24
46	10	2	28
47	10	4	28
48-50	11	2	29
53	15	11	33
54	15	2	33
55	19	11	37

ผู้จัดได้ทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี โดยเริ่มจากงานที่ 45 เข้าทำงานในวันที่ 6 พฤษภาคม ก่อนเป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน ต่อจากนั้นจึงทำการทดสอบคุณสมบัติสีของงานที่ 46 แต่เนื่องจากมีงานที่ 48-50 เป็นงานที่มีเงื่อนไขในการทดสอบคุณสมบัติสีที่เหมือนกันคือมีระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี 2 วัน ดังนั้นจึงสามารถเข้าทำงานได้พร้อมกัน คือ เป็นงานที่ 46 และงานที่ 48-50 ลำดับต่อไปเป็นงานที่ 47 ใช้ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี 4 วัน ต่อจากนั้นเป็นงานที่ 53 มีระยะเวลาการทดสอบ 11 วัน ลำดับถัดไปเป็นงานที่ 54 ใช้ระยะเวลาใน

การทดสอบคุณสมบัติสี 2 วัน และต่อจากนั้นเป็นงานสุดท้ายงานที่ 55 ใช้ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี 11 วัน ดังรูปที่ 4.16

ปที 4.16 การจัดตารางแบบงานประจำ (เดือนพฤษภาคม)

จากการขัดตารางการทัดสอบคุณสมบัติสีแบบงานประจำ ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าคัดชั้นนีชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 15 ซึ่งได้ค่าคัดชั้นนีชี้วัดประสิทธิภาพของงานประจำ คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 40 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 3 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 1 งาน มีเวลาของกระบวนการทัดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 132 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 3 วัน

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.6 ทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่สร้าง ซึ่งเริ่มจากงานที่ 45 ใช้ระยะเวลาในการทดสอบคุณสมบัติสี 2 วัน เข้ามาในวันที่ 6 พฤษภาคม แต่ตามเกณฑ์การรอค雍งานก่อนการทดสอบแล้วงานที่ใช้ระยะเวลาทดสอบ 2 วัน ต้องรอค雍งานก่อนการทดสอบเป็นระยะเวลา 4 วัน ดังนั้นงานที่ 45 จึงต้องเริ่มทำการทดสอบในวันที่ 11 พฤษภาคม แต่ในระหว่างการรอค雍งานก่อนการทดสอบคุณสมบัติสีพบว่า มีงานที่ 46 และงานที่ 48-50 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันดังนี้จึงสามารถทำการทดสอบพร้อมกันได้ ลำดับถัดไปพิจารณางานที่ 47 ซึ่งทำการรอค雍งานก่อนการทดสอบเป็นระยะเวลา 4 วัน ตามเกณฑ์กำหนดระยะเวลาในการรอค雍งานก่อนการทดสอบ แล้วทำการทดสอบต่อได้เลย ลำดับถัดไปพิจารณางานที่ 53 ซึ่งพบว่ามีงานที่ 55 เข้ามาในกระบวนการทดสอบซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันจึงสามารถทำการทดสอบพร้อมกันได้ และงานลำดับสุดท้ายเป็นงานที่ 54 ดังรูปที่ 4.17

รูปที่ 4.17 การจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนพฤษภาคม)

จากการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี่ของแบบจำลองที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 16 ซึ่งได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น คือ เวลาปิดงานของระบบ ( $Makespan, C_{max}$ ) 31 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 0 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 0 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติรวมทั้งหมด ( $Total Flow Time$ ) 90 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด ( $Total Tardiness$ ) 0 วัน

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.6 ทำการจัดตารางแบบ FCFS โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดลองคุณสมบัติสี ชั่งงานที่ 48-50 เป็นงานที่โปรแกรมไม่สามารถจัดรวมงานที่มี เงื่อนไขเดียวกันได้

ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการรวมงานขึ้นใหม่ได้ผลดังนี้คืองานที่ 45 จะเข้าทำการทดสอบคุณสมบัติสีก่อน ลำดับต่อไปจะเป็นงานที่ 46 และงานที่ 48-50 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันเข้าทำงานพร้อมกันได้ ขั้นตอนต่อไปเป็นงานที่ 47 53 54 และ 55 ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
የኢትዮጵያ																																								
DATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JOB																																								
				</td																																				

รูปที่ 4.18 การจัดตารางแบบ FCFS (เดือนพฤษภาคม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ FCFS ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดังนี้ ซึ่งวัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 17 ซึ่งได้ค่าดังนี้ซึ่งวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 40 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ )

3 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 1 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสิริรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 132 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 3 วัน

ตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบคัดชั้นที่วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ เดือนพฤษภาคม

คัดชั้นที่วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	FCFS
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	40	31	40
ความล่าช้า ( $T_{max}$ )	3	0	3
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	1	0	1
เวลาไหลดของงานรวม (Total Flow Time)	132	90	132
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	3	0	3

จากตารางที่ 4.7 แสดงว่าในเดือนพฤษภาคมผลของการจัดตารางของแบบจำลองที่นำเสนอ มีค่าดังนี้ที่วัดประสิทธิภาพดีที่สุด คือมีเวลาเสร็จงานที่ 31 วัน มีความล่าช้า จำนวนงานที่สายและความล่าช้ารวมมีค่าเป็นศูนย์ และมีเวลาไหลดของงานรวม 90 วัน โดยที่การจัดตารางแบบงานประจำและแบบ FCFS มีค่าเท่ากันคือ มีเวลาเสร็จงานที่ 40 วัน มีความล่าช้าและความล่าช้ารวมที่ 3 วัน มีจำนวนงานที่สาย 1 งาน และสุดท้ายมีเวลาไหลดของงานรวมที่ 132 วัน

#### 4.1.1.3 ผลของการศึกษาช่วงที่หนึ่ง (ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2553)

จากผลการศึกษาช่วงที่หนึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2553 ผู้จัดได้ทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี โดยทำการเปรียบเทียบผลการจัดตารางการทดสอบของงานประจำแบบจำลองที่นำเสนอ และแบบ FCFS ได้ผลดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบคัดชั้นที่วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2553

คัดชั้นที่วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	FCFS
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	176	179	176
ความล่าช้า ( $T_{max}$ )	8	11	8
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	10	9	10
เวลาไหลดของงานรวม (Total Flow Time)	2372	2015	2372
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	19	28	19

จากตารางที่ 4.8 ผู้วิจัยได้คำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2553 โดยทำการเปรียบเทียบผลของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของงานประจำแบบจำลองที่นำเสนอ และการจัดตารางแบบ FCFS พบว่า การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติงานประจำ และแบบ FCFS มีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเท่ากันคือ มีเวลาปิดงานของระบบที่ 176 วัน มีความล่าช้า 8 วัน มีจำนวนงานที่สาย 10 งาน มีเวลาให้ผลของงานรวม 2375 วัน และมีความล่าช้ารวม 19 วัน แต่การจัดตารางของแบบจำลองที่นำเสนอ มีเวลาปิดงานของระบบมากกว่าที่ 179 วัน มีความล่าช้ามากกว่าที่ 11 วัน มีความล่าช้ารวมมากกว่าที่ 28 วันแต่มีเวลาให้ผลของงานรวมต่ำที่สุดที่ 2015 วัน

#### 4.1.2 การศึกษาช่วงที่สอง (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2553)

ในการศึกษาช่วงที่สองผู้วิจัยได้เลือกเดือนที่มีจำนวนงานที่มากที่สุดมา 2 เดือนคือเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน 2553 เพื่อทำการเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพระหว่างงานประจำ แบบจำลองที่สร้างขึ้น และแบบ FCFS

##### 4.1.2.1 การศึกษาเดือนกรกฎาคม

ในการศึกษาเดือนกรกฎาคม มีจำนวนงานที่เข้ามาในกระบวนการทดสอบทั้งหมด 14 งาน คืองานที่ 71 เข้ามาในวันที่ 6 กรกฎาคม มีระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน งานที่ 72 เข้ามาในวันที่ 12 กรกฎาคม มีระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน งานที่ 73 เข้ามาในวันที่ 16 กรกฎาคม มีระยะเวลาในการทำงาน 11 วัน งานที่ 74 เข้ามาในวันที่ 19 กรกฎาคม มีระยะเวลาในการทำงาน 11 วัน งานที่ 75 76 77 78 เข้ามาพร้อมกันในวันที่ 22 กรกฎาคม แต่งานที่ 75 มีระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน ส่วนงานที่ 76 77 78 มีระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน ในวันที่ 23 มีงานที่เข้ามาทั้งหมด 4 งานเป็นงานที่มีระยะเวลาทำงาน 11 วันจำนวน 2 งานคือ งานที่ 79 และงานที่ 80 ส่วนงานที่เหลือมีระยะเวลาทำงาน 2 และ 7 วันตามลำดับ คืองานที่ 83 และงานที่ 84 และในวันที่ 29 กรกฎาคม มีงานที่เข้ามา 2 งาน คืองานที่ 85 และงานที่ 86 ซึ่งมีระยะเวลาในการทำงาน 7 วันและ 4 วันตามลำดับ

ตารางที่ 4.9 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดือนกรกฎาคม

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )
71	6	2	24
72	12	7	30
73	16	11	34
74	19	11	37
75	22	2	40

ตารางที่ 4.9 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดือนกรกฎาคม (ต่อ)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )
76-78	22	7	40
79-80	23	11	41
83	23	2	41
84	23	7	41
85	29	7	47
86	29	4	47

จากตารางที่ 4.9 ผู้วิจัยได้ทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบงานประจำเริ่มจากงานที่ 71 ในวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นเวลา 2 วัน งานนี้งานที่ 72 เข้ามาในวันที่ 12 กรกฎาคม เป็นเวลา 7 วัน ต่อจากนั้นจะเป็นของงานที่ 73 และงานที่ 74 ซึ่งมีเงื่อนไขในการทดสอบเท่ากันเป็นเวลา 11 วัน ต่อไปเป็นงานที่ 75 และงานที่ 83 ใช้ระยะเวลาเท่ากัน 2 วัน ลำดับถัดไปเป็นงานที่ 76-78 และงานที่ 84-85 ซึ่งใช้ระยะเวลาทดสอบ 7 วัน งานนี้เป็นงานที่ 79-80 ใช้เวลาทดสอบ 11 โดยสุดท้ายจะเป็นงานที่ 86 ใช้ระยะเวลาทดสอบ 4 วัน ตามลำดับ ดังรูปที่ 4.19

#### รูปที่ 4.19 การจัดตารางแบบงานประจำ (เดือนกรกฎาคม)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบงานประจำ ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าคัดชั้นที่ชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 18 ซึ่งได้ค่าดังนี้ ค่าดัชนีที่ชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น คือ เวลาปิดงานของระบบ ( $Makespan, C_{max}$ ) 54 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 9 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 3 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 232 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 16 วัน

ผู้จัดใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.9 ทำการจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้นโดยเริ่มจากงานที่ 71 ในวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นเวลา 2 วัน จากนั้นงานที่ 72 เข้ามาในวันที่ 12 กรกฎาคม เป็นเวลา 7 วัน ต่อจากนั้นจะเป็นของงานที่ 73 74 79 และงานที่ 80 ซึ่งมีเงื่อนไขในการทดสอบเท่ากัน เป็นเวลา 11 วัน จากนั้นเป็นงานที่ 76 77 78 84 และงานที่ 85 ซึ่งใช้ระยะเวลาทดสอบ 7 วัน ต่อจากนั้นงานที่ 75 และงานที่ 83 ใช้ระยะเวลาเท่ากัน 2 วัน และสุดท้ายจะเป็นงานที่ 86 ใช้ระยะเวลาทดสอบ 4 วัน ตามลำดับดังรูปที่ 4.20

รูปที่ 4.20 การจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนกรกฎาคม)

จากการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 19 ซึ่งได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น คือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 46 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 2 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 2 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 195 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 2 วัน

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.9 ทำการจัดตารางแบบ FCFS โดยใช้โปรแกรม Lekin ใน การจัดตารางการทดลองคุณสมบัติสี ชั่งงานที่ 74 77 84 และงานที่ 85 เป็นงานที่โปรแกรมไม่ สามารถรวมงานที่มีเงื่อนไขเดียวกัน

ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการรวมงานขึ้นใหม่ได้ผลดังนี้คืองานที่ 71 จะเข้าทำการทดสอบคุณสมบัติสีก่อน ลำดับถัดไปเป็นงานที่ 72 ต่อจากนั้นเป็นงานที่ 73 และงานที่ 74 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันเข้าทำการทดสอบพร้อมกันได้ ลำดับต่อไปเป็นงานที่ 75 และงานที่ 83 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันเข้าทำการทดสอบพร้อมกันได้ หลังจากนั้นเป็นงานที่ 76 77 78 84 และงานที่ 85 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันเข้าทำการทดสอบพร้อมกันได้ ลำดับต่อไปเป็นงานที่ 79 และงานที่ 80 ซึ่งมีเงื่อนไขเดียวกันเข้าทำการทดสอบพร้อมกันได้ และงานสุดท้ายเป็นงานที่ 86 ตามลำดับดังรูปที่ 4.21

รูปที่ 4.21 การจัดตารางแบบ FCFS (เดือนกรกฎาคม)

จากการจัดตารางการทดลองคุณสมบัติแบบ FCFS ผู้จัดทำได้ทำการคำนวณค่าดังนี้  
 ชีวัคประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 20 ซึ่งได้ค่าดังนี้ชีวัคประสิทธิภาพของ  
 แบบจำลองที่สร้างขึ้น คือ เวลาปิดงานของระบบ ( $Makespan, C_{max}$ ) 54 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ )  
 9 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 3 งาน มีเวลาของกระบวนการทดลองคุณสมบัติรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 232 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness)  
 16 วัน

ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ เดือนกรกฎาคม

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	FCFS
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	54	46	54
ความล่าช้า (Tardiness, $T_{max}$ )	9	2	9
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	3	2	3
เวลาไหลของงานรวม (Total Flow Time)	232	195	232
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	16	2	16

จากตารางที่ 4.10 แสดงผลของการจัดตารางการทดสอบของแบบจำลองที่นำเสนอ มีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดีที่สุดในเดือนกรกฎาคม โดยที่มีเวลาปิดงานของระบบ 46 วัน มีความล่าช้า และความล่าช้ารวม 2 วัน มีจำนวนงานที่สาย 2 งาน และมีเวลาให้ของงานรวม 195 ในขณะที่การจัดตารางการทดสอบงานประจำและแบบ FCFS มีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเท่ากันคือ มีเวลาปิดงานของระบบ 54 วัน มีความล่าช้าและความล่าช้ารวม 9 วันและ 16 ตามลำดับ มีจำนวนงานที่สาย 3 งานและมีเวลาให้ของงานรวม 232 วัน

#### 4.1.2.2 การศึกษาเดือนกันยายน

ในเดือนกันยายนมีจำนวนงานทั้งหมด 13 งาน โดยงานที่ 91 เข้ามาในกระบวนการทดสอบในวันที่ 1 กันยายน มีระยะเวลาทำงาน 3 วัน งานที่ 92 93 และงานที่ 94 เข้ามาพร้อมกันใน

วันที่ 3 กันยายน มีระยะเวลาทำงาน 7 วัน งานที่ 95 เข้ามาในวันที่ 6 กันยายน มีระยะเวลาทำงาน 2 วัน งานที่ 96 เข้ามาในระบบวันที่ 7 กันยายน มีระยะเวลาทำงาน 7 วัน งานที่ 97 เข้ามาในวันที่ 16 กันยายน มีระยะเวลาทำงาน 7 วัน งานที่ 98-100 เข้ามาพร้อมกันในวันที่ 16 มีระยะเวลาทำงาน 11 วัน งานที่ 101 เข้ามาในระบบวันที่ 21 มีระยะเวลาทำงาน 2 วัน ในวันที่ 23 กันยายน มีงานเข้ามาในระบบ 2 งานซึ่งมีระยะเวลาทำงาน 3 วัน คืองานที่ 102 และงานที่ 103 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.11 ข้อมูลการทดสอบคุณสมบัติสีของเดื่อนกันยายน

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )
91	1	3	19
92-94	3	7	21
95	6	2	24
96	7	7	25
97	16	7	34
98-100	16	11	34
101	21	2	39
102-103	23	3	41

ผู้จัดใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.11 ทำการจัดตารางแบบงานประจำโดยเริ่มจากงานที่ 91 เป็นเวลา 3 วันจากนั้นเป็นงานที่ 92-94 ทำงานพร้อมกันเป็นระยะเวลา 7 วัน ต่อจากนั้นเป็นงานที่ 95 ทำงาน 2 วัน งานที่ 96 งานที่ 97 ตามลำดับ ลำดับถัดไปเป็นงานที่ 98-100 ทำงาน 11 วัน ลำดับถัดไปเป็นงานที่ 101 ทำงาน 2 วัน และสุดท้ายเป็นงานที่ 102 และงานที่ 103 เป็นระยะเวลา 3 วัน ดังรูปที่ 4.22

รูปที่ 4.22 การจัดตารางแบบงานประจำ (เดือนกันยายน)


จากผลการจัดตารางการหดส่วนคุณสมบัติแบบประจำ ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดังนี้ ชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 21 ซึ่งได้ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพของแบบงานประจำ คือ เวลาปีค้างงานของระบบ ( $Makespan, C_{max}$ ) 43 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 4 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 6 งาน มีเวลาของกระบวนการหดส่วนคุณสมบัติรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 196 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 7 วัน

ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.11 ทำการจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้นโดยเริ่มจากงานที่ 91 ต่อจากนั้นเป็นงานที่ 92-94 และงานที่ 96-97 ต่อด้วยงานที่ 95 จากนั้นเป็นงานที่ 98-100 จากนั้นเป็นงานที่ 101 โดยสุดท้ายเป็นงานที่ 102 และงานที่ 103 ดังรูปที่ 4.23

รูปที่ 4.23 การจัดตารางของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนกันยายน)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี่ของแบบจำลองที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ทำการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 22 ซึ่งได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของงานประจำคือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan,  $C_{max}$ ) 35 วัน มีความล่าช้าสูงสุด ( $L_{max}$ ) 0 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 0 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 137 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 0 วัน

ผู้จัดใช้ข้อมูลจากตารางที่ 4.11 ทำการจัดตารางแบบ FCFS โดยใช้โปรแกรม Lekin เริ่มงานที่ 91 เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นเป็นงานที่ 92 93 และงานที่ 94 ทำงานพร้อมกันเป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นเป็นงานที่ 95 ทำงาน 2 วัน งานที่ 96 งานที่ 97 ตามลำดับ หลังจากนั้นเป็นงานที่ 98 99 และงานที่ 100 ทำงาน 11 วัน จากนั้นเป็นงานที่ 101 ทำงาน 2 วัน และสุดท้ายเป็นงานที่ 102 และงานที่ 103 เป็นระยะเวลา 3 วัน ดังรูปที่ 4.24



รูปที่ 4.24 การจัดตารางแบบ FCFS (เดือนกันยายน)

จากผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบ FCFS โดยใช้โปรแกรม Lekin ทำการคำนวณค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพดังรายละเอียดในภาคผนวก ตารางที่ 23 ซึ่งได้ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพของงานประจำคือ เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ ) 43 วัน มีความล่าช้า ( $L_{max}$ ) 4 วัน มีจำนวนงานที่สายทั้งหมด (Number of Jobs Late) 6 งาน มีเวลาของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติสีรวมทั้งหมด (Total Flow Time) 196 วัน และความล่าช้ารวมทั้งหมด (Total Tardiness) 7 วัน

ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ เดือนกันยายน

ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	FCFS
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	43	35	43
ความล่าช้า (Tardiness, $T_{max}$ )	4	0	4
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	6	0	6
เวลาไหลดของงานรวม (Total Flow Time)	196	137	196
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	7	0	7

จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่นำเสนอ มีค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพดีที่สุดในเดือนกันยายน ซึ่งมีเวลาปิดงานของระบบ 35 วัน มีความล่าช้า จำนวนงานที่สายและความล่าช้ารวมเท่ากันเป็นสูนย์ และมีเวลาไหลดของงานรวม 137 วัน ในส่วนของการจัดตารางการทดสอบแบบงานประจำและแบบ FCFS ได้ค่าดังนี้ชี้วัดประสิทธิภาพเท่ากันคือ มีเวลาปิดงานของระบบ 43 วัน มีความล่าช้า 4 วัน มีจำนวนงานที่สาย 6 งาน เวลาไหลดของงานรวม 196 วัน และมีความล่าช้ารวม 7 วัน

#### 4.1.2.3 ผลของการศึกษาช่วงที่สอง (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2553)

จากผลการศึกษาช่วงที่สองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2553 ผู้วิจัยได้ทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี โดยทำการเปรียบเทียบผลการจัดตารางการทดสอบของงานประจำแบบจำลองที่นำเสนอ และแบบ FCFS ได้ผลดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2553

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	FCFS
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	121	125	121
ความล่าช้า ( $T_{max}$ )	9	2	9
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	11	2	11
เวลาไหลของงานรวม (Total Flow Time)	1506	1124	1506
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	26	2	26

จากตารางที่ 4.13 แสดงผลของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่นำเสนอ มีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดีที่สุดในเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีเวลาปิดงานของระบบ 125 วัน มีความล่าช้า และความล่าช้ารวมเท่ากัน 2 วัน มีจำนวนงานที่สาย 2 งาน และมีเวลาไหลของงานรวม 1124 วัน ในส่วนของการจัดตารางแบบงานประจำและแบบ FCFS ได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเท่ากันคือ มีเวลาปิดงานของระบบ 121 วัน มีความล่าช้า 9 วัน มีจำนวนงานที่สาย 11 งาน เวลาไหลของงานรวม 1506 วัน และมีความล่าช้ารวม 26 วัน

#### 4.1.3 ผลของการศึกษาช่วงที่สาม (ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2553)

ในการศึกษาช่วงนี้จะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2553 ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบการศึกษาทั้งหมดแล้วทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสี โดยทำการเปรียบเทียบผลการจัดตารางการทดสอบของงานประจำ แบบจำลองที่นำเสนอ และแบบ FCFS ได้ผลดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบค่าชันนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางแบบต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2553

ค่าชันนีชี้วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	FCFS
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	302	306	302
ความล่าช้า (Tardiness, $T_{max}$ )	9	11	9
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	21	11	21
เวลาไหลของงานรวม (Total Flow Time)	7679	6035	7679
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	45	30	45

จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2553 ผู้วิจัยได้ทำการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของงานประจำ แบบจำลองที่นำเสนอ และการจัดตารางแบบ FCFS ได้ผลคือการจัดตารางการทดสอบของแบบจำลองที่นำเสนอันนี้มีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดีที่สุด โดยที่มีเวลาปิดงานของระบบ 306 วัน มีความล่าช้า 11 วัน มีจำนวนงานที่สาย 11 งาน มีเวลาไหลของงานรวม 6035 วัน และความล่าช้ารวม 30 วัน ในส่วนของการจัดตารางการทดสอบแบบงานประจำและแบบ FCFS ได้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเท่ากันคือ มีเวลาปิดงานของระบบ 302 วัน มีความล่าช้า 9 วัน มีจำนวนงานที่สาย 21 งาน เวลาไหลของงานรวม 7679 วัน และมีความล่าช้ารวม 45 วัน

#### 4.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง

จากผลการศึกษาปัญหาการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบค่าชันนีชี้วัดประสิทธิภาพระหว่าง งานประจำ แบบจำลองที่สร้างขึ้นและ กฎการจัดลำดับความสำคัญดังกล่าวในส่วนสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบปัญหาการจัดตารางการผลิตช่วงหนึ่ง (เดือนมกราคม-มิถุนายน)

ค่าชันนีชี้วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	FCFS	% Diff.
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	176	179	176	1.70
ความล่าช้า (Tardiness, $T_{max}$ )	8	11	8	37.50
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	10	9	10	-10.00
เวลาไหลของงานรวม (Total Flow Time)	2372	2015	2372	-15.05
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	19	28	19	47.37

จากตารางที่ 4.15 ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบคุณภาพการจัดลำดับความสำคัญเฉพาะแบบ FCFS เนื่องจากผลการจัดตารางการทดสอบแบบงานประจำมีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเท่ากับแบบ FCFS ดังที่กล่าวไปแล้วนั้น สรุปได้ว่าช่วงที่หนึ่งของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของงานประจำและแบบ FCFS นั้นมีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่ดีกว่าแบบจำลองที่สร้างขึ้น ในค่าของเวลาปิดงานของระบบ ความล่าช้าและความล่าช้ารวม แต่การจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่สร้างขึ้นมีจำนวนงานที่สายทั้งหมดลดลง 10% และเวลาไฟลของงานรวมลดลง 15% ตามลำดับ

ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบปัญหาการจัดตารางการผลิตช่วงสอง (เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม)

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	FCFS	% Diff.
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	121	125	121	3.30
ความล่าช้า ( $T_{max}$ )	9	2	9	-77.78
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	11	2	11	-81.82
เวลาไฟลของงานรวม (Total Flow Time)	1506	1124	1506	-25.37
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	26	2	26	-92.20

จากตารางที่ 4.16 พบร่วมกันว่าการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดีที่สุด ซึ่งมีค่าความล่าช้า จำนวนงานที่สายทั้งหมด เวลาไฟลของงานรวม และความล่าช้ารวมลดลง 77% 81% 25% และ 92% ตามลำดับ

ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบช่วงที่สามตั้งแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม 2553

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ	งานประจำ	แบบจำลอง	FCFS	% Diff.
เวลาปิดงานของระบบ ( $C_{max}$ )	302	306	302	1.32
ความล่าช้า ( $T_{max}$ )	9	11	9	22.22
จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)	21	11	21	-47.62
เวลาไฟลของงานรวม (Total Flow Time)	7679	6035	7679	-21.41
ความล่าช้ารวม (Total Tardiness)	45	30	45	-33.33

จากตารางที่ 4.17 พบร่วมกันว่าการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่นำเสนอ นั้นมีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดีที่สุดคือ มีจำนวนงานที่สายทั้งหมดลดลง 47% เวลาไฟลของงานรวม

ลดลง 21% และมีความล่าช้ารวมลดลง 33% ทั้งนี้การจัดตารางการทดลองคุณสมบัติสี่ของงานประจำและแบบ FCFS มีเวลาปิดงานของระบบและค่าความล่าช้ามีค่าเท่ากัน



## บทที่ 5

### สรุปผลการศึกษา

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและทดลองตามทฤษฎีบทที่ 2 ระเบียบวิธีวิจัยบทที่ 3 และผลการศึกษาในบทที่ 4 เพื่อให้ได้รูปแบบหรือเกณฑ์ในการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติใหม่ที่เหมาะสมกับงานปัจจุบันในกระบวนการทดสอบคุณสมบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล ทดลอง และวิเคราะห์ผล ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2553 เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ในการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติของแบบจำลองที่นำเสนอ ซึ่งทำให้ค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพมีค่าที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติแบบงานประจำและภาระการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้โปรแกรม Lekin ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 5.1 สรุปผลการศึกษา


ผู้วิจัยจะอธิบายกล่าวภาพรวมตั้งแต่ขั้นตอนเก็บข้อมูลจนถึงสรุปผล ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดดังรูปแบบที่ 5.1 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1.1 ผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลกระบวนการทดสอบคุณสมบัติตั้งแต่เดือน มกราคม 2553 ถึง พฤษภาคม 2553 ในส่วนเครื่องจักรที่เป็นคอขอด (Bottleneck) ของกระบวนการทดสอบคุณสมบัติ

5.1.2 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 นำมาสร้างเกณฑ์ในการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติโดยใช้แบบจำลองเครื่องจักรเดียว


5.1.3 ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบระหว่างการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติที่ของแบบจำลองที่สร้างขึ้น แบบงานประจำและการจัดตารางการทดสอบในโปรแกรม Lekin เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานคือ เวลาปิดงานของระบบ (Makespan) ความล่าช้า (Tardiness) ความล่าช้ารวม (Total Tardiness) เวลาสาย (Lateness) เวลาไหลดของงาน (Flow Time) เวลาไหลดของงานรวม (Total Flow Time) จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs)

5.1.4 ผู้วิจัยทำการสรุปผลการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติ




รูปที่ 5.1 ภาพรวมขั้นตอนการทำวิจัย

จากผลการศึกษาในบทที่ 4 ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีระหว่างแบบจำลองที่สร้างขึ้น แบบงานประจำและการจัดตารางการทดสอบในโปรแกรม Lekin ซึ่งคือ แบบงานประจำ แบบจำลองที่นำเสนอ แบบ EDD แบบ SPT แบบ LPT แบบ FCFS แบบ MST และแบบ Shift Bottleneck Heuristic เพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน คือ เวลาปีคงงานของระบบ (Makespan) ความล่าช้า (Tardiness) ความล่าช้ารวม (Total Tardiness) เวลาสาย (Lateness) เวลาให้ผลของงาน (Flow Time) เวลาให้ผลของงานรวม (Total Flow Time) จำนวนงานที่สายทั้งหมด (Total Number of Late Jobs) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพของการจัดตารางการผลิต ซึ่งพบว่าการจัดตารางของแบบจำลองที่นำเสนอ มีค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพดีที่สุดซึ่งผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะค่าของจำนวนงานที่สายทั้งหมดและเวลาให้ผลของงานรวม โดยค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพอื่นๆ มีค่าใกล้เคียงกันดังรูปที่ 5.2 และรูปที่ 5.3



รูปที่ 5.2 จำนวนงานที่สายทั้งหมด



รูปที่ 5.3 เวลาไหลของงานรวม

จากผลการทดลองสรุปได้ว่าค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีแบบจำลองที่นำเสนอ พิจารณาที่จำนวนงานสายทั้งหมดในเดือนมกราคม-มิถุนายนลดลง 10% ในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ลดลง 78% และภาพรวมทั้งหมดลดลง 47% เนื่องจาก

จำนวนงานสายหนึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่นำไปสู่ความพึงพอใจที่จะทำธุรกิจร่วมกับทางบริษัทฯ

ผู้วิจัยพิจารณาที่เวลาไหลดของงานรวมในเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน ลดลง 15% ในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ลดลง 25% และภาพรวมทั้งหมดลดลง 21% ดังนั้นในกระบวนการทดสอบที่เครื่องจักรเดินเครื่องน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ดังนั้นการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีของแบบจำลองที่นำเสนอันสามารถตอบสนองต่อการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีที่มีความเหมาะสมกับบริษัทฯ

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 งานวิจัยนี้ถ้ามีงานเข้ามาในระบบมากขึ้นจะทำให้ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีมีค่าสูงขึ้น


5.2.2 การใช้โปรแกรม Lekin เปรียบเทียบกับงานประจำและแบบจำลองที่นำเสนอจะต้องทำการปรับค่างานที่มีเงื่อนไขในการทดสอบคุณสมบัติสีให้เท่ากันก่อน เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้เป็นโปรแกรมอ้างอิงได้ เนื่องจากโปรแกรมทำตามทฤษฎีของเครื่องจักรเดียวคือ เครื่องจักรจะทำงานได้เพียงหนึ่งงานเท่านั้น

5.2.3 งานวิจัยนี้ใช้วันที่เป็นการนับต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงวันหยุดหรือเครื่องจักรเสีย (Break down)

5.2.4 กฎการจัดลำดับความสำคัญของการจัดตารางการทดสอบคุณสมบัติสีนั้น บางกฎไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในกระบวนการการทำงานจริง ได้เช่น กฎ SPT LPT หรือ Shift Bottleneck Heuristic เป็นต้น งานวิจัยนี้ใช้กฎดังกล่าวเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบท่านนี้ เนื่องจากในกรณีที่ผู้สนใจท่านอื่นๆ สามารถกำหนดวันเวลา的工作เข้ามาในการทดสอบได้และกฎของ Shift Bottleneck Heuristic จะเป็นการพิจารณาที่เวลาปิดงานของระบบเท่านั้น

5.2.5 งานวิจัยนี้ให้ค่าน้ำหนัก (Weight) มีความสำคัญเท่ากันหมดเนื่องจากงานบริการการทดสอบคุณสมบัติสีให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกรายมีความสำคัญเท่ากันหมด

5.2.6 ก่อนที่จะนำงานเข้าทำการทดสอบคุณสมบัติสีพบว่า มีงานใหม่ที่มีเงื่อนไขเดียวกันกับงานที่จะทำการทดสอบให้นำมาใหม่นั้นเข้าทดสอบพร้อมกันได้โดยไม่ได้คำนึงถึงเวลาที่จะเข้ารับการทดสอบ



บรรณาธิการ

บรรณานุกรม

หนังสือ

ปราเมศ ชุติมา. (2546). เทคนิคการจัดตารางการดำเนินงาน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
\_\_\_\_\_. (2551). การประยุกต์เทคนิคการจัดตารางในอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย

ไชเซอร์, เรนเดอร์. (2551). การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ. แปลจาก Operations Management โดย ดร. จินตนัย ไพร斯顿ท์ และคณะ. กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอี๊คคูเคชั่น อินโคไซน์.

วิทยานิพนธ์

ชั้นพล มงคลิก. (2543). การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางแบบโต๊ะตอน: กรณีศึกษา  
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม.  
กรุงเทพฯ: จพาลังกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชันกฤต เก้าวุ่ย. (2549). การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตแบบพหุเกณฑ์: กรณีศึกษา  
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก. วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง  
วิศวกรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ราชทิพ อินทร์พิ. (2552). การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตโดยมีผลกระทบของเวลา ล่าช้าของงานและเวลาที่งานเสร็จก่อนกำหนดเป็นตัวชี้วัด กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรม พลิตชินส์วันพลาสติก. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โซ่อุปทานแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พัชราลัย แสงอรุณ. (2545). การจัดตารางการผลิต: กรณีศึกษาโรงงานผลิต คอมเพรสเซอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

## สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเสริฐ อินประเสริฐ. การจัดตารางการผลิตลงเครื่องจักรเดียว โดยใช้ผลรวมเวลาการกระบวนการ และวันกำหนดส่งต่อสู่เพื่อให้เวลาล่าช้าโดยรวมต่ำสุด. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2553, จาก <http://mtasc.siam.edu/%E0%C5%E8%C1%B7%D5%E8%2014.pdf/3.pdf>

วชิรพงษ์ สารีสิงห์. การจัดลำดับงานโดยกฎความสำคัญต่ำสุด. สืบค้นเมื่อ 19 เมษายน 2553, จาก [http://www2.ftpi.or.th/dwnld/pworld/pw44/44\\_productivity3.pdf](http://www2.ftpi.or.th/dwnld/pworld/pw44/44_productivity3.pdf)

### ภาษาต่างประเทศ

#### BOOKS

Konstantin K. and Eugene K. (2000). **Scheduling: Control-Based Theory and Polynominal-Time Algorithm.** Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Michael Pinedo. (1995). **Scheduling: Theory, algorithm, and systems.** New Jersey: Prentice-Hall.

\_\_\_\_\_. (2002). **Scheduling: Theory, algorithm, and systems (2<sup>nd</sup> ed.).** New Jersey: Prentice-Hall.

Philippe C., Edward G. and Jan K. (1995). **Scheduling Theory and its Applications.** England: John Wiley & Sons.

#### ARTICLES

Nong Ye, Xueping Li, Toni Farley, Xiaoyun Xu. (2005, December). "Job scheduling methods for reducing waiting time variance." **Computers & Operations Research**, 34, p.3069-3083.

Xueping Li, Nong Ye, Tieming Liu, Yang Sun. (2005, December). "Job scheduling to minimize the weighted waiting time." **Computers & Industrial Engineering**, 52, p.41-56.

Y. Guo, A. Lim, B. Rodrigues, S. Yu. (2004, July). "Minimizing total flow time in single machine environment with release time: an experimental analysis." **Computers & Industrial Engineering**, 47, p.123-140.

## ELECTRONIC SOURCES

Michael Pinedo. (2002). Software Lekin Program. Retrieved May 5, 2010, from


<http://www.stern.nyu.edu/om/software/lekin/download.html>

Professor Cliff Stein. (2010). Shifting Bottleneck Heuristic. Retrieved May 5, 2010, from

<http://www.columbia.edu/~cs2035/courses/ieor4405.S10/sbh.pdf>

Wikipedia The free encyclopedia. (2010). Bottleneck. Retrieved May 5, 2010, from

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bottleneck>



### ตารางการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ

ในรายละเอียดของภาคผนวกเป็นวิธีการคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในแต่ละเดือนของการศึกษาวิจัยและในแต่ละรูปแบบของการจัดตารางการทดสอบ ดังตารางข้างล่างนี้

ตารางที่ 1 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของงานประจำ (เดือนมีนาคม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
25	16	13	34	16+13 = 29	29-34= -5	0
26-30, 33	16	7	34	29+7 = 36	34-36= 2	2
31	24	11	42	36+11 = 47	47-42 = 5	5
32	24	3	42	47+3 = 50	50-42 = 8	8
รวม				162		15

ตารางที่ 2 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนมีนาคม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่ง มอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาอยู่ งาน (Waiting Time, WT <sub>n</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness s, T <sub>j</sub> )
25	16	13	34	3	16+3+13= 32	32-34= -2	0
26-30,33	16	7	34	3	32+0+7 = 39	39-34= 5	5
31	24	11	42	3	39+0+11= 50	50-42 = 8	8
32	24	3	42	4	50+0+3 = 53	53-42= 11	11
รวม					174		24

ตารางที่ 3 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ EDD (เดือนมีนาคม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
25	16	13	34	16+13 = 29	29-34 = -5	0
26	16	7	34	29+7 = 36	36-34 = 2	2
27	16	7	34	36+7 = 43	43-34 = 9	9
28	16	7	34	43+7 = 50	50-34 = 16	16
29	16	7	34	50+7 = 57	57-34 = 23	23
30	16	7	34	57+7 = 64	64-34 = 30	30
31	24	11	42	64+11 = 75	75-42 = 33	33
32	24	3	42	75+3 = 78	78-42 = 36	36
33	24	7	42	78+7 = 85	85-42 = 43	43
รวม				517		192

ตารางที่ 4 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ SPT (เดือนมีนาคม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้าของ งาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
26	16	7	34	16+7 = 23	23-34 = -11	0
32	24	3	42	1+23+3 = 27	27-42 = -15	0
27	16	7	34	27+7 = 34	34-34 = 0	0
28	16	7	34	34+7 = 41	41-34 = 7	7
29	16	7	34	41+7 = 48	48-34 = 14	14
30	16	7	34	48+7 = 55	55-34 = 21	21
33	24	7	42	55+7 = 62	62-42 = 20	20
31	24	11	42	62+11 = 73	73-42 = 31	31
25	16	13	34	73+13 = 86	86-34 = 52	52
รวม				449		145

ตารางที่ 5 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ LPT (เดือนมีนาคม)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสายของ งาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้าของ งาน (Tardiness, $T_j$ )
25	16	13	34	$16+13 = 29$	$29-34 = -5$	0
31	24	11	42	$29+11 = 40$	$40-42 = -2$	0
26	16	7	34	$40+7 = 47$	$47-34 = 13$	13
27	16	7	34	$47+7 = 54$	$54-34 = 20$	20
28	16	7	34	$54+7 = 61$	$61-34 = 27$	27
29	16	7	34	$61+7 = 68$	$68-34 = 34$	34
30	16	7	34	$68+7 = 75$	$75-34 = 41$	41
33	24	7	42	$75+7 = 82$	$82-42 = 40$	40
32	24	3	42	$82+3 = 85$	$85-42 = 43$	43
รวม				541		218

ตารางที่ 6 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ FCFS (เดือนมีนาคม)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, $T_j$ )
25	16	13	34	$16+13 = 29$	$29-34 = -5$	0
26	16	7	34	$29+7 = 36$	$36-34 = 2$	2
27	16	7	34	$36+7 = 43$	$43-34 = 9$	9
28	16	7	34	$43+7 = 50$	$50-34 = 16$	16
29	16	7	34	$50+7 = 57$	$57-34 = 23$	23
30	16	7	34	$57+7 = 64$	$64-34 = 30$	30
31	24	11	42	$64+11 = 75$	$75-42 = 33$	33
32	24	3	42	$75+3 = 78$	$78-42 = 36$	36
33	24	7	42	$78+7 = 85$	$85-42 = 43$	43
รวม				517		192

ตารางที่ 7 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ MST (เดือนมีนาคม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
25	16	13	34	16+13 = 29	29-34 = -5	0
26	16	7	34	29+7 = 36	36-34 = 2	2
27	16	7	34	36+7 = 43	43-34 = 9	9
28	16	7	34	43+7 = 50	50-34 = 16	16
29	16	7	34	50+7 = 57	57-34 = 23	23
30	16	7	34	57+7 = 64	64-34 = 30	30
31	24	11	42	64+11 = 75	75-42 = 33	33
33	24	7	42	75+7 = 82	82-42 = 40	40
32	24	3	42	82+3 = 85	85-42 = 43	43
รวม				521		196

ตารางที่ 8 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ Shift Bottleneck Heuristic (เดือนมีนาคม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
25	16	13	34	16+13 = 29	29-34 = -5	0
26	16	7	34	29+7 = 36	36-34 = 2	2
27	16	7	34	36+7 = 43	43-34 = 9	9
28	16	7	34	43+7 = 50	50-34 = 16	16
29	16	7	34	50+7 = 57	57-34 = 23	23
30	16	7	34	57+7 = 64	64-34 = 30	30
31	24	11	42	64+11 = 75	75-42 = 33	33
33	24	7	42	75+7 = 82	82-42 = 40	40
32	24	3	42	82+3 = 85	85-42 = 43	43
รวม				521		196

ตารางที่ 9 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ EDD เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
25	16	13	34	16+13 = 29	29-34 = -5	0
26-30, 33	16	7	34	29+7 = 36	36-34 = 2	2
31	24	11	42	36+11 = 47	47-42 = 5	5
32	24	3	42	47+3 = 50	50-42 = 8	8
รวม				162		15

ตารางที่ 10 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ SPT เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้าของ งาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
26-30	16	7	34	16+7 = 23	23-34 = -11	0
32	24	3	42	1+23+3 = 27	27-42 = -15	0
33	24	7	42	27+7 = 34	34-42 = -8	0
31	24	11	42	34+11 = 45	45-42 = 3	3
25	16	13	34	45+13 = 58	58-34 = 24	24
รวม				187		27

ตารางที่ 11 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ LPT เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้าของ งาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
25	16	13	34	16+13 = 29	29-34 = -5	0
31	24	11	42	29+11 = 40	40-42 = -2	0
26-30,33	16	7	34	40+7 = 47	47-34 = 13	13
32	24	3	42	47+3 = 50	50-42 = 8	8

ตารางที่ 11 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ LPT เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม) (ต่อ)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสายของ งาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้าของ งาน (Tardiness, $T_j$ )
รวม				166		21

ตารางที่ 12 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ FCFS เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, $T_j$ )
25	16	13	34	$16+13 = 29$	$29-34 = -5$	0
26-30, 33	16	7	34	$29+7 = 36$	$36-34 = 2$	2
31	24	11	42	$36+11 = 47$	$47-42 = 5$	5
32	24	3	42	$47+3 = 50$	$50-42 = 8$	8
รวม				162		15

ตารางที่ 13 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ MST เดือนมีนาคม (ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, $T_j$ )
25	16	13	34	$16+13 = 29$	$29-34 = -5$	0
26-30, 33	16	7	34	$29+7 = 36$	$36-34 = 2$	2
31	24	11	42	$36+11 = 47$	$47-42 = 5$	5
32	24	3	42	$47+3 = 50$	$50-42 = 8$	8
รวม				162		15

ตารางที่ 14 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ Shift Bottleneck Heuristic (เดือนมีนาคม)  
(ปรับให้เข้ากับโปรแกรม)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, $T_j$ )
25	16	13	34	$16+13 = 29$	$29-34 = -5$	0
26-30, 33	16	7	34	$29+7 = 36$	$36-34 = 2$	2
31	24	11	42	$36+11 = 47$	$47-42 = 5$	5
32	24	3	42	$47+3 = 50$	$50-42 = 8$	8
รวม				162		15

ตารางที่ 15 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของงานประจำ (เดือนพฤษภาคม)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสายของ งาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, $T_j$ )
45	6	2	24	$6+2 = 8$	$8-24 = -16$	0
46,48-50	10	2	28	$8+2+2 = 12$	$12-28 = -16$	0
47	10	4	28	$12+4 = 16$	$16-28 = -12$	0
53	15	11	33	$16+11 = 27$	$17-33 = -6$	0
54	15	2	33	$27+2 = 29$	$29-33 = -4$	0
55	19	11	37	$29+11 = 40$	$40-37 = 3$	3
รวม				132		3

ตารางที่ 16 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนพฤษภาคม)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลา พร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่ง มอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาค oy งาน (Waiting Time, $WT_n$ )	เวลาเสร็จ งาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness , $T_j$ )
45-46, 48-50	6	2	24	4	$6+4+2 = 12$	$12-24 = -12$	0
47	10	4	28	4	$12+2+4 = 18$	$18-28 = -10$	0

ตารางที่ 16 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนพฤษภาคม)  
(ต่อ)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่ง มอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาค่อย งาน (Waiting Time, $WT_n$ )	เวลาเสร็จ งาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสาย งาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, $T_j$ )
53, 55	15	11	33	3	$18+0+11=29$	$29-33 = -4$	0
54	15	2	33	4	$29+0+2 = 31$	$31-33 = -2$	0
รวม					90		0

ตารางที่ 17 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบ FCFS (เดือนพฤษภาคม)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาเสร็จ งาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสายของ งาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, $T_j$ )
45	6	2	24	$6+2 = 8$	$8-24 = -16$	0
46,48,49,50	10	2	28	$8+2+2 = 12$	$12-28 = -16$	0
47	10	4	28	$12+4 = 16$	$16-28 = -12$	0
53	15	11	33	$16+11 = 27$	$17-33 = -6$	0
54	15	2	33	$27+2 = 29$	$29-33 = -4$	0
55	19	11	37	$29+11 = 40$	$40-37 = 3$	3
รวม				132		3

ตารางที่ 18 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบงานประจำ (เดือนกรกฎาคม)

งานที่ (Job, $J_j$ )	เวลาพร้อม (Ready Time, $r_j$ )	เวลาทำงาน (Processing Time, $P_j$ )	เวลาส่งมอบ (Due date, $d_j$ )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, $C_j$ )	เวลาสายของ งาน (Lateness, $L_j$ )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, $T_j$ )
71	6	2	24	$6+2 = 8$	$8-24 = -16$	0
72	12	7	30	$8+4+7 = 19$	$19-30 = -11$	0
73, 74	16	11	34	$19+0+11=30$	$30-34 = -4$	0
75, 83	22	2	40	$30+0+2 = 32$	$32-40 = -8$	0

ตารางที่ 18 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบงานประจำ (เดือนกรกฎาคม) (ต่อ)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
76-78,84-85	22	7	40	32+0+7 = 39	39-40 = -1	0
79-80	23	11	41	39+0+11=50	50-41 = 9	9
86	29	4	47	50+4 = 54	54-47 = 7	7
รวม				232		16

ตารางที่ 19 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนกรกฎาคม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลา พร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลา ทำงาน (Processin g Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่ง มอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลา ค่อยงาน (Waitin g Time, WT <sub>n</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness , T <sub>j</sub> )
71	6	2	24	4	6+4+2 = 12	12-24= -12	0
72	12	7	30	3	12+3+7=22	22-30= -8	0
73,74,79-80	16	11	34	3	22+0+11=33	33-34= -1	0
76-78,84-85	22	7	40	3	33+0+7=40	40-40 = 0	0
75, 83	22	2	40	4	40+0+2= 42	42-40 = 2	2
86	29	4	47	4	42+0+4= 46	46-47 = -1	0
รวม					195		2

ตารางที่ 20 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ FCFS (เดือนกรกฎาคม)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
71	6	2	24	6+2 = 8	8-24= -16	0
72	12	7	30	8+4+7 = 19	19-30= -11	0
73, 74	16	11	34	19+0+11=30	30-34= -4	0
75, 83	22	2	40	30+0+2 = 32	32-40= -8	0

ตารางที่ 20 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบ FCFS (เดือนกรกฎาคม) (ต่อ)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
76-78,84-85	22	7	40	32+0+7 = 39	39-40 = -1	0
79-80	23	11	41	39+0+11=50	50-41 = 9	9
86	29	4	47	50+4 = 54	54-47 = 7	7
รวม				232		16

ตารางที่ 21 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพแบบงานประจำ (เดือนกันยายน)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
91	1	3	19	1+3 = 4	4-19 = -15	0
92-94	3	7	21	4+7 = 11	11-21 = -10	0
95	6	2	24	11+2=13	13-24 = -11	0
96	7	7	25	13+7 = 20	20-25 = -5	0
97	16	7	34	20+7 = 27	27-34 = -7	0
98-100	16	11	34	27+11=38	38-34 = 4	4
101	21	2	39	38+2 = 40	40-39 = 1	1
102-103	23	3	41	40+3 = 43	43-41 = 2	2
รวม				196		7

ตารางที่ 22 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนกันยายน)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลา พร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลา ทำงาน (Processi ng Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่ง มอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาค่อย งาน (Waiting Time, WT <sub>n</sub> )	เวลาเสร็จ งาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสาย ของงาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
91	1	3	19	4	1+4+3 = 8	8-19 = -11	0
92-94,96-97	3	7	21	3	8+0+7 = 15	15-21 = -6	0

ตารางที่ 22 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่สร้างขึ้น (เดือนกันยายน) (ต่อ)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลา พร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลา ทำงาน (Processin g Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่ง มอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาคอย งาน (Waiting Time, WT <sub>n</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
95	6	2	24	4	15+0+2=17	17-24=-7	0
98-100	16	11	34	3	17+2+11=30	30-34=-4	0
101	21	2	39	4	30+0+2=32	32-39=-7	0
102-103	23	3	41	4	32+0+3=35	35-41=-6	0
รวม					137		0

ตารางที่ 23 การคำนวณค่าดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพของแบบ FCFS (เดือนกันยายน)

งานที่ (Job, J <sub>j</sub> )	เวลาพร้อม (Ready Time, r <sub>j</sub> )	เวลาทำงาน (Processing Time, P <sub>j</sub> )	เวลาส่งมอบ (Due date, d <sub>j</sub> )	เวลาเสร็จงาน (Completion Time, C <sub>j</sub> )	เวลาสายของ งาน (Lateness, L <sub>j</sub> )	เวลาล่าช้า ของงาน (Tardiness, T <sub>j</sub> )
91	1	3	19	1+3 = 4	4-19=-15	0
92-94	3	7	21	4+7 = 11	11-21=-10	0
95	6	2	24	11+2=13	13-24=-11	0
96	7	7	25	13+7=20	20-25=-5	0
97	16	7	34	20+7=27	27-34=-7	0
98-100	16	11	34	27+11=38	38-34=4	4
101	21	2	39	38+2=40	40-39=1	1
102-103	23	3	41	40+3=43	43-41=2	2
รวม				196		7

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล

ประวัติการศึกษา

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

กฤษณ์พลด สิงห์อุบล

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2547

ผู้จัดการส่วนประเมินคุณภาพและ

ควบคุมกระบวนการ

บริษัท ออริจิน อีชั่น เพ้นท์ จำกัด

จันทร์เกย์ม ชตุจักร กทม. 10900